

FASCICOLO DEI CALCOLI DELLE STRUTTURE

Ai sensi del DM 17.01.2018

Lavoro:	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
Committente:	GB&PARTNERS
Cantiere:	AREA EX TORRIANI, COLOGNO MONZESE (MI)

Il tecnico



Ing. Alessandro Bertozzi

01	26.01.2026	EMISSIONE	ST	AB	AB
00	19.05.2025	EMISSIONE	ST	AB	AB
Rev	Date	Description	Do	Check	Appr

INDICE

1. Dimensionamento e verifica pilastri
2. Dimensionamento e verifica travi

1. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA PILASTRI




Figura 1: Numerazione colonne

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **GB Cologno SAP** Intestazione lavoro:
 Elemento: **PILASTRO** Gruppo: **1** Tabella: **Tabella pilastri**
 Descrizione: **Pilastr**
 Spunt. I **20.0** cm Spunt. J **20.0** cm
 Rck: **300.00** kg/cm² fyk: **4580.0** kg/cm² Copriferro di calcolo: **3.0** cm Copriferro di disegno: **3.0** cm
 Verifica in ottemperanza alle NTC2018
 Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)
 Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **2**
 ρ min.: **1.000** % Passo max. armatura longitudinale: **25.0** cm
 Progettazione in capacità (NTC 2018): **Limitazione della domanda di resistenza al caso NON dissipativo**

ASTA NUM. 1 NI 1 NF 24 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 1

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-33381	-365	547	0	1350	963	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-33381	1045	547	0	1350	-2749	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-33381	-365	-1645	0	-4484	963	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.52	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-33381	1045	-1645	0	-4484	-2749	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.75	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-28999	-365	547	0	1350	963	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-28999	1045	547	0	1350	-2749	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-28999	-365	-1645	0	-4484	963	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-28999	1045	-1645	0	-4484	-2749	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.75	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-34289	-407	1054	0	2726	1005	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-34289	1087	1054	0	2726	-2791	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-34289	-407	-2152	0	-5860	1005	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-34289	1087	-2152	0	-5860	-2791	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.87	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-28091	-407	1054	0	2726	1005	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-28091	1087	1054	0	2726	-2791	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-28091	-407	-2152	0	-5860	1005	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.70	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-28091	1087	-2152	0	-5860	-2791	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.87	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
2	0	-47390	507	-806	0	-2315	-1331	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.30	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	175	-32946	-365	547	0	332	289	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-32946	1045	547	0	332	-952	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-32946	-365	-1645	0	-1654	289	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-32946	1045	-1645	0	-1654	-952	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-28564	-365	547	0	332	289	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-28564	1045	547	0	332	-952	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-28564	-365	-1645	0	-1654	289	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-28564	1045	-1645	0	-1654	-952	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

1I	175	-33854	-407	1054	0	812	256	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-33854	1087	1054	0	812	-920	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-33854	-407	-2152	0	-2135	256	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-33854	1087	-2152	0	-2135	-920	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-27656	-407	1054	0	812	256	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-27656	1087	1054	0	812	-920	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-27656	-407	-2152	0	-2135	256	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-27656	1087	-2152	0	-2135	-920	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
2	175	-46820	507	-806	0	-986	-495	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.12	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-32511	-365	547	0	-686	-386	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-32511	1045	547	0	-686	844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-32511	-365	-1645	0	1176	-386	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-32511	1045	-1645	0	1176	844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.21	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-28129	-365	547	0	-686	-386	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-28129	1045	547	0	-686	844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-28129	-365	-1645	0	1176	-386	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-28129	1045	-1645	0	1176	844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.21	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-33419	-407	1054	0	-1101	-493	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-33419	1087	1054	0	-1101	952	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-33419	-407	-2152	0	1591	-493	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.20	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-33419	1087	-2152	0	1591	952	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.26	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-27221	-407	1054	0	-1101	-493	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-27221	1087	1054	0	-1101	952	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-27221	-407	-2152	0	1591	-493	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-27221	1087	-2152	0	1591	952	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.26	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
2	350	-46250	507	-806	0	344	341	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.06	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 2 NI 8 NF 17 SEZ. Rp B= 80.0 H= 30.0 (pilastro)

PIL. NUM. 2

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-50685	-1991	-776	0	-1763	5766	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.37	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-50685	2135	-776	0	-1763	-5890	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.38	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-50685	-1991	-10284	0	-29811	5766	8.04	8.04	8.04	8.04	2	0.98	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-50685	2135	-10284	0	-29811	-5890	8.04	8.04	8.04	8.04	2	0.99	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-45615	-1991	-776	0	-1763	5766	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.39	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-45615	2135	-776	0	-1763	-5890	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.39	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-45615	-1991	-10284	0	-29811	5766	10.05	10.05	8.04	8.04	2	0.92	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-45615	2135	-10284	0	-29811	-5890	10.05	10.05	8.04	8.04	2	0.92	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-50446	-1947	1245	0	4545	5602	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.42	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													

1J	0	-50446	2091	1245	0	4545	-5726	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.42	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-50446	-1947	-12305	0	-36119	5602	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.93	0.21	0.71
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-50446	2091	-12305	0	-36119	-5726	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.94	0.21	0.71
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-45854	-1947	1245	0	4545	5602	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.43	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-45854	2091	1245	0	4545	-5726	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.43	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-45854	-1947	-12305	0	-36119	5602	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.95	0.21	0.74
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-45854	2091	-12305	0	-36119	-5726	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.96	0.21	0.74
0.00	0.00	19.2													
2	0	-72580	52	-8302	0	-23770	51	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.51	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													

apost= 8.04 aant= 8.04 ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-49635	-1991	-776	0	-1066	2268	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.15	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-49635	2135	-776	0	-1066	-2154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.15	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-49635	-1991	-10284	0	-12260	2268	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.44	0.18	0.70
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-49635	2135	-10284	0	-12260	-2154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.44	0.18	0.70
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-44565	-1991	-776	0	-1066	2268	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-44565	2135	-776	0	-1066	-2154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.15	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-44565	-1991	-10284	0	-12260	2268	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.46	0.18	0.74
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-44565	2135	-10284	0	-12260	-2154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.46	0.18	0.74
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-49396	-1947	1245	0	1604	2170	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-49396	2091	1245	0	1604	-2057	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.15	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-49396	-1947	-12305	0	-14930	2170	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.52	0.21	0.84
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-49396	2091	-12305	0	-14930	-2057	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.52	0.21	0.84
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-44804	-1947	1245	0	1604	2170	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-44804	2091	1245	0	1604	-2057	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-44804	-1947	-12305	0	-14930	2170	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.54	0.21	0.88
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-44804	2091	-12305	0	-14930	-2057	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.53	0.21	0.88
0.00	0.00	19.2													
2	175	-71215	52	-8302	0	-10072	147	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.22	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-48585	-1991	-776	0	-369	-1230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-48585	2135	-776	0	-369	1581	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.10	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-48585	-1991	-10284	0	5291	-1230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.20	0.18	0.71
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-48585	2135	-10284	0	5291	1581	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.22	0.18	0.71
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-43515	-1991	-776	0	-369	-1230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-43515	2135	-776	0	-369	1581	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-43515	-1991	-10284	0	5291	-1230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.21	0.18	0.74
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-43515	2135	-10284	0	5291	1581	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.22	0.18	0.74
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-48346	-1947	1245	0	-1337	-1262	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.10	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-48346	2091	1245	0	-1337	1613	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.12	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-48346	-1947	-12305	0	6259	-1262	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.23	0.21	0.85
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-48346	2091	-12305	0	6259	1613	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.25	0.21	0.85
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-43754	-1947	1245	0	-1337	-1262	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.10	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-43754	2091	1245	0	-1337	1613	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-43754	-1947	-12305	0	6259	-1262	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.24	0.22	0.89
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-43754	2091	-12305	0	6259	1613	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.25	0.22	0.89
0.00	0.00	19.2													
2	350	-69850	52	-8302	0	3625	233	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.08	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 3 NI 9 NF 16 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 3

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg		kg*m								Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-66098	-3083	-280	0	-674	6114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.67	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-66098	2666	-280	0	-674	-5551	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.61	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-66098	-3083	-830	0	-2145	6114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.84	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-66098	2666	-830	0	-2145	-5551	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.78	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-65042	-3083	-280	0	-674	6114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.67	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-65042	2666	-280	0	-674	-5551	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.61	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-65042	-3083	-830	0	-2145	6114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.83	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-65042	2666	-830	0	-2145	-5551	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.78	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-66170	-2958	-157	0	-340	5846	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.61	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-66170	2541	-157	0	-340	-5283	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-66170	-2958	-953	0	-2479	5846	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.85	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-66170	2541	-953	0	-2479	-5283	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.80	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-64970	-2958	-157	0	-340	5846	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.60	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-64970	2541	-157	0	-340	-5283	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-64970	-2958	-953	0	-2479	5846	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.85	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-64970	2541	-953	0	-2479	-5283	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.80	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
2	0	-102500	-482	-859	0	-2179	659	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.33	0.07	0.10
0.00	0.00	19.2													

1A	350	-65218	-3083	-280	0	193	-4632	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-65218	2666	-280	0	193	3819	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.39	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-65218	-3083	-830	0	652	-4632	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-65218	2666	-830	0	652	3819	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-64162	-3083	-280	0	193	-4632	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-64162	2666	-280	0	193	3819	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.39	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-64162	-3083	-830	0	652	-4632	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-64162	2666	-830	0	652	3819	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-65290	-2958	-157	0	97	-4466	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-65290	2541	-157	0	97	3653	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-65290	-2958	-953	0	749	-4466	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.51	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-65290	2541	-953	0	749	3653	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-64090	-2958	-157	0	97	-4466	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-64090	2541	-157	0	97	3653	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-64090	-2958	-953	0	749	-4466	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.51	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-64090	2541	-953	0	749	3653	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
2	350	-101400	-482	-859	0	654	-931	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.14	0.06	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 4 NI 10 NF 15 SEZ. Rp B= 80.0 H= 30.0 (pilastro)

PIL. NUM. 4

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
cm	cm	cm	kg		kg*m			cmq					Fx,M	Bielle
cmq/m	cm												V,Mx	
1A	0	-46832	-1954	-4396	0	-11630	5636	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.58	0.08
0.00	0.00	19.2												
1B	0	-46832	2124	-4396	0	-11630	-5853	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.60	0.08
0.00	0.00	19.2												
1C	0	-46832	-1954	-10870	0	-30224	5636	10.05	10.05	8.04	8.04	2	0.91	0.19
0.00	0.00	19.2												
1D	0	-46832	2124	-10870	0	-30224	-5853	10.05	10.05	8.04	8.04	2	0.92	0.19
0.00	0.00	19.2												
1E	0	-45728	-1954	-4396	0	-11630	5636	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.59	0.08
0.00	0.00	19.2												
1F	0	-45728	2124	-4396	0	-11630	-5853	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.60	0.08
0.00	0.00	19.2												
1G	0	-45728	-1954	-10870	0	-30224	5636	10.05	10.05	8.04	8.04	2	0.92	0.19
0.00	0.00	19.2												
1H	0	-45728	2124	-10870	0	-30224	-5853	10.05	10.05	8.04	8.04	2	0.93	0.19
0.00	0.00	19.2												
1I	0	-46911	-1863	-1727	0	-4087	5342	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.40	0.03
0.00	0.00	19.2												
1J	0	-46911	2033	-1727	0	-4087	-5558	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.41	0.04
0.00	0.00	19.2												
1K	0	-46911	-1863	-13539	0	-37766	5342	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.97	0.24
0.00	0.00	19.2												
1L	0	-46911	2033	-13539	0	-37766	-5558	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.98	0.24
0.00	0.00	19.2												
1M	0	-45649	-1863	-1727	0	-4087	5342	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.40	0.03
0.00	0.00	19.2												
1N	0	-45649	2033	-1727	0	-4087	-5558	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.42	0.04
0.00	0.00	19.2												
1O	0	-45649	-1863	-13539	0	-37766	5342	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.97	0.24
0.00	0.00	19.2												
1P	0	-45649	2033	-13539	0	-37766	-5558	12.06	12.06	8.04	8.04	2	0.98	0.24
0.00	0.00	19.2												
2	0	-72070	98	-11890	0	-32601	-76	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.71	0.19
0.00	0.00	19.2												

apost= 8.04 aant= 8.04 ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-45782	-1954	-4396	0	-4708	2203	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.23	0.08	0.31
0.00	0.00	19.2													

[illegible]

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

[illegible]

```
apost= --      aant= --      ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2
```

ASTA NUM. 5 NI 11 NF 14 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 5

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC aswta	x aswto	Fx PASSO	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
cm		cm	kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A 0.00	0 0.00	-62227 19.2	-2984	-335	0	-819	5959	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.12	0.36
1B 0.00	0 0.00	-62227 19.2	2708	-335	0	-819	-5450	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.61	0.11	0.33

1C	0	-62227	-2984	-753	0	-1936	5959	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.79	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-62227	2708	-753	0	-1936	-5450	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.74	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-61213	-2984	-335	0	-819	5959	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-61213	2708	-335	0	-819	-5450	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.61	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-61213	-2984	-753	0	-1936	5959	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.79	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-61213	2708	-753	0	-1936	-5450	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.74	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-62377	-2872	-91	0	-180	5721	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.57	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-62377	2596	-91	0	-180	-5212	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-62377	-2872	-997	0	-2575	5721	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.85	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-62377	2596	-997	0	-2575	-5212	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.80	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-61063	-2872	-91	0	-180	5721	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.57	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-61063	2596	-91	0	-180	-5212	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-61063	-2872	-997	0	-2575	5721	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.85	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-61063	2596	-997	0	-2575	-5212	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.80	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
2	0	-97450	-238	-853	0	-2160	440	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.06	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= --			asup= --			(e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2									
1A	175	-61787	-2984	-335	0	-287	752	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-61787	2708	-335	0	-287	-698	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-61787	-2984	-753	0	-673	752	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-61787	2708	-753	0	-673	-698	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.15	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-60773	-2984	-335	0	-287	752	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-60773	2708	-335	0	-287	-698	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-60773	-2984	-753	0	-673	752	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-60773	2708	-753	0	-673	-698	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.15	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-61937	-2872	-91	0	-75	709	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-61937	2596	-91	0	-75	-655	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.07	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-61937	-2872	-997	0	-885	709	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.18	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-61937	2596	-997	0	-885	-655	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.18	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-60623	-2872	-91	0	-75	709	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-60623	2596	-91	0	-75	-655	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.07	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-60623	-2872	-997	0	-885	709	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.18	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-60623	2596	-997	0	-885	-655	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.18	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
2	175	-96880	-238	-853	0	-752	48	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.06	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= --			asup= --			(e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2									
1A	350	-61347	-2984	-335	0	245	-4455	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-61347	2708	-335	0	245	4054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-61347	-2984	-753	0	591	-4455	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-61347	2708	-753	0	591	4054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-60333	-2984	-335	0	245	-4455	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-60333	2708	-335	0	245	4054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-60333	-2984	-753	0	591	-4455	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-60333	2708	-753	0	591	4054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-61497	-2872	-91	0	31	-4302	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-61497	2596	-91	0	31	3902	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.38	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													

1K	350	-61497	-2872	-997	0	805	-4302	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-61497	2596	-997	0	805	3902	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.46	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-60183	-2872	-91	0	31	-4302	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-60183	2596	-91	0	31	3902	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.38	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-60183	-2872	-997	0	805	-4302	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-60183	2596	-997	0	805	3902	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.46	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
2	350	-96310	-238	-853	0	656	-344	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.06	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 6 NI 12 NF 13 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 6

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm	cm	kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-30601	-759	-284	0	-753	2079	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-30601	574	-284	0	-753	-1396	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.25	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-30601	-759	-1577	0	-4127	2079	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-30601	574	-1577	0	-4127	-1396	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.54	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-24359	-759	-284	0	-753	2079	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-24359	574	-284	0	-753	-1396	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-24359	-759	-1577	0	-4127	2079	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-24359	574	-1577	0	-4127	-1396	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-30097	-781	425	0	1095	2068	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-30097	596	425	0	1095	-1386	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-30097	-781	-2285	0	-5974	2068	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.79	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-30097	596	-2285	0	-5974	-1386	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.73	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-24863	-781	425	0	1095	2068	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-24863	596	425	0	1095	-1386	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-24863	-781	-2285	0	-5974	2068	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.84	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-24863	596	-2285	0	-5974	-1386	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	0	-43150	-143	-1458	0	-3824	527	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.34	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-30166	-759	-284	0	-359	759	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-30166	574	-284	0	-359	-382	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.08	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-30166	-759	-1577	0	-1451	759	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-30166	574	-1577	0	-1451	-382	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-23924	-759	-284	0	-359	759	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-23924	574	-284	0	-359	-382	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-23924	-759	-1577	0	-1451	759	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-23924	574	-1577	0	-1451	-382	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-29662	-781	425	0	253	709	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-29662	596	425	0	253	-332	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-29662	-781	-2285	0	-2063	709	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													

[illegible]

```
apost= --      aant= --      ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2
```

[illegible]

```
apost= --      aant= --      ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2
```

ASTA NUM. 7 NI 3 NF 23 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 7

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

[illegible]

1M	0	-24246	-216	2933	0	5959	491	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.70	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-24246	953	2933	0	5959	-2463	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.88	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-24246	-216	-3352	0	-6567	491	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.76	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-24246	953	-3352	0	-6567	-2463	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.95	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
2	0	-44940	552	-336	0	-442	-1479	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.19	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-32585	-350	1957	0	557	161	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-32585	1087	1957	0	557	-916	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-32585	-350	-2376	0	-473	161	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-32585	1087	-2376	0	-473	-916	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-25185	-350	1957	0	557	161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-25185	1087	1957	0	557	-916	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-25185	-350	-2376	0	-473	161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-25185	1087	-2376	0	-473	-916	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-33959	-216	2933	0	804	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-33959	953	2933	0	804	-830	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.18	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-33959	-216	-3352	0	-720	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-33959	953	-3352	0	-720	-830	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-23811	-216	2933	0	804	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-23811	953	2933	0	804	-830	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-23811	-216	-3352	0	-720	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-23811	953	-3352	0	-720	-830	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
2	175	-44370	552	-336	0	112	-569	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.07	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-32150	-350	1957	0	-2891	-489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-32150	1087	1957	0	-2891	950	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-32150	-350	-2376	0	3666	-489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-32150	1087	-2376	0	3666	950	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-24750	-350	1957	0	-2891	-489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-24750	1087	1957	0	-2891	950	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-24750	-350	-2376	0	3666	-489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-24750	1087	-2376	0	3666	950	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-33524	-216	2933	0	-4351	-341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-33524	953	2933	0	-4351	803	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-33524	-216	-3352	0	5127	-341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-33524	953	-3352	0	5127	803	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-23376	-216	2933	0	-4351	-341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-23376	953	2933	0	-4351	803	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.55	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-23376	-216	-3352	0	5127	-341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-23376	953	-3352	0	5127	803	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
2	350	-43800	552	-336	0	666	342	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 8 NI 4 NF 22 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 9

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cmq/m	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-47082	-667	3313	0	6147	948	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.68	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-47082	1481	3313	0	6147	-3325	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.97	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-47082	-667	-1303	0	-2738	948	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-47082	1481	-1303	0	-2738	-3325	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.67	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-38258	-667	3313	0	6147	948	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.67	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-38258	1481	3313	0	6147	-3325	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.96	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-38258	-667	-1303	0	-2738	948	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-38258	1481	-1303	0	-2738	-3325	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.67	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-44980	-254	4420	0	8284	127	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.78	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-44980	1068	4420	0	8284	-2503	6.03	6.03	6.03	6.03	4	0.93	0.17	0.50
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-44980	-254	-2410	0	-4875	127	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.47	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-44980	1068	-2410	0	-4875	-2503	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.75	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-40360	-254	4420	0	8284	127	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.78	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-40360	1068	4420	0	8284	-2503	6.03	6.03	6.03	6.03	4	0.93	0.17	0.50
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-40360	-254	-2410	0	-4875	127	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-40360	1068	-2410	0	-4875	-2503	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.75	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	0	-65470	614	1663	0	2783	-1807	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.37	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	175	-46647	-667	3313	0	450	-261	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-46647	1481	3313	0	450	-772	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-46647	-667	-1303	0	-359	-261	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-46647	1481	-1303	0	-359	-772	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-37823	-667	3313	0	450	-261	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-37823	1481	3313	0	450	-772	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-37823	-667	-1303	0	-359	-261	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-37823	1481	-1303	0	-359	-772	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-44545	-254	4420	0	648	-359	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-44545	1068	4420	0	648	-675	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-44545	-254	-2410	0	-557	-359	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-44545	1068	-2410	0	-557	-675	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-39925	-254	4420	0	648	-359	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-39925	1068	4420	0	648	-675	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-39925	-254	-2410	0	-557	-359	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-39925	1068	-2410	0	-557	-675	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	175	-64900	614	1663	0	39	-793	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.09	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	350	-46212	-667	3313	0	-5247	-1470	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.66	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-46212	1481	3313	0	-5247	1780	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.69	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-46212	-667	-1303	0	2020	-1470	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													

1D	350	-46212	1481	-1303	0	2020	1780	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.41	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-37388	-667	3313	0	-5247	-1470	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.65	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-37388	1481	3313	0	-5247	1780	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.69	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-37388	-667	-1303	0	2020	-1470	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-37388	1481	-1303	0	2020	1780	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.41	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-44110	-254	4420	0	-6988	-844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.74	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-44110	1068	4420	0	-6988	1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.78	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-44110	-254	-2410	0	3761	-844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-44110	1068	-2410	0	3761	1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-39490	-254	4420	0	-6988	-844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.74	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-39490	1068	4420	0	-6988	1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.77	0.17	0.54
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-39490	-254	-2410	0	3761	-844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-39490	1068	-2410	0	3761	1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	350	-64330	614	1663	0	-2704	220	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.23	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 9 NI 5 NF 21 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 15

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-59489	-158	3001	0	5128	268	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.52	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-59489	1241	3001	0	5128	-3144	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.86	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-59489	-158	-1556	0	-3751	268	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.39	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-59489	1241	-1556	0	-3751	-3144	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.74	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-53811	-158	3001	0	5128	268	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.51	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-53811	1241	3001	0	5128	-3144	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.86	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-53811	-158	-1556	0	-3751	268	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-53811	1241	-1556	0	-3751	-3144	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.74	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-61177	179	4165	0	7406	-559	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.77	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-61177	904	4165	0	7406	-2317	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.97	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-61177	179	-2720	0	-6028	-559	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.64	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-61177	904	-2720	0	-6028	-2317	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.84	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-52123	179	4165	0	7406	-559	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.76	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-52123	904	4165	0	7406	-2317	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.96	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-52123	179	-2720	0	-6028	-559	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-52123	904	-2720	0	-6028	-2317	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.83	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	0	-89180	838	1182	0	1161	-2227	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.33	0.06	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-59049	-158	3001	0	-51	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-59049	1241	3001	0	-51	-1026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-59049	-158	-1556	0	-955	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-59049	1241	-1556	0	-955	-1026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

1E	175	-53371	-158	3001	0	-51	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-53371	1241	3001	0	-51	-1026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-53371	-158	-1556	0	-955	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-53371	1241	-1556	0	-955	-1026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-60737	179	4165	0	190	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-60737	904	4165	0	190	-786	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-60737	179	-2720	0	-1196	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-60737	904	-2720	0	-1196	-786	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.21	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-51683	179	4165	0	190	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-51683	904	4165	0	190	-786	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-51683	179	-2720	0	-1196	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-51683	904	-2720	0	-1196	-786	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.21	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	175	-88610	838	1182	0	-790	-844	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.06	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-58609	-158	3001	0	-5230	-394	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.54	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-58609	1241	3001	0	-5230	1092	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.62	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-58609	-158	-1556	0	1840	-394	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-58609	1241	-1556	0	1840	1092	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.30	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-52931	-158	3001	0	-5230	-394	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.54	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-52931	1241	3001	0	-5230	1092	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.61	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-52931	-158	-1556	0	1840	-394	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-52931	1241	-1556	0	1840	1092	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.30	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-60297	179	4165	0	-7026	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.68	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-60297	904	4165	0	-7026	744	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.75	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-60297	179	-2720	0	3636	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-60297	904	-2720	0	3636	744	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.43	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-51243	179	4165	0	-7026	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.66	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-51243	904	4165	0	-7026	744	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.74	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-51243	179	-2720	0	3636	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-51243	904	-2720	0	3636	744	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	350	-88040	838	1182	0	-2741	539	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.26	0.06	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 10 NI 2 NF 20 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 21

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-69729	-90	2095	0	4548	259	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-69729	1228	2095	0	4548	-3252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.84	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-69729	-90	-2213	0	-4233	259	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-69729	1228	-2213	0	-4233	-3252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.82	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-66131	-90	2095	0	4548	259	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.47	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													

1F	0	-66131	1228	2095	0	4548	-3252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.84	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-66131	-90	-2213	0	-4233	259	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-66131	1228	-2213	0	-4233	-3252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.81	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-70611	136	3109	0	6622	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.69	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-70611	1002	3109	0	6622	-2646	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.96	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-70611	136	-3227	0	-6307	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.66	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-70611	1002	-3227	0	-6307	-2646	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.93	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-65249	136	3109	0	6622	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.68	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-65249	1002	3109	0	6622	-2646	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.94	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-65249	136	-3227	0	-6307	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.65	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-65249	1002	-3227	0	-6307	-2646	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.91	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
2	0	-107900	890	-178	0	70	-2337	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.08	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-69294	-90	2095	0	887	45	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-69294	1228	2095	0	887	-1159	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-69294	-90	-2213	0	-354	45	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-69294	1228	-2213	0	-354	-1159	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.20	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-65696	-90	2095	0	887	45	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-65696	1228	2095	0	887	-1159	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-65696	-90	-2213	0	-354	45	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-65696	1228	-2213	0	-354	-1159	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-70176	136	3109	0	1186	-165	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-70176	1002	3109	0	1186	-949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.23	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-70176	136	-3227	0	-653	-165	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.08	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-70176	1002	-3227	0	-653	-949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-64814	136	3109	0	1186	-165	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-64814	1002	3109	0	1186	-949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.23	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-64814	136	-3227	0	-653	-165	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.08	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-64814	1002	-3227	0	-653	-949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
2	175	-107300	890	-178	0	400	-869	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.08	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-68859	-90	2095	0	-2785	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-68859	1228	2095	0	-2785	933	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-68859	-90	-2213	0	3513	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-68859	1228	-2213	0	3513	933	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-65261	-90	2095	0	-2785	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-65261	1228	2095	0	-2785	933	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-65261	-90	-2213	0	3513	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-65261	1228	-2213	0	3513	933	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-69741	136	3109	0	-4261	17	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-69741	1002	3109	0	-4261	748	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.50	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-69741	136	-3227	0	4989	17	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-69741	1002	-3227	0	4989	748	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.57	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-64379	136	3109	0	-4261	17	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													

1N	350	-64379	1002	3109	0	-4261	748	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-64379	136	-3227	0	4989	17	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-64379	1002	-3227	0	4989	748	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
2	350	-106700	890	-178	0	694	599	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.08	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 11 NI 6 NF 19 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 24

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg		kg*m						cmq			Fx,M	Bielle V,Mx
1A	0	-39341	-418	1066	0	2772	1000	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-39341	1066	1066	0	2772	-2863	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.61	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-39341	-418	-1555	0	-4007	1000	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-39341	1066	-1555	0	-4007	-2863	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.72	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-36279	-418	1066	0	2772	1000	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-36279	1066	1066	0	2772	-2863	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.61	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-36279	-418	-1555	0	-4007	1000	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-36279	1066	-1555	0	-4007	-2863	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.72	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-40046	-324	1674	0	4360	689	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-40046	971	1674	0	4360	-2553	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.71	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-40046	-324	-2164	0	-5595	689	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-40046	971	-2164	0	-5595	-2553	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.82	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-35574	-324	1674	0	4360	689	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-35574	971	1674	0	4360	-2553	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.71	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-35574	-324	-2164	0	-5595	689	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.59	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-35574	971	-2164	0	-5595	-2553	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.82	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
2	0	-57040	497	-465	0	-1169	-1430	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.22	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-38901	-418	1066	0	880	234	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-38901	1066	1066	0	880	-1029	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.21	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-38901	-418	-1555	0	-1307	234	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-38901	1066	-1555	0	-1307	-1029	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.25	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-35839	-418	1066	0	880	234	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-35839	1066	1066	0	880	-1029	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.21	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-35839	-418	-1555	0	-1307	234	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-35839	1066	-1555	0	-1307	-1029	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.25	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-39606	-324	1674	0	1399	90	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-39606	971	1674	0	1399	-884	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-39606	-324	-2164	0	-1825	90	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-39606	971	-2164	0	-1825	-884	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-35134	-324	1674	0	1399	90	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-35134	971	1674	0	1399	-884	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

1O	175	-35134	-324	-2164	0	-1825	90	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-35134	971	-2164	0	-1825	-884	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
2	175	-56470	497	-465	0	-402	-611	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.09	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-38461	-418	1066	0	-1012	-531	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-38461	1066	1066	0	-1012	805	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-38461	-418	-1555	0	1393	-531	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-38461	1066	-1555	0	1393	805	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.23	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-35399	-418	1066	0	-1012	-531	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-35399	1066	1066	0	-1012	805	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-35399	-418	-1555	0	1393	-531	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-35399	1066	-1555	0	1393	805	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.23	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-39166	-324	1674	0	-1562	-510	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.20	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-39166	971	1674	0	-1562	784	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-39166	-324	-2164	0	1944	-510	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-39166	971	-2164	0	1944	784	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-34694	-324	1674	0	-1562	-510	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.20	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-34694	971	1674	0	-1562	784	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-34694	-324	-2164	0	1944	-510	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-34694	971	-2164	0	1944	784	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
2	350	-55900	497	-465	0	365	208	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.05	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 13 NI 49 NF 48 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 16

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
cm	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle
cmq/m													V,Mx	
1A	0	-43145	-1129	1745	0	3108	2663	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.62	0.07
0.00	0.00	19.2												
1B	0	-43145	761	1745	0	3108	-1827	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.51	0.07
0.00	0.00	19.2												
1C	0	-43145	-1129	-1367	0	-2774	2663	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.05
0.00	0.00	19.2												
1D	0	-43145	761	-1367	0	-2774	-1827	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.05
0.00	0.00	19.2												
1E	0	-36495	-1129	1745	0	3108	2663	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.61	0.07
0.00	0.00	19.2												
1F	0	-36495	761	1745	0	3108	-1827	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.51	0.07
0.00	0.00	19.2												
1G	0	-36495	-1129	-1367	0	-2774	2663	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.05
0.00	0.00	19.2												
1H	0	-36495	761	-1367	0	-2774	-1827	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.48	0.05
0.00	0.00	19.2												
1I	0	-43693	-685	2380	0	4366	1590	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.09
0.00	0.00	19.2												
1J	0	-43693	317	2380	0	4366	-754	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.09
0.00	0.00	19.2												
1K	0	-43693	-685	-2002	0	-4031	1590	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.08
0.00	0.00	19.2												
1L	0	-43693	317	-2002	0	-4031	-754	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.08
0.00	0.00	19.2												
1M	0	-35947	-685	2380	0	4366	1590	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.09
0.00	0.00	19.2												
1N	0	-35947	317	2380	0	4366	-754	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.09
0.00	0.00	19.2												
1O	0	-35947	-685	-2002	0	-4031	1590	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.08
0.00	0.00	19.2												

1P	0	-35947	317	-2002	0	-4031	-754	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
2	0	-62120	-258	279	0	230	583	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-42710	-1129	1745	0	72	706	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-42710	761	1745	0	72	-476	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-42710	-1129	-1367	0	-361	706	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-42710	761	-1367	0	-361	-476	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-36060	-1129	1745	0	72	706	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-36060	761	1745	0	72	-476	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-36060	-1129	-1367	0	-361	706	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-36060	761	-1367	0	-361	-476	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-43258	-685	2380	0	217	407	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-43258	317	2380	0	217	-177	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-43258	-685	-2002	0	-506	407	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-43258	317	-2002	0	-506	-177	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-35512	-685	2380	0	217	407	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-35512	317	2380	0	217	-177	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-35512	-685	-2002	0	-506	407	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-35512	317	-2002	0	-506	-177	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
2	175	-61550	-258	279	0	-231	158	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-42275	-1129	1745	0	-2965	-1252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-42275	761	1745	0	-2965	875	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-42275	-1129	-1367	0	2052	-1252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.34	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-42275	761	-1367	0	2052	875	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-35625	-1129	1745	0	-2965	-1252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-35625	761	1745	0	-2965	875	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-35625	-1129	-1367	0	2052	-1252	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.34	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-35625	761	-1367	0	2052	875	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-42823	-685	2380	0	-3932	-776	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-42823	317	2380	0	-3932	399	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.41	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-42823	-685	-2002	0	3019	-776	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-42823	317	-2002	0	3019	399	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.32	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-35077	-685	2380	0	-3932	-776	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-35077	317	2380	0	-3932	399	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-35077	-685	-2002	0	3019	-776	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-35077	317	-2002	0	3019	399	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
2	350	-60980	-258	279	0	-691	-268	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 14 NI 50 NF 47 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 11

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
--	--													--

cm			kg		kg*m			cmq				Fx,M		Bielle		V,Mx	
cmq/m			cm														

1A	0	-46742	-3769	1177	0	2263	6932	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.91	0.15	0.46		
0.00	0.00	19.2															
1B	0	-46742	2928	1177	0	2263	-5926	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.81	0.12	0.36		
0.00	0.00	19.2															
1C	0	-46742	-3769	-368	0	-869	6932	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.74	0.15	0.46		
0.00	0.00	19.2															
1D	0	-46742	2928	-368	0	-869	-5926	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.65	0.12	0.36		
0.00	0.00	19.2															
1E	0	-24458	-3769	1177	0	2263	6932	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.96	0.16	0.49		
0.00	0.00	19.2															
1F	0	-24458	2928	1177	0	2263	-5926	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.86	0.12	0.38		
0.00	0.00	19.2															
1G	0	-24458	-3769	-368	0	-869	6932	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.83	0.16	0.49		
0.00	0.00	19.2															
1H	0	-24458	2928	-368	0	-869	-5926	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.72	0.12	0.38		
0.00	0.00	19.2															
1I	0	-45034	-2633	1340	0	2593	4724	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.75	0.10	0.32		
0.00	0.00	19.2															
1J	0	-45034	1793	1340	0	2593	-3718	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.07	0.22		
0.00	0.00	19.2															
1K	0	-45034	-2633	-531	0	-1199	4724	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.58	0.10	0.32		
0.00	0.00	19.2															
1L	0	-45034	1793	-531	0	-1199	-3718	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.48	0.07	0.22		
0.00	0.00	19.2															
1M	0	-26166	-2633	1340	0	2593	4724	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.75	0.11	0.33		
0.00	0.00	19.2															
1N	0	-26166	1793	1340	0	2593	-3718	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.66	0.07	0.23		
0.00	0.00	19.2															
1O	0	-26166	-2633	-531	0	-1199	4724	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.61	0.11	0.33		
0.00	0.00	19.2															
1P	0	-26166	1793	-531	0	-1199	-3718	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.07	0.23		
0.00	0.00	19.2															
2	0	-54710	-617	610	0	1043	714	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.16	0.03	0.07		
0.00	0.00	19.2															
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2																	
1A	175	-46302	-3769	1177	0	243	378	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.15	0.46		
0.00	0.00	19.2															
1B	175	-46302	2928	1177	0	243	-759	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.12	0.36		
0.00	0.00	19.2															
1C	175	-46302	-3769	-368	0	-184	378	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.15	0.46		
0.00	0.00	19.2															
1D	175	-46302	2928	-368	0	-184	-759	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.12	0.36		
0.00	0.00	19.2															
1E	175	-24018	-3769	1177	0	243	378	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.16	0.49		
0.00	0.00	19.2															
1F	175	-24018	2928	1177	0	243	-759	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.12	0.38		
0.00	0.00	19.2															
1G	175	-24018	-3769	-368	0	-184	378	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.16	0.49		
0.00	0.00	19.2															
1H	175	-24018	2928	-368	0	-184	-759	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.12	0.38		
0.00	0.00	19.2															
1I	175	-44594	-2633	1340	0	287	157	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.10	0.32		
0.00	0.00	19.2															
1J	175	-44594	1793	1340	0	287	-539	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.07	0.22		
0.00	0.00	19.2															
1K	175	-44594	-2633	-531	0	-228	157	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.10	0.32		
0.00	0.00	19.2															
1L	175	-44594	1793	-531	0	-228	-539	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.07	0.22		
0.00	0.00	19.2															
1M	175	-25726	-2633	1340	0	287	157	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.11	0.33		
0.00	0.00	19.2															
1N	175	-25726	1793	1340	0	287	-539	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.07	0.23		
0.00	0.00	19.2															
1O	175	-25726	-2633	-531	0	-228	157	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.33		
0.00	0.00	19.2															
1P	175	-25726	1793	-531	0	-228	-539	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.07	0.23		
0.00	0.00	19.2															
2	175	-54140	-617	610	0	36	-304	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.03	0.03	0.07		
0.00	0.00	19.2															
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2																	
1A	350	-45862	-3769	1177	0	-1778	-6176	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.78	0.15	0.46		
0.00	0.00	19.2															
1B	350	-45862	2928	1177	0	-1778	4407	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.62	0.12	0.36		
0.00	0.00	19.2															
1C	350	-45862	-3769	-368	0	502	-6176	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.63	0.15	0.46		
0.00	0.00	19.2															
1D	350	-45862	2928	-368	0	502	4407	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.36		
0.00	0.00	19.2															
1E	350	-23578	-3769	1177	0	-1778	-6176	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.84	0.16	0.50		
0.00	0.00	19.2															
1F	350	-23578	2928	1177	0	-1778	4407	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.65	0.12	0.39		
0.00	0.00	19.2															

1G	350	-23578	-3769	-368	0	502	-6176	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.73	0.16	0.50
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-23578	2928	-368	0	502	4407	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-44154	-2633	1340	0	-2019	-4409	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.65	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-44154	1793	1340	0	-2019	2641	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-44154	-2633	-531	0	743	-4409	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-44154	1793	-531	0	743	2641	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.33	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-25286	-2633	1340	0	-2019	-4409	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.67	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-25286	1793	1340	0	-2019	2641	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-25286	-2633	-531	0	743	-4409	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-25286	1793	-531	0	743	2641	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
2	350	-53570	-617	610	0	-971	-1322	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.19	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 15 NI 51 NF 52 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 10

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m					cmq			Fx,M	Bielle V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-54884	-3035	892	0	1827	6238	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.80	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-54884	3793	892	0	1827	-6556	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.83	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-54884	-3035	-373	0	-916	6238	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.69	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-54884	3793	-373	0	-916	-6556	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.72	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-26236	-3035	892	0	1827	6238	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.83	0.13	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-26236	3793	892	0	1827	-6556	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.86	0.16	0.48
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-26236	-3035	-373	0	-916	6238	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.74	0.13	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-26236	3793	-373	0	-916	-6556	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.78	0.16	0.48
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-49449	-1728	1108	0	2304	3788	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.63	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-49449	2486	1108	0	2304	-4106	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-49449	-1728	-588	0	-1393	3788	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.51	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-49449	2486	-588	0	-1393	-4106	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-31671	-1728	1108	0	2304	3788	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.63	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-31671	2486	1108	0	2304	-4106	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-31671	-1728	-588	0	-1393	3788	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.51	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-31671	2486	-588	0	-1393	-4106	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	0	-61930	599	404	0	701	-272	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.09	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-54449	-3035	892	0	291	887	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.12	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-54449	3793	892	0	291	44	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-54449	-3035	-373	0	-237	887	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-54449	3793	-373	0	-237	44	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-25801	-3035	892	0	291	887	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.13	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-25801	3793	892	0	291	44	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.16	0.48
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-25801	-3035	-373	0	-237	887	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.13	0.38
0.00	0.00	19.2													

1H	175	-25801	3793	-373	0	-237	44	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.16	0.48
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-49014	-1728	1108	0	390	725	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-49014	2486	1108	0	390	206	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.07	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-49014	-1728	-588	0	-336	725	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-49014	2486	-588	0	-336	206	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-31236	-1728	1108	0	390	725	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-31236	2486	1108	0	390	206	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.07	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-31236	-1728	-588	0	-336	725	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-31236	2486	-588	0	-336	206	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	175	-61360	599	404	0	34	716	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.06	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-54014	-3035	892	0	-1245	-4464	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.56	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-54014	3793	892	0	-1245	6644	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.77	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-54014	-3035	-373	0	441	-4464	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-54014	3793	-373	0	441	6644	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.68	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-25366	-3035	892	0	-1245	-4464	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-25366	3793	892	0	-1245	6644	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.82	0.16	0.48
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-25366	-3035	-373	0	441	-4464	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-25366	3793	-373	0	441	6644	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.76	0.16	0.48
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-48579	-1728	1108	0	-1524	-2338	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-48579	2486	1108	0	-1524	4518	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.60	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-48579	-1728	-588	0	720	-2338	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.30	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-48579	2486	-588	0	720	4518	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-30801	-1728	1108	0	-1524	-2338	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-30801	2486	1108	0	-1524	4518	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.59	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-30801	-1728	-588	0	720	-2338	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.30	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-30801	2486	-588	0	720	4518	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	350	-60790	599	404	0	-633	1705	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.18	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 16 NI 53 NF 54 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 12

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-41531	-1489	857	0	1970	2706	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-41531	1657	857	0	1970	-2775	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-41531	-1489	-214	0	-562	2706	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-41531	1657	-214	0	-562	-2775	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.32	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-32709	-1489	857	0	1970	2706	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-32709	1657	857	0	1970	-2775	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-32709	-1489	-214	0	-562	2706	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-32709	1657	-214	0	-562	-2775	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

1I	0	-40232	-1055	1061	0	2491	1993	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-40232	1223	1061	0	2491	-2063	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-40232	-1055	-418	0	-1083	1993	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-40232	1223	-418	0	-1083	-2063	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.32	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-34008	-1055	1061	0	2491	1993	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-34008	1223	1061	0	2491	-2063	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-34008	-1055	-418	0	-1083	1993	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-34008	1223	-418	0	-1083	-2063	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.32	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
2	0	-57450	138	466	0	1012	-69	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.12	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	175	-41096	-1489	857	0	502	91	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.07	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-41096	1657	857	0	502	116	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-41096	-1489	-214	0	-156	91	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-41096	1657	-214	0	-156	116	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-32274	-1489	857	0	502	91	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-32274	1657	857	0	502	116	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-32274	-1489	-214	0	-156	91	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-32274	1657	-214	0	-156	116	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-39797	-1055	1061	0	666	138	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-39797	1223	1061	0	666	69	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-39797	-1055	-418	0	-319	138	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-39797	1223	-418	0	-319	69	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-33573	-1055	1061	0	666	138	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-33573	1223	1061	0	666	69	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-33573	-1055	-418	0	-319	138	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-33573	1223	-418	0	-319	69	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
2	175	-56880	138	466	0	244	158	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.04	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	350	-40661	-1489	857	0	-966	-2524	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.35	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-40661	1657	857	0	-966	3007	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.39	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-40661	-1489	-214	0	250	-2524	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.26	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-40661	1657	-214	0	250	3007	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.30	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-31839	-1489	857	0	-966	-2524	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.35	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-31839	1657	857	0	-966	3007	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.39	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-31839	-1489	-214	0	250	-2524	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-31839	1657	-214	0	250	3007	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-39362	-1055	1061	0	-1160	-1717	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.30	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-39362	1223	1061	0	-1160	2201	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-39362	-1055	-418	0	444	-1717	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.21	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-39362	1223	-418	0	444	2201	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-33138	-1055	1061	0	-1160	-1717	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.30	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-33138	1223	1061	0	-1160	2201	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-33138	-1055	-418	0	444	-1717	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.21	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-33138	1223	-418	0	444	2201	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.25	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													

2 350 -56310 138 466 0 -525 386 6.03 6.03 4.02 4.02 3 0.08 0.02 0.06
 0.00 0.00 19.2

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 17 NI 56 NF 55 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 13

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cmq/m	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-51690	-2607	783	0	1885	4722	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-51690	2428	783	0	1885	-5255	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.71	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-51690	-2607	-303	0	-756	4722	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.53	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-51690	2428	-303	0	-756	-5255	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.58	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-44890	-2607	783	0	1885	4722	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-44890	2428	783	0	1885	-5255	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.71	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-44890	-2607	-303	0	-756	4722	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-44890	2428	-303	0	-756	-5255	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.57	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-51131	-1765	1028	0	2449	3080	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.59	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-51131	1586	1028	0	2449	-3612	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.63	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-51131	-1765	-548	0	-1320	3080	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-51131	1586	-548	0	-1320	-3612	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-45449	-1765	1028	0	2449	3080	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.58	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-45449	1586	1028	0	2449	-3612	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.63	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-45449	-1765	-548	0	-1320	3080	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-45449	1586	-548	0	-1320	-3612	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	0	-74420	-200	340	0	800	-274	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-51250	-2607	783	0	539	151	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-51250	2428	783	0	539	-1014	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-51250	-2607	-303	0	-202	151	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-51250	2428	-303	0	-202	-1014	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.12	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-44450	-2607	783	0	539	151	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-44450	2428	783	0	539	-1014	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-44450	-2607	-303	0	-202	151	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-44450	2428	-303	0	-202	-1014	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.12	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-50691	-1765	1028	0	673	-19	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-50691	1586	1028	0	673	-844	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-50691	-1765	-548	0	-337	-19	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-50691	1586	-548	0	-337	-844	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.12	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-45009	-1765	1028	0	673	-19	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-45009	1586	1028	0	673	-844	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-45009	-1765	-548	0	-337	-19	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-45009	1586	-548	0	-337	-844	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.12	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	175	-73850	-200	340	0	240	-644	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	350	-50810	-2607	783	0	-808	-4403	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-50810	2428	783	0	-808	3245	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-50810	-2607	-303	0	353	-4403	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-50810	2428	-303	0	353	3245	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-44010	-2607	783	0	-808	-4403	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-44010	2428	783	0	-808	3245	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.39	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-44010	-2607	-303	0	353	-4403	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-44010	2428	-303	0	353	3245	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-50251	-1765	1028	0	-1102	-3101	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-50251	1586	1028	0	-1102	1942	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-50251	-1765	-548	0	646	-3101	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-50251	1586	-548	0	646	1942	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.26	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-44569	-1765	1028	0	-1102	-3101	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-44569	1586	1028	0	-1102	1942	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-44569	-1765	-548	0	646	-3101	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-44569	1586	-548	0	646	1942	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	350	-73280	-200	340	0	-320	-973	6.03	6.03	4.02	4.02	6	0.46	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 18 NI 57 NF 58 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 20

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg				kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-54945	-1093	1708	0	3090	2760	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-54945	846	1708	0	3090	-2026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.53	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-54945	-1093	-914	0	-2098	2760	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.55	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-54945	846	-914	0	-2098	-2026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-51815	-1093	1708	0	3090	2760	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-51815	846	1708	0	3090	-2026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.53	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-51815	-1093	-914	0	-2098	2760	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.55	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-51815	846	-914	0	-2098	-2026	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-55409	-809	2484	0	4635	2053	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.68	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-55409	562	2484	0	4635	-1319	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-55409	-809	-1690	0	-3643	2053	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-55409	562	-1690	0	-3643	-1319	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-51351	-809	2484	0	4635	2053	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.67	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-51351	562	2484	0	4635	-1319	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.58	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-51351	-809	-1690	0	-3643	2053	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.58	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-51351	562	-1690	0	-3643	-1319	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
2	0	-82840	-173	602	0	759	518	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-54505	-1093	1708	0	140	860	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-54505	846	1708	0	140	-533	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-54505	-1093	-914	0	-458	860	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-54505	846	-914	0	-458	-533	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-51375	-1093	1708	0	140	860	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-51375	846	1708	0	140	-533	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.08	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-51375	-1093	-914	0	-458	860	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-51375	846	-914	0	-458	-533	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-54969	-809	2484	0	328	650	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-54969	562	2484	0	328	-323	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-54969	-809	-1690	0	-646	650	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-54969	562	-1690	0	-646	-323	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-50911	-809	2484	0	328	650	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-50911	562	2484	0	328	-323	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-50911	-809	-1690	0	-646	650	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-50911	562	-1690	0	-646	-323	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
2	175	-82270	-173	602	0	-235	233	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-54065	-1093	1708	0	-2810	-1041	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-54065	846	1708	0	-2810	960	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-54065	-1093	-914	0	1182	-1041	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-54065	846	-914	0	1182	960	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.23	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-50935	-1093	1708	0	-2810	-1041	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-50935	846	1708	0	-2810	960	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.37	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-50935	-1093	-914	0	1182	-1041	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-50935	846	-914	0	1182	960	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.23	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-54529	-809	2484	0	-3979	-753	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-54529	562	2484	0	-3979	672	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-54529	-809	-1690	0	2351	-753	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-54529	562	-1690	0	2351	672	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.30	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-50471	-809	2484	0	-3979	-753	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-50471	562	2484	0	-3979	672	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-50471	-809	-1690	0	2351	-753	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-50471	562	-1690	0	2351	672	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.30	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
2	350	-81700	-173	602	0	-1228	-53	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 19 NI 60 NF 59 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)
PIL. NUM. 25
armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
--	--													--
	cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle V,Mx
cmq/m														

1A	0	-78298	-2972	830	0	2025	6746	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.91	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-78298	2924	830	0	2025	-5377	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.78	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-78298	-2972	-175	0	-46	6746	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.69	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-78298	2924	-175	0	-46	-5377	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-67802	-2972	830	0	2025	6746	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.89	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-67802	2924	830	0	2025	-5377	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.76	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-67802	-2972	-175	0	-46	6746	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.67	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-67802	2924	-175	0	-46	-5377	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.53	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-78716	-2457	1170	0	2715	5645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.90	0.11	0.30
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-78716	2409	1170	0	2715	-4276	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.77	0.11	0.29
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-78716	-2457	-515	0	-736	5645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.65	0.11	0.30
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-78716	2409	-515	0	-736	-4276	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.51	0.11	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-67384	-2457	1170	0	2715	5645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.87	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-67384	2409	1170	0	2715	-4276	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.74	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-67384	-2457	-515	0	-736	5645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.63	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-67384	2409	-515	0	-736	-4276	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.50	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	0	-111000	-119	470	0	1461	1147	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.27	0.05	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-77863	-2972	830	0	606	1549	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.23	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-77863	2924	830	0	606	-258	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-77863	-2972	-175	0	293	1549	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.19	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-77863	2924	-175	0	293	-258	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-67367	-2972	830	0	606	1549	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.22	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-67367	2924	830	0	606	-258	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-67367	-2972	-175	0	293	1549	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.18	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-67367	2924	-175	0	293	-258	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-78281	-2457	1170	0	700	1347	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.22	0.11	0.30
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-78281	2409	1170	0	700	-56	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.11	0.29
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-78281	-2457	-515	0	198	1347	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.11	0.30
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-78281	2409	-515	0	198	-56	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.11	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-66949	-2457	1170	0	700	1347	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.21	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-66949	2409	1170	0	700	-56	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-66949	-2457	-515	0	198	1347	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.15	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-66949	2409	-515	0	198	-56	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	175	-110450	-119	470	0	685	950	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.16	0.04	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-77428	-2972	830	0	-814	-3654	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.56	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-77428	2924	830	0	-814	4856	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.58	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-77428	-2972	-175	0	631	-3654	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-77428	2924	-175	0	631	4856	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.56	0.13	0.36
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-66932	-2972	830	0	-814	-3654	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-66932	2924	830	0	-814	4856	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.56	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-66932	-2972	-175	0	631	-3654	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-66932	2924	-175	0	631	4856	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													

1I	350	-77846	-2457	1170	0	-1314	-2957	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.11	0.30
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-77846	2409	1170	0	-1314	4159	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.57	0.11	0.29
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-77846	-2457	-515	0	1132	-2957	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.43	0.11	0.30
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-77846	2409	-515	0	1132	4159	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.11	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-66514	-2457	1170	0	-1314	-2957	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.44	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-66514	2409	1170	0	-1314	4159	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-66514	-2457	-515	0	1132	-2957	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-66514	2409	-515	0	1132	4159	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.53	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	350	-109900	-119	470	0	-91	729	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.04	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 20 NI 61 NF 62 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 26

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-87846	-3202	996	0	2369	5496	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.87	0.17	0.39
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-87846	2077	996	0	2369	-5046	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.83	0.11	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-87846	-3202	136	0	287	5496	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.61	0.17	0.39
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-87846	2077	136	0	287	-5046	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.57	0.11	0.25
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-80134	-3202	996	0	2369	5496	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.84	0.15	0.39
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-80134	2077	996	0	2369	-5046	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.80	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-80134	-3202	136	0	287	5496	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.59	0.15	0.39
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-80134	2077	136	0	287	-5046	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-87079	-2733	1343	0	3177	4548	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.89	0.14	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-87079	1608	1343	0	3177	-4098	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.85	0.08	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-87079	-2733	-212	0	-520	4548	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.14	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-87079	1608	-212	0	-520	-4098	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.49	0.08	0.20
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-80901	-2733	1343	0	3177	4548	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.87	0.13	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-80901	1608	1343	0	3177	-4098	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.83	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-80901	-2733	-212	0	-520	4548	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.13	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-80901	1608	-212	0	-520	-4098	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.48	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
2	0	-130200	-807	874	0	2057	304	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.23	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-87406	-3202	996	0	683	-52	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.17	0.39
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-87406	2077	996	0	683	-1355	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.23	0.11	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-87406	-3202	136	0	107	-52	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.17	0.39
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-87406	2077	136	0	107	-1355	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.15	0.11	0.25
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-79694	-3202	996	0	683	-52	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.15	0.39
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-79694	2077	996	0	683	-1355	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.22	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-79694	-3202	136	0	107	-52	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.15	0.39
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-79694	2077	136	0	107	-1355	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.15	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-86639	-2733	1343	0	883	-180	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.15	0.14	0.33
0.00	0.00	19.2													

1J	175	-86639	1608	1343	0	883	-1227	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.24	0.08	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-86639	-2733	-212	0	-92	-180	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.14	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-86639	1608	-212	0	-92	-1227	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.14	0.08	0.20
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-80461	-2733	1343	0	883	-180	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.15	0.13	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-80461	1608	1343	0	883	-1227	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.24	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-80461	-2733	-212	0	-92	-180	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.13	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-80461	1608	-212	0	-92	-1227	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.14	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
2	175	-129600	-807	874	0	616	-1028	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.18	0.22	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-86966	-3202	996	0	-1003	-5600	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.70	0.16	0.39
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-86966	2077	996	0	-1003	2337	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.11	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-86966	-3202	136	0	-73	-5600	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.60	0.16	0.39
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-86966	2077	136	0	-73	2337	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.11	0.25
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-79254	-3202	996	0	-1003	-5600	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.68	0.14	0.39
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-79254	2077	996	0	-1003	2337	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-79254	-3202	136	0	-73	-5600	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.58	0.14	0.39
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-79254	2077	136	0	-73	2337	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-86199	-2733	1343	0	-1411	-4908	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.68	0.14	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-86199	1608	1343	0	-1411	1645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.08	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-86199	-2733	-212	0	335	-4908	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.14	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-86199	1608	-212	0	335	1645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.21	0.08	0.20
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-80021	-2733	1343	0	-1411	-4908	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.66	0.12	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-80021	1608	1343	0	-1411	1645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.35	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-80021	-2733	-212	0	335	-4908	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.12	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-80021	1608	-212	0	335	1645	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.20	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
2	350	-129000	-807	874	0	-826	-2359	6.03	6.03	4.02	4.02	6	0.80	0.21	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 28 NI 38 NF 37 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 27

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg				kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-42142	-3150	1197	0	2208	8126	6.03	6.03	6.03	6.03	4	0.88	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-42142	870	1197	0	2208	-2054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-42142	-3150	252	0	211	8126	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.77	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-42142	870	252	0	211	-2054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.21	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-38498	-3150	1197	0	2208	8126	6.03	6.03	6.03	6.03	4	0.88	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-38498	870	1197	0	2208	-2054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-38498	-3150	252	0	211	8126	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.78	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-38498	870	252	0	211	-2054	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.21	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-42482	-2766	1707	0	3254	7076	6.03	6.03	6.03	6.03	4	0.93	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-42482	486	1707	0	3254	-1004	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

1K	0	-42482	-2766	-257	0	-834	7076	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.75	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-42482	486	-257	0	-834	-1004	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.20	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-38158	-2766	1707	0	3254	7076	6.03	6.03	6.03	6.03	4	0.93	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-38158	486	1707	0	3254	-1004	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-38158	-2766	-257	0	-834	7076	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.74	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-38158	486	-257	0	-834	-1004	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.20	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
2	0	-61910	-1746	1103	0	1839	4656	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.51	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-41708	-3150	1197	0	182	2726	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.27	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-41708	870	1197	0	182	-415	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-41708	-3150	252	0	-155	2726	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.27	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-41708	870	252	0	-155	-415	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-38062	-3150	1197	0	182	2726	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-38062	870	1197	0	182	-415	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-38062	-3150	252	0	-155	2726	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-38062	870	252	0	-155	-415	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-42047	-2766	1707	0	338	2348	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-42047	486	1707	0	338	-37	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-42047	-2766	-257	0	-311	2348	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-42047	486	-257	0	-311	-37	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-37723	-2766	1707	0	338	2348	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-37723	486	1707	0	338	-37	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-37723	-2766	-257	0	-311	2348	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-37723	486	-257	0	-311	-37	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
2	175	-61340	-1746	1103	0	19	1775	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.15	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-41272	-3150	1197	0	-1845	-2674	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-41272	870	1197	0	-1845	1224	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.35	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-41272	-3150	252	0	-521	-2674	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-41272	870	252	0	-521	1224	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.17	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-37628	-3150	1197	0	-1845	-2674	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-37628	870	1197	0	-1845	1224	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.35	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-37628	-3150	252	0	-521	-2674	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.31	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-37628	870	252	0	-521	1224	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.17	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-41612	-2766	1707	0	-2578	-2380	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-41612	486	1707	0	-2578	930	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-41612	-2766	-257	0	213	-2380	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.24	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-41612	486	-257	0	213	930	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-37288	-2766	1707	0	-2578	-2380	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-37288	486	1707	0	-2578	930	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-37288	-2766	-257	0	213	-2380	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.24	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-37288	486	-257	0	213	930	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
2	350	-60770	-1746	1103	0	-1802	-1106	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.26	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 29 NI 35 NF 36 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)
PIL. NUM. 22
 armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
--															
cm			kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m		cm													
1A	0	-45719	-1146	2115	0	3776	3034	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.72	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-45719	383	2115	0	3776	-1022	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.47	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-45719	-1146	-319	0	-989	3034	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-45719	383	-319	0	-989	-1022	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-39781	-1146	2115	0	3776	3034	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.72	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-39781	383	2115	0	3776	-1022	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.47	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-39781	-1146	-319	0	-989	3034	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-39781	383	-319	0	-989	-1022	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-48630	-864	3388	0	6253	2281	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.85	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-48630	101	3388	0	6253	-269	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.61	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-48630	-864	-1592	0	-3467	2281	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-48630	101	-1592	0	-3467	-269	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-36870	-864	3388	0	6253	2281	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.84	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-36870	101	3388	0	6253	-269	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.62	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-36870	-864	-1592	0	-3467	2281	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-36870	101	-1592	0	-3467	-269	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	0	-66370	-592	1363	0	2116	1560	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.30	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	175	-45279	-1146	2115	0	164	1066	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-45279	383	2115	0	164	-313	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-45279	-1146	-319	0	-341	1066	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-45279	383	-319	0	-341	-313	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.02	0.04
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-39341	-1146	2115	0	164	1066	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-39341	383	2115	0	164	-313	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-39341	-1146	-319	0	-341	1066	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-39341	383	-319	0	-341	-313	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.02	0.04
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-48190	-864	3388	0	414	806	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-48190	101	3388	0	414	-53	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-48190	-864	-1592	0	-591	806	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-48190	101	-1592	0	-591	-53	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-36430	-864	3388	0	414	806	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-36430	101	3388	0	414	-53	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-36430	-864	-1592	0	-591	806	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-36430	101	-1592	0	-591	-53	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	175	-65800	-592	1363	0	-134	583	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.07	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	350	-44839	-1146	2115	0	-3448	-902	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													

1B	350	-44839	383	2115	0	-3448	396	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-44839	-1146	-319	0	308	-902	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-44839	383	-319	0	308	396	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.08	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-38901	-1146	2115	0	-3448	-902	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-38901	383	2115	0	-3448	396	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-38901	-1146	-319	0	308	-902	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-38901	383	-319	0	308	396	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.08	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-47750	-864	3388	0	-5424	-669	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.58	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-47750	101	3388	0	-5424	163	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.52	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-47750	-864	-1592	0	2284	-669	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-47750	101	-1592	0	2284	163	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.23	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-35990	-864	3388	0	-5424	-669	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-35990	101	3388	0	-5424	163	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-35990	-864	-1592	0	2284	-669	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-35990	101	-1592	0	2284	163	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	350	-65230	-592	1363	0	-2384	-394	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.21	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 31 NI 31 NF 32 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 18

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-37771	-989	1380	0	2577	2659	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.57	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-37771	581	1380	0	2577	-1465	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.41	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-37771	-989	-999	0	-1905	2659	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.51	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-37771	581	-999	0	-1905	-1465	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-36449	-989	1380	0	2577	2659	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.57	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-36449	581	1380	0	2577	-1465	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.41	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-36449	-989	-999	0	-1905	2659	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.51	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-36449	581	-999	0	-1905	-1465	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-38156	-626	2665	0	4995	1711	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.66	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-38156	219	2665	0	4995	-516	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.52	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-38156	-626	-2284	0	-4323	1711	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-38156	219	-2284	0	-4323	-516	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-36064	-626	2665	0	4995	1711	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.66	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-36064	219	2665	0	4995	-516	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-36064	-626	-2284	0	-4323	1711	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-36064	219	-2284	0	-4323	-516	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	0	-57120	-321	302	0	529	937	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.13	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-37331	-989	1380	0	180	949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-37331	581	1380	0	180	-427	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													

1C	175	-37331	-989	-999	0	-138	949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-37331	581	-999	0	-138	-427	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-36009	-989	1380	0	180	949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-36009	581	1380	0	180	-427	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-36009	-989	-999	0	-138	949	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-36009	581	-999	0	-138	-427	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-37716	-626	2665	0	349	634	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-37716	219	2665	0	349	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-37716	-626	-2284	0	-307	634	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-37716	219	-2284	0	-307	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-35624	-626	2665	0	349	634	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-35624	219	2665	0	349	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-35624	-626	-2284	0	-307	634	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-35624	219	-2284	0	-307	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	175	-56550	-321	302	0	30	407	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-36891	-989	1380	0	-2216	-761	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-36891	581	1380	0	-2216	610	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-36891	-989	-999	0	1630	-761	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-36891	581	-999	0	1630	610	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-35569	-989	1380	0	-2216	-761	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-35569	581	1380	0	-2216	610	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-35569	-989	-999	0	1630	-761	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-35569	581	-999	0	1630	610	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-37276	-626	2665	0	-4296	-442	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-37276	219	2665	0	-4296	291	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-37276	-626	-2284	0	3710	-442	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.39	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-37276	219	-2284	0	3710	291	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-35184	-626	2665	0	-4296	-442	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-35184	219	2665	0	-4296	291	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-35184	-626	-2284	0	3710	-442	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-35184	219	-2284	0	3710	291	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	350	-55980	-321	302	0	-469	-122	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 32 NI 29 NF 30 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 8

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													

cm			kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m		cm													

1A	0	-33998	-927	685	0	1370	2438	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-33998	527	685	0	1370	-1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-33998	-927	-1578	0	-3098	2438	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.58	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

1D	0	-33998	527	-1578	0	-3098	-1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-29482	-927	685	0	1370	2438	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.44	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-29482	527	685	0	1370	-1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.27	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-29482	-927	-1578	0	-3098	2438	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.58	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-29482	527	-1578	0	-3098	-1154	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-35679	-748	2043	0	4032	2014	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.61	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-35679	348	2043	0	4032	-730	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-35679	-748	-2935	0	-5760	2014	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.77	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-35679	348	-2935	0	-5760	-730	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-27801	-748	2043	0	4032	2014	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.61	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-27801	348	2043	0	4032	-730	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-27801	-748	-2935	0	-5760	2014	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.78	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-27801	348	-2935	0	-5760	-730	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
2	0	-49700	-313	-720	0	-1393	1000	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.20	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-33563	-927	685	0	126	835	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-33563	527	685	0	126	-210	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-33563	-927	-1578	0	-381	835	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-33563	527	-1578	0	-381	-210	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-29047	-927	685	0	126	835	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-29047	527	685	0	126	-210	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-29047	-927	-1578	0	-381	835	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-29047	527	-1578	0	-381	-210	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-35244	-748	2043	0	413	723	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-35244	348	2043	0	413	-99	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-35244	-748	-2935	0	-668	723	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-35244	348	-2935	0	-668	-99	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-27366	-748	2043	0	413	723	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-27366	348	2043	0	413	-99	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-27366	-748	-2935	0	-668	723	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.15	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-27366	348	-2935	0	-668	-99	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
2	175	-49130	-313	-720	0	-204	483	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.06	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-33128	-927	685	0	-1118	-769	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.20	0.04	0.10
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-33128	527	685	0	-1118	733	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-33128	-927	-1578	0	2335	-769	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.30	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-33128	527	-1578	0	2335	733	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.30	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-28612	-927	685	0	-1118	-769	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.20	0.04	0.10
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-28612	527	685	0	-1118	733	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.19	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-28612	-927	-1578	0	2335	-769	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-28612	527	-1578	0	2335	733	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-34809	-748	2043	0	-3206	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.36	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-34809	348	2043	0	-3206	532	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-34809	-748	-2935	0	4424	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													

1L	350	-34809	348	-2935	0	4424	532	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-26931	-748	2043	0	-3206	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-26931	348	2043	0	-3206	532	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-26931	-748	-2935	0	4424	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-26931	348	-2935	0	4424	532	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
2	350	-48560	-313	-720	0	984	-34	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 33 NI 27 NF 28 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 14

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-53402	-1337	1379	0	2724	3114	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.65	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-53402	1118	1379	0	2724	-1765	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.47	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-53402	-1337	-968	0	-1786	3114	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.57	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-53402	1118	-968	0	-1786	-1765	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.39	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-41598	-1337	1379	0	2724	3114	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.64	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-41598	1118	1379	0	2724	-1765	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-41598	-1337	-968	0	-1786	3114	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.57	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-41598	1118	-968	0	-1786	-1765	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-51344	-861	2789	0	5449	2157	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.76	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-51344	642	2789	0	5449	-809	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-51344	-861	-2378	0	-4511	2157	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.67	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-51344	642	-2378	0	-4511	-809	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.51	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-43656	-861	2789	0	5449	2157	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.76	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-43656	642	2789	0	5449	-809	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-43656	-861	-2378	0	-4511	2157	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.67	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-43656	642	-2378	0	-4511	-809	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.51	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	0	-73670	-186	265	0	652	1069	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-52962	-1337	1379	0	330	785	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-52962	1118	1379	0	330	203	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-52962	-1337	-968	0	-70	785	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-52962	1118	-968	0	-70	203	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-41158	-1337	1379	0	330	785	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-41158	1118	1379	0	330	203	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-41158	-1337	-968	0	-70	785	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.11	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-41158	1118	-968	0	-70	203	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-50904	-861	2789	0	588	661	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-50904	642	2789	0	588	327	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-50904	-861	-2378	0	-328	661	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-50904	642	-2378	0	-328	327	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													

1M	175	-43216	-861	2789	0	588	661	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-43216	642	2789	0	588	327	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.09	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-43216	-861	-2378	0	-328	661	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-43216	642	-2378	0	-328	327	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.07	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	175	-73100	-186	265	0	216	763	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-52522	-1337	1379	0	-2064	-1565	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-52522	1118	1379	0	-2064	2148	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-52522	-1337	-968	0	1645	-1565	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.06	0.15
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-52522	1118	-968	0	1645	2148	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.43	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-40718	-1337	1379	0	-2064	-1565	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-40718	1118	1379	0	-2064	2148	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-40718	-1337	-968	0	1645	-1565	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.06	0.15
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-40718	1118	-968	0	1645	2148	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.42	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-50464	-861	2789	0	-4274	-857	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.50	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-50464	642	2789	0	-4274	1440	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-50464	-861	-2378	0	3855	-857	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.46	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-50464	642	-2378	0	3855	1440	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.53	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-42776	-861	2789	0	-4274	-857	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.49	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-42776	642	2789	0	-4274	1440	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-42776	-861	-2378	0	3855	-857	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.45	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-42776	642	-2378	0	3855	1440	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.52	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
2	350	-72530	-186	265	0	-221	419	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 34 NI 25 NF 26 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 17

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-36103	-1114	947	0	1847	2880	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.54	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-36103	614	947	0	1847	-1355	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.34	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-36103	-1114	-1423	0	-2655	2880	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-36103	614	-1423	0	-2655	-1355	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.41	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-34877	-1114	947	0	1847	2880	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.54	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-34877	614	947	0	1847	-1355	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.34	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-34877	-1114	-1423	0	-2655	2880	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.60	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-34877	614	-1423	0	-2655	-1355	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.41	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-36086	-722	2261	0	4336	1906	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.62	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-36086	222	2261	0	4336	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-36086	-722	-2737	0	-5144	1906	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.70	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-36086	222	-2737	0	-5144	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-34894	-722	2261	0	4336	1906	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													

1N	0	-34894	222	2261	0	4336	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-34894	-722	-2737	0	-5144	1906	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.70	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-34894	222	-2737	0	-5144	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	0	-54870	-396	-374	0	-639	1199	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.17	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	175	-35668	-1114	947	0	166	955	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	175	-35668	614	947	0	166	-255	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	175	-35668	-1114	-1423	0	-189	955	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	175	-35668	614	-1423	0	-189	-255	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	175	-34442	-1114	947	0	166	955	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													
1F	175	-34442	614	947	0	166	-255	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	175	-34442	-1114	-1423	0	-189	955	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1H	175	-34442	614	-1423	0	-189	-255	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1I	175	-35651	-722	2261	0	356	666	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1J	175	-35651	222	2261	0	356	34	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	175	-35651	-722	-2737	0	-379	666	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	175	-35651	222	-2737	0	-379	34	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1M	175	-34459	-722	2261	0	356	666	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1N	175	-34459	222	2261	0	356	34	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	175	-34459	-722	-2737	0	-379	666	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.12	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	175	-34459	222	-2737	0	-379	34	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	175	-54300	-396	-374	0	-21	545	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.06	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	350	-35233	-1114	947	0	-1515	-971	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.26	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	350	-35233	614	947	0	-1515	846	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	350	-35233	-1114	-1423	0	2278	-971	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.32	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	350	-35233	614	-1423	0	2278	846	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	350	-34007	-1114	947	0	-1515	-971	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.26	0.05	0.12
0.00	0.00	19.2													
1F	350	-34007	614	947	0	-1515	846	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.24	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	350	-34007	-1114	-1423	0	2278	-971	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.32	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1H	350	-34007	614	-1423	0	2278	846	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1I	350	-35216	-722	2261	0	-3623	-575	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.40	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1J	350	-35216	222	2261	0	-3623	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	350	-35216	-722	-2737	0	4387	-575	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	350	-35216	222	-2737	0	4387	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1M	350	-34024	-722	2261	0	-3623	-575	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1N	350	-34024	222	2261	0	-3623	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	350	-34024	-722	-2737	0	4387	-575	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	350	-34024	222	-2737	0	4387	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	350	-53730	-396	-374	0	596	-109	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.05	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 35 NI 37 NF 114 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 27A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
---	---	---	-----		-----			-----					-----	---	---
cmq/m	cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1A	0	-22561	194	549	0	1160	-481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.21	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-22561	733	549	0	1160	-1622	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.30	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-22561	194	197	0	505	-481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-22561	733	197	0	505	-1622	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.23	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-20239	194	549	0	1160	-481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.22	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-20239	733	549	0	1160	-1622	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-20239	194	197	0	505	-481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-20239	733	197	0	505	-1622	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.23	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-22896	243	693	0	1445	-671	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-22896	684	693	0	1445	-1432	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-22896	243	52	0	220	-671	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-22896	684	52	0	220	-1432	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.18	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-19904	243	693	0	1445	-671	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.28	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-19904	684	693	0	1445	-1432	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-19904	243	52	0	220	-671	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-19904	684	52	0	220	-1432	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.19	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
2	0	-33630	722	570	0	1273	-1635	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.25	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-22186	194	549	0	372	-256	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-22186	733	549	0	372	-549	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-22186	194	197	0	249	-256	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-22186	733	197	0	249	-549	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-19864	194	549	0	372	-256	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-19864	733	549	0	372	-549	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-19864	194	197	0	249	-256	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-19864	733	197	0	249	-549	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-22521	243	693	0	436	-407	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-22521	684	693	0	436	-399	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-22521	243	52	0	185	-407	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-22521	684	52	0	185	-399	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-19529	243	693	0	436	-407	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-19529	684	693	0	436	-399	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-19529	243	52	0	185	-407	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-19529	684	52	0	185	-399	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
2	150	-33145	722	570	0	476	-625	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.09	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-21811	194	549	0	-416	-31	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-21811	733	549	0	-416	523	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-21811	194	197	0	-6	-31	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-21811	733	197	0	-6	523	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													

1E	300	-19489	194	549	0	-416	-31	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-19489	733	549	0	-416	523	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-19489	194	197	0	-6	-31	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-19489	733	197	0	-6	523	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-22146	243	693	0	-573	-142	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-22146	684	693	0	-573	634	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.14	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-22146	243	52	0	151	-142	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-22146	684	52	0	151	634	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-19154	243	693	0	-573	-142	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-19154	684	693	0	-573	634	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.14	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-19154	243	52	0	151	-142	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-19154	684	52	0	151	634	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
2	300	-32660	722	570	0	-322	386	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.06	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 36 NI 36 NF 115 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 22A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-28762	-38	2508	0	3657	83	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-28762	310	2508	0	3657	-720	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-28762	-38	384	0	434	83	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-28762	310	384	0	434	-720	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-25358	-38	2508	0	3657	83	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-25358	310	2508	0	3657	-720	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-25358	-38	384	0	434	83	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-25358	310	384	0	434	-720	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-30410	40	3541	0	5222	-81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-30410	232	3541	0	5222	-556	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-30410	40	-649	0	-1131	-81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-30410	232	-649	0	-1131	-556	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-23710	40	3541	0	5222	-81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.15	0.47
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-23710	232	3541	0	5222	-556	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.62	0.15	0.47
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-23710	40	-649	0	-1131	-81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-23710	232	-649	0	-1131	-556	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
2	0	-42700	212	2252	0	3158	-495	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.29	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-28387	-38	2508	0	39	8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-28387	310	2508	0	39	-264	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-28387	-38	384	0	2	8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-28387	310	384	0	2	-264	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-24983	-38	2508	0	39	8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													

1F	150	-24983	310	2508	0	39	-264	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-24983	-38	384	0	2	8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-24983	310	384	0	2	-264	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-30035	40	3541	0	55	-44	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-30035	232	3541	0	55	-211	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-30035	40	-649	0	-14	-44	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-30035	232	-649	0	-14	-211	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-23335	40	3541	0	55	-44	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.15	0.47
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-23335	232	3541	0	55	-211	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.15	0.47
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-23335	40	-649	0	-14	-44	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-23335	232	-649	0	-14	-211	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
2	150	-42215	212	2252	0	5	-198	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-28012	-38	2508	0	-3579	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-28012	310	2508	0	-3579	193	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-28012	-38	384	0	-430	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-28012	310	384	0	-430	193	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-24608	-38	2508	0	-3579	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-24608	310	2508	0	-3579	193	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-24608	-38	384	0	-430	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-24608	310	384	0	-430	193	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-29660	40	3541	0	-5112	-8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-29660	232	3541	0	-5112	134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-29660	40	-649	0	1103	-8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-29660	232	-649	0	1103	134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-22960	40	3541	0	-5112	-8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.15	0.47
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-22960	232	3541	0	-5112	134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.15	0.47
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-22960	40	-649	0	1103	-8	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-22960	232	-649	0	1103	134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
2	300	-41730	212	2252	0	-3148	98	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.27	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 37 NI 32 NF 117 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 18A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													

cm			kg	kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx		
cmq/m	cm		-----												

1A	0	-23993	-25	1404	0	2166	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-23993	274	1404	0	2166	-638	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-23993	-25	-1028	0	-1534	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-23993	274	-1028	0	-1534	-638	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-23287	-25	1404	0	2166	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-23287	274	1404	0	2166	-638	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

1G	0	-23287	-25	-1028	0	-1534	75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-23287	274	-1028	0	-1534	-638	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-24144	40	2619	0	4015	-77	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-24144	209	2619	0	4015	-486	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-24144	40	-2243	0	-3383	-77	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-24144	209	-2243	0	-3383	-486	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-23136	40	2619	0	4015	-77	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-23136	209	2619	0	4015	-486	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-23136	40	-2243	0	-3383	-77	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-23136	209	-2243	0	-3383	-486	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.42	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	0	-37210	194	294	0	503	-439	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-23618	-25	1404	0	79	25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-23618	274	1404	0	79	-240	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-23618	-25	-1028	0	27	25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-23618	274	-1028	0	27	-240	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-22912	-25	1404	0	79	25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-22912	274	1404	0	79	-240	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-22912	-25	-1028	0	27	25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-22912	274	-1028	0	27	-240	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-23769	40	2619	0	104	-29	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-23769	209	2619	0	104	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-23769	40	-2243	0	1	-29	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-23769	209	-2243	0	1	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-22761	40	2619	0	104	-29	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-22761	209	2619	0	104	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-22761	40	-2243	0	1	-29	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-22761	209	-2243	0	1	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	150	-36725	194	294	0	91	-167	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-23243	-25	1404	0	-2009	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-23243	274	1404	0	-2009	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-23243	-25	-1028	0	1588	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-23243	274	-1028	0	1588	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-22537	-25	1404	0	-2009	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-22537	274	1404	0	-2009	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-22537	-25	-1028	0	1588	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-22537	274	-1028	0	1588	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-23394	40	2619	0	-3807	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.42	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-23394	209	2619	0	-3807	116	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-23394	40	-2243	0	3386	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-23394	209	-2243	0	3386	116	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-22386	40	2619	0	-3807	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-22386	209	2619	0	-3807	116	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													

1O	300	-22386	40	-2243	0	3386	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-22386	209	-2243	0	3386	116	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	300	-36240	194	294	0	-321	104	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 38 NI 30 NF 118 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 8A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-20537	74	683	0	1071	-216	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-20537	325	683	0	1071	-504	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-20537	74	-1187	0	-1760	-216	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.22	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-20537	325	-1187	0	-1760	-504	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-17743	74	683	0	1071	-216	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-17743	325	683	0	1071	-504	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-17743	74	-1187	0	-1760	-216	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-17743	325	-1187	0	-1760	-504	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-21477	97	1753	0	2697	-201	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-21477	302	1753	0	2697	-519	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-21477	97	-2257	0	-3386	-201	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-21477	302	-2257	0	-3386	-519	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-16803	97	1753	0	2697	-201	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-16803	302	1753	0	2697	-519	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-16803	97	-2257	0	-3386	-201	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.10	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-16803	302	-2257	0	-3386	-519	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.10	0.34
0.00	0.00	19.2													
2	0	-29690	305	-416	0	-566	-550	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.10	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-20162	74	683	0	21	-134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-20162	325	683	0	21	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-20162	74	-1187	0	-4	-134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-20162	325	-1187	0	-4	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-17368	74	683	0	21	-134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-17368	325	683	0	21	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-17368	74	-1187	0	-4	-134	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-17368	325	-1187	0	-4	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-21102	97	1753	0	42	-103	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-21102	302	1753	0	42	-58	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-21102	97	-2257	0	-25	-103	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-21102	302	-2257	0	-25	-58	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-16428	97	1753	0	42	-103	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-16428	302	1753	0	42	-58	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-16428	97	-2257	0	-25	-103	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.10	0.34
0.00	0.00	19.2													

1P	150	-16428	302	-2257	0	-25	-58	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.10	0.34
0.00	0.00	19.2													
2	150	-29205	305	-416	0	16	-123	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-19787	74	683	0	-1030	-51	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-19787	325	683	0	-1030	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-19787	74	-1187	0	1751	-51	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-19787	325	-1187	0	1751	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-16993	74	683	0	-1030	-51	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-16993	325	683	0	-1030	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-16993	74	-1187	0	1751	-51	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.22	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-16993	325	-1187	0	1751	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-20727	97	1753	0	-2614	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-20727	302	1753	0	-2614	402	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-20727	97	-2257	0	3336	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-20727	302	-2257	0	3336	402	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.42	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-16053	97	1753	0	-2614	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-16053	302	1753	0	-2614	402	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-16053	97	-2257	0	3336	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.10	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-16053	302	-2257	0	3336	402	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.10	0.34
0.00	0.00	19.2													
2	300	-28720	305	-416	0	599	303	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 39 NI 28 NF 119 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 14A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm		kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-34481	-435	1331	0	1910	624	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.25	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-34481	2039	1331	0	1910	-3006	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.09	0.24
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-34481	-435	-892	0	-1454	624	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.21	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-34481	2039	-892	0	-1454	-3006	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.52	0.09	0.24
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-27199	-435	1331	0	1910	624	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-27199	2039	1331	0	1910	-3006	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.56	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-27199	-435	-892	0	-1454	624	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-27199	2039	-892	0	-1454	-3006	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-33231	9	2552	0	3755	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-33231	1596	2552	0	3755	-2360	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-33231	9	-2113	0	-3300	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-33231	1596	-2113	0	-3300	-2360	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-28449	9	2552	0	3755	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-28449	1596	2552	0	3755	-2360	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-28449	9	-2113	0	-3300	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-28449	1596	-2113	0	-3300	-2360	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													

2	0	-48090	1216	291	0	257	-1806	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.22	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-34106	-435	1331	0	-65	-108	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-34106	2039	1331	0	-65	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.09	0.22
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-34106	-435	-892	0	-94	-108	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-34106	2039	-892	0	-94	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.09	0.22
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-26824	-435	1331	0	-65	-108	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-26824	2039	1331	0	-65	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.23
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-26824	-435	-892	0	-94	-108	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-26824	2039	-892	0	-94	-27	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.23
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-32856	9	2552	0	-51	-89	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-32856	1596	2552	0	-51	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-32856	9	-2113	0	-108	-89	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-32856	1596	-2113	0	-108	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-28074	9	2552	0	-51	-89	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-28074	1596	2552	0	-51	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-28074	9	-2113	0	-108	-89	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-28074	1596	-2113	0	-108	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
2	150	-47600	1216	291	0	-150	-104	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.05	0.13
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-33731	-435	1331	0	-2040	-839	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-33731	2039	1331	0	-2040	2951	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.09	0.24
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-33731	-435	-892	0	1265	-839	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-33731	2039	-892	0	1265	2951	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.50	0.09	0.24
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-26449	-435	1331	0	-2040	-839	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-26449	2039	1331	0	-2040	2951	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-26449	-435	-892	0	1265	-839	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-26449	2039	-892	0	1265	2951	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-32481	9	2552	0	-3858	-156	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-32481	1596	2552	0	-3858	2267	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-32481	9	-2113	0	3083	-156	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-32481	1596	-2113	0	3083	2267	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-27699	9	2552	0	-3858	-156	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.42	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-27699	1596	2552	0	-3858	2267	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.63	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-27699	9	-2113	0	3083	-156	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-27699	1596	-2113	0	3083	2267	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
2	300	-47110	1216	291	0	-557	1597	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.21	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 40 NI 26 NF 120 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 17A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
cm	cm		kg		kg*m			cmq					Fx,M	Bielle V,Mx
cmq/m	cm													

1A	0	-25429	145	915	0	1444	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-25429	326	915	0	1444	-529	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-25429	145	-1439	0	-2128	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-25429	326	-1439	0	-2128	-529	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-24551	145	915	0	1444	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-24551	326	915	0	1444	-529	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-24551	145	-1439	0	-2128	-346	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-24551	326	-1439	0	-2128	-529	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-25392	141	2124	0	3283	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-25392	330	2124	0	3283	-576	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-25392	141	-2648	0	-3967	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-25392	330	-2648	0	-3967	-576	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-24588	141	2124	0	3283	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-24588	330	2124	0	3283	-576	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-24588	141	-2648	0	-3967	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-24588	330	-2648	0	-3967	-576	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
2	0	-39440	361	-413	0	-533	-673	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.11	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-25054	145	915	0	45	-168	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-25054	326	915	0	45	-47	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-25054	145	-1439	0	4	-168	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-25054	326	-1439	0	4	-47	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-24176	145	915	0	45	-168	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-24176	326	915	0	45	-47	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-24176	145	-1439	0	4	-168	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-24176	326	-1439	0	4	-47	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-25017	141	2124	0	70	-118	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-25017	330	2124	0	70	-98	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-25017	141	-2648	0	-21	-118	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-25017	330	-2648	0	-21	-98	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-24213	141	2124	0	70	-118	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-24213	330	2124	0	70	-98	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-24213	141	-2648	0	-21	-118	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-24213	330	-2648	0	-21	-98	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
2	150	-38955	361	-413	0	45	-167	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-24679	145	915	0	-1354	9	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-24679	326	915	0	-1354	434	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-24679	145	-1439	0	2136	9	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-24679	326	-1439	0	2136	434	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-23801	145	915	0	-1354	9	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-23801	326	915	0	-1354	434	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-23801	145	-1439	0	2136	9	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

[illegible]

```
apost= --      aant= --      ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2
```

ASTA NUM. 41 NI 59 NF 103 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 25A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----	
cm		kg		kg*m		cmq						Fx,M	Bielle	V,Mx	
cmq/m	cm														

1A	0	-44423	-2156	-105	0	-169	2462	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.25	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-44423	1718	-105	0	-169	-3663	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-44423	-2156	-1064	0	-1567	2462	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-44423	1718	-1064	0	-1567	-3663	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-38257	-2156	-105	0	-169	2462	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.25	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-38257	1718	-105	0	-169	-3663	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-38257	-2156	-1064	0	-1567	2462	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-38257	1718	-1064	0	-1567	-3663	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-44711	-1959	217	0	286	2114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.23	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-44711	1522	217	0	286	-3315	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-44711	-1959	-1385	0	-2022	2114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-44711	1522	-1385	0	-2022	-3315	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-37969	-1959	217	0	286	2114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.23	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-37969	1522	217	0	286	-3315	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-37969	-1959	-1385	0	-2022	2114	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-37969	1522	-1385	0	-2022	-3315	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
2	0	-63320	-804	-937	0	-1387	-320	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.17	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-44048	-2156	-105	0	-71	-794	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-44048	1718	-105	0	-71	-1108	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-44048	-2156	-1064	0	-29	-794	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-44048	1718	-1064	0	-29	-1108	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-37882	-2156	-105	0	-71	-794	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-37882	1718	-105	0	-71	-1108	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-37882	-2156	-1064	0	-29	-794	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-37882	1718	-1064	0	-29	-1108	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													

1I	150	-44336	-1959	217	0	-98	-849	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-44336	1522	217	0	-98	-1053	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.11	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-44336	-1959	-1385	0	-2	-849	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-44336	1522	-1385	0	-2	-1053	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.10	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-37594	-1959	217	0	-98	-849	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.09	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-37594	1522	217	0	-98	-1053	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-37594	-1959	-1385	0	-2	-849	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-37594	1522	-1385	0	-2	-1053	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
2	150	-62830	-804	-937	0	-76	-1606	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.13	0.04	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-43673	-2156	-105	0	27	-4006	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-43673	1718	-105	0	27	1491	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.14	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-43673	-2156	-1064	0	1508	-4006	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-43673	1718	-1064	0	1508	1491	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.33	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-37507	-2156	-105	0	27	-4006	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-37507	1718	-105	0	27	1491	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.14	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-37507	-2156	-1064	0	1508	-4006	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-37507	1718	-1064	0	1508	1491	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.33	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-43961	-1959	217	0	-482	-3767	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-43961	1522	217	0	-482	1253	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.17	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-43961	-1959	-1385	0	2017	-3767	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.59	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-43961	1522	-1385	0	2017	1253	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-37219	-1959	217	0	-482	-3767	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-37219	1522	217	0	-482	1253	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.17	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-37219	-1959	-1385	0	2017	-3767	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.59	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-37219	1522	-1385	0	2017	1253	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
2	300	-62340	-804	-937	0	1236	-2732	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.31	0.04	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 42 NI 62 NF 102 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 26A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-53185	-3609	-73	0	-124	5710	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-53185	255	-73	0	-124	-537	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-53185	-3609	-166	0	-268	5710	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.57	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-53185	255	-166	0	-268	-537	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-48715	-3609	-73	0	-124	5710	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.55	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-48715	255	-73	0	-124	-537	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-48715	-3609	-166	0	-268	5710	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.56	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-48715	255	-166	0	-268	-537	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-52766	-3368	-65	0	-136	5270	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.51	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													

1J	0	-52766	14	-65	0	-136	-97	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-52766	-3368	-174	0	-256	5270	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-52766	14	-174	0	-256	-97	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-49134	-3368	-65	0	-136	5270	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.51	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-49134	14	-65	0	-136	-97	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-49134	-3368	-174	0	-256	5270	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.52	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-49134	14	-174	0	-256	-97	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
2	0	-80430	-2530	-192	0	-316	3823	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.33	0.12	0.31
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-52810	-3609	-73	0	-28	465	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-52810	255	-73	0	-28	12	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.00	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-52810	-3609	-166	0	-30	465	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-52810	255	-166	0	-30	12	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-48340	-3609	-73	0	-28	465	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-48340	255	-73	0	-28	12	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.00	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-48340	-3609	-166	0	-30	465	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-48340	255	-166	0	-30	12	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-52391	-3368	-65	0	-53	384	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-52391	14	-65	0	-53	93	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-52391	-3368	-174	0	-5	384	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-52391	14	-174	0	-5	93	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-48759	-3368	-65	0	-53	384	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-48759	14	-65	0	-53	93	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-48759	-3368	-174	0	-5	384	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-48759	14	-174	0	-5	93	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
2	150	-79940	-2530	-192	0	-48	280	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.12	0.31
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-52435	-3609	-73	0	69	-4780	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.46	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-52435	255	-73	0	69	561	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-52435	-3609	-166	0	209	-4780	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-52435	255	-166	0	209	561	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-47965	-3609	-73	0	69	-4780	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-47965	255	-73	0	69	561	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-47965	-3609	-166	0	209	-4780	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.14	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-47965	255	-166	0	209	561	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-52016	-3368	-65	0	31	-4502	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.43	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-52016	14	-65	0	31	284	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-52016	-3368	-174	0	247	-4502	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-52016	14	-174	0	247	284	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-48384	-3368	-65	0	31	-4502	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-48384	14	-65	0	31	284	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-48384	-3368	-174	0	247	-4502	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.13	0.41
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-48384	14	-174	0	247	284	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.06	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
2	300	-79450	-2530	-192	0	220	-3262	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.28	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 43 NI 58 NF 104 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 20A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg		kg*m					cmq				Fx,M	Bielle V,Mx
cmq/m															
1A	0	-35347	-37	1915	0	2820	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-35347	39	1915	0	2820	-258	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-35347	-37	-692	0	-1070	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-35347	39	-692	0	-1070	-258	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-33333	-37	1915	0	2820	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-33333	39	1915	0	2820	-258	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-33333	-37	-692	0	-1070	18	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-33333	39	-692	0	-1070	-258	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-35618	-54	2684	0	3971	10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-35618	56	2684	0	3971	-250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-35618	-54	-1461	0	-2221	10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.22	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-35618	56	-1461	0	-2221	-250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-33062	-54	2684	0	3971	10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-33062	56	2684	0	3971	-250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-33062	-54	-1461	0	-2221	10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.22	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-33062	56	-1461	0	-2221	-250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
2	0	-53310	-36	902	0	1288	-136	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.11	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-34972	-37	1915	0	9	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.00	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-34972	39	1915	0	9	-233	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-34972	-37	-692	0	29	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-34972	39	-692	0	29	-233	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-32958	-37	1915	0	9	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.00	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-32958	39	1915	0	9	-233	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-32958	-37	-692	0	29	-4	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-32958	39	-692	0	29	-233	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-35243	-54	2684	0	5	-101	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-35243	56	2684	0	5	-136	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-35243	-54	-1461	0	33	-101	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-35243	56	-1461	0	33	-136	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-32687	-54	2684	0	5	-101	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-32687	56	2684	0	5	-136	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-32687	-54	-1461	0	33	-101	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-32687	56	-1461	0	33	-136	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
2	150	-52825	-36	902	0	25	-193	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-34597	-37	1915	0	-2803	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-34597	39	1915	0	-2803	-209	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-34597	-37	-692	0	1128	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-34597	39	-692	0	1128	-209	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.13	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-32583	-37	1915	0	-2803	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-32583	39	1915	0	-2803	-209	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.08	0.23
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-32583	-37	-692	0	1128	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-32583	39	-692	0	1128	-209	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-34868	-54	2684	0	-3961	-213	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-34868	56	2684	0	-3961	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-34868	-54	-1461	0	2287	-213	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-34868	56	-1461	0	2287	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-32312	-54	2684	0	-3961	-213	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-32312	56	2684	0	-3961	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-32312	-54	-1461	0	2287	-213	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-32312	56	-1461	0	2287	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
2	300	-52340	-36	902	0	-1238	-243	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.12	0.04	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 44 NI 55 NF 105 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 13A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-33178	-3490	58	0	66	5239	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-33178	1462	58	0	66	-2204	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.22	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-33178	-3490	-79	0	-167	5239	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-33178	1462	-79	0	-167	-2204	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.23	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-28802	-3490	58	0	66	5239	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.55	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-28802	1462	58	0	66	-2204	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.23	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-28802	-3490	-79	0	-167	5239	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.56	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-28802	1462	-79	0	-167	-2204	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.24	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-32830	-2638	86	0	73	3949	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-32830	610	86	0	73	-914	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-32830	-2638	-106	0	-175	3949	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.41	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-32830	610	-106	0	-175	-914	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-29150	-2638	86	0	73	3949	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.42	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-29150	610	86	0	73	-914	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-29150	-2638	-106	0	-175	3949	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.42	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-29150	610	-106	0	-175	-914	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	0	-47760	-1602	-16	0	-77	2394	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.20	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-32803	-3490	58	0	-34	105	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													

1B	150	-32803	1462	58	0	-34	92	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-32803	-3490	-79	0	-39	105	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-32803	1462	-79	0	-39	92	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-28427	-3490	58	0	-34	105	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-28427	1462	58	0	-34	92	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-28427	-3490	-79	0	-39	105	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-28427	1462	-79	0	-39	92	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-32455	-2638	86	0	-73	94	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-32455	610	86	0	-73	103	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-32455	-2638	-106	0	-0	94	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-32455	610	-106	0	-0	103	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-28775	-2638	86	0	-73	94	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-28775	610	86	0	-73	103	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-28775	-2638	-106	0	-0	94	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-28775	610	-106	0	-0	103	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	150	-47270	-1602	-16	0	-55	151	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.02	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-32428	-3490	58	0	-131	-5028	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-32428	1462	58	0	-131	2387	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.25	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-32428	-3490	-79	0	92	-5028	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-32428	1462	-79	0	92	2387	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.25	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-28052	-3490	58	0	-131	-5028	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-28052	1462	58	0	-131	2387	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.26	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-28052	-3490	-79	0	92	-5028	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.14	0.43
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-28052	1462	-79	0	92	2387	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.26	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-32080	-2638	86	0	-216	-3761	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.39	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-32080	610	86	0	-216	1119	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-32080	-2638	-106	0	177	-3761	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.39	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-32080	610	-106	0	177	1119	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-28400	-2638	86	0	-216	-3761	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.41	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-28400	610	86	0	-216	1119	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-28400	-2638	-106	0	177	-3761	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.41	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-28400	610	-106	0	177	1119	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.03	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	300	-46780	-1602	-16	0	-30	-2092	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.18	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 45 NI 54 NF 106 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 12A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm			kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m		cm													
1A	0	-26927	-2291	157	0	175	3456	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-26927	2588	157	0	175	-3948	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													

1C	0	-26927	-2291	-64	0	-111	3456	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-26927	2588	-64	0	-111	-3948	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-21033	-2291	157	0	175	3456	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.41	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-21033	2588	157	0	175	-3948	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.47	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-21033	-2291	-64	0	-111	3456	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-21033	2588	-64	0	-111	-3948	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.46	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-26033	-1492	197	0	236	2227	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.26	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-26033	1788	197	0	236	-2719	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-26033	-1492	-104	0	-172	2227	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.25	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-26033	1788	-104	0	-172	-2719	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-21927	-1492	197	0	236	2227	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-21927	1788	197	0	236	-2719	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-21927	-1492	-104	0	-172	2227	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-21927	1788	-104	0	-172	-2719	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
2	0	-37110	237	75	0	57	-391	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-26552	-2291	157	0	-59	4	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-26552	2588	157	0	-59	-82	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-26552	-2291	-64	0	-8	4	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-26552	2588	-64	0	-8	-82	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.11	0.32
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-20658	-2291	157	0	-59	4	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-20658	2588	157	0	-59	-82	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-20658	-2291	-64	0	-8	4	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-20658	2588	-64	0	-8	-82	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-25658	-1492	197	0	-62	-26	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-25658	1788	197	0	-62	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-25658	-1492	-104	0	-5	-26	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-25658	1788	-104	0	-5	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-21552	-1492	197	0	-62	-26	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-21552	1788	197	0	-62	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-21552	-1492	-104	0	-5	-26	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-21552	1788	-104	0	-5	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
2	150	-36620	237	75	0	-48	-59	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.01	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-26177	-2291	157	0	-292	-3447	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.39	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-26177	2588	157	0	-292	3785	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-26177	-2291	-64	0	96	-3447	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-26177	2588	-64	0	96	3785	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.41	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-20283	-2291	157	0	-292	-3447	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.42	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-20283	2588	157	0	-292	3785	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.46	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-20283	-2291	-64	0	96	-3447	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.41	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-20283	2588	-64	0	96	3785	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-25283	-1492	197	0	-360	-2278	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.28	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-25283	1788	197	0	-360	2616	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													

1K	300	-25283	-1492	-104	0	163	-2278	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.26	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-25283	1788	-104	0	163	2616	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.30	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-21177	-1492	197	0	-360	-2278	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.29	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-21177	1788	197	0	-360	2616	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-21177	-1492	-104	0	163	-2278	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-21177	1788	-104	0	163	2616	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.08	0.25
0.00	0.00	19.2													
2	300	-36130	237	75	0	-152	273	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 46 NI 52 NF 107 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 10A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
--	--	--													
cmq/m	cm	cm	kg		kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-34264	-2595	541	0	775	4021	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.46	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-34264	5161	541	0	775	-7762	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.82	0.21	0.63
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-34264	-2595	-207	0	-301	4021	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.42	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-34264	5161	-207	0	-301	-7762	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.79	0.21	0.63
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-17676	-2595	541	0	775	4021	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.55	0.11	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-17676	5161	541	0	775	-7762	6.03	6.03	4.02	4.02	2	1.00	0.23	0.76
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-17676	-2595	-207	0	-301	4021	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.11	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-17676	5161	-207	0	-301	-7762	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.96	0.23	0.76
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-31135	-1096	702	0	1010	1734	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.28	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-31135	3662	702	0	1010	-5476	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.64	0.15	0.44
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-31135	-1096	-369	0	-536	1734	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.22	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-31135	3662	-369	0	-536	-5476	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.15	0.44
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-20805	-1096	702	0	1010	1734	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.30	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-20805	3662	702	0	1010	-5476	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.72	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-20805	-1096	-369	0	-536	1734	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.25	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-20805	3662	-369	0	-536	-5476	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.67	0.16	0.51
0.00	0.00	19.2													
2	0	-39660	1994	259	0	375	-2908	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.26	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-33889	-2595	541	0	-20	1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-33889	5161	541	0	-20	-149	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.21	0.63
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-33889	-2595	-207	0	27	1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-33889	5161	-207	0	27	-149	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.21	0.63
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-17301	-2595	541	0	-20	1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-17301	5161	541	0	-20	-149	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.23	0.77
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-17301	-2595	-207	0	27	1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.00	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-17301	5161	-207	0	27	-149	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.23	0.77
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-30760	-1096	702	0	-27	-38	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-30760	3662	702	0	-27	-110	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.15	0.44
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-30760	-1096	-369	0	34	-38	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													

[illegible]

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

[illegible]

```
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= --      asup= --      (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2
```

ASTA NUM. 47 NI 47 NF 109 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

ASIA NUM. 47
PIL. NUM. 11A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-28966	-4554	1052	0	1515	6804	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.83	0.19	0.55
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-28966	2554	1052	0	1515	-3888	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.54	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-28966	-4554	-259	0	-418	6804	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.74	0.19	0.55
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-28966	2554	-259	0	-418	-3888	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-16894	-4554	1052	0	1515	6804	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.97	0.20	0.68
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-16894	2554	1052	0	1515	-3888	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.62	0.11	0.38
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-16894	-4554	-259	0	-418	6804	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.86	0.20	0.68
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-16894	2554	-259	0	-418	-3888	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.11	0.38
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-28118	-3355	1251	0	1811	4996	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.68	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-28118	1355	1251	0	1811	-2080	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.42	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-28118	-3355	-458	0	-714	4996	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.58	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-28118	1355	-458	0	-714	-2080	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.28	0.06	0.16
0.00	0.00	19.2													

1M	0	-17742	-3355	1251	0	1811	4996	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.78	0.15	0.49
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-17742	1355	1251	0	1811	-2080	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.46	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-17742	-3355	-458	0	-714	4996	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.66	0.15	0.49
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-17742	1355	-458	0	-714	-2080	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
2	0	-35240	-1524	606	0	841	2223	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.25	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-28591	-4554	1052	0	-24	73	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.19	0.55
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-28591	2554	1052	0	-24	43	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-28591	-4554	-259	0	11	73	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.19	0.55
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-28591	2554	-259	0	11	43	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-16519	-4554	1052	0	-24	73	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.20	0.69
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-16519	2554	1052	0	-24	43	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-16519	-4554	-259	0	11	73	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.20	0.69
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-16519	2554	-259	0	11	43	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-27743	-3355	1251	0	-26	64	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-27743	1355	1251	0	-26	52	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-27743	-3355	-458	0	13	64	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-27743	1355	-458	0	13	52	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-17367	-3355	1251	0	-26	64	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.15	0.50
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-17367	1355	1251	0	-26	52	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-17367	-3355	-458	0	13	64	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.15	0.50
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-17367	1355	-458	0	13	52	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
2	150	-34750	-1524	606	0	-7	89	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.01	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-28216	-4554	1052	0	-1563	-6658	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.83	0.19	0.55
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-28216	2554	1052	0	-1563	3974	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.55	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-28216	-4554	-259	0	439	-6658	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.73	0.19	0.55
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-28216	2554	-259	0	439	3974	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.11	0.31
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-16144	-4554	1052	0	-1563	-6658	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.96	0.20	0.69
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-16144	2554	1052	0	-1563	3974	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.64	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-16144	-4554	-259	0	439	-6658	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.85	0.20	0.69
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-16144	2554	-259	0	439	3974	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-27368	-3355	1251	0	-1863	-4869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.68	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-27368	1355	1251	0	-1863	2185	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.43	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-27368	-3355	-458	0	740	-4869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.58	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-27368	1355	-458	0	740	2185	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.30	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-16992	-3355	1251	0	-1863	-4869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.77	0.15	0.50
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-16992	1355	1251	0	-1863	2185	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.48	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-16992	-3355	-458	0	740	-4869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.66	0.15	0.50
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-16992	1355	-458	0	740	2185	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
2	300	-34260	-1524	606	0	-856	-2045	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.24	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 48 NI 48 NF 108 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 16A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													

	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														

1A	0	-27714	-256	2105	0	3125	283	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-27714	130	2105	0	3125	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-27714	-256	-1382	0	-2140	283	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-27714	130	-1382	0	-2140	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-23626	-256	2105	0	3125	283	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-23626	130	2105	0	3125	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-23626	-256	-1382	0	-2140	283	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-23626	130	-1382	0	-2140	-169	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-28016	-222	2794	0	4159	280	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.12	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-28016	95	2794	0	4159	-166	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.12	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-28016	-222	-2070	0	-3174	280	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-28016	95	-2070	0	-3174	-166	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-23324	-222	2794	0	4159	280	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-23324	95	2794	0	4159	-166	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-23324	-222	-2070	0	-3174	280	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-23324	95	-2070	0	-3174	-166	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
2	0	-40050	-107	553	0	751	101	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.07	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-27339	-256	2105	0	3	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-27339	130	2105	0	3	33	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-27339	-256	-1382	0	-31	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-27339	130	-1382	0	-31	33	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-23251	-256	2105	0	3	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-23251	130	2105	0	3	33	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-23251	-256	-1382	0	-31	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-23251	130	-1382	0	-31	33	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-27641	-222	2794	0	4	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.12	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-27641	95	2794	0	4	-14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.12	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-27641	-222	-2070	0	-32	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-27641	95	-2070	0	-32	-14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.09	0.25
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-22949	-222	2794	0	4	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-22949	95	2794	0	4	-14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-22949	-222	-2070	0	-32	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-22949	95	-2070	0	-32	-14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.00	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	150	-39565	-107	553	0	-23	-49	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.01	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-26964	-256	2105	0	-3118	-475	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-26964	130	2105	0	-3118	234	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-26964	-256	-1382	0	2077	-475	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													

1D	300	-26964	130	-1382	0	2077	234	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.06	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-22876	-256	2105	0	-3118	-475	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-22876	130	2105	0	-3118	234	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-22876	-256	-1382	0	2077	-475	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-22876	130	-1382	0	2077	234	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-27266	-222	2794	0	-4151	-377	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.12	0.34
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-27266	95	2794	0	-4151	137	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.12	0.34
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-27266	-222	-2070	0	3110	-377	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-27266	95	-2070	0	3110	137	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.09	0.26
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-22574	-222	2794	0	-4151	-377	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-22574	95	2794	0	-4151	137	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-22574	-222	-2070	0	3110	-377	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-22574	95	-2070	0	3110	137	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	300	-39080	-107	553	0	-797	-198	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 49 NI 19 NF 126 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 24A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg		kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-20755	-321	59	0	101	687	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-20755	26	59	0	101	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-20755	-321	-303	0	-598	687	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-20755	26	-303	0	-598	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-18985	-321	59	0	101	687	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-18985	26	59	0	101	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-18985	-321	-303	0	-598	687	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-18985	26	-303	0	-598	-22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-21222	-298	90	0	175	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-21222	3	90	0	175	108	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-21222	-298	-334	0	-672	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-21222	3	-334	0	-672	108	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-18518	-298	90	0	175	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-18518	3	90	0	175	108	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-18518	-298	-334	0	-672	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-18518	3	-334	0	-672	108	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
2	0	-30110	-223	-180	0	-361	506	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-20380	-321	59	0	-83	212	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-20380	26	59	0	-83	40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-20380	-321	-303	0	-73	212	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-20380	26	-303	0	-73	40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

1E	150	-18610	-321	59	0	-83	212	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-18610	26	59	0	-83	40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-18610	-321	-303	0	-73	212	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-18610	26	-303	0	-73	40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-20847	-298	90	0	-154	104	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-20847	3	90	0	-154	148	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-20847	-298	-334	0	-2	104	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-20847	3	-334	0	-2	148	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-18143	-298	90	0	-154	104	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-18143	3	90	0	-154	148	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-18143	-298	-334	0	-2	104	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-18143	3	-334	0	-2	148	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
2	150	-29625	-223	-180	0	-109	194	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-20005	-321	59	0	-266	-263	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-20005	26	59	0	-266	102	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-20005	-321	-303	0	452	-263	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-20005	26	-303	0	452	102	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-18235	-321	59	0	-266	-263	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-18235	26	59	0	-266	102	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-18235	-321	-303	0	452	-263	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-18235	26	-303	0	452	102	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-20472	-298	90	0	-482	-350	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-20472	3	90	0	-482	189	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-20472	-298	-334	0	669	-350	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-20472	3	-334	0	669	189	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-17768	-298	90	0	-482	-350	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-17768	3	90	0	-482	189	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-17768	-298	-334	0	669	-350	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-17768	3	-334	0	669	189	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
2	300	-29140	-223	-180	0	143	-118	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 50 NI 20 NF 125 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 21A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-43196	-316	961	0	1398	732	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-43196	-45	961	0	1398	64	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-43196	-316	-2796	0	-4146	732	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.47	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-43196	-45	-2796	0	-4146	64	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.39	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-40944	-316	961	0	1398	732	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.22	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													

1F	0	-40944	-45	961	0	1398	64	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-40944	-316	-2796	0	-4146	732	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.47	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-40944	-45	-2796	0	-4146	64	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-43731	-260	1952	0	2863	612	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.34	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-43731	-101	1952	0	2863	185	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.29	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-43731	-260	-3787	0	-5612	612	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.59	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-43731	-101	-3787	0	-5612	185	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.54	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-40409	-260	1952	0	2863	612	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.33	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-40409	-101	1952	0	2863	185	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.28	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-40409	-260	-3787	0	-5612	612	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.58	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-40409	-101	-3787	0	-5612	185	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.53	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
2	0	-66520	-280	-1532	0	-2279	618	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.22	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-42821	-316	961	0	-136	270	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-42821	-45	961	0	-136	22	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-42821	-316	-2796	0	-44	270	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-42821	-45	-2796	0	-44	22	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-40569	-316	961	0	-136	270	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.05	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-40569	-45	961	0	-136	22	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-40569	-316	-2796	0	-44	270	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-40569	-45	-2796	0	-44	22	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-43356	-260	1952	0	-158	226	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-43356	-101	1952	0	-158	66	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-43356	-260	-3787	0	-22	226	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-43356	-101	-3787	0	-22	66	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-40034	-260	1952	0	-158	226	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-40034	-101	1952	0	-158	66	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-40034	-260	-3787	0	-22	226	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-40034	-101	-3787	0	-22	66	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.01	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
2	150	-66030	-280	-1532	0	-135	227	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-42446	-316	961	0	-1670	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.18	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-42446	-45	961	0	-1670	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.16	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-42446	-316	-2796	0	4059	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.40	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-42446	-45	-2796	0	4059	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.38	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-40194	-316	961	0	-1670	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.18	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-40194	-45	961	0	-1670	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-40194	-316	-2796	0	4059	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.39	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-40194	-45	-2796	0	4059	-21	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-42981	-260	1952	0	-3180	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-42981	-101	1952	0	-3180	-52	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.30	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-42981	-260	-3787	0	5568	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.53	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-42981	-101	-3787	0	5568	-52	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.52	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-39659	-260	1952	0	-3180	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													

1N	300	-39659	-101	1952	0	-3180	-52	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-39659	-260	-3787	0	5568	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-39659	-101	-3787	0	5568	-52	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.15	0.46
0.00	0.00	19.2													
2	300	-65540	-280	-1532	0	2010	-165	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.17	0.06	0.19
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 51 NI 21 NF 124 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 15A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg		kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-35780	-388	4197	0	6016	633	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-35780	-116	4197	0	6016	356	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-35780	-388	-525	0	-1043	633	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-35780	-116	-525	0	-1043	356	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-32440	-388	4197	0	6016	633	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-32440	-116	4197	0	6016	356	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-32440	-388	-525	0	-1043	633	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.17	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-32440	-116	-525	0	-1043	356	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-36781	-368	5485	0	7940	657	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.81	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-36781	-137	5485	0	7940	332	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.79	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-36781	-368	-1813	0	-2967	657	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.35	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-36781	-137	-1813	0	-2967	332	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-31439	-368	5485	0	7940	657	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.85	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-31439	-137	5485	0	7940	332	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.83	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-31439	-368	-1813	0	-2967	657	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-31439	-137	-1813	0	-2967	332	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
2	0	-53110	-392	3023	0	4058	768	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.38	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-35405	-388	4197	0	-95	74	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-35405	-116	4197	0	-95	208	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-35405	-388	-525	0	-72	74	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-35405	-116	-525	0	-72	208	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-32065	-388	4197	0	-95	74	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-32065	-116	4197	0	-95	208	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.04	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-32065	-388	-525	0	-72	74	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-32065	-116	-525	0	-72	208	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-36406	-368	5485	0	-103	128	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-36406	-137	5485	0	-103	155	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-36406	-368	-1813	0	-64	128	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-36406	-137	-1813	0	-64	155	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-31064	-368	5485	0	-103	128	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-31064	-137	5485	0	-103	155	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													

1O	150	-31064	-368	-1813	0	-64	128	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-31064	-137	-1813	0	-64	155	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
2	150	-52625	-392	3023	0	-174	218	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-35030	-388	4197	0	-6207	-484	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-35030	-116	4197	0	-6207	60	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-35030	-388	-525	0	900	-484	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-35030	-116	-525	0	900	60	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-31690	-388	4197	0	-6207	-484	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.66	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-31690	-116	4197	0	-6207	60	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.17	0.51
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-31690	-388	-525	0	900	-484	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.14	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-31690	-116	-525	0	900	60	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-36031	-368	5485	0	-8146	-402	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.82	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-36031	-137	5485	0	-8146	-23	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.79	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-36031	-368	-1813	0	2839	-402	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.31	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-36031	-137	-1813	0	2839	-23	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-30689	-368	5485	0	-8146	-402	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.86	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-30689	-137	5485	0	-8146	-23	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.83	0.22	0.67
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-30689	-368	-1813	0	2839	-402	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-30689	-137	-1813	0	2839	-23	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.07	0.22
0.00	0.00	19.2													
2	300	-52140	-392	3023	0	-4406	-331	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.37	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 52 NI 22 NF 123 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 9A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
cm	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle
cmq/m													V,Mx	
1A	0	-30265	-1590	3024	0	4633	2394	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.71	0.12
0.00	0.00	19.2												
1B	0	-30265	587	3024	0	4633	-807	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.12
0.00	0.00	19.2												
1C	0	-30265	-1590	-1964	0	-2829	2394	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.56	0.08
0.00	0.00	19.2												
1D	0	-30265	587	-1964	0	-2829	-807	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.08
0.00	0.00	19.2												
1E	0	-24775	-1590	3024	0	4633	2394	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.73	0.13
0.00	0.00	19.2												
1F	0	-24775	587	3024	0	4633	-807	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13
0.00	0.00	19.2												
1G	0	-24775	-1590	-1964	0	-2829	2394	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.08
0.00	0.00	19.2												
1H	0	-24775	587	-1964	0	-2829	-807	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.08
0.00	0.00	19.2												
1I	0	-28957	-1173	4327	0	6582	1777	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.83	0.18
0.00	0.00	19.2												
1J	0	-28957	171	4327	0	6582	-190	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.70	0.18
0.00	0.00	19.2												
1K	0	-28957	-1173	-3267	0	-4778	1777	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.13
0.00	0.00	19.2												
1L	0	-28957	171	-3267	0	-4778	-190	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.13
0.00	0.00	19.2												
1M	0	-26083	-1173	4327	0	6582	1777	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.86	0.18
0.00	0.00	19.2												
1N	0	-26083	171	4327	0	6582	-190	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.72	0.18
0.00	0.00	19.2												
1O	0	-26083	-1173	-3267	0	-4778	1777	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.14
0.00	0.00	19.2												

1P	0	-26083	171	-3267	0	-4778	-190	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
2	0	-42320	-784	879	0	1550	1239	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.24	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-29890	-1590	3024	0	150	58	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-29890	587	3024	0	150	125	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-29890	-1590	-1964	0	170	58	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-29890	587	-1964	0	170	125	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-24400	-1590	3024	0	150	58	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-24400	587	3024	0	150	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.13	0.39
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-24400	-1590	-1964	0	170	58	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-24400	587	-1964	0	170	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-28582	-1173	4327	0	145	67	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.02	0.18	0.53
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-28582	171	4327	0	145	116	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.18	0.53
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-28582	-1173	-3267	0	175	67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-28582	171	-3267	0	175	116	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.03	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-25708	-1173	4327	0	145	67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.18	0.55
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-25708	171	4327	0	145	116	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.18	0.55
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-25708	-1173	-3267	0	175	67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-25708	171	-3267	0	175	116	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.14	0.41
0.00	0.00	19.2													
2	150	-41830	-784	879	0	320	141	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.04	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-29515	-1590	3024	0	-4332	-2277	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.67	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-29515	587	3024	0	-4332	1056	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-29515	-1590	-1964	0	3168	-2277	4.02	4.02	6.03	6.03	4	0.57	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-29515	587	-1964	0	3168	1056	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.42	0.08	0.24
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-24025	-1590	3024	0	-4332	-2277	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.70	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-24025	587	3024	0	-4332	1056	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-24025	-1590	-1964	0	3168	-2277	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.59	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-24025	587	-1964	0	3168	1056	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.08	0.26
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-28207	-1173	4327	0	-6292	-1643	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.80	0.18	0.53
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-28207	171	4327	0	-6292	422	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.18	0.53
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-28207	-1173	-3267	0	5128	-1643	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.68	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-28207	171	-3267	0	5128	422	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13	0.40
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-25333	-1173	4327	0	-6292	-1643	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.82	0.18	0.55
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-25333	171	4327	0	-6292	422	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.72	0.18	0.55
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-25333	-1173	-3267	0	5128	-1643	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.70	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-25333	171	-3267	0	5128	422	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.59	0.14	0.42
0.00	0.00	19.2													
2	300	-41340	-784	879	0	-910	-957	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.16	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 53 NI 23 NF 122 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 7A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
--	--													--

cm			kg	kg*m				cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	
cmq/m	cm														

1A	0	-21882	-327	1672	0	2326	526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-21882	-94	1672	0	2326	309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-21882	-327	-2501	0	-3881	526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-21882	-94	-2501	0	-3881	309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-17358	-327	1672	0	2326	526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-17358	-94	1672	0	2326	309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-17358	-327	-2501	0	-3881	526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-17358	-94	-2501	0	-3881	309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-22679	-291	2717	0	3880	520	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-22679	-129	2717	0	3880	314	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-22679	-291	-3546	0	-5435	520	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.15	0.48
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-22679	-129	-3546	0	-5435	314	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.15	0.48
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-16561	-291	2717	0	3880	520	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.12	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-16561	-129	2717	0	3880	314	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.41
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-16561	-291	-3546	0	-5435	520	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.71	0.16	0.54
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-16561	-129	-3546	0	-5435	314	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.16	0.54
0.00	0.00	19.2													
2	0	-30400	-323	-675	0	-1304	639	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.16	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-21507	-327	1672	0	-225	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-21507	-94	1672	0	-225	203	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-21507	-327	-2501	0	-169	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-21507	-94	-2501	0	-169	203	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.11	0.34
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-16983	-327	1672	0	-225	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-16983	-94	1672	0	-225	203	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-16983	-327	-2501	0	-169	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-16983	-94	-2501	0	-169	203	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-22304	-291	2717	0	-238	65	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-22304	-129	2717	0	-238	181	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-22304	-291	-3546	0	-156	65	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.15	0.48
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-22304	-129	-3546	0	-156	181	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.15	0.48
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-16186	-291	2717	0	-238	65	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.12	0.41
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-16186	-129	2717	0	-238	181	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.12	0.41
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-16186	-291	-3546	0	-156	65	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.16	0.54
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-16186	-129	-3546	0	-156	181	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.16	0.54
0.00	0.00	19.2													
2	150	-29910	-323	-675	0	-359	187	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.05	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-21132	-327	1672	0	-2776	-440	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-21132	-94	1672	0	-2776	97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-21132	-327	-2501	0	3542	-440	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-21132	-94	-2501	0	3542	97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-16608	-327	1672	0	-2776	-440	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-16608	-94	1672	0	-2776	97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													

1G	300	-16608	-327	-2501	0	3542	-440	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.11	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-16608	-94	-2501	0	3542	97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.11	0.38
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-21929	-291	2717	0	-4357	-391	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-21929	-129	2717	0	-4357	48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-21929	-291	-3546	0	5123	-391	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.15	0.48
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-21929	-129	-3546	0	5123	48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.15	0.48
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-15811	-291	2717	0	-4357	-391	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.12	0.42
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-15811	-129	2717	0	-4357	48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.12	0.42
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-15811	-291	-3546	0	5123	-391	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.16	0.54
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-15811	-129	-3546	0	5123	48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.16	0.54
0.00	0.00	19.2													
2	300	-29420	-323	-675	0	586	-264	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.07	0.03	0.08
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 54 NI 13 NF 132 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 6A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m		cm													
1A	0	-18844	-27	489	0	1092	33	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-18844	190	489	0	1092	-369	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-18844	-27	125	0	331	33	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-18844	190	125	0	331	-369	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-15036	-27	489	0	1092	33	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-15036	190	489	0	1092	-369	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-15036	-27	125	0	331	33	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-15036	190	125	0	331	-369	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-18526	-55	605	0	1435	26	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-18526	219	605	0	1435	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-18526	-55	9	0	-12	26	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-18526	219	9	0	-12	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-15354	-55	605	0	1435	26	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-15354	219	605	0	1435	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-15354	-55	9	0	-12	26	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-15354	219	9	0	-12	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	0	-26440	126	484	0	1119	-257	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.11	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-18470	-27	489	0	335	-40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-18470	190	489	0	335	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-18470	-27	125	0	228	-40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-18470	190	125	0	228	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-14660	-27	489	0	335	-40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-14660	190	489	0	335	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-14660	-27	125	0	228	-40	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													

1H	150	-14660	190	125	0	228	-67	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-18151	-55	605	0	423	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-18151	219	605	0	423	-10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-18151	-55	9	0	139	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-18151	219	9	0	139	-10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-14979	-55	605	0	423	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-14979	219	605	0	423	-10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-14979	-55	9	0	139	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-14979	219	9	0	139	-10	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	150	-25950	126	484	0	442	-81	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.04	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-18094	-27	489	0	-422	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-18094	190	489	0	-422	235	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-18094	-27	125	0	125	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-18094	190	125	0	125	235	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-14286	-27	489	0	-422	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-14286	190	489	0	-422	235	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-14286	-27	125	0	125	-113	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-14286	190	125	0	125	235	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-17776	-55	605	0	-588	-219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-17776	219	605	0	-588	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-17776	-55	9	0	291	-219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-17776	219	9	0	291	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-14604	-55	605	0	-588	-219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-14604	219	605	0	-588	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-14604	-55	9	0	291	-219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-14604	219	9	0	291	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	300	-25460	126	484	0	-235	95	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 55 NI 14 NF 131 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 5A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cmq/m	cm	cm	kg			kg*m		cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-38502	-3123	188	0	434	4677	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.48	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-38502	2408	188	0	434	-3609	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.38	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-38502	-3123	84	0	173	4677	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-38502	2408	84	0	173	-3609	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-37798	-3123	188	0	434	4677	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.48	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-37798	2408	188	0	434	-3609	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.38	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-37798	-3123	84	0	173	4677	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.46	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-37798	2408	84	0	173	-3609	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													

1I	0	-38550	-2976	241	0	573	4415	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-38550	2261	241	0	573	-3347	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-38550	-2976	31	0	33	4415	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.42	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-38550	2261	31	0	33	-3347	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-37750	-2976	241	0	573	4415	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.47	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-37750	2261	241	0	573	-3347	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-37750	-2976	31	0	33	4415	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.42	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-37750	2261	31	0	33	-3347	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
2	0	-59940	-579	213	0	475	863	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.11	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-38127	-3123	188	0	161	27	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-38127	2408	188	0	161	40	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-38127	-3123	84	0	64	27	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-38127	2408	84	0	64	40	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-37423	-3123	188	0	161	27	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-37423	2408	188	0	161	40	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-37423	-3123	84	0	64	27	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-37423	2408	84	0	64	40	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.01	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-38175	-2976	241	0	220	-15	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-38175	2261	241	0	220	82	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-38175	-2976	31	0	6	-15	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.00	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-38175	2261	31	0	6	82	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-37375	-2976	241	0	220	-15	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-37375	2261	241	0	220	82	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-37375	-2976	31	0	6	-15	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.00	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-37375	2261	31	0	6	82	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
2	150	-59455	-579	213	0	177	53	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.02	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-37752	-3123	188	0	-111	-4623	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-37752	2408	188	0	-111	3689	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-37752	-3123	84	0	-44	-4623	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-37752	2408	84	0	-44	3689	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-37048	-3123	188	0	-111	-4623	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-37048	2408	188	0	-111	3689	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-37048	-3123	84	0	-44	-4623	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-37048	2408	84	0	-44	3689	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-37800	-2976	241	0	-134	-4445	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-37800	2261	241	0	-134	3512	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-37800	-2976	31	0	-21	-4445	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.42	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-37800	2261	31	0	-21	3512	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-37000	-2976	241	0	-134	-4445	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-37000	2261	241	0	-134	3512	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-37000	-2976	31	0	-21	-4445	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.12	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-37000	2261	31	0	-21	3512	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.09	0.27
0.00	0.00	19.2													

```
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= --      asup= --      (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2
```

ASTA NUM. 56 NI 15 NF 130 SEZ. Rp B= 80.0 H= 30.0 (pilastro)

PIL. NUM. 4A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
--		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----	
cm		kg		kg*m		cmq						Fx,M	Bielle	V,Mx	
cmq/m		cm													

1A	0	-29241	-420	2906	0	7134	1297	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.30	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-29241	305	2906	0	7134	-968	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.29	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-29241	-420	1340	0	2841	1297	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.02	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-29241	305	1340	0	2841	-968	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.14	0.02	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-28499	-420	2906	0	7134	1297	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.30	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-28499	305	2906	0	7134	-968	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.29	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-28499	-420	1340	0	2841	1297	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.02	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-28499	305	1340	0	2841	-968	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.14	0.02	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-29283	-368	3611	0	8997	1325	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.36	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-29283	253	3611	0	8997	-995	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.35	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-29283	-368	635	0	979	1325	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-29283	253	635	0	979	-995	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-28457	-368	3611	0	8997	1325	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.37	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-28457	253	3611	0	8997	-995	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.35	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-28457	-368	635	0	979	1325	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-28457	253	635	0	979	-995	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
2	0	-44730	-80	3306	0	7764	234	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.19	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													

apost= --		aant= --		ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2											
1A	150	-28341	-420	2906	0	2947	765	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-28341	305	2906	0	2947	-597	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-28341	-420	1340	0	1084	765	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.02	0.12
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-28341	305	1340	0	1084	-597	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.02	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-27599	-420	2906	0	2947	765	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.14	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-27599	305	2906	0	2947	-597	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.05	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-27599	-420	1340	0	1084	765	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.02	0.12
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-27599	305	1340	0	1084	-597	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.02	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-28383	-368	3611	0	3752	824	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-28383	253	3611	0	3752	-656	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-28383	-368	635	0	279	824	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-28383	253	635	0	279	-656	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-27557	-368	3611	0	3752	824	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.17	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-27557	253	3611	0	3752	-656	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.16	0.07	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-27557	-368	635	0	279	824	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-27557	253	635	0	279	-656	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
2	150	-43560	-80	3306	0	3135	122	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.08	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													

apost= --		aant= --		ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2												
1A	300	-27441	-420	2906	0	-1240	230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.05	0.25	
0.00	0.00	19.2														
1B	300	-27441	305	2906	0	-1240	-230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.05	0.25	
0.00	0.00	19.2														
1C	300	-27441	-420	1340	0	-674	230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.02	0.12	
0.00	0.00	19.2														
1D	300	-27441	305	1340	0	-674	-230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.02	0.12	
0.00	0.00	19.2														
1E	300	-26699	-420	2906	0	-1240	230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.05	0.25	
0.00	0.00	19.2														
1F	300	-26699	305	2906	0	-1240	-230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.05	0.25	
0.00	0.00	19.2														
1G	300	-26699	-420	1340	0	-674	230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.02	0.12	
0.00	0.00	19.2														
1H	300	-26699	305	1340	0	-674	-230	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.02	0.12	
0.00	0.00	19.2														
1I	300	-27483	-368	3611	0	-1493	320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.07	0.31	
0.00	0.00	19.2														
1J	300	-27483	253	3611	0	-1493	-320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.07	0.31	
0.00	0.00	19.2														
1K	300	-27483	-368	635	0	-420	320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06	
0.00	0.00	19.2														
1L	300	-27483	253	635	0	-420	-320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06	
0.00	0.00	19.2														
1M	300	-26657	-368	3611	0	-1493	320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.07	0.32	
0.00	0.00	19.2														
1N	300	-26657	253	3611	0	-1493	-320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.07	0.32	
0.00	0.00	19.2														
1O	300	-26657	-368	635	0	-420	320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06	
0.00	0.00	19.2														
1P	300	-26657	253	635	0	-420	-320	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06	
0.00	0.00	19.2														
2	300	-42390	-80	3306	0	-1493	0	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.04	0.06	0.24	
0.00	0.00	19.2														

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 57 NI 16 NF 129 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 3A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg				kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-43312	-2874	175	0	395	4531	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.46	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-43312	2425	175	0	395	-3387	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-43312	-2874	65	0	121	4531	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.43	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-43312	2425	65	0	121	-3387	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.33	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-42608	-2874	175	0	395	4531	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.46	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-42608	2425	175	0	395	-3387	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-42608	-2874	65	0	121	4531	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.43	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-42608	2425	65	0	121	-3387	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.33	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-43341	-2736	200	0	455	4281	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-43341	2286	200	0	455	-3138	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-43341	-2736	40	0	61	4281	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-43341	2286	40	0	61	-3138	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.30	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-42579	-2736	200	0	455	4281	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.45	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-42579	2286	200	0	455	-3138	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.34	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-42579	-2736	40	0	61	4281	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.40	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-42579	2286	40	0	61	-3138	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.30	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	0	-67620	-509	185	0	397	1188	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.12	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-42937	-2874	175	0	138	242	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-42937	2425	175	0	138	273	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-42937	-2874	65	0	42	242	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-42937	2425	65	0	42	273	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-42233	-2874	175	0	138	242	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-42233	2425	175	0	138	273	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-42233	-2874	65	0	42	242	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-42233	2425	65	0	42	273	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-42966	-2736	200	0	158	199	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-42966	2286	200	0	158	316	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-42966	-2736	40	0	21	199	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-42966	2286	40	0	21	316	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-42204	-2736	200	0	158	199	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.04	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-42204	2286	200	0	158	316	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.05	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-42204	-2736	40	0	21	199	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.02	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-42204	2286	40	0	21	316	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.03	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	150	-67130	-509	185	0	138	476	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.05	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-42562	-2874	175	0	-119	-4047	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.39	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-42562	2425	175	0	-119	3933	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.38	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-42562	-2874	65	0	-38	-4047	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.38	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-42562	2425	65	0	-38	3933	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-41858	-2874	175	0	-119	-4047	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.39	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-41858	2425	175	0	-119	3933	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-41858	-2874	65	0	-38	-4047	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.38	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-41858	2425	65	0	-38	3933	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.10	0.29
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-42591	-2736	200	0	-139	-3884	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-42591	2286	200	0	-139	3770	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-42591	-2736	40	0	-18	-3884	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-42591	2286	40	0	-18	3770	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.35	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-41829	-2736	200	0	-139	-3884	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.37	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-41829	2286	200	0	-139	3770	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-41829	-2736	40	0	-18	-3884	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.36	0.11	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-41829	2286	40	0	-18	3770	6.03	6.03	4.02	4.02	4	0.35	0.09	0.28
0.00	0.00	19.2													
2	300	-66640	-509	185	0	-121	-236	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.03	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 58 NI 17 NF 128 SEZ. Rp B= 80.0 H= 30.0 (pilastro)

PIL. NUM. 2A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
cm	cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle V,Mx
cmq/m		cm												

1A	0	-33982	-429	2281	0	5894	1312	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.25	0.04	0.18
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-33982	340	2281	0	5894	-1046	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.24	0.04	0.18
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-33982	-429	429	0	133	1312	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-33982	340	429	0	133	-1046	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-30858	-429	2281	0	5894	1312	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.25	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-30858	340	2281	0	5894	-1046	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.24	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-30858	-429	429	0	133	1312	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-30858	340	429	0	133	-1046	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-33807	-380	2369	0	6878	1359	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.28	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-33807	292	2369	0	6878	-1093	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.27	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-33807	-380	341	0	-851	1359	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-33807	292	341	0	-851	-1093	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-31033	-380	2369	0	6878	1359	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.29	0.04	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-31033	292	2369	0	6878	-1093	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.28	0.04	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-31033	-380	341	0	-851	1359	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-31033	292	341	0	-851	-1093	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	0	-49490	-55	2019	0	4466	171	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.11	0.03	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-33082	-429	2281	0	3311	771	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.14	0.04	0.18
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-33082	340	2281	0	3311	-628	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.14	0.04	0.18
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-33082	-429	429	0	-1078	771	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-33082	340	429	0	-1078	-628	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-29958	-429	2281	0	3311	771	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.15	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-29958	340	2281	0	3311	-628	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.14	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-29958	-429	429	0	-1078	771	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-29958	340	429	0	-1078	-628	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-32907	-380	2369	0	4168	831	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.17	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-32907	292	2369	0	4168	-688	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.17	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-32907	-380	341	0	-1936	831	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-32907	292	341	0	-1936	-688	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-30133	-380	2369	0	4168	831	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.18	0.04	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-30133	292	2369	0	4168	-688	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.17	0.04	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-30133	-380	341	0	-1936	831	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-30133	292	341	0	-1936	-688	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	150	-48320	-55	2019	0	1640	94	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.04	0.03	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-32182	-429	2281	0	728	220	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-32182	340	2281	0	728	-219	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-32182	-429	429	0	-2290	220	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-32182	340	429	0	-2290	-219	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-29058	-429	2281	0	728	220	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-29058	340	2281	0	728	-219	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-29058	-429	429	0	-2290	220	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-29058	340	429	0	-2290	-219	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

1I	300	-32007	-380	2369	0	1459	293	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-32007	292	2369	0	1459	-292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.04	0.19
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-32007	-380	341	0	-3021	293	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-32007	292	341	0	-3021	-292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-29233	-380	2369	0	1459	293	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.04	0.20
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-29233	292	2369	0	1459	-292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.04	0.20
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-29233	-380	341	0	-3021	293	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.12	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-29233	292	341	0	-3021	-292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.12	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	300	-47150	-55	2019	0	-1187	6	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.03	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 59 NI 24 NF 121 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 1A

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	--														
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m		cm													
1A	0	-21088	-274	289	0	652	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-21088	-65	289	0	652	171	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-21088	-274	-25	0	-87	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-21088	-65	-25	0	-87	171	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-18432	-274	289	0	652	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-18432	-65	289	0	652	171	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-18432	-274	-25	0	-87	557	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-18432	-65	-25	0	-87	171	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-21636	-300	350	0	775	525	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-21636	-39	350	0	775	204	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-21636	-300	-86	0	-210	525	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-21636	-39	-86	0	-210	204	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-17884	-300	350	0	775	525	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-17884	-39	350	0	775	204	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-17884	-300	-86	0	-210	525	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-17884	-39	-86	0	-210	204	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
2	0	-30020	-257	191	0	405	553	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-20713	-274	289	0	96	130	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-20713	-65	289	0	96	124	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-20713	-274	-25	0	98	130	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-20713	-65	-25	0	98	124	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-18057	-274	289	0	96	130	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-18057	-65	289	0	96	124	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-18057	-274	-25	0	98	130	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-18057	-65	-25	0	98	124	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-21261	-300	350	0	38	55	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													

1J	150	-21261	-39	350	0	38	199	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-21261	-300	-86	0	156	55	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-21261	-39	-86	0	156	199	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-17509	-300	350	0	38	55	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-17509	-39	350	0	38	199	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-17509	-300	-86	0	156	55	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-17509	-39	-86	0	156	199	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
2	150	-29535	-257	191	0	137	193	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-20338	-274	289	0	-459	-297	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-20338	-65	289	0	-459	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-20338	-274	-25	0	284	-297	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-20338	-65	-25	0	284	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-17682	-274	289	0	-459	-297	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-17682	-65	289	0	-459	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-17682	-274	-25	0	284	-297	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-17682	-65	-25	0	284	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-20886	-300	350	0	-698	-415	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-20886	-39	350	0	-698	194	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-20886	-300	-86	0	523	-415	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-20886	-39	-86	0	523	194	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-17134	-300	350	0	-698	-415	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-17134	-39	350	0	-698	194	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-17134	-300	-86	0	523	-415	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-17134	-39	-86	0	523	194	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													
2	300	-29050	-257	191	0	-130	-168	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 60 NI 121 NF 134 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 1B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-9191	-248	127	0	89	241	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-9191	155	127	0	89	-207	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-9191	-248	-250	0	-355	241	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-9191	155	-250	0	-355	-207	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-8199	-248	127	0	89	241	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-8199	155	127	0	89	-207	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-8199	-248	-250	0	-355	241	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-8199	155	-250	0	-355	-207	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-9387	-279	199	0	103	266	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-9387	186	199	0	103	-232	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

1K	0	-9387	-279	-323	0	-368	266	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-9387	186	-323	0	-368	-232	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-8003	-279	199	0	103	266	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-8003	186	199	0	103	-232	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-8003	-279	-323	0	-368	266	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-8003	186	-323	0	-368	-232	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
2	0	-13250	-76	-95	0	-202	31	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-8816	-248	127	0	-123	-128	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-8816	155	127	0	-123	31	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-8816	-248	-250	0	30	-128	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-8816	155	-250	0	30	31	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-7824	-248	127	0	-123	-128	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-7824	155	127	0	-123	31	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-7824	-248	-250	0	30	-128	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-7824	155	-250	0	30	31	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-9012	-279	199	0	-219	-149	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-9012	186	199	0	-219	52	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-9012	-279	-323	0	126	-149	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-9012	186	-323	0	126	52	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-7628	-279	199	0	-219	-149	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-7628	186	199	0	-219	52	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-7628	-279	-323	0	126	-149	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-7628	186	-323	0	126	52	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
2	150	-12765	-76	-95	0	-69	-75	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.01	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-8441	-248	127	0	-335	-496	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-8441	155	127	0	-335	268	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-8441	-248	-250	0	415	-496	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-8441	155	-250	0	415	268	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-7449	-248	127	0	-335	-496	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-7449	155	127	0	-335	268	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-7449	-248	-250	0	415	-496	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-7449	155	-250	0	415	268	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-8637	-279	199	0	-541	-564	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-8637	186	199	0	-541	337	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-8637	-279	-323	0	620	-564	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-8637	186	-323	0	620	337	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-7253	-279	199	0	-541	-564	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-7253	186	199	0	-541	337	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-7253	-279	-323	0	620	-564	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-7253	186	-323	0	620	337	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
2	300	-12280	-76	-95	0	64	-181	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 61 NI 128 NF 116 SEZ. Rp B= 80.0 H= 30.0 (pilastro)
PIL. NUM. 2B
 armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
cm	cm	cm	kg		kg*m					cmq			Fx,M	Bielle
cmq/m													V,Mx	

1A	0	-14928	-117	154	0	552	264	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1B	0	-14928	134	154	0	552	-267	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1C	0	-14928	-117	-791	0	-2386	264	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01
0.00	0.00	19.2												0.08
1D	0	-14928	134	-791	0	-2386	-267	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.01
0.00	0.00	19.2												0.08
1E	0	-13712	-117	154	0	552	264	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1F	0	-13712	134	154	0	552	-267	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1G	0	-13712	-117	-791	0	-2386	264	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.02
0.00	0.00	19.2												0.08
1H	0	-13712	134	-791	0	-2386	-267	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.11	0.02
0.00	0.00	19.2												0.08
1I	0	-14874	-63	339	0	1217	201	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.01
0.00	0.00	19.2												0.03
1J	0	-14874	80	339	0	1217	-204	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.01
0.00	0.00	19.2												0.03
1K	0	-14874	-63	-976	0	-3051	201	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
1L	0	-14874	80	-976	0	-3051	-204	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
1M	0	-13766	-63	339	0	1217	201	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.01
0.00	0.00	19.2												0.04
1N	0	-13766	80	339	0	1217	-204	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.06	0.01
0.00	0.00	19.2												0.04
1O	0	-13766	-63	-976	0	-3051	201	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
1P	0	-13766	80	-976	0	-3051	-204	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.13	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
2	0	-21830	4	-484	0	-1392	16	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.04	0.01
0.00	0.00	19.2												0.05
apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2														
1A	150	-14028	-117	154	0	327	55	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1B	150	-14028	134	154	0	327	-34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.01	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1C	150	-14028	-117	-791	0	-1270	55	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.02
0.00	0.00	19.2												0.08
1D	150	-14028	134	-791	0	-1270	-34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.02
0.00	0.00	19.2												0.08
1E	150	-12812	-117	154	0	327	55	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1F	150	-12812	134	154	0	327	-34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.01	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02
1G	150	-12812	-117	-791	0	-1270	55	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.02
0.00	0.00	19.2												0.08
1H	150	-12812	134	-791	0	-1270	-34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.02
0.00	0.00	19.2												0.08
1I	150	-13974	-63	339	0	697	34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01
0.00	0.00	19.2												0.04
1J	150	-13974	80	339	0	697	-14	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01
0.00	0.00	19.2												0.04
1K	150	-13974	-63	-976	0	-1640	34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
1L	150	-13974	80	-976	0	-1640	-14	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
1M	150	-12866	-63	339	0	697	34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01
0.00	0.00	19.2												0.04
1N	150	-12866	80	339	0	697	-14	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01
0.00	0.00	19.2												0.04
1O	150	-12866	-63	-976	0	-1640	34	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
1P	150	-12866	80	-976	0	-1640	-14	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.02
0.00	0.00	19.2												0.10
2	150	-20660	4	-484	0	-715	22	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.02	0.01
0.00	0.00	19.2												0.05
apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2														
1A	300	-13128	-117	154	0	129	-154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00
0.00	0.00	19.2												0.02

1B	300	-13128	134	154	0	129	198	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-13128	-117	-791	0	-129	-154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-13128	134	-791	0	-129	198	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-11912	-117	154	0	129	-154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-11912	134	154	0	129	198	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-11912	-117	-791	0	-129	-154	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.09
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-11912	134	-791	0	-129	198	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.09
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-13074	-63	339	0	203	-133	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-13074	80	339	0	203	176	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-13074	-63	-976	0	-203	-133	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.10
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-13074	80	-976	0	-203	176	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.10
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-11966	-63	339	0	203	-133	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-11966	80	339	0	203	176	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-11966	-63	-976	0	-203	-133	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.11
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-11966	80	-976	0	-203	176	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.02	0.11
0.00	0.00	19.2													
2	300	-19490	4	-484	0	0	28	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.00	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 62 NI 129 NF 111 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 3B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	
cmq/m	cm														
1A	0	-17000	-2858	-10	0	-22	3844	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.47	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-17000	3034	-10	0	-22	-4198	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-17000	-2858	-34	0	-92	3844	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.47	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-17000	3034	-34	0	-92	-4198	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-16420	-2858	-10	0	-22	3844	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.47	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-16420	3034	-10	0	-22	-4198	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-16420	-2858	-34	0	-92	3844	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.48	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-16420	3034	-34	0	-92	-4198	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-17101	-2419	-4	0	-4	3205	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.39	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-17101	2596	-4	0	-4	-3558	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-17101	-2419	-40	0	-111	3205	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-17101	2596	-40	0	-111	-3558	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-16319	-2419	-4	0	-4	3205	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.39	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-16319	2596	-4	0	-4	-3558	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-16319	-2419	-40	0	-111	3205	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-16319	2596	-40	0	-111	-3558	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
2	0	-25750	77	-34	0	-88	-213	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-16625	-2858	-10	0	-10	-451	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-16625	3034	-10	0	-10	345	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													

1C	150	-16625	-2858	-34	0	-42	-451	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-16625	3034	-34	0	-42	345	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-16045	-2858	-10	0	-10	-451	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-16045	3034	-10	0	-10	345	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-16045	-2858	-34	0	-42	-451	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-16045	3034	-34	0	-42	345	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-16726	-2419	-4	0	-1	-434	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-16726	2596	-4	0	-1	328	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-16726	-2419	-40	0	-51	-434	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.11	0.36
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-16726	2596	-40	0	-51	328	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-15944	-2419	-4	0	-1	-434	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-15944	2596	-4	0	-1	328	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-15944	-2419	-40	0	-51	-434	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-15944	2596	-40	0	-51	328	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
2	150	-25260	77	-34	0	-40	-105	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.01	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-16250	-2858	-10	0	2	-4747	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.58	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-16250	3034	-10	0	2	4888	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-16250	-2858	-34	0	8	-4747	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.58	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-16250	3034	-34	0	8	4888	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-15670	-2858	-10	0	2	-4747	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-15670	3034	-10	0	2	4888	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-15670	-2858	-34	0	8	-4747	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-15670	3034	-34	0	8	4888	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-16351	-2419	-4	0	1	-4072	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-16351	2596	-4	0	1	4213	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-16351	-2419	-40	0	9	-4072	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-16351	2596	-40	0	9	4213	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.11	0.39
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-15569	-2419	-4	0	1	-4072	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-15569	2596	-4	0	1	4213	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-15569	-2419	-40	0	9	-4072	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-15569	2596	-40	0	9	4213	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
2	300	-24770	77	-34	0	8	3	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.00	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 63 NI 130 NF 113 SEZ. Rp B= 80.0 H= 30.0 (pilastro)

PIL. NUM. 4B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle V,Mx	
cmq/m															
1A	0	-12041	-144	-289	0	-856	292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-12041	138	-289	0	-856	-287	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-12041	-144	-504	0	-1462	292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													

1D	0	-12041	138	-504	0	-1462	-287	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-11599	-144	-289	0	-856	292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-11599	138	-289	0	-856	-287	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-11599	-144	-504	0	-1462	292	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-11599	138	-504	0	-1462	-287	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.07	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-12108	-81	-190	0	-583	218	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-12108	75	-190	0	-583	-214	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-12108	-81	-603	0	-1735	218	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-12108	75	-603	0	-1735	-214	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-11532	-81	-190	0	-583	218	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-11532	75	-190	0	-583	-214	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-11532	-81	-603	0	-1735	218	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-11532	75	-603	0	-1735	-214	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.08	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	0	-17950	-9	-618	0	-1807	13	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.05	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-11141	-144	-289	0	-479	41	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-11141	138	-289	0	-479	-44	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-11141	-144	-504	0	-729	41	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-11141	138	-504	0	-729	-44	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-10699	-144	-289	0	-479	41	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-10699	138	-289	0	-479	-44	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-10699	-144	-504	0	-729	41	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-10699	138	-504	0	-729	-44	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.03	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-11208	-81	-190	0	-358	20	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-11208	75	-190	0	-358	-23	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-11208	-81	-603	0	-850	20	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-11208	75	-603	0	-850	-23	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-10632	-81	-190	0	-358	20	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-10632	75	-190	0	-358	-23	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-10632	-81	-603	0	-850	20	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-10632	75	-603	0	-850	-23	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.04	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	150	-16780	-9	-618	0	-942	0	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.03	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-10241	-144	-289	0	-54	-210	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-10241	138	-289	0	-54	199	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-10241	-144	-504	0	54	-210	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-10241	138	-504	0	54	199	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-9799	-144	-289	0	-54	-210	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-9799	138	-289	0	-54	199	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-9799	-144	-504	0	54	-210	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-9799	138	-504	0	54	199	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-10308	-81	-190	0	-83	-178	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-10308	75	-190	0	-83	167	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-10308	-81	-603	0	83	-178	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													

1L	300	-10308	75	-603	0	83	167	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-9732	-81	-190	0	-83	-178	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-9732	75	-190	0	-83	167	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-9732	-81	-603	0	83	-178	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-9732	75	-603	0	83	167	4.02	4.02	12.06	12.06	2	0.02	0.01	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	300	-15610	-9	-618	0	0	-12	4.02	4.02	12.06	12.06	3	0.00	0.01	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 8.04 asup= 8.04 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 64 NI 131 NF 112 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 5B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg	kg	kg*m	kg*m	kg*m	cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-15145	-3458	-0	0	-36	4720	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.15	0.54
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-15145	2536	-0	0	-36	-3524	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-15145	-3458	-47	0	-91	4720	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.15	0.54
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-15145	2536	-47	0	-91	-3524	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-14615	-3458	-0	0	-36	4720	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.15	0.55
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-14615	2536	-0	0	-36	-3524	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-14615	-3458	-47	0	-91	4720	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.15	0.55
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-14615	2536	-47	0	-91	-3524	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-15221	-3009	16	0	-10	4065	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-15221	2087	16	0	-10	-2869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-15221	-3009	-63	0	-117	4065	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-15221	2087	-63	0	-117	-2869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.37	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-14539	-3009	16	0	-10	4065	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-14539	2087	16	0	-10	-2869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-14539	-3009	-63	0	-117	4065	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-14539	2087	-63	0	-117	-2869	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.37	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	0	-22880	-747	-37	0	-99	968	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.09	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-14770	-3458	-0	0	-41	-420	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.15	0.54
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-14770	2536	-0	0	-41	325	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-14770	-3458	-47	0	-20	-420	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.15	0.54
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-14770	2536	-47	0	-20	325	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-14240	-3458	-0	0	-41	-420	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.16	0.55
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-14240	2536	-0	0	-41	325	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-14240	-3458	-47	0	-20	-420	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.16	0.55
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-14240	2536	-47	0	-20	325	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-14846	-3009	16	0	-43	-403	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-14846	2087	16	0	-43	308	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-14846	-3009	-63	0	-18	-403	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-14846	2087	-63	0	-18	308	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													

1M	150	-14164	-3009	16	0	-43	-403	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-14164	2087	16	0	-43	308	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-14164	-3009	-63	0	-18	-403	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-14164	2087	-63	0	-18	308	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	150	-22390	-747	-37	0	-48	-77	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.01	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-14395	-3458	-0	0	-46	-5561	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.70	0.15	0.55
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-14395	2536	-0	0	-46	4175	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-14395	-3458	-47	0	51	-5561	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.70	0.15	0.55
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-14395	2536	-47	0	51	4175	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-13865	-3458	-0	0	-46	-5561	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.71	0.16	0.55
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-13865	2536	-0	0	-46	4175	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.11	0.41
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-13865	-3458	-47	0	51	-5561	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.71	0.16	0.55
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-13865	2536	-47	0	51	4175	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.11	0.41
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-14471	-3009	16	0	-75	-4872	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.62	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-14471	2087	16	0	-75	3486	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-14471	-3009	-63	0	80	-4872	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.62	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-14471	2087	-63	0	80	3486	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-13789	-3009	16	0	-75	-4872	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.62	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-13789	2087	16	0	-75	3486	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-13789	-3009	-63	0	80	-4872	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.62	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-13789	2087	-63	0	80	3486	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
2	300	-21900	-747	-37	0	3	-1122	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.10	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 65 NI 132 NF 110 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 6B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-7126	-152	137	0	57	186	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-7126	258	137	0	57	-225	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-7126	-152	-239	0	-358	186	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-7126	258	-239	0	-358	-225	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-5766	-152	137	0	57	186	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-5766	258	137	0	57	-225	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-5766	-152	-239	0	-358	186	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-5766	258	-239	0	-358	-225	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-7017	-166	253	0	189	185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-7017	272	253	0	189	-224	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-7017	-166	-355	0	-491	185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-7017	272	-355	0	-491	-224	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-5875	-166	253	0	189	185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													

1N	0	-5875	272	253	0	189	-224	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-5875	-166	-355	0	-491	185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-5875	272	-355	0	-491	-224	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	0	-9739	78	-78	0	-233	-28	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-6751	-152	137	0	-156	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-6751	258	137	0	-156	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-6751	-152	-239	0	-2	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-6751	258	-239	0	-2	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-5391	-152	137	0	-156	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-5391	258	137	0	-156	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-5391	-152	-239	0	-2	-48	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-5391	258	-239	0	-2	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-6642	-166	253	0	-200	-70	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-6642	272	253	0	-200	179	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-6642	-166	-355	0	42	-70	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-6642	272	-355	0	42	179	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-5500	-166	253	0	-200	-70	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-5500	272	253	0	-200	179	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-5500	-166	-355	0	42	-70	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-5500	272	-355	0	42	179	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	150	-9252	78	-78	0	-124	82	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.00	0.01
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-6376	-152	137	0	-362	-282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-6376	258	137	0	-362	540	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-6376	-152	-239	0	362	-282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-6376	258	-239	0	362	540	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-5016	-152	137	0	-362	-282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-5016	258	137	0	-362	540	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-5016	-152	-239	0	362	-282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-5016	258	-239	0	362	540	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-6267	-166	253	0	-582	-325	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-6267	272	253	0	-582	583	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-6267	-166	-355	0	582	-325	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-6267	272	-355	0	582	583	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-5125	-166	253	0	-582	-325	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-5125	272	253	0	-582	583	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-5125	-166	-355	0	582	-325	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-5125	272	-355	0	582	583	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
2	300	-8764	78	-78	0	0	192	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.00	0.02
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 66 NI 122 NF 133 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 7B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
--	--														--
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm	cm													
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1A	0	-7912	-423	1906	0	2683	493	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.09	0.35
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-7912	264	1906	0	2683	-360	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.09	0.35
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-7912	-423	-2399	0	-3256	493	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.11	0.44
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-7912	264	-2399	0	-3256	-360	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.11	0.44
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-6226	-423	1906	0	2683	493	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.09	0.37
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-6226	264	1906	0	2683	-360	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.09	0.37
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-6226	-423	-2399	0	-3256	493	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.11	0.46
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-6226	264	-2399	0	-3256	-360	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.11	0.46
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-8161	-298	2831	0	3942	318	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.13	0.52
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-8161	139	2831	0	3942	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13	0.52
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-8161	-298	-3324	0	-4515	318	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.66	0.16	0.61
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-8161	139	-3324	0	-4515	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.16	0.61
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-5977	-298	2831	0	3942	318	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.13	0.55
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-5977	139	2831	0	3942	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.59	0.13	0.55
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-5977	-298	-3324	0	-4515	318	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.16	0.65
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-5977	139	-3324	0	-4515	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.16	0.65
0.00	0.00	19.2													
2	0	-10410	-127	-332	0	-367	108	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.04	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-7537	-423	1906	0	-201	-135	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-7537	264	1906	0	-201	45	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-7537	-423	-2399	0	319	-135	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.11	0.45
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-7537	264	-2399	0	319	45	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.11	0.45
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-5851	-423	1906	0	-201	-135	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.37
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-5851	264	1906	0	-201	45	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.09	0.37
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-5851	-423	-2399	0	319	-135	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.11	0.47
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-5851	264	-2399	0	319	45	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.11	0.47
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-7786	-298	2831	0	-329	-122	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.52
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-7786	139	2831	0	-329	32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.52
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-7786	-298	-3324	0	447	-122	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.16	0.62
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-7786	139	-3324	0	447	32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.16	0.62
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-5602	-298	2831	0	-329	-122	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.56
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-5602	139	2831	0	-329	32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.56
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-5602	-298	-3324	0	447	-122	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.16	0.65
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-5602	139	-3324	0	447	32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.16	0.65
0.00	0.00	19.2													
2	150	-9923	-127	-332	0	98	-70	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-7162	-423	1906	0	-3085	-762	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-7162	264	1906	0	-3085	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-7162	-423	-2399	0	3893	-762	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.11	0.45
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-7162	264	-2399	0	3893	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.11	0.45
0.00	0.00	19.2													

1E	300	-5476	-423	1906	0	-3085	-762	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.09	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-5476	264	1906	0	-3085	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.09	0.38
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-5476	-423	-2399	0	3893	-762	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.11	0.47
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-5476	264	-2399	0	3893	449	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.62	0.11	0.47
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-7411	-298	2831	0	-4601	-563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.71	0.13	0.53
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-7411	139	2831	0	-4601	250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.13	0.53
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-7411	-298	-3324	0	5409	-563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.82	0.16	0.62
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-7411	139	-3324	0	5409	250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.79	0.16	0.62
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-5227	-298	2831	0	-4601	-563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.74	0.13	0.56
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-5227	139	2831	0	-4601	250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.70	0.13	0.56
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-5227	-298	-3324	0	5409	-563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.85	0.16	0.66
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-5227	139	-3324	0	5409	250	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.82	0.16	0.66
0.00	0.00	19.2													
2	300	-9436	-127	-332	0	562	-247	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 67 NI 123 NF 100 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 9B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m					cmq			Fx,M	Bielle V,Mx
cmq/m		cm													
1A	0	-12748	-1602	2945	0	3943	2272	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-12748	885	2945	0	3943	-1292	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-12748	-1602	-1931	0	-2920	2272	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-12748	885	-1931	0	-2920	-1292	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-10572	-1602	2945	0	3943	2272	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.80	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-10572	885	2945	0	3943	-1292	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-10572	-1602	-1931	0	-2920	2272	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.68	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-10572	885	-1931	0	-2920	-1292	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-12247	-1086	4087	0	5541	1526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.88	0.19	0.68
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-12247	369	4087	0	5541	-546	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.19	0.68
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-12247	-1086	-3072	0	-4518	1526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.75	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-12247	369	-3072	0	-4518	-546	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-11073	-1086	4087	0	5541	1526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.89	0.19	0.70
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-11073	369	4087	0	5541	-546	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.79	0.19	0.70
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-11073	-1086	-3072	0	-4518	1526	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.76	0.14	0.53
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-11073	369	-3072	0	-4518	-546	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.14	0.53
0.00	0.00	19.2													
2	0	-17880	-564	799	0	759	771	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.15	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-12373	-1602	2945	0	-423	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-12373	885	2945	0	-423	72	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-12373	-1602	-1931	0	26	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-12373	885	-1931	0	26	72	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-10197	-1602	2945	0	-423	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													

1F	150	-10197	885	2945	0	-423	72	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-10197	-1602	-1931	0	26	-96	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-10197	885	-1931	0	26	72	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-11872	-1086	4087	0	-538	-68	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.19	0.69
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-11872	369	4087	0	-538	44	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.19	0.69
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-11872	-1086	-3072	0	140	-68	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.14	0.52
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-11872	369	-3072	0	140	44	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.14	0.52
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-10698	-1086	4087	0	-538	-68	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.19	0.70
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-10698	369	4087	0	-538	44	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.19	0.70
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-10698	-1086	-3072	0	140	-68	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.14	0.53
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-10698	369	-3072	0	140	44	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.14	0.53
0.00	0.00	19.2													
2	150	-17395	-564	799	0	-360	-18	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.04	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-11998	-1602	2945	0	-4790	-2464	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.90	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-11998	885	2945	0	-4790	1437	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-11998	-1602	-1931	0	2972	-2464	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.70	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-11998	885	-1931	0	2972	1437	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.55	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-9822	-1602	2945	0	-4790	-2464	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.94	0.14	0.52
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-9822	885	2945	0	-4790	1437	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.80	0.14	0.52
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-9822	-1602	-1931	0	2972	-2464	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.72	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-9822	885	-1931	0	2972	1437	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-11497	-1086	4087	0	-6617	-1662	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.83	0.19	0.63
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-11497	369	4087	0	-6617	634	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.93	0.19	0.69
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-11497	-1086	-3072	0	4799	-1662	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.81	0.14	0.52
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-11497	369	-3072	0	4799	634	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.14	0.52
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-10323	-1086	4087	0	-6617	-1662	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.84	0.19	0.64
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-10323	369	4087	0	-6617	634	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.95	0.19	0.71
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-10323	-1086	-3072	0	4799	-1662	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.82	0.14	0.53
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-10323	369	-3072	0	4799	634	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.71	0.14	0.53
0.00	0.00	19.2													
2	300	-16910	-564	799	0	-1478	-807	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.21	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 68 NI 124 NF 127 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 15B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	--														--
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m		cm													

1A	0	-15049	-461	4009	0	5719	563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.76	0.18	0.63
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-15049	306	4009	0	5719	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.75	0.18	0.63
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-15049	-461	-669	0	-803	563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-15049	306	-669	0	-803	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-13931	-461	4009	0	5719	563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.78	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-13931	306	4009	0	5719	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													

1G	0	-13931	-461	-669	0	-803	563	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-13931	306	-669	0	-803	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.15	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-15377	-293	5202	0	7369	338	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.94	0.23	0.81
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-15377	138	5202	0	7369	-221	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.93	0.23	0.81
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-15377	-293	-1862	0	-2452	338	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-15377	138	-1862	0	-2452	-221	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-13603	-293	5202	0	7369	338	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.97	0.23	0.84
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-13603	138	5202	0	7369	-221	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.96	0.23	0.84
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-13603	-293	-1862	0	-2452	338	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-13603	138	-1862	0	-2452	-221	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	0	-22430	-122	2738	0	4075	94	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.38	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-14674	-461	4009	0	-127	-120	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.18	0.63
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-14674	306	4009	0	-127	22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.18	0.63
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-14674	-461	-669	0	366	-120	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-14674	306	-669	0	366	22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-13556	-461	4009	0	-127	-120	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.18	0.65
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-13556	306	4009	0	-127	22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.18	0.65
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-13556	-461	-669	0	366	-120	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-13556	306	-669	0	366	22	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-15002	-293	5202	0	-267	-94	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.23	0.81
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-15002	138	5202	0	-267	-5	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.23	0.81
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-15002	-293	-1862	0	506	-94	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-15002	138	-1862	0	506	-5	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-13228	-293	5202	0	-267	-94	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.23	0.85
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-13228	138	5202	0	-267	-5	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.23	0.85
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-13228	-293	-1862	0	506	-94	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-13228	138	-1862	0	506	-5	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	150	-21945	-122	2738	0	242	-77	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.12	0.37
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-14299	-461	4009	0	-5973	-804	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.83	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-14299	306	4009	0	-5973	489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.80	0.18	0.64
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-14299	-461	-669	0	1535	-804	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-14299	306	-669	0	1535	489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.24	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-13181	-461	4009	0	-5973	-804	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.84	0.18	0.65
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-13181	306	4009	0	-5973	489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.81	0.18	0.65
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-13181	-461	-669	0	1535	-804	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-13181	306	-669	0	1535	489	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-14627	-293	5202	0	-7903	-525	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.80	0.23	0.75
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-14627	138	5202	0	-7903	210	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.77	0.23	0.75
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-14627	-293	-1862	0	3465	-525	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-14627	138	-1862	0	3465	210	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-12853	-293	5202	0	-7903	-525	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.82	0.24	0.77
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-12853	138	5202	0	-7903	210	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.79	0.24	0.77
0.00	0.00	19.2													

1O	300	-12853	-293	-1862	0	3465	-525	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.08	0.31
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-12853	138	-1862	0	3465	210	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.08	0.31
0.00	0.00	19.2													
2	300	-21460	-122	2738	0	-3592	-247	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.34	0.12	0.38
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 69 NI 125 NF 99 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 21B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-16827	-115	1095	0	1490	111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-16827	132	1095	0	1490	-243	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.05	0.16
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-16827	-115	-2965	0	-4012	111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-16827	132	-2965	0	-4012	-243	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-15813	-115	1095	0	1490	111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-15813	132	1095	0	1490	-243	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-15813	-115	-2965	0	-4012	111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-15813	132	-2965	0	-4012	-243	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-17054	-62	2037	0	2750	30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.09	0.30
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-17054	79	2037	0	2750	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.09	0.30
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-17054	-62	-3907	0	-5271	30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.17	0.58
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-17054	79	-3907	0	-5271	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.17	0.58
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-15586	-62	2037	0	2750	30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.09	0.31
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-15586	79	2037	0	2750	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.09	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-15586	-62	-3907	0	-5271	30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.17	0.60
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-15586	79	-3907	0	-5271	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.66	0.17	0.60
0.00	0.00	19.2													
2	0	-25270	13	-1568	0	-2122	-103	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.20	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-16452	-115	1095	0	-246	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-16452	132	1095	0	-246	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-16452	-115	-2965	0	343	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-16452	132	-2965	0	343	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-15438	-115	1095	0	-246	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-15438	132	1095	0	-246	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-15438	-115	-2965	0	343	-63	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-15438	132	-2965	0	343	-46	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-16679	-62	2037	0	-401	-66	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-16679	79	2037	0	-401	-42	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-16679	-62	-3907	0	498	-66	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-16679	79	-3907	0	498	-42	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-15211	-62	2037	0	-401	-66	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-15211	79	2037	0	-401	-42	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-15211	-62	-3907	0	498	-66	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.17	0.61
0.00	0.00	19.2													

1P	150	-15211	79	-3907	0	498	-42	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.17	0.61
0.00	0.00	19.2													
2	150	-24780	13	-1568	0	73	-85	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.01	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-16077	-115	1095	0	-1983	-236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-16077	132	1095	0	-1983	153	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-16077	-115	-2965	0	4698	-236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-16077	132	-2965	0	4698	153	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.59	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-15063	-115	1095	0	-1983	-236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-15063	132	1095	0	-1983	153	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-15063	-115	-2965	0	4698	-236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-15063	132	-2965	0	4698	153	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-16304	-62	2037	0	-3551	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.09	0.31
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-16304	79	2037	0	-3551	78	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.09	0.31
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-16304	-62	-3907	0	6266	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.78	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-16304	79	-3907	0	6266	78	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-14836	-62	2037	0	-3551	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-14836	79	2037	0	-3551	78	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-14836	-62	-3907	0	6266	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.80	0.17	0.61
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-14836	79	-3907	0	6266	78	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.79	0.17	0.61
0.00	0.00	19.2													
2	300	-24290	13	-1568	0	2267	-64	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.21	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 70 NI 126 NF 101 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 24B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg				kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-9164	-151	66	0	77	155	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-9164	177	66	0	77	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-9164	-151	-335	0	-387	155	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-9164	177	-335	0	-387	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-8472	-151	66	0	77	155	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-8472	177	66	0	77	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-8472	-151	-335	0	-387	155	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-8472	177	-335	0	-387	-299	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-9331	-182	156	0	129	165	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-9331	208	156	0	129	-309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-9331	-182	-425	0	-439	165	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-9331	208	-425	0	-439	-309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-8305	-182	156	0	129	165	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-8305	208	156	0	129	-309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-8305	-182	-425	0	-439	165	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.08	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-8305	208	-425	0	-439	-309	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													

2	0	-13450	24	-226	0	-264	-117	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-8789	-151	66	0	-59	-75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-8789	177	66	0	-59	-32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-8789	-151	-335	0	126	-75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-8789	177	-335	0	126	-32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-8097	-151	66	0	-59	-75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-8097	177	66	0	-59	-32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-8097	-151	-335	0	126	-75	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-8097	177	-335	0	126	-32	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-8956	-182	156	0	-149	-109	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-8956	208	156	0	-149	2	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-8956	-182	-425	0	216	-109	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-8956	208	-425	0	216	2	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-7930	-182	156	0	-149	-109	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-7930	208	156	0	-149	2	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-7930	-182	-425	0	216	-109	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-7930	208	-425	0	216	2	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
2	150	-12960	24	-226	0	52	-84	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.01	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-8414	-151	66	0	-194	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-8414	177	66	0	-194	236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-8414	-151	-335	0	639	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-8414	177	-335	0	639	236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-7722	-151	66	0	-194	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-7722	177	66	0	-194	236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-7722	-151	-335	0	639	-302	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-7722	177	-335	0	639	236	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.12	0.02	0.06
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-8581	-182	156	0	-426	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-8581	208	156	0	-426	316	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-8581	-182	-425	0	871	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-8581	208	-425	0	871	316	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-7555	-182	156	0	-426	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-7555	208	156	0	-426	316	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-7555	-182	-425	0	871	-381	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-7555	208	-425	0	871	316	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
2	300	-12470	24	-226	0	367	-45	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 71 NI 108 NF 142 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 16B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
cm	cm	cm	kg	kg	kg*m	kg*m	kg*m	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	Fx,M	Bielle V,Mx
cmq/m	cm	cm	kg	kg	kg*m	kg*m	kg*m	cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	Fx,M	Bielle V,Mx

1A	0	-12424	-616	2133	0	2999	813	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-12424	352	2133	0	2999	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-12424	-616	-1496	0	-2089	813	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-12424	352	-1496	0	-2089	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-10636	-616	2133	0	2999	813	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-10636	352	2133	0	2999	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-10636	-616	-1496	0	-2089	813	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-10636	352	-1496	0	-2089	-445	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-12569	-407	2733	0	3835	542	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.55	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-12569	143	2733	0	3835	-175	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-12569	-407	-2096	0	-2925	542	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-12569	143	-2096	0	-2925	-175	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-10491	-407	2733	0	3835	542	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-10491	143	2733	0	3835	-175	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.13	0.47
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-10491	-407	-2096	0	-2925	542	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.10	0.36
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-10491	143	-2096	0	-2925	-175	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.10	0.36
0.00	0.00	19.2													
2	0	-17990	-205	484	0	693	289	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.09	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-12049	-616	2133	0	-170	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-12049	352	2133	0	-170	95	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-12049	-616	-1496	0	188	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-12049	352	-1496	0	188	95	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-10261	-616	2133	0	-170	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-10261	352	2133	0	-170	95	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-10261	-616	-1496	0	188	-97	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-10261	352	-1496	0	188	95	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-12194	-407	2733	0	-232	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-12194	143	2733	0	-232	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-12194	-407	-2096	0	250	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-12194	143	-2096	0	250	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-10116	-407	2733	0	-232	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-10116	143	2733	0	-232	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-10116	-407	-2096	0	250	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-10116	143	-2096	0	250	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
2	150	-17505	-205	484	0	15	3	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.00	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-11674	-616	2133	0	-3338	-1008	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.10	0.36
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-11674	352	2133	0	-3338	636	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.10	0.36
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-11674	-616	-1496	0	2465	-1008	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.43	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-11674	352	-1496	0	2465	636	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-9886	-616	2133	0	-3338	-1008	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.56	0.10	0.38
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-9886	352	2133	0	-3338	636	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.10	0.38
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-9886	-616	-1496	0	2465	-1008	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													

1H	300	-9886	352	-1496	0	2465	636	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-11819	-407	2733	0	-4299	-654	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-11819	143	2733	0	-4299	282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.59	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-11819	-407	-2096	0	3426	-654	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-11819	143	-2096	0	3426	282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-9741	-407	2733	0	-4299	-654	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-9741	143	2733	0	-4299	282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-9741	-407	-2096	0	3426	-654	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-9741	143	-2096	0	3426	282	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
2	300	-17020	-205	484	0	-663	-284	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.02	0.07
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 72 NI 109 NF 141 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 11B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg		kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm	cm													
1A	0	-11556	-4769	1157	0	1609	6794	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.84	0.22	0.73
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-11556	2675	1157	0	1609	-3993	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.70	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-11556	-4769	-278	0	-431	6794	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.93	0.22	0.81
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-11556	2675	-278	0	-431	-3993	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.57	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-8464	-4769	1157	0	1609	6794	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.88	0.22	0.78
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-8464	2675	1157	0	1609	-3993	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.74	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-8464	-4769	-278	0	-431	6794	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.98	0.22	0.87
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-8464	2675	-278	0	-431	-3993	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-11566	-3370	1317	0	1829	4758	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.82	0.15	0.57
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-11566	1276	1317	0	1829	-1958	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-11566	-3370	-439	0	-652	4758	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.69	0.15	0.57
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-11566	1276	-439	0	-652	-1958	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-8454	-3370	1317	0	1829	4758	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.87	0.16	0.61
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-8454	1276	1317	0	1829	-1958	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.06	0.23
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-8454	-3370	-439	0	-652	4758	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.73	0.16	0.61
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-8454	1276	-439	0	-652	-1958	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.06	0.23
0.00	0.00	19.2													
2	0	-15340	-1593	668	0	894	2132	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.27	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-11182	-4769	1157	0	-82	-254	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.22	0.81
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-11182	2675	1157	0	-82	124	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-11182	-4769	-278	0	30	-254	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.22	0.81
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-11182	2675	-278	0	30	124	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-8090	-4769	1157	0	-82	-254	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.22	0.88
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-8090	2675	1157	0	-82	124	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-8090	-4769	-278	0	30	-254	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.22	0.88
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-8090	2675	-278	0	30	124	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													

1I	150	-11191	-3370	1317	0	-102	-192	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.15	0.57
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-11191	1276	1317	0	-102	62	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-11191	-3370	-439	0	50	-192	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.15	0.57
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-11191	1276	-439	0	50	62	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-8080	-3370	1317	0	-102	-192	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.16	0.62
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-8080	1276	1317	0	-102	62	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.06	0.23
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-8080	-3370	-439	0	50	-192	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.16	0.62
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-8080	1276	-439	0	50	62	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.06	0.23
0.00	0.00	19.2													
2	150	-14855	-1593	668	0	-42	-98	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.01	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-10807	-4769	1157	0	-1773	-7301	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.92	0.22	0.74
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-10807	2675	1157	0	-1773	4241	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.76	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-10807	-4769	-278	0	492	-7301	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.78	0.22	0.74
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-10807	2675	-278	0	492	4241	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.61	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-7715	-4769	1157	0	-1773	-7301	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.96	0.22	0.79
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-7715	2675	1157	0	-1773	4241	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.80	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-7715	-4769	-278	0	492	-7301	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.81	0.22	0.79
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-7715	2675	-278	0	492	4241	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.65	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-10817	-3370	1317	0	-2033	-5143	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.91	0.15	0.58
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-10817	1276	1317	0	-2033	2082	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.55	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-10817	-3370	-439	0	752	-5143	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.76	0.15	0.58
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-10817	1276	-439	0	752	2082	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-7705	-3370	1317	0	-2033	-5143	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.96	0.16	0.63
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-7705	1276	1317	0	-2033	2082	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.58	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-7705	-3370	-439	0	752	-5143	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.80	0.16	0.63
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-7705	1276	-439	0	752	2082	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
2	300	-14370	-1593	668	0	-977	-2328	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.30	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 73 NI 107 NF 143 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 10B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-14685	-2733	724	0	919	4081	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.12	0.43
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-14685	5307	724	0	919	-7498	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.80	0.24	0.76
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-14685	-2733	-255	0	-365	4081	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.12	0.43
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-14685	5307	-255	0	-365	-7498	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.97	0.24	0.84
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-9495	-2733	724	0	919	4081	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.65	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-9495	5307	724	0	919	-7498	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.86	0.25	0.85
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-9495	-2733	-255	0	-365	4081	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-9495	5307	-255	0	-365	-7498	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.80	0.25	0.85
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-13797	-1046	872	0	1102	1648	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													

1J	0	-13797	3620	872	0	1102	-5064	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.75	0.16	0.58
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-13797	-1046	-403	0	-548	1648	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.27	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-13797	3620	-403	0	-548	-5064	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.69	0.16	0.58
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-10383	-1046	872	0	1102	1648	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-10383	3620	872	0	1102	-5064	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.79	0.17	0.63
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-10383	-1046	-403	0	-548	1648	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.28	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-10383	3620	-403	0	-548	-5064	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.73	0.17	0.63
0.00	0.00	19.2													
2	0	-18450	1996	359	0	418	-2652	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.27	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-14310	-2733	724	0	-144	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.12	0.43
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-14310	5307	724	0	-144	333	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.24	0.84
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-14310	-2733	-255	0	41	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.12	0.43
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-14310	5307	-255	0	41	333	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.24	0.84
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-9120	-2733	724	0	-144	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-9120	5307	724	0	-144	333	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.25	0.95
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-9120	-2733	-255	0	41	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-9120	5307	-255	0	41	333	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.25	0.95
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-13422	-1046	872	0	-183	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-13422	3620	872	0	-183	237	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.16	0.59
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-13422	-1046	-403	0	80	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-13422	3620	-403	0	80	237	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.16	0.59
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-10008	-1046	872	0	-183	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-10008	3620	872	0	-183	237	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.17	0.63
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-10008	-1046	-403	0	80	-51	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-10008	3620	-403	0	80	237	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.17	0.63
0.00	0.00	19.2													
2	150	-17960	1996	359	0	-85	143	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.02	0.09	0.29
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-13935	-2733	724	0	-1207	-4375	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.67	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-13935	5307	724	0	-1207	8163	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.90	0.24	0.77
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-13935	-2733	-255	0	447	-4375	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-13935	5307	-255	0	447	8163	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.83	0.24	0.77
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-8745	-2733	724	0	-1207	-4375	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.73	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-8745	5307	724	0	-1207	8163	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.96	0.25	0.86
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-8745	-2733	-255	0	447	-4375	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.65	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-8745	5307	-255	0	447	8163	6.03	6.03	6.03	6.03	2	0.88	0.25	0.86
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-13047	-1046	872	0	-1468	-1749	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.41	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-13047	3620	872	0	-1468	5538	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.86	0.16	0.59
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-13047	-1046	-403	0	709	-1749	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.30	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-13047	3620	-403	0	709	5538	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.78	0.16	0.59
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-9633	-1046	872	0	-1468	-1749	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.05	0.19
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-9633	3620	872	0	-1468	5538	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.91	0.17	0.64
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-9633	-1046	-403	0	709	-1749	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.05	0.19
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-9633	3620	-403	0	709	5538	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.82	0.17	0.64
0.00	0.00	19.2													
2	300	-17470	1996	359	0	-588	2938	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.32	0.09	0.30
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 74 NI 106 NF 144 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 12B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-12325	-2401	386	0	483	3467	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-12325	2629	386	0	483	-3711	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-12325	-2401	-73	0	-103	3467	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.46	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-12325	2629	-73	0	-103	-3711	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.49	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-9215	-2401	386	0	483	3467	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.11	0.43
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-9215	2629	386	0	483	-3711	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.56	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-9215	-2401	-73	0	-103	3467	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.48	0.11	0.43
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-9215	2629	-73	0	-103	-3711	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-11826	-1470	455	0	568	2125	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-11826	1697	455	0	568	-2369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.37	0.08	0.28
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-11826	-1470	-142	0	-188	2125	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.30	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-11826	1697	-142	0	-188	-2369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.08	0.28
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-9714	-1470	455	0	568	2125	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-9714	1697	455	0	568	-2369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-9714	-1470	-142	0	-188	2125	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-9714	1697	-142	0	-188	-2369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	0	-16630	186	238	0	288	-201	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.05	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-11950	-2401	386	0	-80	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-11950	2629	386	0	-80	222	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-11950	-2401	-73	0	23	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.11	0.40
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-11950	2629	-73	0	23	222	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-8840	-2401	386	0	-80	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.11	0.43
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-8840	2629	386	0	-80	222	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-8840	-2401	-73	0	23	-147	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.11	0.43
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-8840	2629	-73	0	23	222	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-11451	-1470	455	0	-99	-91	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-11451	1697	455	0	-99	166	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-11451	-1470	-142	0	42	-91	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-11451	1697	-142	0	42	166	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-9339	-1470	455	0	-99	-91	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-9339	1697	455	0	-99	166	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-9339	-1470	-142	0	42	-91	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-9339	1697	-142	0	42	166	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.08	0.30
0.00	0.00	19.2													
2	150	-16145	186	238	0	-45	59	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.01	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-11575	-2401	386	0	-643	-3760	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.56	0.11	0.41
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-11575	2629	386	0	-643	4154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.61	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-11575	-2401	-73	0	149	-3760	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.11	0.41
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-11575	2629	-73	0	149	4154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.56	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-8465	-2401	386	0	-643	-3760	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.11	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-8465	2629	386	0	-643	4154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.64	0.12	0.48
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-8465	-2401	-73	0	149	-3760	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.11	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-8465	2629	-73	0	149	4154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.59	0.12	0.48
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-11076	-1470	455	0	-765	-2307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.39	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-11076	1697	455	0	-765	2701	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-11076	-1470	-142	0	271	-2307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.07	0.25
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-11076	1697	-142	0	271	2701	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.08	0.29
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-8964	-1470	455	0	-765	-2307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-8964	1697	455	0	-765	2701	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.08	0.31
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-8964	-1470	-142	0	271	-2307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.34	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-8964	1697	-142	0	271	2701	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.08	0.31
0.00	0.00	19.2													
2	300	-15660	186	238	0	-378	319	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 75 NI 105 NF 145 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 13B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-15498	-3806	252	0	301	5259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.68	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-15498	1660	252	0	301	-2481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-15498	-3806	-46	0	-58	5259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.66	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-15498	1660	-46	0	-58	-2481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.31	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-12842	-3806	252	0	301	5259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.70	0.17	0.62
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-12842	1660	252	0	301	-2481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-12842	-3806	-46	0	-58	5259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.68	0.17	0.62
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-12842	1660	-46	0	-58	-2481	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-15183	-2802	410	0	502	3833	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-15183	656	410	0	502	-1055	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.18	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-15183	-2802	-204	0	-258	3833	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.12	0.44
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-15183	656	-204	0	-258	-1055	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.16	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-13157	-2802	410	0	502	3833	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-13157	656	410	0	502	-1055	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.19	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-13157	-2802	-204	0	-258	3833	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-13157	656	-204	0	-258	-1055	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.16	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
2	0	-21810	-1702	158	0	186	2207	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.21	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-15123	-3806	252	0	-67	-342	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													

1B	150	-15123	1660	252	0	-67	116	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-15123	-3806	-46	0	22	-342	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.17	0.59
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-15123	1660	-46	0	22	116	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-12467	-3806	252	0	-67	-342	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.17	0.63
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-12467	1660	252	0	-67	116	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-12467	-3806	-46	0	22	-342	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.17	0.63
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-12467	1660	-46	0	22	116	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.08	0.27
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-14808	-2802	410	0	-103	-263	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-14808	656	410	0	-103	37	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-14808	-2802	-204	0	58	-263	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-14808	656	-204	0	58	37	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-12782	-2802	410	0	-103	-263	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-12782	656	410	0	-103	37	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-12782	-2802	-204	0	58	-263	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-12782	656	-204	0	58	37	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
2	150	-21320	-1702	158	0	-35	-177	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.02	0.07	0.23
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-14748	-3806	252	0	-435	-5942	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.78	0.17	0.60
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-14748	1660	252	0	-435	2713	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-14748	-3806	-46	0	102	-5942	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.75	0.17	0.60
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-14748	1660	-46	0	102	2713	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-12092	-3806	252	0	-435	-5942	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.82	0.17	0.64
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-12092	1660	252	0	-435	2713	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.08	0.28
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-12092	-3806	-46	0	102	-5942	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.78	0.17	0.64
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-12092	1660	-46	0	102	2713	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.08	0.28
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-14433	-2802	410	0	-707	-4359	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.61	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-14433	656	410	0	-707	1130	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.22	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-14433	-2802	-204	0	375	-4359	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.58	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-14433	656	-204	0	375	1130	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.18	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-12407	-2802	410	0	-707	-4359	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.63	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-12407	656	410	0	-707	1130	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.23	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-12407	-2802	-204	0	375	-4359	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.60	0.13	0.46
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-12407	656	-204	0	375	1130	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.19	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
2	300	-20830	-1702	158	0	-256	-2560	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.25	0.07	0.24
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 76 NI 104 NF 146 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 20B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-16099	-406	2069	0	2773	581	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-16099	228	2069	0	2773	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													

1C	0	-16099	-406	-619	0	-955	581	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-16099	228	-619	0	-955	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-15081	-406	2069	0	2773	581	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.40	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-15081	228	2069	0	2773	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.36	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-15081	-406	-619	0	-955	581	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-15081	228	-619	0	-955	-192	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-16210	-271	2860	0	3867	412	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-16210	93	2860	0	3867	-24	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-16210	-271	-1410	0	-2049	412	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-16210	93	-1410	0	-2049	-24	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-14970	-271	2860	0	3867	412	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-14970	93	2860	0	3867	-24	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-14970	-271	-1410	0	-2049	412	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-14970	93	-1410	0	-2049	-24	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
2	0	-24190	-163	1071	0	1341	351	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.14	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-15724	-406	2069	0	-258	-19	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-15724	228	2069	0	-258	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-15724	-406	-619	0	46	-19	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-15724	228	-619	0	46	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-14706	-406	2069	0	-258	-19	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-14706	228	2069	0	-258	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-14706	-406	-619	0	46	-19	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-14706	228	-619	0	46	159	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-15835	-271	2860	0	-351	14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-15835	93	2860	0	-351	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-15835	-271	-1410	0	139	14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-15835	93	-1410	0	139	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-14595	-271	2860	0	-351	14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-14595	93	2860	0	-351	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-14595	-271	-1410	0	139	14	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-14595	93	-1410	0	139	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
2	150	-23700	-163	1071	0	-158	123	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-15349	-406	2069	0	-3289	-620	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-15349	228	2069	0	-3289	510	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-15349	-406	-619	0	1048	-620	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-15349	228	-619	0	1048	510	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.18	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-14331	-406	2069	0	-3289	-620	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.47	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-14331	228	2069	0	-3289	510	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-14331	-406	-619	0	1048	-620	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-14331	228	-619	0	1048	510	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-15460	-271	2860	0	-4568	-384	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-15460	93	2860	0	-4568	274	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.59	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													

1K	300	-15460	-271	-1410	0	2327	-384	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-15460	93	-1410	0	2327	274	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-14220	-271	2860	0	-4568	-384	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-14220	93	2860	0	-4568	274	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-14220	-271	-1410	0	2327	-384	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.33	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-14220	93	-1410	0	2327	274	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.06	0.22
0.00	0.00	19.2													
2	300	-23210	-163	1071	0	-1657	-104	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.16	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 77 NI 102 NF 148 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 26B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
--	--	--													--
cm	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-20057	-3253	1	0	-4	4369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.14	0.46
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-20057	829	1	0	-4	-1013	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-20057	-3253	-179	0	-225	4369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.14	0.46
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-20057	829	-179	0	-225	-1013	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.14	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-18363	-3253	1	0	-4	4369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.14	0.47
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-18363	829	1	0	-4	-1013	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-18363	-3253	-179	0	-225	4369	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.14	0.47
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-18363	829	-179	0	-225	-1013	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.14	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-19921	-2745	75	0	76	3646	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.43	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-19921	321	75	0	76	-291	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-19921	-2745	-253	0	-305	3646	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-19921	321	-253	0	-305	-291	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-18499	-2745	75	0	76	3646	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.44	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-18499	321	75	0	76	-291	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-18499	-2745	-253	0	-305	3646	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.46	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-18499	321	-253	0	-305	-291	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
2	0	-29500	-1845	-144	0	-183	2622	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.24	0.08	0.22
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-19682	-3253	1	0	-15	-393	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.14	0.46
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-19682	829	1	0	-15	355	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-19682	-3253	-179	0	35	-393	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.14	0.46
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-19682	829	-179	0	35	355	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-17988	-3253	1	0	-15	-393	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-17988	829	1	0	-15	355	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-17988	-3253	-179	0	35	-393	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-17988	829	-179	0	35	355	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-19546	-2745	75	0	-45	-352	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-19546	321	75	0	-45	314	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-19546	-2745	-253	0	65	-352	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													

1L	150	-19546	321	-253	0	65	314	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-18124	-2745	75	0	-45	-352	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-18124	321	75	0	-45	314	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-18124	-2745	-253	0	65	-352	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-18124	321	-253	0	65	314	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
2	150	-29015	-1845	-144	0	19	39	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.00	0.08	0.22
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-19307	-3253	1	0	-25	-5154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.61	0.14	0.47
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-19307	829	1	0	-25	1723	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.20	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-19307	-3253	-179	0	294	-5154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.63	0.14	0.47
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-19307	829	-179	0	294	1723	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.23	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-17613	-3253	1	0	-25	-5154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.62	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-17613	829	1	0	-25	1723	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.21	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-17613	-3253	-179	0	294	-5154	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.64	0.14	0.48
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-17613	829	-179	0	294	1723	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.23	0.04	0.12
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-19171	-2745	75	0	-167	-4351	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-19171	321	75	0	-167	919	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-19171	-2745	-253	0	436	-4351	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.55	0.12	0.39
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-19171	321	-253	0	436	919	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.15	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-17749	-2745	75	0	-167	-4351	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-17749	321	75	0	-167	919	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-17749	-2745	-253	0	436	-4351	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.56	0.12	0.40
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-17749	321	-253	0	436	919	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.15	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													
2	300	-28530	-1845	-144	0	220	-2544	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.24	0.08	0.22
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 78 NI 103 NF 147 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 25B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	kg				kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-19255	-2926	11	0	28	4591	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.54	0.13	0.42
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-19255	1388	11	0	28	-1161	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.14	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-19255	-2926	-1037	0	-1458	4591	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.68	0.13	0.42
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-19255	1388	-1037	0	-1458	-1161	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.32	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-16705	-2926	11	0	28	4591	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.56	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-16705	1388	11	0	28	-1161	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.14	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-16705	-2926	-1037	0	-1458	4591	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.70	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-16705	1388	-1037	0	-1458	-1161	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.33	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-19395	-2429	392	0	570	3878	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.50	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-19395	891	392	0	570	-448	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-19395	-2429	-1418	0	-2000	3878	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.66	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-19395	891	-1418	0	-2000	-448	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													

1M	0	-16565	-2429	392	0	570	3878	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.52	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-16565	891	392	0	570	-448	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-16565	-2429	-1418	0	-2000	3878	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.68	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-16565	891	-1418	0	-2000	-448	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.07	0.21
0.00	0.00	19.2													
2	0	-27630	-1590	-837	0	-1164	3381	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.38	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-18880	-2926	11	0	-40	273	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.42
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-18880	1388	11	0	-40	1004	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-18880	-2926	-1037	0	46	273	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.42
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-18880	1388	-1037	0	46	1004	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-16330	-2926	11	0	-40	273	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-16330	1388	11	0	-40	1004	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-16330	-2926	-1037	0	46	273	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.13	0.44
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-16330	1388	-1037	0	46	1004	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-19020	-2429	392	0	-70	310	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-19020	891	392	0	-70	968	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-19020	-2429	-1418	0	76	310	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-19020	891	-1418	0	76	968	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.06	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-16190	-2429	392	0	-70	310	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-16190	891	392	0	-70	968	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-16190	-2429	-1418	0	76	310	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-16190	891	-1418	0	76	968	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.13	0.07	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	150	-27140	-1590	-837	0	8	1156	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.10	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-18505	-2926	11	0	-108	-4044	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.49	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-18505	1388	11	0	-108	3169	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.38	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-18505	-2926	-1037	0	1549	-4044	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.63	0.13	0.43
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-18505	1388	-1037	0	1549	3169	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.06	0.20
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-15955	-2926	11	0	-108	-4044	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.51	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-15955	1388	11	0	-108	3169	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.40	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-15955	-2926	-1037	0	1549	-4044	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.65	0.13	0.45
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-15955	1388	-1037	0	1549	3169	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.55	0.06	0.21
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-18645	-2429	392	0	-710	-3259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.45	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-18645	891	392	0	-710	2383	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.35	0.04	0.13
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-18645	-2429	-1418	0	2152	-3259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.62	0.11	0.35
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-18645	891	-1418	0	2152	2383	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.53	0.07	0.18
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-15815	-2429	392	0	-710	-3259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.47	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-15815	891	392	0	-710	2383	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.36	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-15815	-2429	-1418	0	2152	-3259	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.64	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-15815	891	-1418	0	2152	2383	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.55	0.07	0.19
0.00	0.00	19.2													
2	300	-26650	-1590	-837	0	1179	-1070	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.21	0.07	0.20
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 79 NI 120 NF 135 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 17B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													

	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														

1A	0	-10132	-224	820	0	1163	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-10132	538	820	0	1163	-640	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-10132	-224	-1534	0	-2083	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-10132	538	-1534	0	-2083	-640	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-9672	-224	820	0	1163	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.19	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-9672	538	820	0	1163	-640	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-9672	-224	-1534	0	-2083	341	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.32	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-9672	538	-1534	0	-2083	-640	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-10099	-74	2105	0	2947	142	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-10099	388	2105	0	2947	-441	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-10099	-74	-2818	0	-3867	142	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-10099	388	-2818	0	-3867	-441	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.56	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-9705	-74	2105	0	2947	142	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-9705	388	2105	0	2947	-441	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-9705	-74	-2818	0	-3867	142	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-9705	388	-2818	0	-3867	-441	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
2	0	-15270	235	-570	0	-737	-222	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.09	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-9757	-224	820	0	-102	-11	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-9757	538	820	0	-102	151	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.04	0.14
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-9757	-224	-1534	0	182	-11	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-9757	538	-1534	0	182	151	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-9297	-224	820	0	-102	-11	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.01	0.04	0.15
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-9297	538	820	0	-102	151	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.04	0.15
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-9297	-224	-1534	0	182	-11	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-9297	538	-1534	0	182	151	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-9724	-74	2105	0	-245	15	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-9724	388	2105	0	-245	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-9724	-74	-2818	0	325	15	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-9724	388	-2818	0	325	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-9330	-74	2105	0	-245	15	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-9330	388	2105	0	-245	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.10	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-9330	-74	-2818	0	325	15	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-9330	388	-2818	0	325	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
2	150	-14780	235	-570	0	61	106	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													
apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-9382	-224	820	0	-1367	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.04	0.15
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-9382	538	820	0	-1367	943	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.04	0.15
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-9382	-224	-1534	0	2447	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													

1D	300	-9382	538	-1534	0	2447	943	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.07	0.27
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-8922	-224	820	0	-1367	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.04	0.15
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-8922	538	820	0	-1367	943	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.04	0.15
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-8922	-224	-1534	0	2447	-362	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.37	0.07	0.28
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-8922	538	-1534	0	2447	943	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.07	0.28
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-9349	-74	2105	0	-3437	-111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-9349	388	2105	0	-3437	692	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.10	0.37
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-9349	-74	-2818	0	4516	-111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-9349	388	-2818	0	4516	692	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.13	0.50
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-8955	-74	2105	0	-3437	-111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.10	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-8955	388	2105	0	-3437	692	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.10	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-8955	-74	-2818	0	4516	-111	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.63	0.13	0.51
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-8955	388	-2818	0	4516	692	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.13	0.51
0.00	0.00	19.2													
2	300	-14290	235	-570	0	859	435	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.12	0.03	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 80 NI 119 NF 136 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 14B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
--	--														--
	cm	cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															

1A	0	-13590	-704	1612	0	2179	1070	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-13590	2116	1612	0	2179	-2997	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.10	0.33
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-13590	-704	-604	0	-876	1070	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.26	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-13590	2116	-604	0	-876	-2997	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.10	0.33
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-10610	-704	1612	0	2179	1070	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.07	0.28
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-10610	2116	1612	0	2179	-2997	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.72	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-10610	-704	-604	0	-876	1070	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-10610	2116	-604	0	-876	-2997	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.61	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-13060	-168	2952	0	4034	293	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-13060	1580	2952	0	4034	-2219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.13	0.48
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-13060	-168	-1943	0	-2731	293	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-13060	1580	-1943	0	-2731	-2219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.62	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-11140	-168	2952	0	4034	293	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.56	0.14	0.50
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-11140	1580	2952	0	4034	-2219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.79	0.14	0.50
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-11140	-168	-1943	0	-2731	293	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-11140	1580	-1943	0	-2731	-2219	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	0	-18420	1062	786	0	1014	-1450	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.25	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-13215	-704	1612	0	-189	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-13215	2116	1612	0	-189	106	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.30
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-13215	-704	-604	0	80	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.03	0.10
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-13215	2116	-604	0	80	106	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.10	0.33
0.00	0.00	19.2													

1E	150	-10235	-704	1612	0	-189	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.07	0.28
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-10235	2116	1612	0	-189	106	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.31
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-10235	-704	-604	0	80	-56	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-10235	2116	-604	0	80	106	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-12685	-168	2952	0	-343	-30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-12685	1580	2952	0	-343	80	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-12685	-168	-1943	0	234	-30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-12685	1580	-1943	0	234	80	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-10765	-168	2952	0	-343	-30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-10765	1580	2952	0	-343	80	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-10765	-168	-1943	0	234	-30	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-10765	1580	-1943	0	234	80	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.09	0.33
0.00	0.00	19.2													
2	150	-17935	1062	786	0	-86	36	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.01	0.05	0.14
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-12840	-704	1612	0	-2557	-1183	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.07	0.26
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-12840	2116	1612	0	-2557	3209	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.77	0.10	0.33
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-12840	-704	-604	0	1035	-1183	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.29	0.03	0.11
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-12840	2116	-604	0	1035	3209	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.64	0.10	0.33
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-9860	-704	1612	0	-2557	-1183	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.07	0.28
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-9860	2116	1612	0	-2557	3209	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.81	0.10	0.32
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-9860	-704	-604	0	1035	-1183	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-9860	2116	-604	0	1035	3209	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.10	0.35
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-12310	-168	2952	0	-4719	-352	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.65	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-12310	1580	2952	0	-4719	2379	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.88	0.13	0.49
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-12310	-168	-1943	0	3198	-352	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.45	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-12310	1580	-1943	0	3198	2379	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.71	0.09	0.32
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-10390	-168	2952	0	-4719	-352	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.67	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-10390	1580	2952	0	-4719	2379	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.91	0.14	0.51
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-10390	-168	-1943	0	3198	-352	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.46	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-10390	1580	-1943	0	3198	2379	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.73	0.09	0.34
0.00	0.00	19.2													
2	300	-17450	1062	786	0	-1186	1523	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.27	0.05	0.15
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 81 NI 118 NF 137 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 8B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
	cm		kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m	cm														
1A	0	-7822	-207	699	0	949	279	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.16	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-7822	511	699	0	949	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-7822	-207	-1294	0	-1722	279	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-7822	511	-1294	0	-1722	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-6556	-207	699	0	949	279	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.17	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													

1F	0	-6556	511	699	0	949	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-6556	-207	-1294	0	-1722	279	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.28	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-6556	511	-1294	0	-1722	-568	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-8123	-78	1940	0	2623	110	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.38	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-8123	381	1940	0	2623	-399	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-8123	-78	-2535	0	-3395	110	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-8123	381	-2535	0	-3395	-399	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-6255	-78	1940	0	2623	110	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.39	0.09	0.37
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-6255	381	1940	0	2623	-399	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.42	0.09	0.37
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-6255	-78	-2535	0	-3395	110	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-6255	381	-2535	0	-3395	-399	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.53	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													
2	0	-10620	227	-496	0	-645	-216	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.08	0.02	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-7447	-207	699	0	-129	-49	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-7447	511	699	0	-129	184	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-7447	-207	-1294	0	190	-49	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-7447	511	-1294	0	190	184	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-6181	-207	699	0	-129	-49	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.03	0.14
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-6181	511	699	0	-129	184	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.03	0.14
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-6181	-207	-1294	0	190	-49	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-6181	511	-1294	0	190	184	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-7748	-78	1940	0	-318	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-7748	381	1940	0	-318	161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-7748	-78	-2535	0	379	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-7748	381	-2535	0	379	161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-5880	-78	1940	0	-318	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.09	0.38
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-5880	381	1940	0	-318	161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.09	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-5880	-78	-2535	0	379	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-5880	381	-2535	0	379	161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.12	0.49
0.00	0.00	19.2													
2	150	-10134	227	-496	0	49	102	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.02	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-7072	-207	699	0	-1208	-376	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-7072	511	699	0	-1208	936	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-7072	-207	-1294	0	2102	-376	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-7072	511	-1294	0	2102	936	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.41	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-5806	-207	699	0	-1208	-376	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.22	0.03	0.14
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-5806	511	699	0	-1208	936	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.30	0.03	0.14
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-5806	-207	-1294	0	2102	-376	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.35	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-5806	511	-1294	0	2102	936	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.42	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-7373	-78	1940	0	-3258	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.48	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-7373	381	1940	0	-3258	721	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.54	0.09	0.36
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-7373	-78	-2535	0	4152	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-7373	381	-2535	0	4152	721	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.66	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-5505	-78	1940	0	-3258	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.09	0.38
0.00	0.00	19.2													

1N	300	-5505	381	1940	0	-3258	721	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.56	0.09	0.38
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-5505	-78	-2535	0	4152	-161	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.62	0.12	0.50
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-5505	381	-2535	0	4152	721	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.12	0.50
0.00	0.00	19.2													
2	300	-9647	227	-496	0	743	419	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.11	0.02	0.09
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 82 NI 117 NF 138 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 18B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm	cm	cm	kg		kg*m				cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx
1A	0	-9464	-110	1358	0	1859	200	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-9464	175	1358	0	1859	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-9464	-110	-979	0	-1405	200	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-9464	175	-979	0	-1405	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.05	0.17
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-9160	-110	1358	0	1859	200	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-9160	175	1358	0	1859	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.27	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-9160	-110	-979	0	-1405	200	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-9160	175	-979	0	-1405	-185	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-9482	-50	2612	0	3615	115	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-9482	115	2612	0	3615	-100	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-9482	-50	-2233	0	-3162	115	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-9482	115	-2233	0	-3162	-100	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-9142	-50	2612	0	3615	115	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-9142	115	2612	0	3615	-100	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-9142	-50	-2233	0	-3162	115	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-9142	115	-2233	0	-3162	-100	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.44	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
2	0	-14360	47	292	0	342	14	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.03	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-9090	-110	1358	0	-160	37	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-9090	175	1358	0	-160	81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.24
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-9090	-110	-979	0	82	37	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-9090	175	-979	0	82	81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-8784	-110	1358	0	-160	37	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-8784	175	1358	0	-160	81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-8784	-110	-979	0	82	37	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-8784	175	-979	0	82	81	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-9107	-50	2612	0	-284	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-9107	115	2612	0	-284	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-9107	-50	-2233	0	206	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-9107	115	-2233	0	206	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-8767	-50	2612	0	-284	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-8767	115	2612	0	-284	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													

1O	150	-8767	-50	-2233	0	206	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-8767	115	-2233	0	206	76	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
2	150	-13875	47	292	0	-67	90	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-8714	-110	1358	0	-2179	-132	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-8714	175	1358	0	-2179	340	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-8714	-110	-979	0	1569	-132	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-8714	175	-979	0	1569	340	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-8410	-110	1358	0	-2179	-132	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.31	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-8410	175	1358	0	-2179	340	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.34	0.06	0.25
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-8410	-110	-979	0	1569	-132	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.23	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-8410	175	-979	0	1569	340	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.25	0.05	0.18
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-8732	-50	2612	0	-4184	-36	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-8732	115	2612	0	-4184	244	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-8732	-50	-2233	0	3575	-36	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-8732	115	-2233	0	3575	244	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.10	0.40
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-8392	-50	2612	0	-4184	-36	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.58	0.12	0.48
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-8392	115	2612	0	-4184	244	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.60	0.12	0.48
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-8392	-50	-2233	0	3575	-36	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.10	0.41
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-8392	115	-2233	0	3575	244	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.52	0.10	0.41
0.00	0.00	19.2													
2	300	-13390	47	292	0	-475	156	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.06	0.01	0.05
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 83 NI 115 NF 139 SEZ. Rp B= 40.0 H= 25.0 (pilastro)

PIL. NUM. 22B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza	
aswta	aswto	PASSO													
cm		cm	kg			kg*m				cmq			Fx,M	Bielle	V,Mx
cmq/m															
1A	0	-11150	-79	2666	0	3623	182	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.50	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-11150	74	2666	0	3623	-71	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.12	0.45
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-11150	-79	446	0	608	182	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-11150	74	446	0	608	-71	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-10030	-79	2666	0	3623	182	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.51	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-10030	74	2666	0	3623	-71	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.49	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-10030	-79	446	0	608	182	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.10	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-10030	74	446	0	608	-71	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.09	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-11661	-46	3816	0	5191	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.69	0.17	0.64
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-11661	41	3816	0	5191	-13	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.68	0.17	0.64
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-11661	-46	-704	0	-960	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-11661	41	-704	0	-960	-13	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-9519	-46	3816	0	5191	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.72	0.18	0.68
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-9519	41	3816	0	5191	-13	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.71	0.18	0.68
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-9519	-46	-704	0	-960	125	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.14	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													

1P	0	-9519	41	-704	0	-960	-13	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.13	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
2	0	-16290	-5	2434	0	3332	87	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.32	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	150	-10774	-79	2666	0	-221	61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-10774	74	2666	0	-221	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-10774	-79	446	0	95	61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-10774	74	446	0	95	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-9654	-79	2666	0	-221	61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-9654	74	2666	0	-221	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.03	0.12	0.47
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-9654	-79	446	0	95	61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-9654	74	446	0	95	43	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.02	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-11285	-46	3816	0	-377	50	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.05	0.17	0.65
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-11285	41	3816	0	-377	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.17	0.65
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-11285	-46	-704	0	251	50	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-11285	41	-704	0	251	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-9143	-46	3816	0	-377	50	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.18	0.68
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-9143	41	3816	0	-377	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.18	0.68
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-9143	-46	-704	0	251	50	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-9143	41	-704	0	251	54	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.04	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
2	150	-15800	-5	2434	0	-76	80	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.02	0.11	0.37
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

1A	300	-10398	-79	2666	0	-4066	-61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.55	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-10398	74	2666	0	-4066	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.56	0.12	0.46
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-10398	-79	446	0	-417	-61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-10398	74	446	0	-417	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-9278	-79	2666	0	-4066	-61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.56	0.12	0.48
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-9278	74	2666	0	-4066	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.57	0.12	0.48
0.00	0.00	19.2													
1G	300	-9278	-79	446	0	-417	-61	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.06	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-9278	74	446	0	-417	157	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.07	0.02	0.08
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-10909	-46	3816	0	-5945	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.79	0.17	0.65
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-10909	41	3816	0	-5945	121	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.80	0.17	0.65
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-10909	-46	-704	0	1463	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-10909	41	-704	0	1463	121	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.03	0.12
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-8767	-46	3816	0	-5945	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.82	0.18	0.69
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-8767	41	3816	0	-5945	121	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.83	0.18	0.69
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-8767	-46	-704	0	1463	-25	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.20	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-8767	41	-704	0	1463	121	4.02	4.02	6.03	6.03	2	0.21	0.03	0.13
0.00	0.00	19.2													
2	300	-15310	-5	2434	0	-3485	72	4.02	4.02	6.03	6.03	3	0.34	0.11	0.38
0.00	0.00	19.2													

apost= -- aant= -- ainf= 2.01 asup= 2.01 (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

ASTA NUM. 84 NI 114 NF 140 SEZ. Rp B= 25.0 H= 40.0 (pilastro)

PIL. NUM. 27B

armatura base = 4 X 2.01 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	campo	Indice	resistenza
aswta	aswto	PASSO												
--	--													--

	cm		kg		kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	
cmq/m	cm														

1A	0	-8410	-189	-11	0	-124	396	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	0	-8410	150	-11	0	-124	-90	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	0	-8410	-189	-161	0	-259	396	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1D	0	-8410	150	-161	0	-259	-90	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	0	-7404	-189	-11	0	-124	396	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	0	-7404	150	-11	0	-124	-90	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	0	-7404	-189	-161	0	-259	396	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	0	-7404	150	-161	0	-259	-90	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	0	-8545	-199	33	0	-102	307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	0	-8545	159	33	0	-102	-1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1K	0	-8545	-199	-205	0	-282	307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1L	0	-8545	159	-205	0	-282	-1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1M	0	-7269	-199	33	0	-102	307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	0	-7269	159	33	0	-102	-1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1O	0	-7269	-199	-205	0	-282	307	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1P	0	-7269	159	-205	0	-282	-1	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.05	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
2	0	-11960	-29	-133	0	-295	232	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.05	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	150	-8035	-189	-11	0	-120	96	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1B	150	-8035	150	-11	0	-120	156	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	150	-8035	-189	-161	0	-23	96	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1D	150	-8035	150	-161	0	-23	156	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	150	-7029	-189	-11	0	-120	96	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	150	-7029	150	-11	0	-120	156	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1G	150	-7029	-189	-161	0	-23	96	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	150	-7029	150	-161	0	-23	156	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.02	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	150	-8170	-199	33	0	-168	-5	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	150	-8170	159	33	0	-168	257	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1K	150	-8170	-199	-205	0	25	-5	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1L	150	-8170	159	-205	0	25	257	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	150	-6894	-199	33	0	-168	-5	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.03	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	150	-6894	159	33	0	-168	257	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1O	150	-6894	-199	-205	0	25	-5	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.01	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1P	150	-6894	159	-205	0	25	257	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	150	-11475	-29	-133	0	-109	192	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.03	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													
apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2															
1A	300	-7660	-189	-11	0	-116	-209	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1B	300	-7660	150	-11	0	-116	398	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1C	300	-7660	-189	-161	0	214	-209	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1D	300	-7660	150	-161	0	214	398	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1E	300	-6654	-189	-11	0	-116	-209	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.04	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1F	300	-6654	150	-11	0	-116	398	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.07	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													

1G	300	-6654	-189	-161	0	214	-209	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.06	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1H	300	-6654	150	-161	0	214	398	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1I	300	-7795	-199	33	0	-233	-321	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1J	300	-7795	159	33	0	-233	510	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1K	300	-7795	-199	-205	0	331	-321	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1L	300	-7795	159	-205	0	331	510	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.11	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1M	300	-6519	-199	33	0	-233	-321	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.08	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1N	300	-6519	159	33	0	-233	510	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.10	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
1O	300	-6519	-199	-205	0	331	-321	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.09	0.01	0.04
0.00	0.00	19.2													
1P	300	-6519	159	-205	0	331	510	6.03	6.03	4.02	4.02	2	0.12	0.01	0.03
0.00	0.00	19.2													
2	300	-10990	-29	-133	0	77	146	6.03	6.03	4.02	4.02	3	0.02	0.01	0.02
0.00	0.00	19.2													

apost= 2.01 aant= 2.01 ainf= -- asup= -- (e arm. base= 4 X 2.01) staffe= 2 d 8 / 19.2

Di seguito la verifica dei pilastri più sollecitati :

PILASTRO 15B 25X40

Attraverso il program Vca Slu sono state fatte le verifiche el dominio M_N.

Titolo : _____

N° Vertici **Zoom** **N° barre** **Zoom**

N°	x [cm]	y [cm]
1	0	0
2	25	0
3	25	40
4	0	40

N°	As [cm²]	x [cm]	y [cm]
1	2.01	4	4
2	2.01	4	20
3	2.01	4	36
4	2.01	21	4
5	2.01	21	20
6	2.01	21	36

Sollecitazioni **S.L.U.** **Metodo n**

N_{Ed} **0** kN
M_{xEd} **0** kNm
M_{yEd} **0**

P.to applicazione N
☒ Centro ☐ Baricentro cls
☐ Coord.[cm] xN yN

Tipo rottura
 Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali
B450C **C25/30**
 ϵ_{su} ‰ ϵ_{c2} ‰
 f_{yd} N/mm² ϵ_{cu} ‰
 E_s N/mm² f_{cd} N/mm²
 E_s/E_c f_{cc}/f_{cd} ?
 ϵ_{syd} ‰ $\sigma_{c,adm}$ N/mm²
 $\sigma_{s,adm}$ N/mm² τ_{co} N/mm²
 τ_{c1} N/mm²

M_{xRd} kN m
M_{yRd} kN m
 σ_c N/mm²
 σ_s N/mm²
 ϵ_c ‰
 ϵ_s ‰
d cm
x **x/d**
 δ

Tipo Sezione
☐ Rettan.re ☐ Trapezi
☐ a T ☐ Circolare
☐ Rettangoli ☒ Coord.
☐ DXF

Metodo di calcolo
☒ S.L.U.+ ☐ S.L.U.-
☐ Metodo n


Tipo flessione
☐ Retta ☒ Deviata

N° rett.

Calcola MRd **Dominio Mx-My**

angolo asse neutro θ°

☐ Precompresso



Il pilastro è stato armato con 6 ϕ 16 in modo tale che il $M_{rd} > M_{sd}$

PILASTRO 2 30X80

Attraverso il program Vca Slu sono state fatte le verifiche el dominio M_N.

Titolo : _____

N° Vertici 4 **Zoom** **N° barre** 12 **Zoom**

N°	x [cm]	y [cm]
1	0	0
2	30	0
3	30	80
4	0	80

N°	As [cm²]	x [cm]	y [cm]
1	2.01	4	4
2	2.01	4	22
3	2.01	4	40
4	2.01	4	58
5	2.01	4	76
6	2.01	26	4

Sollecitazioni
S.L.U. **Metodo n**

N_{Ed} 456 kN
M_{xEd} 362 kNm
M_{yEd} 55 kNm

P.to applicazione N
☒ Centro ☐ Baricentro cls
☐ Coord.[cm] xN 0 yN 0

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali
B450C C25/30
ε_{su} 67.5 ‰ ε_{c2} 2 ‰
f_{yd} 391.3 N/mm² ε_{cu} 3.5 ‰
E_s 200.000 N/mm² f_{cd} 14.17 N/mm²
E_s/E_c 15 f_{cc}/f_{cd} 0.8
ε_{syd} 1.957 ‰ σ_{c,adm} 9.75 N/mm²
σ_{s,adm} 255 N/mm² τ_{co} 0.6
τ_{c1} 1.829 N/mm²

Metodo di calcolo
☒ S.L.U. + ☐ S.L.U. - ☐ Metodo n

Tipo flessione
☐ Retta ☒ Deviata


N° rett. 100

Calcola MRd Dominio Mx-My

angolo asse neutro θ° 311

☐ Precompresso

M_{xRd} 382.3 kNm
M_{yRd} 58.94 kNm
σ_c -14.17 N/mm²
σ_s 391.3 N/mm²
ε_c 3.5 ‰
ε_s 5.293 ‰
d 69.48 cm
x 27.66 x/d 0.398
δ 0.9376



Il pilastro è stato armato con 12 ϕ 16 in modo tale che il Mrd > Msd


2.DIMENSIONAMENTO E VERIFICA TRAVI



Per quanto concerne la verifica delle travi, sono state dimensionate e verificate con i programmi TraveCon e o TraviLog e Vca Slu.

Prendiamo in esame la trave più sollecitata al primo impalcato T2:

Di seguito vengono riportati i momenti, il taglio e la verifica del momento allo Slu.


Infine è stata fatta la verifica a taglio.





SEZIONE

scala 1:20



Titolo : Trave T2

N° figure elementari

1

Zoom

N° strati barre

2

Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	80	29

N°	As [cm²]	d [cm]
1	12,06	4
2	12,06	25

Solicitazioni

S.L.U.

Metodo n

N_{Ed}M_{xEd}M_{yEd}

0 kN

0 kNm

0

P.to applicazione N

☒ Centro☐ Baricentro cls☐ Coord.[cm]

xN

yN

Tipo rottura

Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

M_{xRd} 107,8 kN m σ_c -14,17 N/mm² σ_s 391,3 N/mm² ϵ_c 3,5 ‰ ϵ_s 16,54 ‰

d 25 cm

x 4,367 x/d 0,1747

 δ 0,7

Tipo Sezione

☒ Rettan.re ☐ Trapezi☐ a T ☐ Circolare☐ Rettangoli ☐ Coord.☐ DXF

Metodo di calcolo

☒ S.L.U.+ ☐ S.L.U.-☐ Metodo n

Tipo flessione

☒ Retta ☐ Deviata

N° rett. 100

Calcola MRd

Dominio M-N

L₀ 0 cm

Col. modello

M-curvatura

☐ Precompresso

Materiali

B450C **C25/30**

ϵ_{su} 67,5 ‰ ϵ_{c2} 2 ‰

f_{yd} 391,3 N/mm² ϵ_{cu} 3,5 ‰

E_s 200.000 N/mm² f_{cd} 14,17

E_s/E_c 15 f_{cc}/f_{cd} 0,8

ϵ_{syd} 1,957 ‰ $\sigma_{c,adm}$ 9,75

$\sigma_{s,adm}$ 255 N/mm² τ_{co} 0,6

τ_{c1} 1,829

VERIFICA TAGLIO - DM2018									
COMMESSA:									
SIGLA:									
GEOMETRIA									
Larghezza	80	cm							
Altezza	29	cm							
copriferro	3	cm							
Altezza utile	26	cm							
MATERIALI									
CLS	$R_{ck} =$	500	kg/cm ²	$\gamma_c =$	1,5				
	$f_{ck} =$	415,00	kg/cm ²						
	$f_{cd} =$	235,17	kg/cm ²						
ACCIAIO	$f_{yk} =$	4500	kg/cm ²	$\gamma_s =$	1,15				
	$f_{sd} =$	3913,04	kg/cm ²						
AZIONI SLU									
	$N_{Ed} =$	0	kg						
	$V_{Ed} =$	27.200	kg						
CARICHI IN ESERCIZIO					CALCOLO TAGLIO DOPO L'INFITTIMENTO				
permanenti	$g_k =$	3.909	kg/m			Infittimento =	1	m	
variabili	$q_k =$	800	kg/m			V_{Ed} cambio passo =	20.918	kg	
VERIFICA TRAVE SENZA ARMATURA D'ANIMA									
	$A_{sl} =$	10,05	cm ²						
	$k =$	1,88							
	$\rho_l =$	0,004332							
	$v_{min} =$	0,58							
	$\sigma_{cp} =$	0,00	Kg/cm ²						
	$V_{Rd} =$	12.273	kg						
VERIFICA TRAVE CON ARMATURA D'ANIMA									
	$\alpha =$	90°		angolo tra armatura a taglio e asse longitudinale					
	$\theta =$	45°		angolo tra bielle compresse e asse longitudinale					
	$ctg\alpha =$	0							
	$ctg\theta =$	1		$1 \leq ctg\theta \leq 2,5$					
	$\sigma_{cp} =$	0,00	Kg/cm ²						
	$\sigma_c =$	1							
				Staffe	Puntone	V resistente			
n°st.	ϕ	passo	V_{Rsd}	V_{Rcd}	V_{Rd}			A_{st}/m	
2	10	10	28.751	110.058	28.751	kg		31,40	