| 1. | 동기 전동기의 난조 방지와 기동 | 성능 | 확보를 | 위해 | 설치하는 |
|----|-------------------|----|-----|----|------|
| | 장치는 무엇인가? | | | | |

- ① 정류자
- ② 브러시
- ③ 제동 권선
- ④ 보상 권선
- ⑤ 균압선
- 2. 220[V], 60[Hz], 4극의 3상 농형 유도 전동기가 1,620[rpm] 으로 회전하고 있다. 이 전동기의 회전자 도체에 흐르는 전류의 주파수[Hz]는?
 - ① 3
- 2 6

3 9

④ 54

- **⑤** 57
- 3. 어느 단상 변압기가 정격 부하에서 2차측 권선의 단자 전압이 100[V]이다. 이 변압기의 권수비($\frac{1$ 차측 권선의 권회수}{2차측 권선의 권회수})가 20이고, 전압 변동률이 1[%]일 때 1차측 권선의 단자 전 압[V]은?
 - ① 101
- 2 1,010
- ③ 2,000
- ④ 2,020
- ⑤ 2,040
- 4. 유도기가 발전기로 동작하는 경우에 해당하는 슬립의 영역은?
 - ① s = 0
- ② s = 1
- ③ s < 0
- $4 \ s > 1$
- ⑤ 0 < s < 1
- 5. 3상 동기 발전기의 동기 임피던스를 작게 하였을 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 병렬운전 시 동기화력이 작아진다.
 - ② 병렬운전 시 무효순환전류가 커진다.
 - ③ 기계의 가격이 비싸진다.
 - ④ 자기여자작용이 줄어든다.
 - ⑤ 단락비가 커진다.

- 6. 3상 동기 전동기의 극수가 20, 공급 전압이 240[V], 회전 속도가 300[rpm]일 때, 공급 전원의 주파수[Hz]는?
 - ① 16

② 25

3 40

4 50

- ⑤ 100
- 7. 직류 분권 전동기가 N[rpm]의 속도로 회전하고 있다. 공급 전압이 일정할 때, 갑자기 약간의 부하를 증가시켰다. 이때 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 전기자 전류가 증가한다.
 - ② 전동기 발생 토크가 증가한다.
 - ③ 회전 속도가 감소한다.
 - ④ 보상 권선 전류가 증가한다.
 - ⑤ 역기전력이 증가한다.
- 8. 3상 농형 유도 전동기의 극수가 4이고, 60[Hz]의 전원이 공급되어 $N_1 = 1,440 [\text{rpm}]$ 으로 회전하고 있다. 이 전동기의 회전자 입력이 1,000[W]일 때 전동기의 발생 토크[N·m]는?
 - ① $\frac{3,000}{}$ πN_1
- ② $\frac{6,000}{}$ πN_1
- $3 \ \frac{12,000}{}$ πN_1
- $\underbrace{4} \frac{24,000}{\pi N_1}$
- \bigcirc 48,000 πN_1
- 9. 유도 전동기와 변압기는 전기회로 관점에서 매우 유사하다. 유도 전동기의 슬립이 1인 운전 상태와 동일한 변압기 2차 측의 운전 상태는 무엇인가?
 - ① 개방 상태
- ② 정격부하 운전 상태
- ③ 단락 상태
- ④ 순저항 운전 상태
- ⑤ 순리액턴스 운전 상태
- 10. 다음의 전력용 반도체 소자 중 임의로 소호(turn-off)시킬 수 있는 것이 아닌 것은?
 - ① MOSFET
- ② SCR
- ③ GTO
- ④ BJT
- _ ⑤ IGBT



| 11. | 변압기의 | 1차측 권 | 년선에 | V_s [\ | [f], f[F] | Iz]의 | 정현파 | · 전입 | -0] |
|-----|------|------------|----------|----------|-----------|------|------|------|-----|
| | 공급되고 | 있을 때 | P_e [W | V]의 | 와전류 | 손이 | 발생하 | 였다. | 0] |
| | 변압기에 | $V_s[V]$, | 2f [Hz | z]의 | 정현파 | 전압- | 을 공급 | ·했을 | 때 |
| | 발생하는 | 와전류손 | ·[W]은 | -? | | | | | |

 $\bigcirc \frac{P_e}{2}$

- $\bigcirc P_e$
- $3\sqrt{2}P_e$
- 4 $2P_e$
- \bigcirc $4P_e$
- 12. 유도 전동기의 속도 제어 방법으로 사용되지 않는 것은?
 - ① 극수 변환
- ② 주파수 조절
- ③ 인가 전압 조절
- ④ 회전자 저항 조절
- ⑤ 고정자 저항 조절
- 13. 직류기기에서 정류를 개선하기 위하여 시행하는 방법이 아닌 것은?
 - ① 평균 리액턴스 전압을 작게 한다.
 - ② 보극을 설치한다.
 - ③ 브러시의 접촉저항을 크게 한다.
 - ④ 정류자편의 수를 줄인다.
 - ⑤ 보상 권선을 설치한다.
- 14. 국수가 6이고, 회전 속도가 1,180[rpm]인 직류 발전기가 130[V]의 기전력을 발전시키고 있다. 이때 속도가 원래의 75[%]로 감소하고 극자속이 두 배가 될 경우 유도 기전력[V]은?
 - 185
- 2 195
- ③ 205
- ④ 215
- ⑤ 225
- 15. 3300/210[V], 3[kVA] 단상 변압기의 퍼센트 저항 강하가 4%, 퍼센트 리액턴스 강하가 3.0%일 때, 임퍼던스 전압[V]은?
 - 125
- ② 135
- ③ 145
- 4 155
- ⑤ 165

- 16. 직류 직권 발전기의 손실 중 부하손으로 옳은 것은?
 - ① 풍손
- ② 베어링 마찰손
- ③ 히스테리시스손
- ④ 와전류손
- ⑤ 계자권선손
- 17. 국수가 4인 3상 유도 전동기에 220[V], 60[Hz]의 전압을 공급할 때 기동 토크는 7[N·m]이고, 900[rpm]에서 10[N·m]의 최대 토크가 발생한다. 이 전동기의 회전자 저항을 2배로 증가시키고 220[V], 60[Hz]의 전압을 공급할 때의 기동 토크[N·m]는?
 - ① 3.5

② 5

③ 10

④ 14

- ⑤ 20
- 18. 1차측 권수가 1,000[turn]이고, 2차측 권수가 100[turn]인 이상 변압기가 있을 때, 1차측 전류가 10[A]라면, 2차측 전류[A]는?
 - ① 0.1
- 2 1
- ③ 10

- 4 100
- ⑤ 1,000
- 19. 동기 전동기를 무부하 운전시킴으로써 무효전력을 조정할 수 있다. 이때 부족여자운전을 하게 되는 경우 예상되는 결과는?
 - ① 전동기가 리액터 역할을 한다.
 - ② 전동기가 콘덴서 역할을 한다.
 - ③ 전동기가 저항 역할을 한다.
 - ④ 전동기가 발전기 동작을 한다.
 - ⑤ 전동기가 탈조한다.
- 20. 직류 발전기 종류 중 전기자 회전 방향을 반대로 하는 경우 전압의 극성이 반대가 되는 것은?
 - ① 타여자 방식
- ② 복권 방식
- ③ 내분권 방식
- ④ 외분권 방식
- ⑤ 직권 방식