



(1번~20번)

(7급)


- 1. 다음 중 선형 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 스프링과 같이 에너지를 저장 가능한 요소가 있는 2차 시스템에 계단 입력이 가해지면 시스템의 응답은 반드시 진동한다.
 - ② 1차 시스템의 시정수(τ)는 그 시스템의 반응속도를 나 타내는데, 큰 값일수록 외부입력에 대한 시스템의 반응속
 - ③ 3차 시스템은 1차 및 2차 시스템으로 분해되며, 각각의 응답이 합산되어 구현 가능하다.
 - ④ 2차 시스템의 기본형은 $\frac{w_n^2}{s^2 + 2(w_n s + w_n^2)}$ 의 형태로 표현 될 수 있다.
- 2. 다음과 같은 극점-영점 좌표를 나타내는 시스템에 임펄스 입력이 가해졌을 때 응답을 바르게 표현한 것은? (단, C_1 과 C_2 는 미정 상수이다.)



- ① $r(t) = C_1 + C_2 e^{-3t}$ ② $r(t) = C_1 + C_2 e^{-5t}$ ③ $r(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-5t}$ ④ $r(t) = C_1 e^{-3t}$
- 3. 다음 시스템이 안정성을 유지하기 위한 K값의 범위를 바르 게 표현한 것은?



- ① 0 < K < 162
- ② 1 < *K* < 18
- $\bigcirc 3 \ 0 < K < 108$
- ④ 18 < *K* < 108
- 4. 그림과 같은 근궤적을 갖는 단위 피드백 시스템에 대한 설 명 중 옳지 않은 것은?




- ① 램프(ramp)입력에 대한 정상상태 오차는 0이다.
- ② 개루프 시스템은 2차이다.
- ③ 이득이 커질수록 폐루프 시스템의 상승시간은 항상 감소 하다
- ④ 모든 이득에 대하여 이 피드백 시스템은 안정하다.
- 5. 다음의 복소함수 F(s)를 역 라플라스 변환하여 구한 시간 함수 f(t)의 최종값(final value)은?

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)}$$

- 1 0
- $3\frac{1}{\epsilon}$ 4∞

6. 그림과 같은 제어시스템에서 $G_p(s) = \frac{1000}{(s+10)^3}$,

 $G_{a}(s) = K$ 일 때, 다음 중 옳은 것은? (단, K > 0)




- ① 모든 K에 대하여 페루프 시스템이 안정하다.
- ② 단위 계단 입력에 대한 정상상태 오차가 0이다.
- ③ 이득(K)이 증가할수록 오버슈트가 크게 된다.
- ④ 이득이 증가할수록 정착시간(settling time)이 줄어든다.
- 7. 그림과 같은 제어시스템에서 $G(s) = K \frac{8}{(s+1)^3}$ 이다. 위상 여유가 90°가 되려면 제어기 이득 K는 얼마여야 하는가?




- ① $K = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $K = \sqrt{3}$ ③ $K = 3\sqrt{3}$ ④ $K = \frac{1}{3\sqrt{3}}$
- 8. 다음과 같은 상태공간 모델이 있다. 이 시스템의 제어가능 (controllable) 여부와, 관측가능(observable) 여부가 바 르게 짝지어진 것은?

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x$$

- ① 제어가능, 관측가능
- ② 제어가능, 관측불가능
- ③ 제어불가능, 관측가능 ④ 제어불가능, 관측불가능
- 9. 다음과 같은 신호흐름선도(signal flow graph)가 있다. 전달함수 $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ 는 무엇인가?



- $\textcircled{1} \quad T(s) = \frac{G_1(s)\,G_2(s)[\,G_3(s)-1\,] + G_4(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}$
- $(3) T(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)[G_3(s)-1] + G_4(s)}{1 + G_1(s)H_1(s) + G_3(s)}$
- 10. 그림 (a)는 공칭시스템(nominal system)이다. (b)는 개 루프 극점에 변화가 있는 경우에 해당한다. 매개변수 a에 대한 함수 T의 감도를 S_a 라고 하면 매개변수 k_1 이 2가 될 때(극점이 2배가 될 때) 정상상태에서 오차변화율이라 할 수 있는 S_{k_1} 는 얼마인가? (단, T는 폐루프 전달함수이다.)






11. 다음 동적 시스템에 크기가 6인 계단입력이 가해진다면 정상상태 응답은 얼마인가?

 $G(s) = \frac{8}{(s+2)(s+3)}$

① 2

- ② 3
- 3 6
- 4 8
- 12. 주어진 시스템 G(s)의 Nyquist 선도가 옆 그림 과 같은 경우 아래 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 페루프에 해당하는 특성 방정식을 1+KG(s)=0 으로 정의함)



- ① Bode 선도의 위상각(phase angle)이 0°에서 시작해서 0°로 끝난다.
- ② G(s)은 원점이나 $j\omega$ 축에 극점이 존재한다.
- ③ G(s)가 불안정 극점(unstable pole)이 없다면 모든 양수 K에 대해서 폐회로 시스템은 안정화될 수 있다.
- ④ G(s)가 불안정 극점(unstable pole)이 있다면 모든 양수 K에 대해서 폐회로 시스템은 안정화될 수 없다.
- 13. 시스템 모델이 다음과 같이 표현될 경우 전달함수는?


$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -12 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- ① $\frac{1}{(s+3)(s+4)}$

- 14. 시스템 모델이 (a)와 같이 표현될 경우 $u=-[k_1k_2]x$ 와 같은 제어기를 설계하고자 한다. 원하는 특성방정식이 (b)와 같다면 제어 상수 $[k_1k_2]$ 는?

(a)
$$\frac{d}{dt}x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \ x \in R^2$$

- (b) $s^2 + 4s + 4 = 0$
- ② $[k_1k_2] = [2 \ 1]$
- ① $[k_1k_2] = [1 \ 2]$ ③ $[k_1k_2] = [3 \ 4]$
- (4) $[k_1k_2] = [4 \ 3]$
- 15. 그림과 같은 자유물체도 에 대하여 입력은 u인 힘일 때, 출력 값은 속도로 정의되는 전달함수로 적합한 것은? (단, m은 질량이며 x는 변위를 뜻함)



- ① $\frac{1}{ms^2 + hs}$ ② $\frac{1}{m}$
 - $\frac{1}{ms+b}$
- $3 \frac{b}{ms^2}$
- $\textcircled{4} \frac{b}{ms}$


- 16. 비선형 시스템을 선형화시키는 방법으로 가장 옳지 않은 것은?
 - ① Taylor급수를 이용한 선형화
 - ② 피드백(Feedback)을 이용한 선형화
 - ③ 중첩의 원리를 이용한 선형화
 - ④ 기술함수를 이용한 선형화
- 17. Routh 안정도 판별법을 이용하여 다음 특성방정식의 안정 성을 판별하면?

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 8s + 2 = 0$$

- ① 안정도를 판별할 수 없다. ② 안정하다.
- ③ 임계 안정하다.
- ④ 불안정하다.
- 18. 다음 미분방정식의 해는?

$$\ddot{y}(t) + y(t) = 0, \ y(0) = a, \ \dot{y}(0) = b$$

- $(2) y(t) = a \sin t + b \cos t$
- $(3) y(t) = ae^{-t} + be^t$
- $(4) y(t) = a\cos t + b\sin t$
- 19. 개루프 전달함수 G(s)의 근궤적이 그림과 같다. 페루프 (closed-loop) 특성방정식은 1+KG(s)=0으로 표현할수 있다. 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?



- ① 개루프 전달함수는 세 개의 극점을 가지고 있다.
- ② 페루프 특성방정식의 근은 모든 K에 대해서 실수이다.
- ③ 폐루프 특성방정식의 K가 6 이상이 되면 불안정해진다.
- ④ $i\omega$ 축을 지나는 주파수는 $\sqrt{2}$ 이다.
- 20. 시스템 모델이 다음과 같다.

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = Ax + Bu, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x = Cx$$

이때, 관측기가 (a)와 같이 정의될 경우

(a)
$$\frac{d}{dt}\hat{x} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

(b)와 같이 정의되는 오차 방정식의 특성방정식을 만족하기 위한 관측기 설계 상수(L)는?

(b)
$$\det(sI - A + LC) = 0 \Rightarrow s^2 + 7s + 12 = 0$$

- ① $L = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
- $2 L = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$
- $3 L = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$
- $4 L = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$