- 1. 직류 발전기에서의 자극 수 6, 전기자 도체 수 500, 각 자극의 유효 자기력선속 수 0.01[wb], 회전수 600[rpm]인 경우 유도 기전력은 몇 [V]인가? (여기서, 전기자 코일은 파권이다)
- ① 80 ② 100 ③ 130 ④ 150 ⑤ 160
- 2. 정격 속도로 회전하고 있는 무부하의 분권 발전기가 있다. 계자 전류 2[A], 계자 저항 50[Ω], 전기자저항 2[Ω]일 때 유도 기전력은 몇 [V]인가?
- ① 96 ② 102 ③ 104 ④ 106 ⑤ 110
- 3. 동기 발전기의 권선을 집중권보다 분포권으로 할 경우, 장점으로 가장 알맞은 것은?
- ① 난조를 방지한다.
- ② 합성 유기 기전력이 증가한다.
- ③ 전기자 권선의 과열을 발생시킨다.
- ④ 권선의 누설 리액턴스가 증가한다.
- ⑤ 고조파가 감소하여 파형이 좋아진다.
- **4.** 3상 동기 발전기의 병렬 운전 조건으로 관련이 <u>없는</u> 것은?
- ① 유도 기전력의 역률이 같을 것
- ② 유도 기전력의 파형이 같을 것
- ③ 유도 기전력의 위상이 같을 것
- ④ 유도 기전력의 크기가 같을 것
- ⑤ 유도 기전력의 주파수가 같을 것
- 5. 동기 발전기의 안정도를 증진시키는 방법이 <u>아닌</u> 것은?
- ① 단락비를 작게 할 것
- ② 동기 임피던스를 작게 할 것
- ③ 속응 여자 방식을 채용할 것
- ④ 동기 탈조 계전기를 사용할 것
- ⑤ 회전자의 플라이휠 효과를 크게 할 것
- 6. 주상 변압기의 1차 고압 쪽에 몇 개의 탭을 설치하였다. 그 이유로 가장 알맞은 것은?
- ① 부하 전압을 조정하기 위하여
- ② 부하 전류를 조정하기 위하여
- ③ 부하 저항을 조정하기 위하여
- ④ 여자 전류를 조정하기 위하여
- ⑤ 예비 단자용으로 사용하기 위하여


- 7. 변압기의 누설리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은?
 - ① 권선을 동심 배치한다.
 - ② 권선을 분할하여 조립한다.
- ③ 코일의 단면적을 크게 한다.
- ④ 철심의 단면적을 크게 한다.
- ⑤ 외함의 단면적을 크게 한다.
- 8. 직권과 분권 계자의 기자력을 서로 상쇄되게 한 것으로, 단자 전압이 부하의 증가에 따라 현저하게 강하하는 수하특성을 가지고 있으며, 주로 정전류의 아크용접기 등에 사용되는 직류 발전기로 가장 알맞은 것은?
- ① 분권 발전기
- ② 직권 발전기
- ③ 타여자 발전기
- ④ 가동복권 발전기
- ⑤ 차동복권 발전기
- 9. 변압기의 결선 방식에서 △-△결선 방식에 대한 설명으로 관련이 없는 것은?
- ① 제3고조파가 발생하지 않아 통신 장애가 없다.
- ② 중성점 접지를 할 수 없어 지락 사고 시 보호가 용이하다.
- ③ 상전류가 선전류의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이 되어 대전류 부하에 적합하다.
- ④ 변압기 3대 중 1대가 고장나도 나머지 2대로 V 결선이 가능하다.
- ⑤ 각 상의 임피던스가 다를 경우 변압기의 부하 전류가 불평형이 된다.
- 10. 직류 발전기에서 전기자 반작용을 방지하기 위하여 보상권선의 전류 방향으로 옳은 것은?
- ① 전류의 방향과 무관하다.
- ② 계자 권선의 전류 방향과 같다.
- ③ 전기자 권선의 전류 방향과 같다.
- ④ 계자 권선의 전류 방향과 반대이다.
- ⑤ 전기자 권선의 전류 방향과 반대이다.
- 11. 3000/3300[V]인 단권 변압기의 자기용량은 20[KVA]이다. 2차에 접속될 수 있는 부하용량 [KVA]은?
- ① 120 ② 180 ③ 220 ④ 440 ⑤ 660

- 12. 유도 전동기에서 인가전압이 일정하고 주파수가 17. 단상 유도 전압 조정기의 단락권선의 역할로 가장 60[Hz]에서 50[Hz]로 감소할 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?
 - ① 온도가 상승한다
 - ② 누설리액턴스가 증가한다

 - ③ 역률이 저하한다 ④ 동기속도가 감소한다
 - ⑤ 자속이 증가한다
- 13. 변압기의 철손이 $P_i[kW]$, 전부하 동손이 $P_c[kW]$ 일 때, 정격 출력이 $\frac{1}{m}$ 인 부하를 걸었다면, 전손실[kW]로 알맞은 것은?
- ① $(P_i + P_c)(\frac{1}{m})^2$ ② $P_i(\frac{1}{m})^2 + P_c$
- (3) $P_i + P_c(\frac{1}{m})^2$ (4) $P_i(\frac{1}{m})^2 + P_c(\frac{1}{m})$
- $\bigcirc P_i(\frac{1}{m}) + P_c(\frac{1}{m})^2$
- 14. 정류 회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하여 사용할 경우 나타나는 효과로 가장 알맞은 것은?
- ① 전압 강하의 감소
- ② 전력 공급의 증대
- ③ 부하 출력 맥동률 감소
- ④ 다이오드를 과전류로부터 보호
- ⑤ 다이오드를 과전압으로부터 보호
- 15. 1차 전압 6600[V], 권수비 30인 단상 변압기로 전등부하에 30[A]를 공급할 때 입력전력은 몇 [kW] 인가? (여기서, 변압기 손실은 무시한다)

- ① 1.5 ② 3.6 ③ 4.2 ④ 6.6 ⑤ 16.5

- 16. 평행 3상 회로의 전류를 측정하기 위하여 100:5 의 변류기를 『그림』과 같이 접속하였다. 전류계 의 지시가 3[A]였다고 하면, 측정하고자 하는 1차 전류값은 몇 [A]인가?



- ① 20
- ② $20\sqrt{3}$
- 3 60
- $4 60\sqrt{3}$
- (5) 180

- 알맞은 것은?
- ① 절연 보호 ② 철손 경감 ③ 역률 보상

- ④ 전압강하 방지 ⑤ 전압조정 용이
- 18. 다음 중 권선형 유도 전동기의 기동법으로 가장 알맞은 것은?
- ① Y-∆ 기동법
- ② 2차 저항법
- ③ 전전압 기동법
- ④ 기동 보상기법
- ⑤ 리액터 기동법
- 19. 직류기의 양호한 정류를 얻기 위한 조건이 아닌 것은?
- ① 정류 주기를 길게 한다.
- ② 리액턴스 전압을 작게 한다.
- ③ 전압 정류로서 보극을 설치한다.
- ④ 정류 코일의 인덕턴스를 작게 한다.
- ⑤ 접촉저항이 작은 브러시를 사용한다.
- 20. 변압기의 백분율 저항 강하가 3[%], 백분율 리액턴스 강하가 4[%]이다. 이 변압기로 역률이 80[%]인 부하에 전력을 공급하고 있다. 전압변동률은 몇 [%]인가?
- ① 1.2 ② 2.4 ③ 3.6 ④ 4.8 ⑤ 5.6