자동제어

- 문 1. 전달함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 전달함수는 선형시불변(linear time-invariant) 시스템에 대해서만 정의된다.
 - ② 전달함수를 구할 때 시스템의 모든 초기 조건은 0으로 간주한다.
 - ③ 전달함수는 입력신호의 종류와 파형에 따라 달라질 수 있다.
 - ④ 전달함수는 시스템의 임펄스응답을 라플라스 변환하면 구할 수 있다.
- 문 2. 제어시스템이 아래와 같이 주어질 때, 폐루프 시스템의 고유값이 $-3\pm j2$ 가 되기 위한 k_1 과 k_2 의 값은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$u = -\begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

 $\begin{array}{ccc}
\underline{k_1} & & \underline{k_2} \\
11 & & 3
\end{array}$

2 11 9

3 154 159

문 3. 아래와 같은 2차 미분방정식을 블록선도로 나타낼 때, 블록 (A)와 (B)의 값은?

(<u>A</u>) (<u>B</u>)

② ω_n^2 $2\zeta\omega_n$

 $\textcircled{4} \quad \omega_n^2 \qquad \qquad 2\zeta\omega_n s$

문 4. 시간함수 f(t)의 라플라스 변환함수 F(s)가 아래와 같이 주어졌을 때, f(t)의 최종값(final value)은?

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)}$$


① 0

2 1

 $(3) + \infty$

(4) $-\infty$

문 5. 표준형 2차 시스템의 폐루프 복소 극점이 아래 그림과 같이 복소평면 상의 1, 2, 3 위치로 이동할 때, 단위계단 입력에 대한 과도응답 특성으로 옳지 않은 것은?



- ① 최대 퍼센트 오버슈트(overshoot)는 같은 값을 갖는다.
- ② 극점이 원점에서 멀어질수록 정착시간(settling time)은 빨라진다.
- ③ 극점이 원점에서 멀어질수록 피크시간(peak time)은 빨라진다.
- ④ 극점이 원점에서 멀어질수록 상승시간(rise time)은 늦어진다.
- 문 6. 아래와 같은 상태방정식을 가지는 시스템에서 가관측성(observability)을 만족하지 않도록 하는 모든 a값은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 - 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$


① $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$

 $2 \frac{1}{8}, 1$


 $3 \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$

 $4 \frac{1}{4}, 1$

문 7. 아래 그림은 어떤 시스템 G(s)의 크기 보드선도를 점근선으로 표시한 것이다. 이 시스템의 형(type)과 정적오차상수에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, $\omega < 0.1$ 영역에서 $|G(j\omega)|$ 의 기울기는 $0.1 \leq \omega \leq 1$ 영역에서의 기울기와 같고, ω 의 단위는 rad/sec이다)



- ① 1형 시스템이고, 정적속도오차상수 $K_v = 0.1$ 이다.
- ② 1형 시스템이고, 정적속도오차상수 $K_n = 1$ 이다.
- ③ 2형 시스템이고, 정적가속도오차상수 $K_a = 1$ 이다.
- ④ 2형 시스템이고, 정적가속도오차상수 $K_a = 10$ 이다.
- 문 8. 아래 그림과 같은 제어시스템에 입력 r(t)가 각각 3u(t)와 3tu(t)일 때, 정상상태 오차 $e(\infty)$ 는? (단, u(t)는 단위 계단함수 이고, 오차 e(t)=r(t)-y(t)이다)




- ① 0, 0.5
- ② 0, 1.5
- 30.5, ∞
- ④ 1.5, ∞

문 9. 입력이 x(t), 출력이 y(t)인 선형시불변 시스템이 아래와 같은 2차 미분방정식으로 주어질 때, 이 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 4y(t) = 4x(t), y(0) = \dot{y}(0) = 0$$

- ① 전달함수는 $\frac{4}{e^2+5e+4}$ 이고 안정한 시스템이다.
- ② 임펄스응답은 진동하는 과도응답 특성을 갖는다.
- ③ 감쇠비(damping ratio)는 1.25 이다.
- ④ 고유주파수(undamped natural frequency)는 2이다.
- 문 10. 아래 그림과 같은 점근선으로 표시한 크기 보드선도에 알맞은 전달함수 G(s)는? (단, $\omega < 0.1$ 영역에서 $|G(j\omega)|$ 의 기울기는 $0.1 \le \omega \le 1$ 영역에서의 기울기와 같고, $\omega > 4000$ 영역에서 $|G(j\omega)|$ 의 기울기는 $400 \le \omega \le 4000$ 영역에서의 기울기와 같으며, ω 의 단위는 rad/sec이다)



- ① $\frac{1600(s+1)(s+100)}{s(s+10)(s+400)^2}$
- $3 \frac{40(s+1)(s+100)}{s(s+10)(s+400)^2}$
- $40(s+1)(s+100) \over s(s+10)^2(s+400)$
- 주어질 때, 단위 계단입력에 대한 이 시스템의 출력은? (단, T는 시상수이고, $t \ge 0$ 이다)
 - ① $1 e^{-t/T}$
 - ② $1 \frac{1}{T}e^{-t/T}$
 - (3) $1 + e^{-t/T}$
 - $4 1 + \frac{1}{T}e^{-t/T}$

문 12. 아래 그림과 같은 블록선도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 의 전달함수는?



(3)책형

- $\bigoplus \frac{G_1(s)G_3(s) + G_2(s)G_3(s)}{1 + G_2(s)G_2(s)}$
- 문 13. PD 제어기 $G_c(s) = K_p + K_d s$ 의 제어효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, K_p 와 K_d 는 각각 비례 및 미분 상수이다)
 - ① PD 제어기는 필터의 관점에서 고역통과필터(high-pass filter) 이다.
 - ② PD 제어기는 일반적으로 감쇠를 개선하고 최대오버슈트 (overshoot)를 감소시킨다.
 - ③ PD 제어기는 일반적으로 대역폭을 증가시키고 계단응답의 상승시간을 감소시킨다.
 - ④ PD 제어기는 시스템의 형(type)을 증가시키므로 정상상태 오차를 개선시킨다.
- 문 14. 단위 되먹임 시스템의 특성방정식이 아래와 같이 주어질 때, 근궤적에 대한 성질로 옳지 않은 것은? (단, $K \ge 0$ 이다)

$$s(s+1)(s^2+2s+5) + K(s+2)(s+4) = 0$$


- ① 근궤적상의 K=0일 때의 극점은 $0, -1, -1 \pm i2$ 이다.
- ② 근궤적상의 완전 근궤적의 수는 4개이다.
- ③ 근궤적상의 점근선이 실수축과 만나는 교차점은 $\frac{3}{2}$ 이다.
- ④ 근궤적상의 점근선의 각도는 60°, 300°이다.

20


 $10\cos(20t)$ 일 때, 정상상태 출력의 주파수 f(Hz)와 진폭은?

	주파수(Hz)	<u> 진폭</u>
1	$\frac{10}{\pi}$	10
2	$\frac{10}{\pi}$	20
3	$\frac{20}{\pi}$	10


문 16. 질량(m), 댐퍼(b) 그리고 스프링(k)으로 구성된 아래 그림과 같은 기계시스템에서 입력 f(t)가 주어지면 출력인 질량의 변위 x(t)가 변화한다. 이 시스템의 전달함수 $G(s)=\frac{X(s)}{F(s)}$ 의 극점이 -1에서 중근을 가질 때, 주어진 기계시스템의 $m,\ b,\ k$ 의 관계식으로 옳은 것은?



- ① $\frac{b}{m} = 1$
- $3 \frac{k}{b} = 1$
- 문 17. 아래 그림과 같은 단위 되먹임 시스템에서 폐루프 시스템의 극점이 우반평면에 2개 존재하는 K의 범위는? (단, a>0이고, b>0이다)




- ① K > ab(a+b)
- ② K > (ab-1)(a+b)
- ③ 0 < K < ab(a+b)
- 4 0 < K < (ab-1)(a+b)
- 문 18. 아래 그림과 같은 단위 되먹임 시스템이 지속적으로 진동하게 만드는 K와 시스템의 진동 주파수 $\omega(\text{rad/sec})$ 는?




<u>K</u>

- $\underline{\omega}$
- ① 2
- $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- ② 2
- 1
- 3 6
- $\sqrt{2}$
- 4 6
- 4

문 19. 아래 그림과 같은 제어시스템이 안정하게 되는 PI 제어기 계수 K_{ν} 와 K_{i} 의 범위는?



- ① $K_p > K_i, K_i > 0$
- ② $K_p < K_i, K_i > 0$
- $3 K_p > \frac{1}{2}K_i + 3, K_i > 2$
- $4 K_p < \frac{1}{2}K_i + 3, K_i > 2$
- 문 20. 단위 되먹임 시스템의 루프전달함수 $L(s)=\frac{K}{s(1+0.1s)(1+0.5s)}$ 가 아래 그림과 같은 Nyquist 선도를 가질 때, 폐루프 시스템이 안정할 K의 범위는?



- ① K > 12
- ② $K > 24\sqrt{5}$
- $\bigcirc 0 < K < 12$
- $4 0 < K < 24\sqrt{5}$