

INNOVACIENCIAS 2025-2026

GRUPO 5.

Inclusión, diversidad y bienestar.

subgrupo MAPEO DE ESPACIOS.

Elisa Barea Martínez
María José Cáceres Granados
Pablo J. Gutiérrez Calderón
Yolanda Madrid Fernández
Cristina Trenzado Romero
Carmen Rodríguez Maldonado
Ana Isabel Serrano Matías

Informe

El trabajo desarrollado en el subgrupo de MAPEO ha consistido en la realización de una **encuesta** sobre las "Barreras y la Accesibilidad en la Facultad de Ciencias", y un **mapeo** general de los espacios de la Facultad, donde se han analizado de manera pormenorizada los recorridos, circulaciones, espacios de comunicación vertical y espacios estanciales que presentan **problemas de ACCESIBILIDAD**, tomando como referencia la "Normativa de Accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía" (Decreto 293/2009 y las instrucciones para su cumplimiento BOJA nº12, 19 enero 2012).

- **Encuesta:** Los resultados que ofrece la encuesta ya avanzan algunos problemas respecto de los espacios analizados, entre los que destacan:
 1. Desorientación generalizada al llegar al edificio, sin cuadro de señalética informativa ni de recorridos accesibles.
 2. Accesibilidad al edificio de Biología a través de rampas que incumplen normativa con una pendiente peligrosa.
 3. Imposibilidad de movimiento accesible por los aularios A
 4. Ausencia de baños adaptados en muchas zonas. Los escasos que existen presentan objetos en su interior que ocupan las zonas reservadas para giros. Baños estrechos en Biología.
 5. Puertas pesadas para acceso a Matemáticas, Química, Aulario C,... que limitan la entrada de quienes no pueden abrirla.
 6. Pavimentos resbaladizos, especialmente peligrosa la entrada principal los días de lluvia.
 7. Tarimas en la mayoría de las aulas.
- **Mapeo:** Se adjunta a este informe el trabajo de campo realizado, de manera pormenorizada, con elementos y zonas a mejorar. Se ponen de manifiesto los problemas detectados en la encuesta, relativos a la desorientación generalizada para identificar la ubicación de las distintas áreas y la ausencia de señales que identifiquen los recorridos accesibles.

La falta de accesibilidad a Biología, junto con los problemas en los aularios A necesitarían un estudio en profundidad, dado que la accesibilidad es limitada y excluyente.

Es importante destacar las manivelas tipo "pomo" que existen en el edificio que deberían ser sustituidas por manivelas homologadas.

Líneas de mejoras fundamentales que proponemos


1. Señalética: crear para toda la facultad un sistema de señalización claro, explícito, adaptado e inclusivo, que permita la fácil orientación de cualquier persona en el edificio.
2. Rampas: trabajar en la mejora de la accesibilidad en aquellas rampas que incumplen normativa. De manera especial en la zona de Biología, donde se puede implementar un elevador.
3. Puertas inaccesibles: Se han localizado algunas puertas que no cumplen la normativa de accesibilidad en recorridos principales: bien por anchura, bien por tener pomo, ser muy pesadas o por tener los pulsadores demasiado altos. Deberían ser sustituidas por unas nuevas totalmente accesibles.
4. Es importante destacar las manivelas tipo "pomo" que existen en el edificio que deberían ser sustituidas por manivelas homologadas. Se puede ir haciendo progresivamente según se vayan rompiendo.
5. Servicios accesibles: Cuidar y respetar los aseos accesibles, no colocando taquillas ni elementos que ocupen las zonas de maniobra. Se han detectado también grifos pulsadores en los lavabos que no son accesibles y dispensadores de gel colocados en lugares que facilitan su caída al suelo, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se debería cambiar el lugar de los dispensadores para evitar caídas y sustituir los grifos por otros accesibles.
6. Niveles de resbaladividad de los suelos: tomar medidas para reducir el riesgo de caídas debidas a pavimentos resbaladizos.

Por falta de tiempo y personal han quedado las siguientes cuestiones pendientes:

- Zonas no analizadas: Decanato, Cafetería y área de Geología.
- Indicaciones de aulas accesibles: Entre las aulas estudiadas ninguna se puede identificar como "aula accesible", dado que no cumplen con la totalidad de la normativa. Sería interesante para próximas convocatorias identificar algún aula sobre la que trabajar la accesibilidad para que cumpla la normativa y se pueda identificar en la web y en el inventario de zonas de la Facultad.
- Poder trazar un plano de la facultad con los recorridos accesibles para las distintas áreas de ciencias, que sirva como guía y directorio en el Hall de la Facultad.

MAPEO

FACULTAD DE CIENCIAS



I. BIOLOGÍA. ACCESO GENERAL

Se accede desde el hall de la facultad.


Hay desnivel salvado con una rampa con pendiente superior a la normativa. Tramo 1 desnivel del 16%. Y tramo 2 desnivel del 18% aprox.



II. B-1 y B-2.

- 7. Puerta: Anchura correcta. Maneta puerta
- 8. Tarima: Con rampa en la zona de pantalla proyector. **Necesario pasacables para inicio rampa peligro caída.**
- 9. Medios audiovisuales: Accesibles
- 10. Mesa adaptada a silla de ruedas: Si

Fotos aula B-2, similares a la B-1



III. Aulario A

1. Aula 20

1. Puerta: Anchura 82cm. **Pomo** puerta. Distancia a puerta a tarima 1m
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm).
3. Medios audiovisuales: **No accesibles**. En la tarima.
4. Mesas no ancladas al suelo. Se pueden usar para silla de ruedas



2. Aula 21

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm).
3. Medios audiovisuales: Accesibles. **Conectores altos**
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**
5. Pisacables: **Posible tropiezo**. Señalizar



3. Aula 22

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm).
3. Medios audiovisuales: **Accesibles, pero los conectores altos**
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**
5. Pisacables: **Posible tropiezo**. Señalizar




4. Aula 23

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm).
3. Medios audiovisuales: Accesibles.
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**
5. Ventanas: Problema cuando están abiertas porque caen sobre la última bancada de asientos.




5. Aula 24

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm).



3. Medios audiovisuales: **No accesibles**. En la tarima.
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**
5. Ventanas: Problema cuando están abiertas porque caen sobre la última bancada de asientos.



6. Aula 25

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm)
3. Medios audiovisuales: **No accesibles**. En la tarima
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**.
5. Ventanas: Problema cuando están abiertas porque caen sobre la última bancada de asientos.



7. Aula 26

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta. **Más accesible si apertura hoja contraria**
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm)

3. Medios audiovisuales: Accesibles.
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**
5. Ventanas: Problema cuando están abiertas porque caen sobre la última bancada de asientos.



8. Aula 06

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta. **Más accesible si apertura hoja contraria.**
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa** (alto tarima 31cm).
3. Medios audiovisuales: Accesibles.
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No.**
5. Ventanas: Problema cuando están abiertas porque caen sobre la última bancada de asientos.
6. **Humedad** en paredes: Si



9. Aula O -S1 y S2

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo**. Abre Conserjería
2. No tarima
3. Medios audiovisuales: Accesibles




10. Aula MS 1 y MS 2

1. Puerta: Anchura correcta. Manivela. Abre Conserjería
2. No tarima
3. Medios audiovisuales: Accesibles



IV. Laboratorios y Salas Sótano



V. Rampa acceso desde biología a aulas sótano Aulario A

Pendiente aprox. 19%. La puerta de acceso mide 90cm **Hueco efectivo 84 cm aprox.**



VI. Sala Grados

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta. **Más accesible si apertura hoja contraria.**
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa**
3. Medios audiovisuales: Accesibles.






VII. Aulas Matemáticas

1. Aula M-1 y M-2

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta.
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa**
3. Medios audiovisuales: **No accesibles**. En la tarima.
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**



2. Aula M-3

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta.
2. Tarima: No
3. Medios audiovisuales: Accesibles
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**



3. Sala Conferencias

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta.
2. Tarima: Con escalón, **sin rampa**
3. Medios audiovisuales: **No accesibles**. En la tarima.




4. Sala Informática:

1. Puerta: Anchura correcta. **Pomo** puerta
2. Tarima: No
3. Medios audiovisuales: Accesibles



VIII. Hall Matemáticas



IX. Entrada Matemáticas

Rampa 1.50 m de ancho y 8% de pendiente.



X. Biblioteca

Puerta de entrada 75cm

Arco Entrada 92 cm

Puerta interior 73 cm



Los huecos de las estanterías de los libros miden aproximadamente unos 90 cm, pero hay que tener en cuenta que tienen patas que miden unos 14.5 cm y esto hace que el hueco efectivo sea menor.



Para bajar a la planta baja hay un elevador



Para acceder a la planta superior hay una pequeña rampa que nos lleva al ascensor. La puerta mide 86cm



Las salas que hay en la planta superior son accesibles:



El acceso al bibliomaker tiene un pisacables grande para sortear un pequeño desnivel.



XI. Edificio Mecenaz

Rampa para acceder mide 1.00 m x 1.20 ancho x 10 cm alto (Pendiente:10%) La puerta de entrada es de corredera automática



Departamento de Física Teórica y del Cosmos en planta cero. Accesible salvo un seminario y unos despachos que están situados en el patio interior y hay que salvar la puerta de acceso a dicho patio.

Departamento de Óptica en la planta primera. Accesible con ascensor, salvo los laboratorios de docencia que hay en el patio tienen que salvar la puerta de entrada a dicho patio.



Departamento de Parasitología se accede desde la calle, en el lateral yendo al aulario C. Accesible con una pequeña rampa que mide 70 cm x 1.10 ancho x 8 cm alto (Pendiente:11.4%)



CSIRC en la segunda planta y se accede con ascensor.

Sala Eniac o Salón de Actos del Mecenaz: Se encuentra en el patio interior. La puerta de acceso mide 87 cm



Patio interior

La puerta mide 90 cm +90 cm. Hueco efectivo 74 cm.



Ascensor

La puerta mide 80 cm



XII. Aulario C


Acceso con escalera y rampa con una pendiente del 10% aproximadamente (altura 0.28m y longitud 2.70m y anchura de 1.19 m)



Puerta de entrada: 64 cm Con manivela

Hay una segunda puerta, siendo la distancia entre ambas 1.14 m

Hay rampa entrando y está esquinada.



Ascensores



1. Aula C-3

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 0.80m , total 1.43m
2. Tarima: 21cm de alta. Rampa longitud de 1.15m y 17.7% de pendiente
3. Medios audiovisuales: Accesibles encima de la tarima
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: Si 2 y son móviles



2. Aula C-12

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 0.80m , total 1.43m. Manivela
2. Tarima: 21cm de alta.
3. Rampa longitud de 1.15m y 17.7% de pendiente
4. Medios audiovisuales: Accesibles encima de la tarima
5. Mesa adaptada a silla de ruedas: Si 2 y son móviles



3. Aula C-13

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 0.80m , total 1.43m. Manivela
2. Tarima: 21cm de alta.
3. Rampa No
4. Medios audiovisuales: **No accesibles**, encima de la tarima
5. Mesa adaptada a silla de ruedas: Si 2 y son móviles



4. Aula C-X1

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 0.80m , total 1.43m Manivela
2. Tarima: 21cm de alta.
3. Rampa No
4. Medios audiovisuales: **No accesibles**, encima de la tarima
5. Mesa adaptada a silla de ruedas: Si 2 y son móviles
6. Muy ruidosas (Se oye los equipos de Climatización del Edificio Mecenass)



5. Aula C-43

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 0.80m , total 1.43m. Manivela
2. Tarima: 21cm de alta.
3. Rampa No Medios audiovisuales: **No accesibles**, encima de la tarima
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: Si 2 y son móviles




6. Servicios

1. Puerta: Anchura
2. Señalización movilidad reducida: En la planta 2 y 3
3. Servicios hombres En la planta 1 y 3
4. Servicios mujeres: En la planta 2 y 4
5. Vestuarios personal limpieza: en los servicios de movilidad reducida de las plantas 1 y 4 Que no están señalizados.

XIII. Físicas


1. Rampa acceso Físicas



La pendiente y los descansillos están dentro de los límites, pero con una normativa anticuada. Actualmente no cumpliría normativa.

2. Aula F-1

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 84 cm total 1.68 m
2. Tarima: 53 cm de alta. **No rampa** Escalón 1: 25 cm, escalón 2: 27 cm. Tiene barandilla para evitar caídas
3. Medios audiovisuales: **No accesibles** encima de la tarima
4. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**




3. Aula F-2

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 84 cm total 1.68 m
2. Tarima: 53 cm de alta. **No rampa** Escalón 1: 25 cm, escalón 2: 27 cm. Tiene barandilla para evitar caídas Medios audiovisuales: **No accesibles** encima de la tarima
3. Mesa adaptada a silla de ruedas: **No**



4. Rampa acceso planta 0

No cumple normativa. Alto 0.84m x largo 5m. Pendiente 16.8%



5. Instituto Carlos I

1. Puerta: Anchura correcta. Hoja 0.80m.
2. Ascensor **No**



6. Planta -1

Se accede desde una puerta frente a la rampa de acceso a la planta 0 o por el ascensor primero. Hay varios laboratorios de investigación



7. Planta 0

Para acceder a esta zona hay que subir escalones y hay una rampa. Rodeando desde aquí el péndulo accedemos a los ascensores para subir a las distintas plantas. Véase el punto 4.

Los servicios de movilidad reducida no están señalizados.



8. Planta 1

Los servicios están dentro del departamento de Física Aplicada. Parece que sólo hay uno y es unisex.



9. Planta 2




10. Planta 3



11. Ascensores

El primero (el de la izquierda) es el único que baja al sótano.

Desde decanato tienen pedido presupuesto para cambiar la puerta a uno de ellos.




XIV. Rampa Hall a Matemáticas



XV. Salas en el hall

Para acceder a la sala de Juntas hay que pasar por la sala de Claustros.

El elevador de acceso a la sala de audiovisuales no funciona.



XVI. EDIFICIOS I y II DE QUÍMICA

1. Ascensores



El único ascensor accesible es el montacargas del edificio I de Química, que no llega a la tercera planta del edificio II de Química, donde se ubica el aula Q32 y algunas dependencias de los departamentos de Química Orgánica, Química Física y Química Analítica, incluyendo laboratorios docentes. Además, en esta planta los despachos de Química Orgánica tienen un acceso restringido mediante interfono que se encuentra a más de 1,45 m. de altura imposibilitando su accionamiento desde una silla.

2. Aseos

El único aseo accesible situado en la planta 0 del Edificio I de Química está cerrado con llave. NO CUMPLE EL ESPACIO LIBRE OBLIGATORIO, porque tiene tacas que obstaculizan la movilidad.

El inodoro está más bajo de lo que marca la normativa ($41\text{ cm} < 45\text{ cm}$. mínimo exigido). La altura de las barras es superior a lo establecido en normativa ($78\text{cm} > 75\text{cm}$. máximo exigido).



Había un antiguo baño accesible en planta 1 (dentro del aseo femenino) que se ha convertido en almacén de carros de limpieza.

3. Puertas de acceso



Las puertas de acceso al Edificio II de Química a través del patio de conexión con Matemáticas tiene doble hoja de 65cm. INCUMPLE normativa dado que al menos una hoja debe ser mayor de 80cm. de paso. Además, la fuerza que hay que ejercer para abrirla es considerable, aunque no se ha medido.

VESTIBULO Y ACCESO A DEPARTAMENTOS



Todas las puertas de acceso a los departamentos tanto del edificio I como del II son de doble hoja, pero con un peso superior a lo permitido por la Normativa, con la considerable dificultad de apertura.

4. Puertas de despachos


En general, un número elevado de puertas de acceso a los despachos tienen POMOS. Los pomos no están permitidos por la normativa de accesibilidad. Incluso, en Química Orgánica el acceso a despachos y laboratorios tiene los interfonos a una altura excesiva que impide poder accionarlos.



5. Laboratorios docentes



La posición de las dobles puertas RF de acceso a uno de los laboratorios docentes de Química Orgánica, se encuentran separadas por 130 cm. El barrido de la puerta no deja libre los 120 cm. obligados por normativa. Las puertas RF son pesadas. No se ha podido medir la fuerza necesaria para su apertura (que debe ser menor de 65N)



Laboratorios planta sótano

Para acceder al laboratorio de Química General situado en el sótano del Edificio II de Química, hay que utilizar el montacargas situado en el Edificio I, y atravesar un largo pasillo de sótano con múltiples obstáculos (material de construcción apilado, suelo irregular, e instalaciones descolgadas que dejan un paso libre NO APTO para la circulación de personas (aproximadamente 1,55m.)



El laboratorio de materiales presenta un acceso estrecho que no cumple accesibilidad, y el laboratorio de Química General en el sótano tiene un escalón de acceso que INCUMPLE normativa.



Un pequeño número de laboratorios docentes tienen acceso mediante puertas con POMOS que incumplen normativa:

Laboratorio de Operaciones Básicas de Ingeniería Química (planta 1)

Laboratorio de Prácticas Química Analítica (planta 3).

6. Aulas





En general, las aulas (aquí se muestran la Q-12y Q-22) presentan puertas de acceso con POMO que incumplen normativa. Al interior dejan un espacio suficiente para la colocación de una silla, pero el estrado no es accesible, ni tiene para un docente las medidas de adaptación necesarias.