ORDEM DE SERVIÇO

LIDER AR SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA

Telefone: (85) 3241-4428

CNPJ: -

Email: LIDERAR@LIDERAR-CE.COM.BR

Endereço: R. PROFESSOR VIEIRA, 714 AUTRAN NUNES FORTALEZA CE CEP

60526-450



Informações do cliente		
Nome do cliente LEANDRO DE SOUZA SILVA	CPF/CNPJ 060.834.573-35	
E-mail leandroxd27@gmail.com		
Endereço Rua São Francisco de Assis, 1441 - Planalto Ayrton Senna, Fortaleza - CE, 60766-270		
Telefone	Falar com	
85-987602600	SR. LEANDRO	
Observação -		

Data/Hora

23/03/2024 às 08:00

Tipo de tarefa	Finalizada
CORREÇÃO DE VAZAMENTO	Finalizada manualmente

Orientação

PRESSURIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA, RECOLHIMENTO DE FLUIDO REFRIGERANTE, CORREÇÃO DE VAZAMENTO E OU SUBSTITUIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE 5M PARA CORRIGIR O ERRO NA CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12.000 BTUS FUJITSU.


Check-in	Checkout
23/03/2024 às 08:18:53	23/03/2024 às 14:15
	364 metros de distância do local
	Alta precisão do GPS no check-in

Relato de execução

Foi realizada a pressurização da infraestrutura da central de ar Fujitsu e constatado vazamento.

Foi realizada a substituição da infraestrutura e feita a reinstalação da central de ar, 4 metros de tubulação, usado 850 gramas de fluido R410A.

Fotos



Li-Aroha Sons

Assinado por: Leandro