## OBRIGAÇÕES DA HEP CONTROL

Elemento em nível de supervisão que possa garantir o bom andamento dos trabalhos;

Mão de obra especializada e em numero suficiente que possa atender os prazos preestabelecidos, resguardando-se os padrões de qualidade exigidos;

Todos e quaisquer serviços de alvenaria, abertura de rasgos, furos em paredes, caso seja necessário;

Tubulação de cobre isolada por onde percorre o gás refrigerante;

· Ponto de drenagem próximo ao evaporador;

Interligação elétrica entre a unidade (condensadora/evaporadora);

Instalação do Suporte para assentamento do equipamento;

Acompanhamento da partida inicial do equipamento;

Dar instruções e orientação do uso e conservação do condicionador de ar.

## **OBRIGAÇÕES DO CLIENTE**

- Área limite p/ execução dos serviços;
- Todos e quaisquer serviços de pintura;
- Local seguro e fechado para a guarda de materiais e ferramentas.
- Ponto de alimentação elétrica próximo a unidade condensadora;
- Todos e quaisquer serviços de, Furos em vigas e colunas.
- Todos e quaisquer serviços de gesso bem como disfarces relativos à instalação, caso seja necessário;

Ambiente:	Unidade Con portidora	Modelo: AOKA 12 KPBA	Serie: 8005559
SUITE CASAL	05/00	Modelo: ASKAINKPBA	Serie: B00 5 5 8 6
Ambiente:	Unidade Evaporadora	AOBGO9 JMCA	Serie: E 0 5 133 9
QUALTO	Unidade Condensadora	H30-10-011-10	Serie: 8034416
Ambiente:	Unidade Evaporadora	Modelo: AOKA18 CPBA	
SALA	Unidade Condensadora	Modelo: ASKA18CPGA	Serie: B001371

RAFATI Dumto BASAL SUIN MACKEN