

Diagnóstico de Vibración Excesiva

Equipo: Bomba Grundfos CR 50-5

Fecha: 15 Febrero 2024

Causa raíz: Desbalanceamiento

Acción correctiva: Balanceado dinámico

Técnico: Carlos Rodríguez