



m x 297 mm - Divisão 19 x 28 (10 mm x 10 mm)

conson.

2a) i(t) + 5 v(t)	= 1(4)
V(5).52 + 5.V	(5) 5 = F(5)
G(s) = 1	
52 4	55 /
24)	
or toute e	de 2 ordem e tipo 1, ontrolador mais adequado é
	derivativo PD.
2c)	Kp + Kds 52 + 55
	5-4-25
T(s) = Kp + Ka	1.5 = Kp + Kd.5
52 + 55 + Kd	s+ Kp 52+(5+Kd)s+Kp
	od wa
especificação: p,z=	
	2.5.Wn = 5+Kd
$9a = -4 = 5 \omega$ 4 = -5 + Kd	
2	
Wn = Joa + wd	> W= 1(41)2 + 32 = Wn = 5
2	-01
Kp = W2 > Kp	= 25,

2d.)			
20			
40-			
t0-			
10-			
2e) 2.0	5 - 5 + 3	Ts	= 1 = 4 = 15
THE),8	04 4
	5 - 8 - 5 - 6		
Tp= 7	= 11 = 1.0475		
Wd	3		
UP = exp	- 0,8 11 = 0	,01516 = 1.5	16%
	11-0,8		"
Os valores	estão de acordo	com os gréfi	cos