

## ■ 다빛 솔루션 (Control Board) 불량현황

### 1. 공정 불량현황

구분	투입수량	불량수량	불량률
23년	4월	140	1 <span style="color:red">0.71%</span>
	5월	361	0 <span style="color:red">0.00%</span>
	6월	369	4 <span style="color:red">1.08%</span>
	7월	298	7 <span style="color:red">2.35%</span>
	8월	2	0 <span style="color:red">0.00%</span>
	9월	102	0 <span style="color:red">0.00%</span>
	10월	30	0 <span style="color:red">0.00%</span>
	11월	106	4 <span style="color:red">3.77%</span>
	12월	57	0 <span style="color:red">0.00%</span>
	Total	2,091	25 <span style="color:red">1.20%</span>

### 2. 불량유형

불량 증상	불량 개수
글씨 처짐 현상 및 점자 표시됨 (초기세팅 불량)	8
색상 불량 (HW불량)	3
IP세팅 불량 (초기세팅 불량)	2
QR증복 (공정 오류)	1
standoff 불량 (공정 오류)	1
Dabit502보드 JP3쇼트핀 (공차 및 설살 오류)	6
Dabit502보드 BH1 설정 오류 (교환 받았다가 불량 나온 4ea)	4
	<b>25</b>

### 3. Bear Robotics 검토결과

불량 증상	Dabit300	Dabit502	증상 및 검토결과
글씨 처짐 현상 및 점자 표시됨 (초기세팅 불량)	08B61FF07547 08B61FF04017 08B61FF0336B 08B61FF02FEF 08B61FF04643 08B61FF11CSF 08B61FF02F57 08B61FF05747	202212DB01353 202212DB01843 202212DB04675 202212DB04049 202212DB03975 202212DB01157 202212DB01828 202212DB00210	초기세팅 불량(확인용 줄 표시됨), 글씨처짐 현상 및 점자 표시됨. 글씨처짐 현상 및 점자 표시됨. 초기세팅 불량(확인용 줄 표시됨). 초기세팅 불량(확인용 줄 표시됨), 글씨처짐 현상 및 점자 표시됨. (Dabit500 S/N 출고리스트와 불일치) 초기세팅 불량(확인용 줄 표시됨), 글씨처짐 현상 및 점자 표시됨. 글씨처짐 현상 및 점자 표시됨. 글씨처짐 현상 및 점자 표시됨. 글씨처짐 현상 및 점자 표시됨.
색상 불량 (HW불량)	08B61FF0DBB7 08B61FF0F10F 08B61FF0361F	202212DB03622 202212DB00137 202212DB03747	Green색상이 노란색으로 보임 Green, Blue 점등 안 됨. (White는 점등 됨) Green, Blue 점등 안 됨. (White는 점등 됨)
IP세팅 불량 (초기세팅 불량)	08B61FF119F7 08B61FF110B3	202212DB01047 202212DB04793	초기세팅 불량(확인용 줄 표시됨), IP ( 192.168.0.202) 초기세팅 불량(확인용 줄 표시됨), IP ( 192.168.0.202)
QR증복 (공정 오류)			
standoff 불량 (공정 오류)			
Dabit502보드 JP3쇼트핀 (공차 및 설살 오류)	08B61FF0605F 08B61FF0EFA7 B8D61A184D77 08B61FF0E403 08B61FF032D8 08B61FF069E3	202212DB03004 202212DB00059 202212DB00074 202212DB04456 202306DB00093 202212DB01235	Dabit502보드 JP3쇼트핀 (공차 및 설살 오류) Dabit502보드 JP3쇼트핀 (공차 및 설살 오류)
Dabit502보드 BH1 설정 오류 (교환 받았다가 불량 나온 4ea)	08B61FF114A7 08B61FF21883 08B61FF117AF 08B61FF06CB3	202303DB00155 202306DB00159 202306DB00156 202306DB00154	Dabit 300 버전 케리 응답 정상 / Dabit 500 무응답 (TTL통신 세팅 오류) Dabit 300 버전 케리 응답 정상 / Dabit 500 무응답 (TTL통신 세팅 오류) Dabit 300 버전 케리 응답 정상 / Dabit 500 무응답 (TTL통신 세팅 오류) Dabit 300 버전 케리 응답 정상 / Dabit 500 무응답 (TTL통신 세팅 오류)