
Sensibilidad a B
Alta
Baja
Reversión
MAE [rad/s]
B [Nm·s/rad]
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Sensibilidad a Tc
Tc [Nm]
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Sensibilidad a Ts
Ts [Nm]
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
0.1