
Curva de fricción Stribeck con regiones de operación
Modelo Stribeck
Región A: viscosa domina
Región B: Stribeck visible
Región C: transición crítica
Región B
(Stribeck visible)
Zona de operación
del robot cartesiano
Región C
(transición crítica)
T_f [N·m]
ω_m [rad/s]
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−100
−75
−50
−25
0
25
50
75
100