

# Fil à braser **IF 1000M**



Fiche technique IF 1000M

Ver: 3.11 27-10-15

## Fil à braser activé, à base de colophane, sans plomb et sans nettoyage

# RoHS compliant

Page 1

## Description:

Interflux® IF 1000M est un fil à braser sans nettoyage qui a été développé pour faciliter un meilleur mouillage sur les surfaces difficiles à braser, comme le cuivre passivé (OSP), Ni, Zn, laiton, argent allemand,... et également sur les surfaces dégradées et oxydées.

Le fil à braser contient une colophane, destinée à améliorer l'écoulement de l'alliage sur les surfaces à braser.

IF 1000M est aussi approprié pour le brasage manuel que pour le brasage par robot.

En fonction de la température, le résidu peut varier de transparent à ambre.

Le fil à braser contient des halogènes et est classé comme RO L1 suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle

## Disponibilité

= disponible

Type de flux: IF 1000M

Pourcentage de flux: 2,2 % - 3,5% w/w

	١.
diam	ètres
alall	CCICS

alliages	point de fusion	0,35	0,50	0,70	1,00	1,50	2,00
Sn96,5Ag3Cu0,5	217-219°C	•	•	•	•	•	•
Sn99Ag0,3Cu0,7	217-227°C	•	•	•	•	•	•
Sn99,3Cu0,7	227°C	•	•	•	•	•	•

• = sur demande

#### Plus d'informations:

Conditions d'utilisa- tion	2
Manipulation	2
Tests de fiabilité	3
Conditionnement	4

#### **Avantages:**

- Mouillabilité améliorée sur les surfaces difficiles à braser
- Convient pour le brasage par robot
- Classé RO L1



## Fiche technique IF 1000M

## Conditions d'utilisation

#### **Brasage manuel**

La température de brasage doit être entre 360°C et 390°C. Pour les métaux plus denses comme le Nickel, la température peut s'élever jusqu'à 420°C.

Choisissez la bonne panne pour réduire la résistance thermique, il est important de créer une grande surface de contact avec le composant et la

pastille à braser. L'utilisation d'une bonne station de brasage est très importante pour garder la bonne température sur le joint de brasage. Utilisez une station de brasage avec un temps de récupération thermique le plus court possible. Ajoutez un peu de fil à braser où la panne, le composant et la pastille se touchent (la

petite quantité de soudure va réduire la résistance thermique). Ensuite ajoutez sans interruption la quantité de soudure nécessaire près de la panne mais sans toucher la panne.

Évitez que le fil à braser touche directement la panne afin de réduire les projections de flux et la consommation prématurée du flux.

## Manipulation

#### **Stockage**

Stockez le fil à braser dans un environnement propre à température ambiante.

## **Manipulation**

Pour éviter l'endommagement du fil à braser et de la bobine, manipuler l'emballage avec douceur.

## Sécurité

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.





# Fiche technique IF 1000M

## Résultats des tests

Conforme aux normes EN 61190-1-3(2007) et IPC J-STD-004(A)

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Classification du flux	RO L1	J-STD-004A
	F-SW 26	DIN 8511
	1.1.2	ISO 9454
Miroir de cuivre	passe	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Quantité d'halogènes	< 0,5%	
Indice d'acide	210 ±30 mg KOH/g	J-STD-004A 2.3.13
Visuel	passe	J-STD-004 Ref. paragraphe 3.5.4
Environnement		
Test SIR	passe	J-STD-004 IPC-TM-650 2.6.3.3
Test de corrosion, flux	passe	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.15
Électromigration	passe	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.14.1



## Fiche technique IF 1000M

Page 4



Cc	n	a	ıtı	0	n	n	⊃r	n	P	n'	t

Bohines	de	100a.	500a	et	1000a

Nom commercial du produit : IF 1000M Lead-Free, Rosin Based, Activated No-Clean Solder Wire

#### CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie

## Copyright:

 $\textbf{INTERFLUX}^{\texttt{®}} \ \texttt{ELECTRONICS}$ 

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com