

裂缝定量评价

裂缝类型

• 网状裂缝 爆裂状裂缝 不规则短裂缝 纵向/横向/斜纹裂缝



裂缝分析



- 1.投影 2.损失 3.重叠
- 4.裂缝宽度

投影

怎样旋转坐标轴?需要找到裂缝的主方向,设主方向为u。 主方向:投影后保留最多信息,二值化的图片看成是样本,投影后的样本具有最大方差。

求方差:Var(A*u) = (Au - E)T * (Au - E) = (Au)T * (Au) = uTATAu 目标函数:J(u) = uTATAu

投影

增加u是单位向量, ||u|| = 1 => uTu = 1 建立拉格朗日方程:

L(u) = uTATAu - a(uTu - 1)

对u求偏导可得: 2ATAu - 2au = 0

ATAu = au

u是ATA的特征向量, a是特征值,也就是在对应特征向量u上的方差。

损失


ATAu = au

u是ATA的特征向量, a是特征值,也就是在对应特征向量u上的方差。

把所有方差从大到小排列,由于我们需要投影的只是一条线,所以取最大方差,可得这个方差占总方差的百分比,就是对原图像的还原程度,那么1-a就是损失。


重叠

• Gini系数:



Gini = A/(A+B)

裂缝宽度



覆盖率

总结

能量	Gini系数	覆盖率
裂缝延伸的方向覆盖	裂缝条纹的数量,裂缝宽度趋势	裂缝宽度