

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน Factors Affecting the Building Construction Management Under the Control of Local Administration Authorities in Amphor Pua Nan Province

กฤษณพงค ฟองสินธุ์ 1 ภัทร์อร ฟองสินธุ์ E-mail: sfongsin1@hotmail.com, f.patorn@hotmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 36 คน ในช่วงปีงบประมาณ 2565 โดยใช้แบบสอบถามเพื่อทำการวิเคราะห์และเรียงลำดับค่าดัชนีความรุนแรง ซึ่งเป็นการรวม ค่าระดับความถี่และระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบทั้ง 6 ด้าน อันประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 2) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 3) ปัจจัยด้านการเงิน 4) ปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 5) ปัจจัยด้านเครื่องมือ เครื่องจักร 6) ปัจจัยด้านอื่นๆ ในงานก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารมากที่สุดคือ การ เคลื่อนย้ายและประกอบเครื่องจักรล่าช้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่ระบุในการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เจ้าของโครงการ และหน่วยงานรัฐบาล ควรใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณานโยบายการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คำสำคัญ: ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว

Abstract

The purpose of this research was to study factors affecting the building construction management under the control of Local Administration Authorities in Amphor Pua Nan Province. The data was collected from 36 samples during the fiscal year 2022 by using a questionnaire from supervisors under the control of Local Administration Authorities. The factors affecting were analyzed and sequentially ranked by severity index, a combination of occurrence frequency level and severity level used to determine into six factors: 1) Man 2) Material 3) Money 4) Method 5) Machine 6) Others. The result was significantly shown that the most affecting factor was shortage of construction labor during agricultural season. The least affecting factor was delay in moving and assembling the machine. The factors identified in the study will benefit the Local Administration Authorities. The project owner and government agencies should be used as a guideline for consideration of management policies in line with the problems of various environmental factors that are constantly changing.

Keywords: building contractors, local administrative authority, Amphor Pua

ความเป็นมาของปัญหา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น และได้มีการยกฐานะสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลต้องรับผิดชอบ ควบคุมต่างๆ ในท้องถิ่นเองรวมทั้งงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเท่านั้น แต่ที่ผ่านมาพบว่าองค์การ บริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลแต่ละท้องถิ่นพบกับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการก่อสร้างอยู่ไม่น้อย ซึ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2564) ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่รายงาน พบว่าผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 95 เรื่อง พบข้อบกพร่อง จำนวน 52 เรื่อง คิดเป็น 54.74% ซึ่งสาเหตุที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้คุณภาพมาจากหลายปัจจัย เช่น ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหาย มีการ

² อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



สมยอมกับผู้รับจ้าง ฯลฯ ในปัจจุบันทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน มีงบประมาณที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง เป็นจำนวนมากในแต่ละปังบประมาณโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคาร ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเงินภาษีของประชาชนจึง สมควรที่จะศึกษาถึงความสามารถของท้องถิ่นและปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อที่จะได้หาแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาถึงกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้าง อาคารโดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 3) ปัจจัยด้านการเงิน 4) ปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 5) ปัจจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักร 6) ปัจจัยด้านอื่นๆ ในงานก่อสร้าง (ศรยุทธ กิจพจน์, 2545) ในช่วงปังบประมาณ 2565 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอปัว จังหวัดน่าน
- 2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้คุณภาพ (สุรินทร์ สังข์สมบูรณ์, 2546) (Arditi, D. and Gunaydin, M., 2000) (Chan, P. C., Scott, D., Chan, P. L., 2004) (มานิต ช่วยงาน, 2547) (สุรวัฒน พลมณี และ สุวัฒนชิตามระ, 2548) (กฤษณพงค ฟองสินธุ์, 2552) แล้วนำมาประมวลผลเพื่อกำหนดขอบเขต และสร้าง เครื่องมือให้ครบถ้วนครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

2. จัดทำแบบสอบถาม ทำการสอบถามความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผล

นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยอ้างอิงจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างปัจจัยย่อยให้ ครอบคลุมปัจจัยหลักที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 3) ปัจจัยด้านการเงิน 4) ปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 5) ปัจจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักร 6) ปัจจัยด้านอื่นๆ ใน งานก่อสร้าง และทำการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ครอบคลุมตาม วัตถุประสงค์ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยวิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายข่างโยธา ผู้ช่วยข่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่งในอำเภอปัว จังหวัดน่าน นำแบบสอบถามที่ปรับปรุง แก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จำนวน 30 คน แล้วนำผลที่ได้มาทดสอบ ความนำเชื่อถือของสเกลด้วยการหาสถิติ Cronbach's Alpha (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551) เพื่อแสดงว่าสเกลมีความนำเชื่อถือ ก่อนนำแบบสอบถามไปใช้จริงต่อไป จากนั้นทำการสอบถามความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยข่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทั้ง 12 แห่งในอำเภอปัว จังหวัดน่าน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2564) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 36 ตัวอย่าง โดยให้ระดับความสำคัญคือ 5: มีผลกระทบมากที่สุด และ 1: มีผลกระทบน้อยที่สุด และทำการ ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูป

3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความถี่และระดับความรุนแรงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้ การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน นำมาหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) และค่าดัชนีความรุนแรง: S.I. (Severity Index) (Dominowski, 1980)

3.1 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ โดยหาทั้งค่าเฉลี่ยระดับความถี่และระดับความรุนแรง จากสูตร (1) และ (2) โดยใช้เกณฑ์ ในการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับของ Dominowski (1980)

ค่าเฉลี่ยระดับความถี่ = (คะแนนค่าระดับความถี่(=5,4,3,2,1) X จำนวนผู้ที่ตอบค่าความถี่นั้น)/จำนวนผู้ตอบ....(1) ค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบ = (คะแนนค่าระดับผลกระทบ (=5,4,3,2,1) X จำนวนผู้ที่ตอบค่าผลกระทบนั้น)/จำนวน



3.2 ค่า S.I. หาได้จากสมการ

S.I. = [ค่าเฉลี่ยระดับความถี่ X ค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบ] / [ช่วงชั้นระดับความถี่ (=5) X ช่วงชั้นระดับผลกระทบ

และทำการจัดลำดับ (Ranking) ค่า S.I. ของปัจจัยทั้งหมด เพื่อหา 5 อันดับแรกของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน ก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน สรุปผลและนำเสนอแนวทางการ แก้ไขปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

(=5)].... (3)

การทดสอบค่าความน่าเชื่อถือของสเกล ด้วยการหาค่าสถิติ Cronbach's Alpha มีค่า 0.891 ดังตารางที่ 1 แสดงว่า แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (ค่า Alpha ที่ชี้ว่าสเกลน่าเชื่อถือควรมีค่ามากกว่า 0.7) (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551)

ส่วนผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้

- 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 2
- 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยวิธีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยความถี่ ค่าเฉลี่ยความรุนแรง ด้วยโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูปและคำนวณหาค่า S.I. แล้วทำ การจัดเรียงลำดับค่า S.I. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 แสดงความน่าเชื่อถือของผู้ตอบแบบสอบถาม

Cronbach's Alpha	ผู้ตอบแบบสอบถาม
0.891	30

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (n=36), หน่วย: คน (ร้อยละ)

รายก	าร	ผู้ตอบแบบสอบถาม
Leaved	ชาย	29 (80.56)
เพศ	หญิง	7 (19.44)
	20-30	4 (11.11)
00%	31-40	15 (41.66)
อายุ	41-50	9 (25.00)
	51 ปีขึ้นไป	8 (22.22)
	วิศวกร	0 (0.00)
2.5	หัวหน้าส่วนโยธา	12 (33.33)
อาชีพ	นายช่างโยธา	15 (41.67)
	ผู้ช่วยช่างโยธา	9 (25.00)
	<ปริญญาตรี	24 (66.67)
ระดับการศึกษา	ปริญญาตรี	7 (19.44)
	>ปริญญาตรี	5 (13.89)
	1-5 ปี	6 (16.67)
	6-10 ปี	13 (36.11)
a la a a . a a a . a a a . a a . a .	11-15 ปี	7 (19.44)
ประสบการณ์ในการทำงาน	16-20 ปี	4 (11.11)
	21-25 ปี	2 (5.56)
	26 ปีขึ้นไป	4 (11.11)



จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 36 คน พบว่าส่วนใหญ่การสำรวจในครั้งนี้เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 80.56 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 31 ถึง 40 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นนายช่างโยธา มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับน้อยกว่าปริญญาตรี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ประสบการณ์ในการทำงานของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วง 6-10 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอปัว จังหวัดบ่าน

อำเภอปัว จังหวัดน่าน			
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ		ค่าเฉลี่ย	ค่า S.I.
·	ความถี่	ความรุนแรง	ri i 3.i.
1. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง			
1.1 ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาด	3.39	3.17	0.42
1.2 เจ้าหน้าที่ด้านประมาณการทำรายการประมาณการขัดแย้งกับแบบแปลนก่อสร้าง	3.31	3.08	0.40
1.3 อปท.อนุมัติแบบก่อสร้างล่าช้า	3.47	3.19	0.44
1.4 คณะกรรมการตรวจงานจ้างความคิดเห็นไม่ตรงกัน	3.22	2.94	0.37
1.5 การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากฤดูการทำการการเกษตร	3.75	3.56	0.53
1.6 การขาดประสบการณ์ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง	3.33	3.17	0.42
1.7 ผู้ควบคุมงานขาดการประสานงานกับผู้รับจ้าง	3.19	3.08	0.39
1.8 ผู้ควบคุมงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้	3.33	3.22	0.43
1.9 ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่	3.33	3.19	0.42
1.10 คนงานเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง	2.86	2.72	0.31
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง			
2.1 ขาดความรู้เรื่องคุณสมบัติของวัสดุ	3.33	3.03	0.40
2.2 การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง	3.11	2.81	0.34
2.3 การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ	3.22	3.03	0.39
2.4 ราคาวัสดุที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ	3.58	3.39	0.48
2.5 การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า	3.47	3.19	0.44
2.6 การขออนุมัติเลือกใช้วัสดุมีความล่าช้า	3.03	2.78	0.33
2.7 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุ	3.00	2.72	0.32
2.8 การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสม	3.17	2.86	0.36
2.9 ความล่าซ้าของผลการทดสอบวัสดุ	3.11	2.83	0.35
2.10 เศษวัสดุเหลือทิ้งจำนวนมาก	3.14	2.92	0.36
3. ด้านการเงิน			
3.1 การขาดสภาพคล่องทางการเงิน	3.39	3.28	0.44
3.2 การเบิกจ่ายเงินในงวดงานไม่เป็นไปตามกำหนด	3.22	3.14	0.40
3.3 งบประมาณในการก่อสร้างมีจำกัด	3.58	3.44	0.49
3.4 ขั้นตอนการอนุมัติเงินของ อปท. มีความล่าช้า	3.36	3.08	0.41
3.5 ราคากลางกับแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน	3.28	3.00	0.39
3.6 การแข่งขันเรื่องราคาจ้างเหมา	3.31	3.25	0.43
3.7 การจ่ายค่าโสหุ้ยต่างๆ	3.39	3.28	0.45
3.8 อัตราค่าน้ำมันที่ขึ้น-ลงไม่แน่นอน	3.11	2.97	0.36
3.9 เจ้าของโครงการจ่ายเงินล่าช้า	3.31	3.03	0.40
3.10 เงินทุนกู้ยืมสูง	3.33	3.11	0.41



ตารางที่ 3 (ต่อ)

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่า S.I.
	ความถี่	ความรุนแรง	111 3.1.
4. ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง			
4.1 การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	2.92	2.81	0.32
4.2 การขาดการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้เชี่ยวชาญ	3.11	2.92	0.36
4.3 การควบคุมงานไม่เข้มงวด	3.17	3.00	0.38
4.4 การวางแผนเวลาการทำงานไม่เหมาะสม	3.03	2.83	0.34
4.5 การก่อสร้างผิดจากแบบ	3.11	2.89	0.35
4.6 การเร่งงานก่อสร้างมากเกินไป	2.94	2.78	0.32
4.7 เทคนิควิธีการก่อสร้างไม่เหมาะสม	3.08	2.86	0.34
4.8 รูปแบบของสัญญาจ้างเหมาที่ไม่เหมาะสมกับงาน	3.00	2.94	0.34
4.9 การแก้ไขงานก่อสร้างไม่เหมาะสม	2.97	2.89	0.33
4.10 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้าง	3.03	2.81	0.33
5. ด้านเครื่องมือเครื่องจักร	•		
5.1 การขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักร	2.97	2.81	0.33
5.2 เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษา	3.28	3.14	0.41
5.3 เครื่องจักรไม่เพียงพอ	2.94	2.89	0.33
5.4 เครื่องจักรชำรุดเสียหาย	3.42	3.19	0.43
5.5 การเคลื่อนย้ายและประกอบเครื่องจักรล่าช้า	2.86	2.58	0.29
5.6 ผู้รับจ้างไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง	3.36	3.06	0.41
5.7 การใช้งานเครื่องจักรไม่ถูกประเภท	3.36	3.11	0.40
5.8 เครื่องจักรขาดความทันสมัย	3.22	3.03	0.39
5.9 ขาดเครื่องมือทดสอบคุณภาพ	3.22	3.03	0.39
5.10 ความประมาทในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร	3.39	3.11	0.42
6. ด้านอื่นๆ ในงานก่อสร้าง			
6.1 ปัญหาทางด้านการเมืองท้องถิ่น	3.53	3.39	0.47
6.2 อุปสรรคทางด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร	3.19	3.11	0.39
6.3 ภูมิอากาศเป็นอุปสรรค เช่น ฝนตก	3.44	3.39	0.45
6.4 สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง	2.97	2.97	0.35
6.5 การร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่	2.89	2.81	0.32
6.6 อุตสาหกรรมก่อสร้างซบเซา	2.85	2.69	0.31
6.7 การกีดขวางของระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า-ประปา)	3.00	2.97	0.35
6.8 ความล่าช้าในการเวนคืนที่ดิน	2.89	2.83	0.32
6.9 การขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน	3.19	2.94	0.37
6.10 นักการเมืองเข้าแทรกแซงโครงการก่อสร้าง	3.47	3.36	0.46

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามกลุ่มปัจจัยทั้ง 6 ด้าน พบว่า

- 1. ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากฤดูการทำการการเกษตรมีผลกระทบต่อการการ บริหารงานก่อสร้างอาคารมากที่สุด ในขณะที่คนงานเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการ บริหารงานก่อสร้างอาคารน้อยที่สุด
- 2. ปัจจัยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พบว่า ราคาวัสดุที่ผันผวนตามเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการการบริหารงานก่อสร้างอาคารมาก ที่สุด ในขณะที่การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุมีผลกระทบต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารน้อยที่สุด



- 3. ปัจจัยด้านการเงิน พบว่า งบประมาณในการก่อสร้างมีจำกัดมีผลกระทบต่อการการบริหารงานก่อสร้างอาคารมากที่สุด ในขณะที่อัตราค่าน้ำมันที่ขึ้น-ลงไม่แน่นอนมีผลกระทบต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารน้อยที่สุด
- 4. ปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง พบว่า งบประมาณในการก่อสร้างมีจำกัดมีผลกระทบต่อการการบริหารงานก่อสร้าง อาคารมากที่สุด ในขณะที่อัตราค่าน้ำมันที่ขึ้น-ลงไม่แน่นอนมีผลกระทบต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร น้อยที่สุด
- 5. ปัจจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักร พบว่า เครื่องจักรชำรุดเสียหายมีผลกระทบต่อการการบริหารงานก่อสร้างอาคารมากที่สุด ในขณะที่การเคลื่อนย้ายและประกอบเครื่องจักรล่าช้ามีผลกระทบต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารน้อยที่สุด
- 6. ปัจจัยด้านอื่นๆ ในงานก่อสร้าง พบว่า ปัญหาทางด้านการเมืองท้องถิ่นมีผลกระทบต่อการการบริหารงานก่อสร้างอาคาร มากที่สุด ในขณะที่อุตสาหกรรมก่อสร้างชบเซามีผลกระทบต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารน้อยที่สุด

ตารางที่ 4 การจัดเรียงลำดับค่า S.I. ของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ		ค่าเฉลี่ย	ค่า S.I.
·	ความถี่	ความรุนแรง	۳۱۱ S.I.
1. การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากฤดูการทำการเกษตร	3.75	3.56	0.53
2. งบประมาณในการก่อสร้างมีจำกัด	3.58	3.44	0.49
3. ราคาวัสดุที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ	3.58	3.39	0.48
4. ปัญหาทางด้านการเมืองท้องถิ่น	3.53	3.39	0.47
5. ภูมิอากาศเป็นอุปสรรค เช่น ฝนตก	3.44	3.39	0.46
6. นักการเมืองเข้าแทรกแซงโครงการก่อสร้าง	3.47	3.36	0.45
7. การจ่ายค่าโสหุ้ยต่างๆ	3.39	3.28	0.45
8. อปท.อนุมัติแบบก่อสร้างล่าซ้า	3.47	3.19	0.44
9. การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า	3.47	3.19	0.44
10. การขาดสภาพคล่องทางการเงิน	3.39	3.28	0.44
11. ผู้ควบคุมงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้	3.33	3.22	0.43
12. การแข่งขันเรื่องราคาจ้างเหมา	3.31	3.25	0.43
13. เครื่องจักรซำรุดเสียหาย	3.42	3.19	0.43
14. ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาด	3.39	3.17	0.42
15. การขาดประสบการณ์ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง	3.33	3.17	0.42
16. ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่	3.33	3.19	0.42
17. ความประมาทในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร	3.39	3.11	0.42
18. ขั้นตอนการอนุมัติเงินของ อปท. มีความล่าช้า	3.36	3.08	0.41
19. เงินทุนกู้ยืมสูง	3.33	3.11	0.41
20. เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษา	3.28	3.14	0.41
21. ผู้รับจ้างไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง	3.36	3.06	0.41
22. เจ้าหน้าที่ด้านประมาณการทำรายการประมาณกาขัดแย้งกับแบบแปลนก่อสร้าง	3.31	3.08	0.40
23. ขาดความรู้เรื่องคุณสมบัติของวัสดุ	3.33	3.03	0.40
24. การเบิกจ่ายเงินในงวดงานไม่เป็นไปตามกำหนด	3.22	3.14	0.40
25. เจ้าของโครงการจ่ายเงินล่าซ้า	3.31	3.03	0.40
26. การใช้งานเครื่องจักรไม่ถูกประเภท	3.36	3.11	0.40
27. ผู้ควบคุมงานขาดการประสานงานกับผู้รับจ้าง	3.19	3.08	0.39
28. การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ	3.22	3.03	0.39
29. ราคากลางกับแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน	3.28	3.00	0.39



ตารางที่ 4 (ต่อ)

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ	ค่าเฉลี่ย ความถี่	ค่าเฉลี่ย ความรุนแรง	ค่า S.I.
30. เครื่องจักรขาดความทันสมัย	3.22	3.03	0.39
31. ขาดเครื่องมือทดสอบคุณภาพ	3.22	3.03	0.39
32. อุปสรรคทางด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร	3.19	3.11	0.39
33. การควบคุมงานไม่เข้มงวด	3.17	3.00	0.38
34. คณะกรรมการตรวจงานจ้างความคิดเห็นไม่ตรงกัน	3.22	2.94	0.37
35. การขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน	3.19	2.94	0.37
36. การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสม	3.17	2.86	0.36
37. เศษวัสดุเหลือทิ้งจำนวนมาก	3.14	2.92	0.36
38. อัตราค่าน้ำมันที่ขึ้น-ลงไม่แน่นอน	3.11	2.97	0.36
39. การขาดการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้เชี่ยวชาญ	3.11	2.92	0.36
40. ความล่าช้าของผลการทดสอบวัสดุ	3.11	2.83	0.35
41. การก่อสร้างผิดจากแบบ	3.11	2.89	0.35
42. สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง	2.97	2.97	0.35
43. การกีดขวางของระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า-ประปา)	3.00	2.97	0.35
44. การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง	3.11	2.81	0.34
45. การวางแผนเวลาการทำงานไม่เหมาะสม	3.03	2.83	0.34
46. เทคนิควิธีการก่อสร้างไม่เหมาะสม	3.08	2.86	0.34
47. รูปแบบของสัญญาจ้างเหมาที่ไม่เหมาะสมกับงาน	3.00	2.94	0.34
48. การขออนุมัติเลือกใช้วัสดุมีความล่าช้า	3.03	2.78	0.33
49. การแก้ไขงานก่อสร้างไม่เหมาะสม	2.97	2.89	0.33
50. การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้าง	3.03	2.81	0.33
51. การขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักร	2.97	2.81	0.33
52. เครื่องจักรไม่เพียงพอ	2.94	2.89	0.33
53. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุ	3.00	2.72	0.32
54. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	2.92	2.81	0.32
55. การเร่งงานก่อสร้างมากเกินไป	2.94	2.78	0.32
56. การร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่	2.89	2.81	0.32
57. ความล่าช้าในการเวนคืนที่ดิน	2.89	2.83	0.32
58. เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง	2.86	2.72	0.31
59. อุตสาหกรรมก่อสร้างชบเซา	2.85	2.69	0.31
60. การเคลื่อนย้ายและประกอบเครื่องจักรล่าช้า	2.86	2.58	0.29

จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน 5 ลำดับแรกจากกลุ่มปัจจัยทั้ง 6 ด้าน คือ 1) การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากฤดูการทำการเกษตร 2) งบประมาณในการก่อสร้างมีจำกัด 3) ราคาวัสดุที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ 4) ปัญหาทางด้านการเมืองท้องถิ่น และ 5) ภูมิอากาศ เป็นอุปสรรค เช่น ฝนตก



สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มี หน้าที่ในการผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจง จำนวน 36 ตัวอย่าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 12 แห่งๆ ละ 3 ชุด โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อทำการวิเคราะห์และเรียงลำดับค่าดัชนีความรุนแรง ซึ่งเป็นการรวมค่าระดับความถี่และระดับความรุนแรงของแต่ละ ปัจจัยเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบทั้ง 6 ด้าน อันประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 3) ปัจจัยด้านการเงิน 4) ปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 5) ปัจจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักร 6) ปัจจัยด้านอื่นๆ ในงานก่อสร้าง ผล การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารมากที่สุดคือ การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากฤดูการทำการเกษตร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารมอกที่สุดคือ การเคลื่อนย้ายและประกอบเครื่องจักรล่าช้า งานวิจัยนี้จะเป็น แนวทางในการหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร และสรุปแนวทางที่จะช่วยให้โครงการก่อสร้างอาคารภายใต้ การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ลดปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพและทำให้การใช้ จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและประหยัด ประชาชนในชุมชนสามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการก่อสร้างและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน 5 ลำดับแรกจากกลุ่มปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ได้แนวทางมาจากการสัมภาษณ์พูดคุยจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 36 คน แบบสอบถามแบบปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น และจากงานวิจัยที่ได้นำไปใช้แก้ปัญหาและเห็นผลในเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไป แก้ปัญหาหน้างานได้จริง

1. การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากฤดูการทำการเกษตร

แนวทางการแก้ไข คือ ผู้รับจ้างควรจัดหาคนงานจากหลายๆ แห่ง ทางที่ดีควรหาคนงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้ทำ การเกษตรกรรม หรืออาจจะจ้างคนงานต่างด้าว เพื่อลดการขาดแคลนแรงงาน หรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะวางแผนทำงานล่วงเวลาไว้ ก่อนที่จะถึงฤดูการทำการเกษตร

2. งบประมาณในการก่อสร้างมีจำกัด

แนวทางการแก้ไข คือ การตั้งงบประมาณประจำปีของท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ควรตั้งให้ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของชุมชน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ

3. ราคาวัสดุที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ

แนวทางแก้ไข คือ ปัญหาการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างเป็นปัญหาใหญ่ของการประกอบกิจการทางด้านการดำเนิน ธุรกิจก่อสร้าง จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมที่สุด โดยเฉพาะควรทราบถึงราคาวัสดุตามท้องตลาด ณ ปัจจุบัน และค้นหาวัสดุในการก่อสร้างที่มีต้นทุนต่ำ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของวัสดุ

4. ปัญหาทางด้านการเมืองท้องถิ่น

แนวทางแก้ไข คือ การดำเนินงานควรใช้การประชาคมของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก เพื่อแก้ปัญหาการขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถิ่น ทำให้ประชนชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

5. ภูมิอากาศเป็นอุปสรรค เช่น ฝนตก

แนวทางแก้ไข คือ ก่อนการดำเนินงานก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทราบว่าพื้นที่ที่ต้องดำเนินงานมีสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรเพื่อการ แก้ปัญหาที่ถูกต้อง เช่นงานก่อสร้างฝาย หรืองานขุดลอกลำน้ำ ต้องทราบว่าเราจะทำการสูบน้ำทิ้งหรือเบี่ยงทางน้ำไปในทิศทางใด

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจากกลุ่มของผู้กลุ่มผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็จะได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์และสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มา เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



เอกสารอ้างอิง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2564). **ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. http://www.dla.go.th/work/abt/ (สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2564)
- กฤษณพงค ฟองสินธุ์. (2552). **ปัญหาอุปสรรคการบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต** อำเภอเมืองอุตรดิตถ์. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
- ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2551). **ระเบียบวิธีวิจัย.** (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส.
- มานิต ช่วยงาน. (2547). **การศึกษาความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ควบคุมงานในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน.** วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- ศรยุทธ กิจพจน์. (2545). การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. (2564). **รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. https://www.audit.go.th/th/report/audit (สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2565).
- สุรวัฒน พลมณี และ สุวัฒนชิตามระ. (2548). **การศึกษาความเสี่ยงของโครงการกอสราง สาธารณูปโภคในประเทศไทยที่มีมูลคาตั้ง** แต 100 ลานบาท. เอกสารการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 10.
- สุรินทร์ สังข์สมบูรณ์. (2546). **การบริหารงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตภาคใต้ตอนบน**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- Arditi, D. and Gunaydin, M. (2000). Factor that Affect Process Quality in the Life Cycle of Building Project. **Journal of Management in Engineering.**
- Chan, P.C., Scott, D., Chan, P.L. (2004). Factors Affecting the Success of a Construction Project. **Journal of Construction Engineering and Management.**
- Dominowski, R. (1980). Research Methods. New Jersey: Prentice Hall.



การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากทางและทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ โดยการกระตุ้นทางกายภาพ

Development of Activated Carbon from Waste of Oil Palm Frond and Bunch in Bio-oil Production Process by Physical Activation

ภคมน ป็นตานา 1* นิกราน หอมดวง 2 กิตติกร สาสุจิตต์ 3 ณัฐวุฒิ ดุษฎี 4 ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ 5 E-mail: p.pintana@gmail.com

บทคัดย่อ

ศักยภาพการผลิตวัตถุดิบถ่านจากทางปาล์มและทะลายปาล์มในพื้นที่อำเภอสันทรายสามารถนำไปออกแบบกระบวนการ ผลิตคือ ผลิตประมาณ 5 kg ต่อรอบ และผลิต 2 รอบต่อวัน กระบวนการที่ได้ออกแบบเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย การลดขนาดวัตถุดิบเริ่มต้นซึ่งเป็นถ่านจากกระบวนการไพโรไลซิส เข้าทำปฏิกิริยาในเตาปฏิกรณ์แบบหมุนที่มีการให้ความร้อนและ ป้อนไอน้ำเพื่อกระตุ้นให้เกิดรูพรุนในเนื้อถ่าน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงลดอุณหภูมิถ่านเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิต ผลการ ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม พบว่า ที่อุณหภูมิ 700 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm³/min และใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาประมาณ 40 min เหมาะสมที่สุดในการผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ ในขณะที่อุณหภูมิ 868 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm³/min และใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 90 min เหมาะสมที่สุดในการผลิตถ่านกัมมันต์จากทางใบปาล์ม น้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ กระบวนการการกระตุ้นวัตถุดิบถ่านจากทางและทะลายปาล์มน้ำมันทำให้มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น เป็น 515.59 และ 261.21 m²/g จากเดิม 189.73 และ 2.08 m²/g ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ได้จากกากทางใบปาล์มมี คุณสมบัติการมีพื้นที่ผิวที่มากกว่า และเมื่อนำมาคำนวณต้นทุน พบว่าระบบที่ผลิตขึ้นนี้สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 6 ปี 3 เดือน

คำสำคัญ: ถ่านกัมมันต์ การกระตุ้นด้วยไอ้น้ำ ปาล์มน้ำมัน ของเหลือทิ้งการผลิตน้ำมันชีวภาพ

Abstract

Potential to produce charcoal raw materials from palm fields and palm bunches in San Sai District can be used to design the production process, which is to produce approximately 5 kg/cycle and produce 2 cycles/day. The process designed to produce activated carbon in this research consists of reducing the starting material (from pyrolysis process) size. It reacts in a rotary reactor where it is heated and fed with steam to induce porosity in the biomass charcoal. At the end of the process, the charcoal temperature is reduced as the final step in the production. The results of the optimum conditions test showed that at 700 °C, steam feed rate of 150 cm³/min, and reaction time of approximately 40 min, it was most suitable to produce activated carbon from the processed oil palm bunch. The temperature of 868 °C, steam feed rate of 150 cm3/min, and reaction time of 90 min were most suitable to produce activated carbon from oil palm frond. The activation process of charcoal raw materials from oil palm frond and bunch increased the surface area to 515.59 and 261.21 m2/g from 189.73 and 2.08 m²/g, respectively. It was found that activated carbon obtained from palm leaf pulp had a higher surface area property. And when it comes to calculating the cost, it is found that the system produced can payback in 6 years 3 months.

Keywords: Activated Carbon, Steam Activated, Biomass, Palm Oil, Bio-oil production waste

¹⁻⁴ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 $^{^{5}}$ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ้



ความเป็นมาของปัญหา

วัสดุชีวมวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่แปลงปลูกประกอบด้วย ทางปาล์ม ซึ่งเกษตรกรส่วนมากก็ทั้งในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิด รายได้และยังมีแนวโน้มถูกกำจัดโดยการเผาทิ้งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อพิจารณาวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันโดยใช้ค่าอัตราส่วนการเกิดของวัสดุชีวมวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน คือ ลำต้น 1 เท่าของผลผลิต และ ใบและทาง ปาล์ม 1.41 เท่าของผลผลิต โดยปี พ.ศ. 2560 มีศักยภาพสูงถึง 21,816,255 ตัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561) ซึ่งในส่วนนี้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในปริมาณที่น้อยมาก เช่น การใช้เป็นอาหารสัตว์ และการใช้เป็น ปุ๋ย เป็นต้น การจัดการและการเพิ่มคุณภาพชีวมวลปาล์มน้ำมันเป็นพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ได้มี กระบวนการเพิ่มคุณค่าเศษวัสดุปาล์มน้ำมันเหลือศูนย์ด้วยกระบวนการไพโร่ไลซิส ซึ่งจากกระบวนการนี้จะยังมีของเหลือทิ้งคือชากของ กากที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพจากทางและทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะเป็นถ่าน ซึ่งกระบวนการไพโร่ไลซิสนั้น สภาวะใกล้เคียงกับการคาร์บอในซ์เชชั่น ซึ่งเป็นการทำถ่านเช่นเดียวกันและเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ทั่วไปอยู่ แล้ว ดังนั้นจึงทำให้มีแนวคิดสร้างกระบวนการผลิตแบบ Zero waste สามารถนำไปใช้งานเชิงพลังงานด้วยการนำไปเป็นเชื้อเพลิงใน การเผาไหม้ได้ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าถ่านกัมมันต์ มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีการนำเข้าเพื่อใช้งานในด้านอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากกรมศุลกากรในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยนำเข้าถ่านกัมมันต์คิดเป็นมูลค่า 204,881,304 บาท และในปี พ.ศ. 2549 มีการนำเข้าเพิ่มมูลค่าขึ้นเป็น 263,223,505 บาท (ส้อฝัหยะ ยาชะรัด, 2553) ดันนั้นจึง แนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับถ่านที่เป็นกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพจากทางและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งานในชุขนน โดยการทดสอนต้นแบบ และประเมินการทำงานของเคื่องเพื่องเพื่อขยยผลเงิงทนิชย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- . 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์คุณสมบัติ และพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากกากที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมัน ชีวภาพจากทางและทะลายปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับชุมชน
- 2. เพื่อผลิตและประเมินระยะเวลาการคืนทุนในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกากที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ จากทางและทะลายปาล์มน้ำมันของชุมชน

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประเภทของการวิจัย

การวิจัยเชิงทดลอง

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง


ประชากรคือ กากทางและทะลายปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ ซึ่งผลิตจากชีวมวลกากและ ทะลายปาล์มที่ผ่านกระบวนการไพโรไลซิส ครั้งละ 500 กิโลกรัม โดยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มเพื่อการทดลอง โดยเลือกระดับ ความคลาดเคลื่อนที่ 10% ของ Taro Yamane คือ

- 2.1 กากทางปาล์ม จำนวน 85 กิโลกรัม
- 2.2 กากทะลายปาล์ม จำนวน 85 กิโลกรัม


3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ประเมินชีวมวลทางปาล์มน้ำมั้น และทะลายปาล์มน้ำมัน เหลือทิ้ง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการค้นคว้าเอกสาร กรณีพื้นที่ อำเภอสันทราย ข้อมูลปี 2562 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) มาออกแบบกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ รวมทั้งการทบทวน วรรณกรรมพบว่า การกระตุ้นด้วยไอน้ำในเตาปฏิกรณ์แบบ fixed bed นั้น ใช้พลังงานสูง (ปานฉัตร กลัดเจริญ, 2554) เนื่องจากต้อง ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นนาน เพื่อให้ไอน้ำทำปฏิกิริยากับถ่านวัตถุดิบได้อย่างทั่วถึง และสามารถทำได้ครั้งละจำนวนไม่มาก ดังนั้นใน การออกแบบกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์นี้ได้คำนึงถึงระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา ซึ่งตั้งสมมติฐานงานวิจัยว่าหากเตาปฏิกรณ์หมุน เพื่อให้วัตถุดิบสัมผัสกับไอน้ำได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา จะสามารถลดระยะเวลาในการกระตุ้นได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อรอบการผลิต และ ต้นทุนด้านพลังงานในการผลิตด้วย ดังนั้นจึงได้ออกแบบกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยที่อุปกรณ์หมายเลข 1 คือ เตาปฏิกรณ์ที่ใช้บรรจุวัตถุดิบถ่านจากกระบวนการไพโรไลซิส หมายเลข 2 คือ ผนังที่ เป็นฉนวนเพื่อกันความร้อน โดยมีการฝังฮีทเตอร์บริเวณด้านในที่สัมผัสกับเตาปฏิกรณ์ เพื่อให้ความร้อนแก่กระบวนการกระตุ้น หมายเลข 3 คือ หม้อไอน้ำ ที่ใช้ผลิตไอน้ำเพื่อป้อนให้กับกระบวนการกระตุ้นในการผลิตถ่านกัมมันต์ หมายเลข 4 มอเตอร์ ใช้ขับการ หมุนเตาปฏิกรณ์เพื่อให้เพิ่มการสัมผัสกันระหว่างวัตถุดิบถ่าน และไอน้ำ และหมายเลข 5 ตู้ควบคุม สำหรับควบคุมค่าตัวแปรอุณหภูมิ อัตราการป้อนไอน้ำ และเวลาในการทำปภิกิริยา





ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์



ภาพที่ 2 เครื่องผลิตถ่านกัมมันต์

- 3.1 มวลของน้ำที่ใช้ในการกระตุ้น วัดปริมาณโดยใช้เครื่องชั่งดิจิตอล
- 3.2 อุณหภูมิที่ใช้ในการกระตุ้น วัดโดยเทอร์โมคัปเปิ้ล
- 3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้นตลอดกระบวนการ วัดโดยใช้แคลมป์มิเตอร์

4. การเก็บรวบรวมข้อมล

นำถ่านที่ต้องการกระตุ้นด้วยความร้อนและไอน้ำซึ่งนำมาบดเป็นผงขนาดไม่เกิน 60 mesh ป้อนเข้ากระบอกสแตนเลสที่ เป็นห้องเผาไหม้ โดยการคลายจุดล็อกฝาด้านปลายที่ต่อกับระบบป้อนไอน้ำ เมื่อป้อนถ่านเสร็จ ทำการปิดฝาและหมุนจุดล็อกให้ครบ ทำการตั้งค่าระบบควบคุม ซึ่งสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ ความเร็วรอบของการหมุนกระบอกสแตนเลสที่เป็นห้องเผาไหม้ และระยะเวลาใน การทำงานของเครื่องเพื่อให้เครื่องทำงานได้อัตโนมัติ รวมทั้งปรับตั้งค่าชุดหม้อไอน้ำโดยการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ โดยการป้อนไอน้ำ สามารถปรับได้ที่วาล์วควบคุม ทั้งนี้การป้อนไอน้ำยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ ทดสอบคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้เพื่อสรุปสภาวะ การใช้งานเครื่องผลิตถ่านกัมมันต์สำหรับวัตถุดิบกากทางและทะลายปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ โดย ทดสอบหาสภาวะควบคุมการผลิตที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบ CCD โดยใช้เพื่อลดจำนวนการทดลองและ เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด (ปิยะวดี ศรีวิจัย และชุมาพร รถสีดา, 2564) ในที่นี้มีปัจจัย 3 ปัจจัย อุณหภูมิเตาปฏิกรณ์ อัตราการไหลของไอน้ำที่ ป้อน และเวลาในการทำปฏิกิริยา โดยแต่ละตัวแปรมีการแปรค่า 5 ค่า ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยแต่ละระดับที่ใช้ในการออกแบบการทดลองตามวิธี Central composite design

ปัจจัย	-α (-1.68)	-1	0	1	α (1.68)
X_1 = Furnace temperature (°C)	532	600	700	800	868
$X_2 = \text{Vapor flow rate (cm}^3/\text{min)}$	66	100	150	200	234
X_3 = reaction time (min)	39.6	60	90	120	140.4



5. การวิเคราะห์ข้อมูล

คุณลักษณะทางก^ายภาพและทางเคมีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 900-2547 ซึ่งทดสอบตามมาตรฐานของ American Water Works Association (ปรินทร เต็มญารศิลป์, 2551)

- 5.1 การวิเคราะห์แบบประมาณตาม ASTM E870-82 (ความชื้น สารระเหย คาร์บอน และเถ้า) (ปานฉัตร กลัดเจริญ, 2554; Chandra, et al., 2009)
- 5.2 การวิเคราะห์พื้นที่ผิวด้วยวิธี Physisorption (ช่วง P/P0: 0.05-0.3, 80-100 จุด) (Sun, et al., 2010; Chandra, et al., 2009; Tham, et al., 2011; ลลิดา นิทัศนจารุกุล, 2544; สราวุธ ศรีคุณ, 2550; ไชยยันต์ ไชยยะ และ คณะ, 2551; ปานฉัตร กลัดเจริญ, 2554)
- 5.3 การวิเคราะห์ความหนาแน่น ด้วยเครื่องมือ True density analyzer, AccuPye II 1340, Micromeritics, U.S.A. ทดสอบ ณ อณหภมิ 25 ± 2 $^{\circ}$ C (ปรินทร เต็มญารศิลป์, 2551)
- 5.4 การวิเคราะห์ค่าการดูดซับไอโอดีนด้วยกระบวนการ Titrimetric method based on ASTM D4607 (ลลิดา นิทัศนจารุกุล, 2544; ปานฉัตร กลัดเจริญ, 2554)
 - 5.5 การประเมินระยะเวลาการคืนทุน (ศิริวรรณ, 2553)

ผลการวิจัย

ผลประเมินศักยภาพการผลิตสำหรับใช้ออกแบบกำลังการผลิตของระบบผลิตถ่านกัมมันต์ พบว่า ผลผลิตทางปาล์มน้ำมัน 1,900 kgต่อไร่ต่อปี ทะลายปาล์มน้ำมัน 140 kgต่อไร่ต่อปี กรณีพื้นที่อำเภอสันทราย ข้อมูลปี 2562 ระบุว่ามีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 8 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ใน 1 ปี จะมีทางปาล์ม 15,200 kg มีทะลายปาล์ม 1,120 kg คิดเฉลี่ยมีทางและทะลายปาล์มที่ ต้องกำจัด 44.7 kg/day เมื่อลดความชื้นให้เหลือ 15% จะได้วัตถุดิบในการทำถ่านจากกระบวนการไพโรไลซิสประมาณ 39.3 kg/day เมื่อผ่านกระบวนการจะได้ถ่านประมาณ 10.6 kg/day (อุณหภูมิไพโรไลซิส 400 ℃ เวลาไพโรไลซิส 2 h) (อิศเรศ, 2565) เครื่องกระตุ้น ด้วยความร้อนและไอน้ำในการผลิตถ่านกัมมันต์สามารถป้อนวัตถุดิบได้ครั้งละ 5 kg ซึ่งวางแผนให้สามารถทำงานได้อย่างน้อย 2 รอบต่อวัน สามารถผลิตถ่านกัมมันต์ได้ต่อเนื่องในพื้นที่ตลอดปี

ตารางที่ 2 ผลคุณสมบัติของการทดสอบการผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านทะลายปาล์มน้ำมัน

	Furnace	Vapor flow	reaction	ความชื้น สา	สาร		คาร์บอน	พื้นที่ผิว	การดูดซับ	ความหนาแน่น
การทดลอง	temperature	rate	time	(%)	ระเหย	เถ้า (%)	คงตัว (%)	(m^2/g)	ไอโอดีน	ปรากฎ
	(°C)	(cm³/min)	(min)	(%0)	(%)		FINDI 3 (90)		(mg/g)	(g/cm^3)
ື່ງ	์ตถุดิบถ่านทะล <i>า</i>	ายปาล์มน้ำมัน		5.48	37.43	15.44	41.65	2.08	1071.26	1.40
	600	100	60	3.54	33.32	23.13	40.00	NA	1042.20	1.45
	600	100	120	3.87	41.93	16.95	37.25	NA	926.69	1.54
	600	200	60	3.56	42.77	16.94	36.74	NA	947.74	1.59
Factorial	600	200	120	3.77	40.80	18.81	36.62	NA	933.44	1.50
point	800	100	60	2.77	36.45	19.03	41.75	NA	927.77	1.52
	800	100	120	3.17	36.59	17.44	42.79	NA	1017.82	1.55
	800	200	60	2.17	47.63	19.06	31.14	NA	1044.33	1.51
	800	200	120	3.50	37.05	19.68	39.77	NA	897.52	1.51
	532	150	90	5.10	29.77	18.58	46.55	2.10	1011.81	1.43
	700	66	90	4.75	39.32	16.94	38.99	NA	937.82	1.50
Star	700	150	39.6	3.98	38.92	17.87	39.23	261.21	764.58	1.60
point	868	150	90	3.67	35.70	18.39	42.24	24.10	1066.04	1.41
	700	234	90	3.86	38.26	19.15	38.72	NA	890.49	1.54
	700	150	140.4	2.96	38.19	19.14	39.71	NA	955.10	1.48
C 1	700	150	90	3.04	40.02	15.07	41.87	NA	1021.53	1.52
Center	700	150	90	2.05	30.24	15.43	52.28	3.83	990.65	1.37
point	700	150	90	3.83	43.57	20.04	32.57	2.64	1056.67	1.41



ตารางที่ 3 ผลคณสมบัติของการทดสอบการผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านทางใบปาล์มน้ำมัน

การทดลอง	Furnace temperature (°C)	Vapor flow rate (cm³/min)	time	ความชื้น (%)	สาร ระเหย (%)	เถ้า (%)	คาร์บอน คงตัว (%)	พื้นที่ผิว (m²/g)	การดูดซับ ไอโอดีน (mg/g)	ความหนาแน่น ปรากฎ (g/cm³)
C	วัตถุดิบถ่านทางใ			5.03	37.39	7.80	49.78	189.73	1038.44	1.42
	600	100	60	1.18	29.68	8.48	60.66	305.45	1029.43	1.36
	600	100	120	1.20	24.67	9.01	65.13	334.59	1051.68	1.48
	600	200	60	1.33	29.06	7.72	61.88	383.02	1067.41	1.35
Factorial	600	200	120	1.32	34.61	7.65	56.42	404.79	1049.27	1.50
point	800	100	60	1.84	29.12	10.40	58.64	480.72	992.91	1.44
	800	100	120	1.18	29.55	9.21	60.06	505.52	1034.24	1.51
	800	200	60	0.92	29.33	8.18	61.56	491.02	1017.30	1.44
	800	200	120	1.00	29.78	9.36	59.85	519.13	1005.17	1.51
	532	150	90	1.11	34.72	9.06	55.12	NA	1038.36	1.46
	700	66	90	1.15	31.63	8.56	58.65	313.76	990.92	1.50
Star	700	150	39.6	1.22	31.09	10.40	57.28	445.48	1009.35	1.44
point	868	150	90	1.59	26.06	9.48	62.87	515.59	1084.28	1.42
	700	234	90	0.96	28.84	10.71	59.48	499.26	1030.72	1.50
	700	150	140.4	1.02	31.59	9.55	57.83	456.48	1001.99	1.50
Conto	700	150	90	1.32	24.49	8.31	65.88	370.28	990.27	1.43
Center	700	150	90	1.19	30.95	10.79	57.06	354.28	1011.38	1.40
point	700	150	90	0.84	31.34	7.93	59.88	361.49	1006.24	1.41

ผลการทดลองกระตุ้นถ่านจากวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ของทะลายปาล์มที่สภาวะตามกำหนดทั้ง 17 การทดลอง พบว่าถ่านที่ผลิตได้มีความขึ้นลดลงทุกสภาวะการทดสอบเมื่อเทียบกับวัตถุดิบตั้งต้น ในขณะที่สารระเหยที่บางการทดลอง กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและค่าคาร์บอนคงตัวมีค่าลดลง ดังแสดงในตารางที่ 2 สภาวะที่ใช้กระตุ้น ณ อุณหภูมิ 700 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm³/min และระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา 39.6 min ทำให้เกิดพื้นที่ผิวของรูพรุนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 261.21 m²/g ในขณะที่ ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านที่ทำการกระตุ้นบางสภาวะนั้นมีค่าลดลงจากวัตถุดิบ ซึ่งโดยรวมแล้วมีค่าใกล้เคียงกับวัตถุดิบ อย่างไรก็ ตามผลการทดสอบพื้นที่ผิวมีผลเป็น NA คือ ไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากเมื่องจากเมื่อนำไปผงถ่านจากการทดลอง แช่สารละลายอะ ซิโตน พบว่ายังมีคราบเหลืองของทาร์ปนอยู่จึงไม่สามารถทดสอบเพื่อหาพื้นที่ผิวด้วยวิธี Physisorption ได้

ผลการทดลองกระตุ้นถ่านจากวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ของทางใบปาล์มที่สภาวะตามกำหนดทั้ง 17 การ ทดลอง พบว่าถ่านที่ผลิตได้มีความชื้นลดลงทุกสภาวะการทดสอบเมื่อเทียบกับวัตถุดิบตั้งต้น ในขณะที่สารระเหยมีแนวโน้มลดลงและ ค่าคาร์บอนคงตัวมีค่าเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3 เมื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติความเป็นถ่านกัมมันต์คือ การหาพื้นที่ผิว และการ ดูดชับไอโอดีน ซึ่งเป็นค่าหลักในการประเมินสภาวะที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้พบว่า สภาวะที่ใช้กระตุ้น ที่การทดลองที่ 8 และ 12 ทำให้ เกิดพื้นที่ผิวของรูพรุนเพิ่มขึ้นมากใกล้เคียงกัน คือ 519.13 m $^2/\mathrm{g}$ และ 515.59 m $^2/\mathrm{g}$ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาด้านพลังงานพบว่า สภาวะที่ 12 อุณหภูมิการกระตุ้น 868 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm $^3/\mathrm{min}$ และเวลาในการใช้งาน 90 min เหมาะสมที่สุด

การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้ไอน้ำของวัตถุดิบถ่านทะลายและถ่านทางใบปาล์มน้ำมันจากกระบวนการไพโรไลซิส สามารถหาค่า พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยการวัดกระแสไฟฟ้าในช่วงการแปรผันอุณหภูมิที่ 532- 868°C โดยใช้อัตราการไหลของน้ำที่ 66-234 cm³/min จากนั้นทำการตรวจสอบการใช้พลังงานโดยการวัดกระแสไฟฟ้าในช่วงการดำเนินการคือ 40-140 min ทำการหาค่าไฟฟ้าทั้ง ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวและค่าไฟฟ้า 3 เฟส คำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้ารวมของกระแสไฟฟ้าที่วัดนำมาหาค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยละ 3.61 บาท (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2565) ส่วนการใช้น้ำจะแปรผลตามอัตราการป้อนและเวลาการทดลอง คำนวณราคาจากน้ำสะอาดที่ นำมาใช้คือน้ำดื่มในราคาหน่วยละ 0.5 บาท อ้างอิงราคาจากตู้กดน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน



1. ต้นทนคงที่

- 1.1 ต้นทุนการสร้างระบบผลิตถ่านกัมมันต์ขนาด 5 กิโลกรัม รวมค่าวัสดุและค่าจ้างเหมาในการประกอบระบบ (ไม่รวม ค่าแก้ไขปรับปรุงอื่นๆ ระหว่างการวิจัย) ราคารวม 250,000 บาท ต่อปี ไม่คิดมูลค่าซาก
 - 1.2 ต้นทุนเครื่องมือในการลดขนาดวัตถุดิบ 15,000 บาท ไม่คิดมูลค่าซาก

2. ต้นทุนผันแปร

- 2.1 ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อรอบการผลิตเฉลี่ย (ประเมินจากกระบวนการที่สามารถผลิตถ่านกัมมันต์ได้) คือ 4.42 บาทต่อครั้ง ซึ่งเมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัมคือ 4.42/5= 0.88 บาท
- 2.2 ต้นทุนค่าน้ำต่อรอบการผลิตเฉลี่ย (ประเมินจากกระบวนการที่สามารถผลิตถ่านกัมมันต์ได้) คือ 6.75 บาทต่อครั้ง ซึ่งเมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัมคือ 6.75/5= 1.35 บาท
- 2.3 ต้นทุนค่าแรงงาน (ประเมินจากรอบการผลิตได้ นละ 2 รอบ) คือ 300 บาทต่อวัน ซึ่งเมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม คือ 300/10 = 30 บาท
- 2.4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องผลิตถ่านกัมมันต์และเครื่องมือในการลดขนาดวัตถุดิบ เฉลี่ยรอบละ 50 บาท (ประเมินจากรอบการผลิตได้ วันละ 2 รอบ) คือ 100 บาทต่อวัน ซึ่งเมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัมคือ 100/10= 10 บาท

3 รายได้

รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้ กำหนดราคาขายที่ขั้นต่ำกิโลกรัมละ 100 บาท (ประเมินจาก คุณสมบัติที่วิเคราะห์ได้เทียบกับค่ามาตรฐานและราคาขายตามท้องตลาด) ประเมินกำไรที่เกิดขึ้นจากการผลิตจากการนำรายได้หักจาก ต้นทุนผันแปรคือ 100 – 0.88 – 1.35 – 30 - 10 = 57.77 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น 115.54 บาทต่อวัน ดังนั้นคิดระยะเวลาคืนทุน 265,000/115.54 = 2,294 วัน คิดเป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี 3 เดือน

อภิปรายผล

ผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการกระตุ้นถ่านจากวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ของทะลาย ปาล์มที่สภาวะอุณหภูมิการกระตุ้น 700 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm³/min และระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาประมาณ 40 min พบว่าถ่านที่ผลิตได้มีค่าการดูดชับไอโอดีนพบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานของถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์ ดังแสดงในตารางที่ 3 ทั้งนี้เมื่อ พิจารณาลักษณะของถ่านที่ผ่านการกระตุ้นพบว่า ถ่านจากวัตถุดิบปาล์มที่ผ่านกระบวนการไพโร่เลซิสอุณหภูมิ 500 °C เวลาไพโร่เลซิส 2h นั้นมีปริมาณทาร์อยู่มาก เนื่องจากในกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่ผิวเมื่อนำไปผงถ่านไปแช่สารละลายอะชิโตน พบว่ายังมีคราบ เหลืองของทาร์ปนอยู่ซึ่งไม่สามารถทดสอบเพื่อหาพื้นที่ผิวได้ จึงทำให้ทราบว่ากระบวนการกระตุ้นด้วยสภาวะที่กำหนดไม่สามารถกำจัด ทาร์ที่ปนอยู่ออกได้ ทำให้ไม่สามารถสร้างรูพรุนให้เพิ่มขึ้นได้เพียงพอให้ผ่านมาตรฐานของถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามการ กระตุ้นนี้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ผิวจากถ่านวัตถุดิบได้ถึง 125 เท่า ในขณะที่สภาวะการกระตุ้นที่อุณหภูมิ 868 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm³/min และเวลาในการใช้งาน 90 นาที เหมาะสมที่สุดในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ของทางใบปาล์ม พบว่าถ่านที่ผลิตได้มีค่าการ ดูดชับไอโอดีนพบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานของถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์ ดังแสดงในตารางที่ 4 ทำให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นเป็น 515.589 m²/g ซึ่งปริมาณพื้นที่ผิวถ่านกัมมันต์ที่ได้ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Pallares et al. (2018) และ Rahman and Chin (2019) ซึ่งกระตุ้น ถ่านกัมมันต์จากวัตถุดิบถ่านจากฟางข้าวบาร์เล่ ฟางข้าว ด้วยความร้อนและไอน้ำเช่นกัน แต่ในงานวิจัยนี้ใช้อุณหภูมิ และเวลาในการ กระตุ้นน้อยกว่า อย่างไรก็ตามคุณสมบัติด้านความหารแน่นของผลิตภีณฑ์ทั้งสองยังมีค่าเกินช่วงเกณฑ์มาตรฐานถ่านกัมมันต์ชนิดผง แต่ค่าความหนาแน่นสูงจะบ่งบอกความสามารถในการดูดชับได้ดี (ฉวีวรรณ เพ็งพิทักษ์, 2562)

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติถ่านจากกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ของทะลายปาล์ม

50810051100501	ปริมาณที่พบในวัตถุดิบ	ปริมาณตามที่เกณฑ์	ปริมาณที่พบในถ่าน	989 1081
รายการทดสอบ	ในการทดลอง	มาตรฐานกำหนด ชนิดผง	จากการทดลอง	หน่วย
พื้นที่ผิว	2.08	-	261.21	m²/g
ค่าความหนาแน่นปรากฎ	1.40	0.20-0.75	1.60	g/cm³
ค่าความชื้น	4.50	-	3.98	%
ค่าเถ้า	20.01	-	-	%
ค่าคาร์บอนคงตัว	58.94	-	-	%
ค่าสารระเหย	16.55	-	-	%
ค่าการดูดซับไอโอดีน	1,079.63	ไม่น้อยกว่า 600	764.58	mg/g



ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคณสมบัติถ่านจากกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ของทางใบปาล์ม

รายการทดสอบ	ปริมาณที่พบใน วัตถุดิบในการ ทดลอง	ปริมาณตามที่เกณฑ์มาตรฐาน กำหนด ชนิดผง (ปรินทร เต็มญารศิลป์, 2551)	ปริมาณที่พบในถ่าน จากการทดลอง	หน่วย
พื้นที่ผิว	189.73	-	515.59	m²/g
ค่าความหนาแน่นปรากฎ	1.42	0.20-0.75	1.42	g/cm ³
ค่าความชื้น	5.028	-	1.59	%
ค่าเถ้า	10.10	-	-	%
ค่าคาร์บอนคงตัว	71.47	-	-	%
ค่าสารระเหย	14.78	-	-	%
ค่าการดูดซับไอโอดีน	1,002.98	ไม่น้อยกว่า 600	1084.28	mg/g

สรุปผลการวิจัย

ผลการทดสอบสภาวะที่เหมาะสม พบว่า ที่อุณหภูมิ 700 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm³/min และใช้เวลาในการทำ ปฏิกิริยาประมาณ 40 min เหมาะสมที่สุดในการผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ ในขณะ ที่อุณหภูมิ 868 °C อัตราการป้อนไอน้ำ 150 cm³/min และใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 90 min เหมาะสมที่สุดในการผลิตถ่านกัมมันต์ จากทางใบปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ ทั้งนี้พิจารณาคุณสมบัติโดยรวมพบว่าถ่านกัมมันต์ที่ได้จากกากทางใบ ปาล์มมีคุณสมบัติที่ดีกว่า และเมื่อนำมาคำนวณต้นทุนแล้วพบว่าระบบที่ผลิตขึ้นนี้สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 6 ปี 3 เดือน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

- หากต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ควรมีการทดสอบด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ต่อไป และสามารถชื้บ่งการนำไปใช้งานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้
- 2. ในการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ ประเมินต้นทุนวัตถุดิบคือ 0 บาท ไม่คิดต้นทุนในการผลิตถ่านก่อนการกระตุ้น เนื่องจาก ในงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการ การจัดการและการเพิ่มคุณภาพชีวมวลปาล์มน้ำมันเป็นพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนา เกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 โดยเป็นโครงการย่อย "การพัฒนาถ่านกัม มันต์จากกากทางและทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ " ที่นำเอากากทางและทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่าน กระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพจากโครงการย่อย "การเพิ่มคุณค่าเศษวัสดุปาล์มน้ำมันเหลือศูนย์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสนำร่อง ระดับชุมชน" ซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งไม่มีมูลค่า มาดำเนินการต่อ ดังนั้นหากกระบวนการผลิตเน้นผลิตถ่านกัมมันต์ไม่มีการผลิตน้ำมัน ชีวภาพ ควรพิจารณาต้นทุนในการผลิตถ่านก่อนการกระตุ้นเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมแล้วสามารถนำไปออกแบบระบบการผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมกับการผลิตได้ ดีมากขึ้น จะทำให้มีระยะเวลาคืนทุนในการนำไปใช้งานน้อยลง

เอกสารอ้างอิง

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2561). **ศักยภาพพลังงานชีวมวล**. http://biomass.dede.go.th/biomass_web/index.html. (สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564).
- ฉวิวรรณ เพ็งพิทักษ์. (2562). **ถ่านกัมมันต์**. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ. <http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss knowledge/chem-2-62-charcoal.pdf> (สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2565).
- ไชยยันต์ ไชยยะ และ คณะ. (2551). **การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดยางพาราโดยใช้การกระตุ้นด้วยไอน้า**. โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
- ปรินทร เต็มญารศิลป์. (2551). **การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จาก ไผ่ตง และ ไผ่หมาจู๋**. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมือนินทรีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



- ปานฉัตร กลัดเจริญ. (2554). **การผลิตและทดสอบถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการแยกสลายไผ่รวกด้วยความร้อน.** วิทยานิพนธ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ปิยะวดี ศรีวิจัย และ ชุมาพร รถสีดา. (2564). การใช้ประโยชน์โปรแกรมดีไซน์เอ็กเปอร์ทเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร.

 PBRU SCIENCE JOURNAL, 18(2). 34-43.
- ลลิดา นิทัศนจารุกุล. (2544). การกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการดูดติดผิวโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม สหสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ. (2553). จุดคุ้มทุน สิ่งที่ SMEs ควรรู้, **Executive Journal,** 203-210.
- สราวุธ ศรีคุณ. (2550). **การศึกษาการดูดซับสีย้อมและไอออนโลหะตะกั่วด้วยถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน**. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- ส้อฝีหยะ ยาชะรัด. (2553). **การกำจัดโลหะตะกั่วด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากวัสดุธรรมชาติ**. โครงการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). **ปาล์มน้ำมัน**. <http://mis-app.oae.go.th.> (สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564).
- อิศเรศ สายปัญญา. (2565). **การพัฒนาเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสสำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน**. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
- Chandra, T.C., Mirna, M.M., Sunarso, J., Sudaryanto, Y., Ismadji, S. 2009. Activated Carbon from Durian Shell: Preparation and Characterization. **Journal of The Taiwan Institute of Chemical Engineers**, 40, 457-462.
- Pallares, J., Gonzalez-Cencerrado, A., Arauzo, I. 2018. Production and characterization of activated carbon from barley straw by physical activation with carbon dioxide and steam. **Biomass and bioenergy**, 115, 64-73.
- Rahman, H. A., Chin, S. X. 2019. Physical and chemical properties of the rice straw activated carbon produced from carbonization and KOH activation processes. **Sains Malaysiana**, 48(2), 385-391.
- Sun, K., Jiang, J. C. 2010. Preparation and characterization of activated carbon from rubber-seed shell by physical activation with steam. **Biomass & Bioenergy**, 34, 539-544.
- Tham, Y.J., Latif, P.A., Abullah, A.M., Shamala-Devi, A., Taufiq-Yap, Y.H. 2011. Performances of toluene removal by activated carbon derived from durian shell. **Bioresource Technology**, 102, 724-728.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภักเลย



การศึกษาความถูกต้องและแม่นยำในการวัดมุมในแนวดิ่งของอุปกรณ์ใจโรในสามตำแหน่ง A Study of the Accuracy and Precision of the Vertical Angle Measurement of the Gyro Device in Three Positions

มหิตยา สระน้ำคำ 1 ชนะ รักษ์ศิริ 2 E-mail: mahitaya.sr@ku.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบกระบวนการวัดและวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด โดยใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเซ็นเซอร์วัด ความเร็วเชิงมุม (Gyroscope) เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบค่าความผิดพลาดเชิงมุม ซึ่งกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ และการทำซ้ำ เพื่อทดสอบความแม่นยำของเครื่องมือ ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเกิดได้จากความผิดพลาดจากการวัดโดยผู้วัด ความผิดพลาดของ เครื่องมือวัด ความผิดพลาดจากสิ่งแวดล้อม ความผิดพลาดจากการอ่านค่า รวมถึงความผิดพลาดจากการคำนวน เมื่อรวมความ ผิดพลาดในการวัดทั้งหมดเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินความ ผันแปรของการวัดคือความสามารถในการทำซ้ำ ผู้วิจัยจึงประเมินผลการทดลองโดยใช้ Gage R&R ซึ่ง Gage R&R สามารถระบุได้ว่า ความแปรปรวนทั้งหมดที่สังเกตได้ในกระบวนการมาจากการผลิตหรือจากระบบการวัด

คำสำคัญ: เซ็นเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม ความผิดพลาด การทำซ้ำ

Abstract

This research presents the design of measurement and error analysis processes using Gyroscope. Gyroscope is a tool to check Angular error values, which defines the parameters used and repeatability to test the accuracy of the instrument. The measurement error may cause the resulting error value by the measurer, measuring instrument error, environmental error, analysis error, and calculation errors. When all measurement errors are included with product or process variations, reproducibility is a powerful tool for assessing measurement variation. Therefore, The researcher evaluated the experimental results using Gage R&R. Gage R&R was able to determine whether all variance observed in the process came from production or measurement systems.

Keywords: gyroscope, measurement error, repeatability

ความเป็นมาของปัญหา

เครื่องมืออุตสาหกรรมจำนวนมากต้องการความแม่นยำสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น การผลิตและกระบวนการ ควบคุมต่างๆ การใช้งานเป็นเวลานานและบ่อยครั้ง อายุการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงหรือความคลาดเคลื่อน ของเครื่องมือที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ การใช้งาน และการเก็บรักษา ส่งผลให้ผลการวัดที่ได้รับไม่น่าเชื่อถือ หรือ หากนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้งานในกระบวนการผลิตจะส่งผลต่อคุณภาพของการออกแบบและกระบวนการผลิต

การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือวัด ไม่สามารถกำจัดได้ แต่สามารถที่จะตรวจพบและแก้ไขได้โดยผ่านกระบวนการสอบเทียบที่ สามารถสอบกลับได้ ดังนั้นการสอบเทียบเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องมือวัดที่จะทำให้ผลการวัดที่ เกิดขึ้นเป็นที่เชื่อถือได้

การประเมินผลการวัดโดยใช้ Gage R & R ตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของอุปกรณ์และความสามารถในการทำซ้ำของผู้วัด Gage R & R สามารถทำนายเปอร์เซ็นต์หรือความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดในการวัดและรู้แหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลง (อุปกรณ์หรือผู้วัด) ด้วยการกำหนดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบการวัดที่ใด เราจึงจะสามารถดำเนินการที่เหมาะสมและปรับปรุง คุณภาพของข้อมูลของเราได้ ข้อมูลที่ดีขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น ข้อผิดพลาดน้อยลงและมีคุณภาพสูงขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับความถูกต้องและแม่นยำในการวัดมุมในแนวดิ่งของชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเซ็นเซอร์ วัดความเร็วเชิงมุม (Gyroscope) ในสามตำแหน่ง โดยจะวัดเทียบกับโต๊ะหมุน (Rotary table) และการทำซ้ำจะทำให้เกิดความแม่นยำ เส้นทาง เนื่องจากอุปกรณ์ต้องใช้ความละเอียด ความแม่นยำสูงในการทำงาน และเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมือ

¹ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

² ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1. เพื่อทดสอบความถูกต้องและแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่งการวัดมุมในแนวดิ่งไม่ได้มีผลต่อการอ่านค่าของอุปกรณ์ใจโร
- 2. เพื่อทดสอบสอบความถูกต้องและแม่นยำของชุดคำสั่ง ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน

วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาหาค่าความถูกต้องและแม่นยำในการวัดมุมในแนวดิ่งของเซ็นเซอร์วัดการหมุน (Gyroscope Sensor) ซึ่งเป็น เซนเซอร์ที่ทำงานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการตรวจจับทิศทาง โดยจะอาศัยโรเตอร์ (Rotor) ที่ถูกตรึงเอาไว้ในกรอบเซนเซอร์ ซึ่งตัวโรเตอร์จะสามารถขยับได้เมื่อมีแรงมากระทำ เมื่อตัวโรเตอร์ "แตะ" กับเซนเซอร์ที่อยู่ตามกรอบ ก็จะสามารถนำค่าข้อมูลที่ได้ไป คำนวณออกมาเป็นผลลัพธ์ข้อมูลทิศทางที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ วัดเทียบกับโต๊ะหมุน (Rotary table) โดยได้กำหนดตำแหน่งของไจโร ทั้งหมดสามตำแหน่ง และทำการวัดซ้ำเพื่อให้เกิดความแม่นยำของเส้นทาง เมื่อได้ค่าการวัดออกมาแล้วจะนำค่าการวัดที่ได้ไป ประเมินผลการวัดโดยใช้ Gage R&R เนื่องจาก Gage R&R เป็นระบบการวัดที่มีความน่าเชื่อถือ และให้ตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถ ในการวัด







ภาพที่ 1 ตำแหน่งการวัดที่ 1

ภาพที่ 2 ตำแหน่งการวัดที่ 2

ภาพที่ 3 ตำแหน่งการวัดที่ 3

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำเพาะของ Single Axis Gyroscope Sensor รุ่น TL750D

PERFORMANCE	TL750D
Azimuth Measurement Axial	Z -axis azimuth (±180)
Acquisition Broadband	100Hz
Resolution	0.01°/s
Position Accuracy(rms)	< 0.05°/1m
Azimuth Accuracy(rms)	< 1mm/m
Gyro Static Zero Drift	< 0.5°/h
Gyro Dynamic Zero Drift	< 5°/h
Start Time	5s(still)
Output Rate	5Hz/15Hz/35Hz/50Hz/100Hz


ความสามารถในการเคลื่อนที่ของโต๊ะหมุน (Rotary table) แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งทำการเก็บผลการทดลองแบบไปและกลับ (Forward-Backward Motion) จำนวน 30 ซ้ำในแต่ละตำแหน่ง โดยตำแหน่งการหมุน แสดงดังตารางที่ 2 จากนั้นทำการหมุนโต๊ะ หมุนไปยังมุมเป้าหมายที่กำหนด



ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวัดผล

Poi	int	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nomir	nal (°)	0	-20	-40	-60	-80	-100	-120	-140	-160	180	160	140	120	100	80	60	40	20	0
	1																			
	2																			
	3																			
	4																			
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
	10																			
<u>()</u>	11																			
ard (12																			
and	13																			
er St	14																			
met	15																			
Gyro Angle meter Standard (°)	16																			
o Ar	17																			
G J	18																			
	19																			
	20																			
	21																			
	22																			
	23																			
	24																			
	25																			
	26																			
	27																			
	28																			
	29																			
	30																			

การอ่านผลของอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดการหมุน (Gyroscope Sensor) จะอ่านค่าผ่านโปรแกรม TL7X0Studio_V1.3 แสดงดัง ภาพที่ 4 โดยค่าที่ได้จะแสดงออกมาที่ Z heading เป็นค่ามุมในหน่วยองศา (°)



ภาพที่ 4 โปรแกรม TL7X0Studio V1.3 สำหรับอ่านค่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดการหมุน (Gyroscope Sensor)




ผลการวิจัย

การเก็บผลการทดลองจะถูกรายงานและวิเคราะห์ผลเป็นค่ามุมเป้าหมายการเคลื่อนที่ของโต๊ะหมุน (Rotary table) ให้ เคลื่อนที่แบบไป-กลับ (Forward-Backward Motion) โดยแสดงผลในตารางที่ 3-5 อธิบายถึงผลการวัดที่ได้ของมุมในแต่ละตำแหน่ง ค่าเฉลี่ยของการวัดในแต่ละมุม (Average) และช่วงของผลการวัด (Range)

ตารางที่ 3 ผลการวัดในตำแหน่งที่ 1

Nominate 9 0		ตาราง	ท่ 3 ใ	เลการ	วดเนต	์ กาแหน	14M I	1			1	ı	ı		1			1	1			1	
1 0.00 20.77 40.80 61.16 61.68 101.20 121.78 141.85 161.98 179.80 158.50 183.19 183.54 98.67 78.70 59.31 39.27 1907 0.36 0.35 2.30 20.11 40.33 40.31 80.57 100.21 120.55 140.44 46.07 179.48 19	Р	oint	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		AVG
2	Nom	ninal (°)	0	-20	-40	-60	-80	-100	-120	-140	-160	180	160	140	120	100	80	60	40	20	0		
3 0.02 2009 40.12 40.24 40.38 10.038 120.23 140.33 160.21 179.81 160.12 139.93 119.89 100.22 80.21 60.84 40.99 22.74 0.92 9.84 10.05 19.95 9.81 120.13 139.89 160.27 179.95 159.99 139.00 119.00 110.06 80.29 60.24 40.32 19.99 0.03 9.95 10.12 20.04 40.32 19.99 10.05 9.95 10.05 19.95 19.90 119.00 119.00 110.06 80.29 60.24 40.32 19.99 0.03 9.95 10.02 19.95 19.95 19.90 119.00 119.00 110.06 80.29 60.24 40.32 19.99 10.05 9.95 19.00 119.00 119.00 110.06 80.29 60.24 40.32 19.99 10.05 9.95 19.00 119.00 110.00 11		1	0.00	-20.77	-40.80	-61.16	-81.48	-101.20	-121.78	-141.85	-161.98	179.80	158.50	138.19	118.54	98.62	78.70	59.31	39.23	19.07	-0.36		8.35
4		2	-0.30	-20.17	-40.33	-60.31	-80.57	-100.21	-120.52	-140.44	-160.20	179.48	159.45	139.33	119.28	99.36	79.58	59.45	39.46	19.42	-0.40		9.02
S 0.12 20.49 40.24 60.35 80.47 100.69 120.48 140.72 160.37 179.36 159.28 19.00 119.28 99.19 79.77 59.38 39.24 19.06 -0.68 8.8 6.00 19.38 40.20 40.10 80.23 100.47 120.36 140.56 140.60 179.33 159.28 19.29 119.27 99.31 70.42 59.55 39.51 19.17 -0.72 9.00 7.00 19.28 19.28 19.29 19.27 7.00 19.28 19.29 19.27 19.28 19.29 19.27 19.28 19.29 19.27 19.28 19.29 19.27 19.28 19.29 19.27 19.28 19.29 19.27 19.28 19.29 19.29 19.28 19.29 19.29 19.28 19.29 19.28 19.29 19.29 19.28 19.29 19.29 19.29 19.28 19.29 19.29 19.28 19.29 1		3	0.02	-20.09	-40.12	-60.24	-80.38	-100.38	-120.23	-140.33	-160.21	179.81	160.12	139.93	119.89	100.22	80.21	60.84	40.93	22.74	0.92		9.67
6 0.02 19.98 40.20 6010 80.22 100.47 1.2036 140.54 160.60 179.33 159.28 139.29 119.27 99.31 79.42 59.56 59.51 19.17 0.72 9.50 70.05 19.50		4	0.50	-19.57	-39.42	-59.84	-79.95	-99.81	-120.15	-139.89	-160.27	179.95	159.95	139.90	119.96	100.06	80.29	60.24	40.32	19.99	0.03		9.59
7 0.05 19.54 39.24 58.76 78.86 98.02 117.99 137.73 157.26 177.14 163.46 143.89 124.03 104.18 84.56 64.96 45.48 25.30 5.89 12. 8 8.884 10.82 29.91 49.66 49.18 88.86 10.844 122.82 149.24 170.22 169.42 190.21 123.33 108.59 87.95 67.07 47.22 26.56 6.30 17. 9 0.01 20.44 40.38 60.51 80.55 100.55 120.51 140.56 160.66 178.88 159.05 139.21 119.28 99.19 79.36 59.51 39.29 19.25 0.75 8.85 11 0 1.28 21.06 41.28 60.99 81.01 101.22 120.96 140.82 160.70 179.22 159.34 139.50 119.67 99.81 79.92 59.95 39.93 19.82 0.29 8.85 11 0 2.2 21.66 22.14 42.19 62.48 81.88 101.70 121.87 141.41 161.80 178.09 158.39 138.40 118.42 98.70 78.58 58.58 38.58 18.39 14.24 17.00 12.2 11.00 141.23 160.34 17.00 17.00 158.39 138.40 118.42 98.70 78.58 58.58 38.58 18.39 14.24 17.00 18.10 17.00 17.00 17.00 18.00 1		5	0.12	-20.49	-40.24	-60.35	-80.47	-100.69	-120.48	-140.72	-160.37	179.36	159.28	139.40	119.28	99.19	79.27	59.34	39.24	19.06	-0.68		8.90
8 8.84 10.82 2991 4966 6918 48.86 108.44 12928 14924 170.22 169.62 149.21 128.33 108.59 87.95 67.07 47.22 26.56 6.30 17. 9 0.01 20.04 40.38 60.51 80.56 100.58 120.51 140.56 160.66 178.88 159.05 139.21 119.28 991.9 79.36 59.51 39.29 19.25 10.75 8.88 11 1 0.23 20.77 40.74 61.24 81.42 101.12 121.10 141.23 161.38 178.47 158.50 138.49 118.33 98.37 78.48 58.45 38.50 18.34 1.40 81. 12 2-16 22.14 42.19 62.48 81.88 101.70 121.87 141.41 161.80 178.09 158.39 138.40 118.42 95.70 78.58 58.58 38.63 18.39 1.42 7.77 140.64 120.31 40.45 60.47 80.37 100.69 120.75 140.71 160.72 178.95 158.96 139.12 119.11 99.22 79.26 59.18 39.18 18.94 0.71 8.77 140.68 121.64 0.68 121.64 0.73 60.69 80.59 100.50 120.62 140.56 160.59 179.35 159.24 139.23 119.08 99.45 79.66 59.23 39.22 19.04 0.74 8.78 140.54 140.54 140.75 140.75 140.77 160.62 179.23 159.45 139.93 119.10 99.38 79.55 59.69 39.00 19.76 0.66 8.53 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 140.54 140.55 1		6	0.02	-19.98	-40.20	-60.10	-80.23	-100.47	-120.36	-140.54	-160.60	179.33	159.28	139.29	119.27	99.31	79.42	59.56	39.51	19.17	-0.72		9.00
9 0.01 20.44 40.38 -60.51 80.56 10.058 120.51 140.56 -160.66 178.98 159.05 139.21 119.28 99.19 79.36 59.51 39.29 19.25 0.75 8.8. 10 -1.28 -21.06 41.28 40.99 81.01 -10.122 120.96 140.82 -160.70 179.22 159.34 139.50 119.67 99.81 79.92 99.5 39.91 19.82 0.29 88.8 11 -0.23 20.77 40.74 61.24 81.82 101.70 121.87 141.41 -161.80 178.09 158.39 138.49 118.33 98.37 78.48 58.45 38.50 18.34 -1.40 81.1 12 -21.6 22.14 42.19 62.48 81.88 -101.70 121.87 141.41 -161.80 178.09 158.39 138.49 118.33 98.37 78.48 58.45 38.50 18.34 -1.40 81.1 13 -0.14 20.31 40.45 60.47 80.37 100.69 120.75 140.71 150.72 178.95 158.96 139.12 119.11 99.22 79.26 59.18 39.18 18.94 -0.71 8.77 14 -0.68 21.16 40.73 60.69 80.59 100.50 120.62 140.56 160.59 179.35 159.24 139.23 119.08 99.45 79.46 59.23 39.22 19.04 -0.74 81.87 15 -0.76 20.25 40.61 60.42 80.68 100.53 120.74 140.77 160.62 179.23 159.45 139.93 119.10 99.38 79.55 59.89 39.20 19.76 -0.66 8.59 16 -0.51 20.12 40.44 60.10 80.57 100.09 120.51 140.48 160.25 179.42 159.58 140.15 119.24 99.36 79.63 59.89 39.41 18.0.67 9.06 18 -0.25 19.23 39.24 59.05 79.28 99.42 119.26 139.26 159.19 179.30 160.65 140.71 120.79 100.84 81.03 61.04 41.07 20.80 0.47 10.60 18.88 120.60 140.64 10.05 140.64 160.64 160.65 179.28 159.14 139.45 119.29 99.49 179.75 59.86 39.87 19.61 0.14 8.88 120.50 120.25 11.20 14.04 60.00 80.57 100.88 120.80 140.64 160.65 179.28 159.41 139.48 119.52 99.74 79.77 59.86 39.87 19.61 0.14 8.88 120.25 11.20 14.04 60.89 81.05 100.88 120.80 140.64 160.65 179.28 159.41 139.48 119.52 99.74 79.77 59.86 39.87 19.61 0.14 8.88 120.25 11.20 14.10 14.0		7	0.05	-19.54	-39.24	-58.74	-78.86	-98.02	-117.90	-137.73	-157.26	177.14	163.46	143.89	124.03	104.18	84.56	64.96	45.48	25.30	5.89		12.19
10		8	8.84	-10.82	-29.91	-49.66	-69.18	-88.86	-108.44	-129.28	-149.24	170.22	169.42	149.21	128.33	108.59	87.95	67.47	47.22	26.56	6.30		17.62
11		9	0.01	-20.44	-40.38	-60.51	-80.56	-100.58	-120.51	-140.56	-160.66	178.98	159.05	139.21	119.28	99.19	79.36	59.51	39.29	19.25	-0.75		8.85
12 2.16 22.14 42.19 62.48 81.88 101.70 -121.87 -141.41 -161.80 178.09 158.39 138.40 118.42 98.70 78.58 58.58 38.63 18.39 -1.42 7.75 7.85 7		10	-1.28	-21.06	-41.28	-60.99	-81.01	-101.22	-120.96	-140.82	-160.70	179.22	159.34	139.50	119.67	99.81	79.92	59.95	39.93	19.82	-0.29		8.82
13		11	-0.23	-20.77	-40.74	-61.24	-81.42	-101.12	-121.10	-141.23	-161.38	178.47	158.50	138.49	118.33	98.37	78.48	58.45	38.50	18.34	-1.40		8.17
14 0.68 21.16 40.73 60.69 80.59 100.50 120.62 140.56 160.59 179.35 159.24 139.23 119.08 99.45 79.46 59.23 39.22 19.04 -0.74 8.7		12	-2.16	-22.14	-42.19	-62.48	-81.88	-101.70	-121.87	-141.41	-161.80	178.09	158.39	138.40	118.42	98.70	78.58	58.58	38.63	18.39	-1.42		7.74
16	_	1 1	-0.14	-20.31	-40.45	-60.47	-80.37	-100.69	-120.75	-140.71	-160.72	178.95	158.96	139.12	119.11	99.22	79.26	59.18	39.18	18.94	-0.71		8.77
16	ndard	14	-0.68	-21.16	-40.73	-60.69	-80.59	-100.50	-120.62	-140.56	-160.59	179.35	159.24	139.23	119.08	99.45	79.46	59.23	39.22	19.04	-0.74		8.76
17 -0.10 -20.40 -40.56 -60.60 -80.61 -100.22 -120.19 -140.20 -160.19 179.80 159.83 139.90 119.95 100.33 80.50 60.45 40.46 20.31 0.44 9.48 180 0.62 -19.23 -39.24 -59.05 -79.28 -99.42 -119.26 -139.26 -159.19 179.30 160.65 140.71 120.79 100.84 81.03 61.04 41.07 20.80 0.47 10.80 19.95 20.32 -40.35 -60.34 -80.69 -100.36 -120.42 -140.80 -160.83 179.17 159.14 138.29 119.03 99.17 79.35 59.40 39.26 19.24 -0.19 8.88 20 -0.93 -21.27 -40.84 -60.89 -81.05 -100.88 -120.60 -140.64 -160.65 179.28 159.41 139.48 119.52 99.74 79.77 59.86 39.87 19.61 -0.14 8.88 21 -0.07 -20.86 -40.93 -60.95 -81.10 -100.83 -120.89 -141.06 -160.82 179.31 159.48 139.36 119.70 101.64 82.04 62.01 42.06 22.16 2.56 9.68 -22.16	er Sta	15	-0.76	-20.25	-40.61	-60.42	-80.68	-100.53	-120.74	-140.77	-160.62	179.23	159.45	139.93	119.10	99.38	79.55	59.69	39.20	19.76	-0.66		8.91
18	e met	16	-0.51	-20.12	-40.44	-60.10	-80.57	-100.09	-120.51	-140.48	-160.25	179.42	159.58	140.15	119.24	99.36	79.63	59.89	39.41	19.18	-0.67		9.06
19) Angl	17	-0.10	-20.40	-40.56	-60.60	-80.61	-100.22	-120.19	-140.20	-160.19	179.80	159.83	139.90	119.95	100.33	80.50	60.45	40.46	20.31	0.44		9.42
20 -0.93 -21.27 -40.84 -60.89 -81.05 -100.88 -120.60 -140.64 -160.65 179.28 159.41 139.48 119.52 99.74 79.77 59.86 39.87 19.61 -0.14 8.88 21 -0.07 -20.86 -40.93 -60.95 -81.10 -100.83 -120.89 -141.06 -160.82 179.31 159.48 139.36 119.70 101.64 82.04 62.01 42.06 22.16 2.56 9.6 22 -0.11 -21.20 -41.03 -62.01 82.58 -101.96 -121.92 -141.98 -161.68 179.16 159.05 139.95 118.52 101.44 81.92 61.53 41.57 21.56 2.00 9.0 23 -1.19 -21.16 -41.00 -60.02 -80.94 -101.09 -120.82 -140.75 -161.02 179.45 159.56 139.67 119.90 99.94 80.10 60.16 39.98 20.04 1.73 90.0 24 -1.23 -20.45 -40.67 -61.14 -80.64 -100.75 -121.11 -140.37 -161.20 179.02 160.18 139.98 120.23 100.04 80.38 60.28 40.02 20.12 1.98 9.1 25 0.00 -20.29 -40.17 -60.06 -80.05 -100.14 -120.40 -140.45 -160.41 179.40 159.74 139.69 119.77 99.78 80.14 60.43 40.03 19.95 0.80 9.3 26 0.10 -20.97 -41.05 -61.12 -80.82 -101.33 -121.00 -141.02 -160.85 179.21 158.75 138.88 119.12 98.78 79.19 59.51 39.49 19.13 0.76 86.6 27 0.71 -19.80 -38.90 -59.02 -79.04 -99.06 -119.48 -139.20 -159.15 179.47 160.45 140.38 120.32 100.39 80.39 60.58 40.68 20.64 0.64 10.6 28 0.92 -18.76 -38.15 -58.98 -78.81 -98.23 -119.01 -139.12 -159.02 179.01 160.67 140.89 120.74 100.80 80.72 60.98 40.90 20.91 0.58 10.2 29 -0.04 -20.48 -40.64 -60.56 -80.41 -100.46 -120.86 -140.66 -160.60 179.42 159.60 139.55 119.79 99.86 79.94 60.29 40.10 20.26 0.45 9.1 30 0.22 -19.52 -39.41 -59.50 -79.51 -99.44 -119.50 -139.62 -159.87 179.70 160.44 140.52 120.50 100.57 80.61 60.74 40.79 20.54 0.49 9.9 9.9	GVrc	18	0.62	-19.23	-39.24	-59.05	-79.28	-99.42	-119.26	-139.26	-159.19	179.30	160.65	140.71	120.79	100.84	81.03	61.04	41.07	20.80	0.47		10.18
21 -0.07 -20.86 -40.93 -60.95 -81.10 -100.83 -120.89 -141.06 -160.82 179.31 159.48 139.36 119.70 101.64 82.04 62.01 42.06 22.16 2.56 9.60 22 -0.11 -21.20 -41.03 -62.01 -82.58 -101.96 -121.92 -141.98 -161.68 179.16 159.05 139.95 118.52 101.44 81.92 61.53 41.57 21.56 2.00 9.00 23 -1.19 -21.16 -41.00 -60.02 -80.94 -101.09 -120.82 -140.75 -161.02 179.45 159.56 139.67 119.90 99.94 80.10 60.16 39.98 20.04 1.73 9.00 24 -1.23 -20.45 -40.67 -61.14 -80.64 -100.75 -121.11 -140.37 -161.20 179.02 160.18 139.98 120.23 100.04 80.38 60.28 40.02 20.12 1.98 9.1 25 0.00 -20.29 -40.17 -60.06 -80.05 -100.14 -120.40 -140.45 -160.41 179.40 159.74 139.69 119.77 99.78 80.14 60.43 40.03 19.95 0.80 9.3 26 0.10 -20.97 -41.05 -61.12 -80.82 -101.33 -121.00 -141.02 -160.85 179.21 158.75 138.88 119.12 98.78 79.19 59.51 39.49 19.13 0.76 8.6 27 0.71 -19.80 -38.90 -59.02 -79.04 -99.06 -119.48 -139.20 -159.15 179.47 160.45 140.38 120.32 100.39 80.39 60.58 40.68 20.64 0.64 10.4 28 0.92 -18.76 -38.15 -58.98 -78.81 -98.23 -119.01 -139.12 -159.02 179.01 160.67 140.89 120.74 100.80 80.72 60.98 40.90 20.91 0.58 10.1 29 -0.04 -20.48 -40.64 -60.56 -80.41 -100.46 -120.86 -140.66 -160.60 179.42 159.60 139.55 119.79 99.86 79.94 60.29 40.10 20.26 0.45 9.1 30 0.22 -19.52 -39.41 -59.50 -79.51 -99.44 -119.50 -139.62 -159.87 179.70 160.44 140.52 120.50 100.57 80.61 60.74 40.79 20.54 0.49 9.9		19	0.59	-20.32	-40.35	-60.34	-80.69	-100.36	-120.42	-140.80	-160.83	179.17	159.14	138.29	119.03	99.17	79.35	59.40	39.26	19.24	-0.19		8.86
22		20	-0.93	-21.27	-40.84	-60.89	-81.05	-100.88	-120.60	-140.64	-160.65	179.28	159.41	139.48	119.52	99.74	79.77	59.86	39.87	19.61	-0.14		8.88
23 -1.19 -21.16 -41.00 -60.02 -80.94 -101.09 -120.82 -140.75 -161.02 179.45 159.56 139.67 119.90 99.94 80.10 60.16 39.98 20.04 1.73 9.00 24 -1.23 -20.45 -40.67 -61.14 -80.64 -100.75 -121.11 -140.37 -161.20 179.02 160.18 139.98 120.23 100.04 80.38 60.28 40.02 20.12 1.98 9.1 25 0.00 -20.29 -40.17 -60.06 -80.05 -100.14 -120.40 -140.45 -160.41 179.40 159.74 139.69 119.77 99.78 80.14 60.43 40.03 19.95 0.80 9.3 26 0.10 -20.97 -41.05 -61.12 -80.82 -101.33 -121.00 -141.02 -160.85 179.21 158.75 138.88 119.12 98.78 79.19 59.51 39.49 19.13 0.76 8.6 27 0.71 -19.80 -38.90 -59.02 -79.04 -99.06 -119.48 -139.20 -159.15 179.47 160.45 140.38 120.32 100.39 80.39 60.58 40.68 20.64 0.64 10.4 28 0.92 -18.76 -38.15 -58.98 -78.81 -98.23 -119.01 -139.12 -159.02 179.01 160.67 140.89 120.74 100.80 80.72 60.98 40.90 20.91 0.58 10.3 29 -0.04 -20.48 -40.64 -60.56 -80.41 -100.46 -120.86 -140.66 -160.60 179.42 159.60 139.55 119.79 99.86 79.94 60.29 40.10 20.26 0.45 9.1 30 0.22 -19.52 -39.41 -59.50 -79.51 -99.44 -119.50 -139.62 -159.87 179.70 160.44 140.52 120.50 100.57 80.61 60.74 40.79 20.54 0.49 9.9		21	-0.07	-20.86	-40.93	-60.95	-81.10	-100.83	-120.89	-141.06	-160.82	179.31	159.48	139.36	119.70	101.64	82.04	62.01	42.06	22.16	2.56		9.62
24 -1.23 -20.45 -40.67 -61.14 -80.64 -100.75 -121.11 -140.37 -161.20 179.02 160.18 139.98 120.23 100.04 80.38 60.28 40.02 20.12 1.98 9.1 25 0.00 -20.29 -40.17 -60.06 -80.05 -100.14 -120.40 -140.45 -160.41 179.40 159.74 139.69 119.77 99.78 80.14 60.43 40.03 19.95 0.80 9.3 26 0.10 -20.97 -41.05 -61.12 -80.82 -101.33 -121.00 -141.02 -160.85 179.21 158.75 138.88 119.12 98.78 79.19 59.51 39.49 19.13 0.76 8.6 27 0.71 -19.80 -38.90 -59.02 -79.04 -99.06 -119.48 -139.20 -159.15 179.47 160.45 140.38 120.32 100.39 80.39 60.58 40.68 20.64 0.64 10.0 28 0.92 -18.76 -38.15 -58.98 -78.81 -98.23 -119.01 -139.12 -159.02 179.01 160.67 140.89 120.74 100.80 80.72 60.98 40.90 20.91 0.58 10 29 -0.04 -20.48 -40.64 -60.56 -80.41 -100.46 -120.86 -140.66 -160.60 179.42 159.60 139.55 119.79 99.86 79.94 60.29 40.10 20.26 0.45 9.1 30 0.22 -19.52 -39.41 -59.50 -79.51 -99.44 -119.50 -139.62 -159.87 179.70 160.44 140.52 120.50 100.57 80.61 60.74 40.79 20.54 0.49 9.9		22	-0.11	-21.20	-41.03	-62.01	-82.58	-101.96	-121.92	-141.98	-161.68	179.16	159.05	139.95	118.52	101.44	81.92	61.53	41.57	21.56	2.00		9.06
25 0.00 -20.29 -40.17 -60.06 -80.05 -100.14 -120.40 -140.45 -160.41 179.40 159.74 139.69 119.77 99.78 80.14 60.43 40.03 19.95 0.80 9.3 26 0.10 -20.97 -41.05 -61.12 -80.82 -101.33 -121.00 -141.02 -160.85 179.21 158.75 138.88 119.12 98.78 79.19 59.51 39.49 19.13 0.76 8.6 27 0.71 -19.80 -38.90 -59.02 -79.04 -99.06 -119.48 -139.20 -159.15 179.47 160.45 140.38 120.32 100.39 80.39 60.58 40.68 20.64 0.64 10.4 28 0.92 -18.76 -38.15 -58.98 -78.81 -98.23 -119.01 -139.12 -159.02 179.01 160.67 140.89 120.74 100.80 80.72 60.98 40.90 20.91 0.58 10.3 29 -0.04 -20.48 -40.64 -60.56 -80.41 -100.46 -120.86 -140.66 -160.60 179.42 159.60 139.55 119.79 99.86 79.94 60.29 40.10 20.26 0.45 9.1 30 0.22 -19.52 -39.41 -59.50 -79.51 -99.44 -119.50 -139.62 -159.87 179.70 160.44 140.52 120.50 100.57 80.61 60.74 40.79 20.54 0.49 9.9		23	-1.19	-21.16	-41.00	-60.02	-80.94	-101.09	-120.82	-140.75	-161.02	179.45	159.56	139.67	119.90	99.94	80.10	60.16	39.98	20.04	1.73		9.08
26 0.10 -20.97 -41.05 -61.12 -80.82 -101.33 -121.00 -141.02 -160.85 179.21 158.75 138.88 119.12 98.78 79.19 59.51 39.49 19.13 0.76 8.66		24	-1.23	-20.45	-40.67	-61.14	-80.64	-100.75	-121.11	-140.37	-161.20	179.02	160.18	139.98	120.23	100.04	80.38	60.28	40.02	20.12	1.98		9.19
27 0.71 -19.80 -38.90 -59.02 -79.04 -99.06 -119.48 -139.20 -159.15 179.47 160.45 140.38 120.32 100.39 80.39 60.58 40.68 20.64 0.64 10.00 1		25	0.00	-20.29	-40.17	-60.06	-80.05	-100.14	-120.40	-140.45	-160.41	179.40	159.74	139.69	119.77	99.78	80.14	60.43	40.03	19.95	0.80		9.36
28		26	0.10	-20.97	-41.05	-61.12	-80.82	-101.33	-121.00	-141.02	-160.85	179.21	158.75	138.88	119.12	98.78	79.19	59.51	39.49	19.13	0.76		8.67
29 -0.04 -20.48 -40.64 -60.56 -80.41 -100.46 -120.86 -140.66 -160.60 179.42 159.60 139.55 119.79 99.86 79.94 60.29 40.10 20.26 0.45 9.1 30 0.22 -19.52 -39.41 -59.50 -79.51 -99.44 -119.50 -139.62 -159.87 179.70 160.44 140.52 120.50 100.57 80.61 60.74 40.79 20.54 0.49 9.9		27	0.71	-19.80	-38.90	-59.02	-79.04	-99.06	-119.48	-139.20	-159.15	179.47	160.45	140.38	120.32	100.39	80.39	60.58	40.68	20.64	0.64		10.05
30 0.22 -19.52 -39.41 -59.50 -79.51 -99.44 -119.50 -139.62 -159.87 179.70 160.44 140.52 120.50 100.57 80.61 60.74 40.79 20.54 0.49 9.9		28	0.92	-18.76	-38.15	-58.98	-78.81	-98.23	-119.01	-139.12	-159.02	179.01	160.67	140.89	120.74	100.80	80.72	60.98	40.90	20.91	0.58		10.37
		29	-0.04	-20.48	-40.64	-60.56	-80.41	-100.46	-120.86	-140.66	-160.60	179.42	159.60	139.55	119.79	99.86	79.94	60.29	40.10	20.26	0.45		9.19
AVG 0.10 -20.08 -40.00 -60.05 -80.12 -100.01 -120.08 -140.08 -160.08 178.92 159.96 140.01 119.96 100.21 80.34 60.43 40.37 20.31 0.56 Xabar 9.5		30	0.22	-19.52	-39.41	-59.50	-79.51	-99.44	-119.50	-139.62	-159.87	179.70	160.44	140.52	120.50	100.57	80.61	60.74	40.79	20.54	0.49		9.93
	A	AVG	0.10	-20.08	-40.00	-60.05	-80.12	-100.01	-120.08	-140.08	-160.08	178.92	159.96	140.01	119.96	100.21	80.34	60.43	40.37	20.31	0.56	Xabar	9.51
Range 11.00 11.32 12.28 12.82 13.40 13.10 13.48 12.70 12.74 9.73 11.03 11.02 10.00 10.22 9.47 9.02 8.72 8.22 7.72 Rabar 10.50 10.5	Ra	ange	11.00	11.32	12.28	12.82	13.40	13.10	13.48	12.70	12.74	9.73	11.03	11.02	10.00	10.22	9.47	9.02	8.72	8.22	7.72	Rabar	10.95





ตารางที่ 4 ผลการวัดใบตำแหบ่งที่ 2

	ทาราง	ท 4 ผ	เลการ	วัดเนต	าำแหน	มงท 2												•				
Р	oint	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		AVG
Nom	inal (°)	0	-20	-40	-60	-80	-100	-120	-140	-160	180	160	140	120	100	80	60	40	20	0		
	1	-0.01	-20.17	-39.88	-59.84	-79.70	-99.41	-119.10	-138.91	-158.51	178.25	162.74	142.98	122.79	103.17	83.48	64.15	43.55	24.27	3.27		11.22
	2	1.21	-18.72	-38.59	-58.88	-78.93	-98.81	-118.92	-138.92	-158.84	179.32	160.77	140.65	120.60	100.53	80.42	60.53	40.12	20.21	3.76		10.40
	3	-0.13	-20.82	-40.48	-60.32	-80.25	-100.16	-120.11	-139.93	-159.92	179.88	160.14	140.59	120.70	100.65	80.88	60.68	40.87	21.21	1.05		9.71
	4	1.92	-17.92	-37.68	-57.77	-77.69	-97.80	-117.44	-137.51	-158.04	178.10	162.30	142.20	122.10	101.88	81.82	61.79	41.88	21.50	0.79		11.29
	5	0.05	-20.51	-39.88	-60.13	-80.24	-99.93	-119.85	-139.83	-159.63	179.70	160.48	141.22	120.91	101.20	81.12	61.52	41.82	21.73	1.15		10.05
	6	1.95	-17.95	-37.72	-57.72	-77.77	-97.84	-118.35	-137.89	-157.97	177.90	161.97	141.99	122.06	101.99	82.05	62.06	41.84	21.90	1.19		11.25
	7	-0.06	-20.23	-39.90	-59.99	-79.81	-99.67	-120.01	-139.88	-160.11	179.81	159.72	139.57	119.80	99.48	79.70	59.58	39.52	19.16	-0.50		9.27
	8	-2.01	-22.14	-42.04	-61.64	-81.92	-101.48	-121.20	-140.96	-160.94	178.83	159.20	139.30	119.24	99.48	79.68	59.72	39.82	19.59	-0.05		8.45
	9	-0.16	-20.74	-40.40	-60.63	-80.56	-100.50	-120.22	-140.13	-160.06	179.77	159.92	140.27	120.32	100.21	80.46	60.71	40.98	20.76	0.84		9.52
	10	0.35	-17.79	-38.20	-57.89	-78.06	-98.09	-118.07	-138.43	-158.11	178.35	161.64	141.59	121.64	101.63	81.52	61.60	41.40	21.29	0.85		10.91
	11	0.11	-20.11	-40.40	-60.40	-80.08	-100.39	-120.40	-140.22	-160.05	179.69	159.90	139.97	120.34	100.32	80.84	60.69	41.22	21.09	1.50		9.66
	12	0.77	-18.29	-38.10	-58.41	-78.27	-98.36	-118.43	-138.72	-158.68	178.60	161.41	141.45	121.65	101.45	81.66	61.61	41.62	21.46	1.53		10.84
(o) p	13	0.05	-20.19	-40.18	-60.35	-80.40	-100.30	-120.00	-140.10	-159.92	179.82	160.11	140.41	120.37	100.78	80.80	61.06	41.10	20.79	0.87		9.72
Standard	14	0.06	-20.13	-40.22	-60.30	-80.37	-100.36	-119.92	-140.02	-159.80	179.74	160.21	140.32	120.48	100.78	80.74	60.99	41.04	20.65	0.92		9.73
		-0.77	-20.20	-40.25	-60.18	-80.00	-100.38	-119.89	-139.77	-159.73	179.90	160.54	140.67	120.80	101.06	81.05	61.34	41.44	21.41	1.01		9.90
Angle meter	16	-0.89	-20.25	-40.19	-60.28	-80.12	-100.35	-119.99	-139.93	-159.79	179.87	160.44	140.59	120.72	101.00	80.98	61.26	41.50	21.36	1.05		9.84
		0.05	-19.92	-40.06	-60.99	-81.63	-101.81	-122.36	-142.77	-163.34	176.62	155.94	138.30	115.78	98.93	75.82	56.02	38.24	19.67	0.99		7.55
GVro	18	0.01	-20.02	-40.22	-61.20	-81.85	-101.97	-122.52	-142.99	-136.45	177.84	155.80	138.20	116.62	98.84	74.46	58.80	37.42	19.54	0.97		9.01
	19	-1.02	-24.11	-44.13	-63.72	-83.52	-103.56	-123.35	-143.43	-162.85	177.15	157.58	137.79	118.15	98.49	78.62	59.00	39.39	19.43	1.02		7.21
	20	-1.08	-24.97	-44.68	-63.66	-83.69	-103.60	-123.47	-143.60	-162.99	177.01	157.50	137.70	118.09	98.44	78.71	59.89	39.26	19.38	1.24		7.13
	21	0.12	-19.96	-40.15	-60.51	-80.20	-99.97	-119.86	-139.99	-159.86	179.88	160.60	140.48	120.56	100.53	80.68	60.02	41.07	20.96	1.32		9.77
	22	0.29	-20.15	-40.02	-60.72	-80.82	-100.75	-120.46	-140.49	-161.71	179.59	160.12	139.52	120.22	100.46	80.04	61.00	40.91	22.35	1.42		9.52
	23	-1.87	-23.89	-43.44	63.28	-81.72	-101.46	-122.13	-141.69	-161.47	178.80	159.17	139.44	119.91	100.26	80.70	60.93	41.34	21.39	1.52		15.21
	24	-1.95	-24.25	-44.10	-63.20	-82.74	-102.54	-122.19	-141.74	-160.53	179.63	160.09	140.12	120.87	101.17	81.56	61.24	41.82	21.89	1.40		8.77
	25	0.02	-20.22	-39.82	-60.15	-79.88	-99.68	-119.68	-139.72	-159.73	179.51	160.70	140.78	120.85	100.89	80.81	61.40	41.53	20.89	1.20		9.98
	26	0.00	-20.70	-41.00	-60.91	-81.05	-100.34	-120.37	-140.45	-160.22	179.98	160.57	140.19	120.48	100.24	81.37	62.11	42.06	21.63	1.49		9.74
	27	-0.26	-20.19	-40.16	-60.11	-80.15	-100.10	-120.12	-140.08	-159.90	179.96	160.04	140.10	120.10	100.04	80.16	60.47	40.52	20.40	1.67		9.60
	28	-0.35	-19.80	39.56	-59.60	-79.53	-99.45	-119.72	-139.90	-159.41	179.07	160.39	140.23	120.00	100.55	80.04	60.68	40.64	20.36	1.72		13.97
	29	-0.02	-20.42	-40.44	-60.45	-80.54	-100.49	-120.56	-140.68	-160.42	179.46	159.55	139.70	119.34	99.92	79.94	59.84	39.85	20.06	0.08		9.14
	30	0.06	-19.76	-39.80	-59.84	-79.79	-99.90	-120.28	-139.93	-160.04	179.99	159.99	140.02	120.05	100.25	80.46	60.52	40.57	20.38	0.23		9.64
<i>-</i>	AVG	-0.12	-20.48	-37.75	-56.22	-80.38	-100.32	-120.30	-140.29	-159.30	179.07	159.98	140.21	120.18	100.49	80.35	60.71	40.81	20.89	1.18	Xbbar	9.93
Ra	ange	3.96	7.18	84.24	127.00	6.00	5.80	6.03	6.09	26.89	3.37	6.94	5.28	7.01	4.73	9.02	8.13	6.13	5.11	4.26	Rbbar	17.54

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



ตารางที่ 5 ผลการวัดในตำแหน่งที่ 3

	oint	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		AVG
	inal (°)	0	-20	-40	-60	-80	-100	-120	-140	-160	180	160	140	120	100	80	60	40	20	0		,,,,
NOITI	1	-0.13		-39.88		-79.82		-119.86		-159.69				120.03		79.92	60.07	39.90	19.92	-0.19		9.51
	2	-1.19		-41.91				-122.01		-161.76						78.72	59.07	39.37	19.20	-0.24		7.96
	3	-0.07							-141.43								57.30	37.06	16.73	-3.04		7.65
	4	-2.63		-42.10					-141.44								59.65	39.94	19.79	-0.10		8.29
	5	-0.80		-40.82					-141.51							77.86			16.98	-2.99		7.76
	6	-0.51		-40.27					-140.33								60.15	40.52	20.33	0.01		9.29
	7	-0.10		-40.34					-139.92								60.29	40.18	20.14	0.55		9.48
	8		-19.98						-139.46								60.34	40.19	20.22	0.62		9.53
	9	-0.06	-20.19		-60.23				-140.44								60.06	40.05	20.14	0.69		9.42
	10	0.71	-19.57	-39.96	-59.06	-79.11	-99.12	119.16	139.24	-159.31	179.50	160.77	140.63	120.72	100.75	80.81	60.79	40.78	20.60	0.63		37.31
	11	0.01	-20.44	-40.38	-60.51	-80.56	-100.58	-120.51	-140.56	-160.66	178.98	159.05	139.21	119.28	99.19	79.36	59.51	39.29	19.25	-0.75		8.85
	12	-1.28	-21.06	-41.28	-60.99	-81.01	-101.22	-120.96	-140.82	-160.70	179.22	159.34	139.50	119.67	99.81	79.92	59.95	39.93	19.82	-0.29		8.82
(0)	13	-0.77	-20.20	-40.25	-60.18	-80.00	-100.38	-119.89	-139.77	-159.73	179.90	160.54	140.67	120.80	101.06	81.05	61.34	41.44	21.41	1.01		9.90
Angle meter Standard	14	-0.89	-20.25	-40.19	-60.28	-80.12	-100.35	-119.99	-139.93	-159.79	179.87	160.44	140.59	120.72	101.00	80.98	61.26	41.50	21.36	1.05		9.84
er Stai	15	0.02	-20.09	-40.12	-60.24	-80.38	-100.38	-120.23	-140.33	-160.21	179.81	160.12	139.93	119.89	100.22	80.21	60.84	40.93	22.74	0.92		9.67
e mete	16	0.50	-19.57	-39.42	-59.84	-79.95	-99.81	-120.15	-139.89	-160.27	179.95	159.95	139.90	119.96	100.06	80.29	60.24	40.32	19.99	0.03		9.59
	17	-0.02	-20.42	-40.44	-60.45	-80.54	-100.49	-120.56	-140.68	-160.42	179.46	159.55	139.70	119.34	99.92	79.94	59.84	39.85	20.06	0.08		9.14
Gyro	18	0.06	-19.76	-39.80	-59.84	-79.79	-99.90	-120.28	-139.93	-160.04	179.99	159.99	140.02	120.05	100.25	80.46	60.52	40.57	20.38	0.23		9.64
	19	-0.23	-20.77	-40.74	-61.24	-81.42	-101.12	-121.10	-141.23	-161.38	178.47	158.50	138.49	118.33	98.37	78.48	58.45	38.50	18.34	-1.40		8.17
	20	-2.16	-22.14	-42.19	-62.48	-81.88	-101.70	-121.87	-141.41	-161.80	178.09	158.39	138.40	118.42	98.70	78.58	58.58	38.63	18.39	-1.42		7.74
	21	-0.13	-20.82	-40.48	-60.32	-80.25	-100.16	-120.11	-139.93	-159.92	179.88	160.14	140.59	120.70	100.65	80.88	60.68	40.87	21.21	1.05		9.71
	22	1.92	-17.92	-37.68	-57.77	-77.69	-97.80	-117.44	-137.51	-158.04	178.10	162.30	142.20	122.10	101.88	81.82	61.79	41.88	21.50	0.79		11.29
	23	0.59	-20.32	-40.35	-60.34	-80.69	-100.36	-120.42	-140.80	-160.83	179.17	159.14	138.29	119.03	99.17	79.35	59.40	39.26	19.24	-0.19		8.86
	24	-0.93	-21.27	-40.84	-60.89	-81.05	-100.88	-120.60	-140.64	-160.65	179.28	159.41	139.48	119.52	99.74	79.77	59.86	39.87	19.61	-0.14		8.88
	25	0.12	-19.96	-40.15	-60.51	-80.20	-99.97	-119.86	-139.99	-159.86	179.88	160.60	140.48	120.56	100.53	80.68	60.02	41.07	20.96	1.32		9.77
	26	0.29	-20.15	-40.02	-60.72	-80.82	-100.75	-120.46	-140.49	-161.71	179.59	160.12	139.52	120.22	100.46	80.04	61.00	40.91	22.35	1.42		9.52
	27	0.12	-20.49	-40.24	-60.35	-80.47	-100.69	-120.48	-140.72	-160.37	179.36	159.28	139.40	119.28	99.19	79.27	59.34	39.24	19.06	-0.68		8.90
	28	0.02	-19.98	-40.20	-60.10	-80.23	-100.47	-120.36	-140.54	-160.60	179.33	159.28	139.29	119.27	99.31	79.42	59.56	39.51	19.17	-0.72		9.00
	29	0.02	-20.22	-39.82	-60.15	-79.88	-99.68	-119.68	-139.72	-159.73	179.51	160.70	140.78	120.85	100.89	80.81	61.40	41.53	20.89	1.20		9.98
	30	0.00	-20.70	-41.00	-60.91	-81.05	-100.34	-120.37	-140.45	-160.22	179.98	160.57	140.19	120.48	100.24	81.37	62.11	42.06	21.63	1.49		9.74
A	.VG	-0.27	-20.44	-40.40	-60.47	-80.43	-100.47	-112.43	-131.07	-160.41	179.35	159.75	139.66	119.73	99.84	79.92	60.03	40.08	20.05	0.03	Xcbar	10.11
Ra	nge	4.55	4.50	4.51	4.71	4.40	4.43	241.17	281.12	3.76	1.90	4.21	4.49	4.48	4.23	4.37	4.81	5.00	6.01	4.53	Rcbar	31.43

จากผลการทดลองข้างต้นสามารถนำผลการวัดที่ได้ของมุมในแต่ละตำแหน่ง ค่าเฉลี่ยของการวัดในแต่ละมุม (Average) และ ช่วงของผลการวัด (Range) ไปประเมินผลการวัดโดยใช้ Gage Repeatability and Reproducibility (GR&R)

ค่าเฉลี่ยทั้งหมดจาก 90 ผลการวัด

 (\bar{x})

ช่วงการใช้งานเฉลี่ยจากผลการวัดทั้ง 3 ตำแหน่ง

(R) 19.97

ช่วงค่าเฉลี่ยทั้งหมดและความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Xdiff =max x bar - min x bar

0.60

K1 คือจำนวนในการวัดซ้ำ หาจาก 1/d2

ค่า d2 สามารถพบได้ในตารางตามขนาดกลุ่มย่อยและจำนวนส่วนประกอบและตัวดำเนินการ



ตารางที่ 6 ค่า D2 สำหรับการกระจายของช่วงค่าเฉลี่ย

k						5	Subgrou	p size, n						
K	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.414	1.912	2.239	2.481	2.673	2.830	2.963	3.078	3.179	3.269	3.350	3.424	3.491	3.553
2	1.279	1.805	2,151	2,405	2.604	2.768	2.906	3.025	3.129	3,221	3.305	3.380	3.449	3.513
3	1.231	1.769	2.120	2.379	2.581	2.747	2.886	3.006	3.112	3.205	3.289	3.366	3.435	3.499
4	1.206	1.750	2.105	2.366	2.570	2.736	2.877	2.997	3.103	3.197	3.282	3.358	3.428	3.492
5	1.191	1.739	2.096	2.358	2.563	2.730	2.871	2.992	3.098	3.192	3.277	3.354	3.424	3,488
6	1.181	1.731	2.090	2.353	2.558	2.726	2.867	2.988	3.095	3.189	3.274	3.351	3.421	3,486
7	1.173	1.726	2.085	2.349	2.555	2.723	2.864	2.986	3.092	3.187	3.272	3.349	3.419	3,484
8	1.168	1.721	2.082	2.346	2.552	2.720	2.862	2.984	3.090	3.185	3.270	3.347	3.417	3.482
9	1.164	1.718	2.080	2.344	2.550	2.719	2.860	2.982	3.089	3.184	3.269	3.346	3.416	3.481
10	1.160	1.716	2.077	2.342	2.549	2.717	2.859	2.981	3.088	3.183	3.268	3.345	3.415	3,480
11	1.157	1.714	2.076	2.340	2,547	2.716	2.858	2.980	3.087	3.182	3.267	3.344	3.415	3.479
12	1.155	1.712	2.074	2.3439	2.546	2.715	2.857	2.979	3.086	3.181	3.266	3.343	3.414	3.479
13	1.153	1.710	2.073	2.338	2.545	2.714	2.856	2.978	3.085	3.180	3.266	3.343	3.413	3,478
14	1.151	1.709	2.072	2.337	2.545	2.714	2.856	2.978	3.085	3.180	3.265	3.342	3.413	3.478
15	1.150	1.708	2.071	2.337	2.544	2.713	2.855	2.977	3.084	3.179	3.265	3.342	3.412	3.477

d ₂	1.128	1.693	2.059	2.326	2,534	2.704	2.847	2.970	3.078	3.173	3.259	3.336	3.407	3.472
L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	65-					5	ubgrou	p size, n						

การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ EV=R*K1

= 5.75 = 0.18

K2 คือจำนวนคนวัด

ความสามารถในการผลิต

การเปลี่ยนแปลงระหว่างการวัดต่อเนื่องของชิ้นส่วนเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน โดยบุคคลคนเดียวกันโดยใช้เกจเดียวกันและ ความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของการวัดที่ทำโดยผู้คนที่แตกต่างกันโดยใช้เครื่องมือเดียวกัน

 $GRR = \sqrt{EV2 + AV2} = 5.75$

 $AV = \sqrt{(Xdiff^*K2)2-(EV2/(n^*r))}$

K3 คือจำนวนชิ้นงานที่นำมาวัด

ความแปรปรวนของตัวงานที่เกิดจากระหว่างตัวงานหลายๆชิ้น PV=Rp*K3 = 26.73

ความแปรปรวนในระบบการวัดทั้งหมด TV= √ GRR2+PV2 = 27.34

สรุปค่า GR&R จะทำออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรต่อไปนี้

%EV = 100(EV/TV) = 21.04 %AV = 100(AV/TV) = 0.67 %GRR = 100(GRR/TV) = 21.05 %PV = 100(PV/TV) = 97.76Ndc = 1.41(PV/GRR) = 6.55

อภิปรายผล

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบกระบวนการวัดและวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด โดยใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเซ็นเซอร์วัด ความเร็วเชิงมุม (Gyroscope sensor) ในสามตำแหน่ง โดยจะวัดเทียบกับโต๊ะหมุน (Rotary table) ซึ่งทำการเก็บผลการทดลองแบบ ไปและกลับ (Forward-Backward Motion) และการทำซ้ำตำแหน่งละ 30 ครั้งรวมทั้งหมด 90 ครั้ง เพื่อให้เกิดความแม่นยำเส้นทาง ผลการทดลองที่ประเมินโดยใช้ Gage R&R พบว่า %GRR สูงถึง 21% ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่กระบวนการ แต่อาจอยู่ในการวัดซึ่งระบบ การวัดอาจจะยอมรับได้แต่ต้องกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อลดความผันแปร และค่าพารามิเตอร์ในการวัดที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ เพียงพอจึงต้องปรับค่าพารามิเตอร์ เพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของเครื่องมือที่จะส่งผลต่อการผลิต สำหรับ การประเมินการวิเคราะห์ Gage R&R โดยใช้ NDC ระบุความสามารถของระบบการวัดในการตรวจจับความแตกต่างที่วัดได้ ซึ่งแสดง ถึงจำนวนช่วงความเชื่อมั่นที่ไม่ทับซ้อนกัน ครอบคลุมช่วงของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 6.55 ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถ เชื่อถือได้



สรุปผลการวิจัย

จากการเก็บผลการทดลองแบบไปและกลับ (Forward-Backward Motion) และการทำซ้ำทั้งหมด 90 ครั้ง เพื่อให้เกิดความ แม่นยำเส้นทาง ผลการทดลองที่ประเมินโดยใช้ Gage R&R และการประเมินการวิเคราะห์ Gage R&R โดยใช้ NDC การทดลองนี้มี ความถูกต้องและแม่นยำ เนื่องจากการเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจวัดเซ็นเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม (Gyroscope sensor) ใน แนวดิ่งไม่ได้มีผลต่อการอ่านค่าของอุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

- 1. นักวิจัยและผู้สนใจด้านงานวิจัยสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์การวางแผนดำเนินการวิจัยได้
- 2. หน่วยงานหรื้อองค์กรด้านงานวิจัยสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อจัดกระบวนการการบริหาร จัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

- 1. ควรมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่นอาจจะเพิ่มอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ตรวจวัด เซ็นเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม (Gyroscope sensor)
 - 2. ควรมีการเปรียบเทียบอุกรณ์ 2 อุปกรณ์ขึ้นไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- _____. ความผิดพลาดจากการวัด. <http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/bp-attachments/9206/บทที่-1.pdf.> (สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2565).
- กาญจน์เขจร ชูชีพ. (2018). การประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment). **Remote Sensing Technical Note,** 3. Faculty of Forestry, Kasetsart University.
- พัฐธนิสา เสนีกาญจน์. (2561). การศึกษาสาเหตุความผิดพลาดในการวัดขนาดของงานพลาสติก ด้วยหลักการวิเคราะห์ระบบการ วัด (MSA) กรณีศึกษา โรงงานขึ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- รสริน โกมลโชติกุล. (2564). **การวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดเชิงมุมของแกนหมุนที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนของการเคลื่อนที่** เชิงเส้นตรงของปลายแขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- Achkar, Issam-Maurice, et al. (1996). Rate gyro calibration method and apparatus for a three-axis stabilized satellite. **U.S. Patent**, 5, 562, 266.
- Anatole M. et al. (2011). Device and method of gyro sensor calibration. **This application claims priority from U.S. Provisional Application**, 61, 456-467.
- Stephanie Bell, A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement, **Measurement Good Practice Guide**, 11(2), Centre for Basic, Thermal and Length Metrology National Physical Laboratory.
- UKAS publication M 3003. The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement Edition 4, October 2019.



การศึกษาการยศาสตร์เพื่อการปรับปรุงงานสำหรับอาชีพปั้นครก Ergonomics Study for Work Improvement of Mortar Molding Occupation

กัลยา กิตติเลิศไพศาล $^{1^*}$ จิตติ กิตติเลิศไพศาล 2 กมลภรณ์ แก้วพระเนตร 3 รัชณีกร ค่ำโพธิ์ 4 รุ่งทิวา บุญชูวดีสกุล 5 วริศรา วงศ์กาฬสินธุ์ 6

E-mail: kallayaa@hotmail.com, jitti1998@hotmail.com, maymelody1989@gmail.com, ratchaneekornkhampho@gmail.com, rungtiwasnook43@gmail.com, auisky444@gmail.com

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของวิจัยนี้ คือ การศึกษาการยศาสตร์เพื่อการปรับปรุงงานสำหรับอาชีพปั้นครก คณะผู้วิจัยได้ใช้หลักการยศาสตร์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ใช้เทคนิค Rapid Entire Body Assessment (REBA) และ Rapid Upper Limp Assessment (RULA) โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภาพนิ่งและวีดิโอของการเคลื่อนไหวของท่าทาง ในการทำงานของ อาชีพปั้นครก จำนวน 16 ท่าทาง จากการประเมินทางการยศาสตร์ทั้งหมดสรุปได้ว่ามีท่าทางที่มีความเสี่ยงสูง 2 ท่าทาง และมีท่าทางที่มีความเสี่ยงปานกลาง 14 ท่าทาง จากผลการประเมินความเสี่ยงคณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการ ทำงานของอาชีพปั้นครก โดยการปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ การทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน หลังจากการปรับปรุงการทำงานคณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการทำงานโดยวิธีเทคนิค REBA และ RULA อีกครั้ง พบว่า มีท่าทางการทำงานที่มีค่าความเสี่ยงทางการยศาสตร์ต่ำลง จำนวน 11 ท่าทาง ซึ่งผลการปรับปรุงงานดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลให้การทำงานมีความปลอดภัย สะดวกสบายมากขึ้น และลดการเสี่ยงอันตรายและโรคจากการทำงานของอาชีพที่ศึกษา

คำสำคัญ: การยศาสตร์ เทคนิคREBA เทคนิคRULA การปรับปรุงงาน

Abstract

The objective of this research is to study ergonomics for work improvement of mortar molding occupation. Researchers used ergonomic principles to assess the risks of work operation by applying Rapid Entire Body Assessment (REBA) and Rapid Upper Limp Assessment (RULA) techniques. The researchers analyzed the risks from pictures and videos of the movement of postures in the tasks of mortar molding occupations which were 16 postures. From all ergonomic assessments, it could be concluded that there were 2 high-risk postures and 14 medium-risk postures. Based on the results of the risk assessment, the researchers proposed to solve the work problems for the studied occupations by adjusting working postures, using assistive devices, and designing tools and working equipment to reduce risks and increase worker comfort. After the work improvements, the researchers assessed the work risk analysis again by REBA and RULA techniques. It was found that the number of postures that had lower ergonomic risk values was 11 postures. As a result, these work improvement increased work efficiency, resulted in safe and more comfortable work and reduced the risks of occupational hazards and diseases in the studied occupations.

Keywords: ergonomics, REBA technique, RULA technique, work improvement

ความเป็นมาของปัญหา

การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีกคือ "Ergon" ที่แปลว่างาน (Work) และ "Nomos" ที่แปลว่ากฎตาม ธรรมชาติ (Natural Laws) เมื่อนำมารวมกัน ได้ความหมายว่ากฎของงาน (Laws of Work) หรือหลักการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้ เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน (Fit the Job to the Man) หรืออีกนัยหนึ่งการยศาสตร์ หมายถึง สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของมนุษย์ในระบบงานต่างๆ โดยมีองค์ประกอบปัจจัยร่วม คือ มนุษย์ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในบริเวณงาน และงานที่กำลังปฏิบัติ (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์, 2563)

¹ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

² อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

[&]quot; นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ในปัจจุบัน สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จากสำนักงานกองทุนประกันสังคมกระทรวงแรงงาน พบว่า ปัญหาสภาพแวดล้อมการทำงานไม่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการส่วน ใหญ่ คือ การยกเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่น้ำหนักมาก การปฏิบัติงานท่าทางซ้ำๆ และท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากเราเรียนรู้ หลักการยศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้ ปัญหาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานลดลงได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์, 2563)

วิธีการประเมินทางการยศาสตร์แบบ RULA (Rapid Upper Limb Assessment) ได้มีการพัฒนาขึ้นโดย ดร. เลนแมค เอ เทมเนีย์ และ ดร.ไนเกล คอร์เลท ในปี 1993 ได้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 1993 ใน The Journal Applied Ergonomics เป็นวิธีที่ถูก ออกแบบเพื่อใช้ประเมินความรุนแรงของท่าทางในการทำงาน เพื่อทำการประเมินร่างกายท่อนบนของผู้ปฏิบัติงาน เหมาะกับลักษณะ การทำงานที่ใช้ร่างกายท่อนบนในการปฏิบัติงาน สำหรับวิธีการ REBA (Rapid Entire Body Assessment) เป็นวิธีการที่ถูกออกแบบ ขึ้นมาเพื่อประเมินท่าทางการทำงานทั้งร่างกาย ทั้งในรูปแบบการทำงานที่เคลื่อนที่และหยุดนิ่ง เป็นวิธีที่พัฒนามาจากหลักการของ RULA เหมาะสำหรับการประเมินการทำงานที่มีการใช้งานทั้งร่างกายงาน ท่าทางการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง มีการ เปลี่ยนแปลงท่าทางอย่างรวดเร็ว และมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่คงที่ งานที่มีการถือ/ไม่ถือของในมือขณะที่กำลังทำงาน (งานด้านการย ศาสตร์ในประเทศไทย, 2557)

อาชีพปั้นครกเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงในการทำงานเนื่องจาก มีท่าทางการทำงาน, สถานที่, อุปกรณ์ และเครื่องมือบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในระยะยาวอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือโรคในการทำงาน คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน การศึกษาการยศาสตร์ของงานอาชีพปั้นครกโดยประยุกต์ใช้เทคนิค REBA และ RULA ซึ่งได้กล่าวถึงในข้างต้น เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานในอาชีพดังปั้นครก และเสนอแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความ ปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ทำงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งไม่เกิดอันตรายและโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1. เพื่อศึกษาการยศาสตร์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการทำงานของอาชีพปั้นครก โดยประยุกต์ใช้เทคนิค Rapid Entire Body Assessment (REBA) และ Rapid Upper Limp Assessment (RULA)
 - 2. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ของการทำงานของอาชีพปั้นครก

วิธีดำเนินการวิจัย

- 1. เลือกอาชีพที่จะศึกษาและศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการทำงานของอาชีพที่จะศึกษา
- 2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- 3. ศึกษาการยศาสตร์โดยประยุกต์ใช้เทคนิค REBA และ RULA เพื่อประเมินความเสี่ยงในการทำงานของอาชีพที่ศึกษา ซึ่ง เทคนิค REBA และ RULA มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
- 3.1 เทคนิค REBA (Rapid Entire Body Assessment) เป็นวิธีประเมินท่าทางการทำงานทั้งร่างกาย ทั้งการทำงานที่ เคลื่อนที่และหยุดนิ่ง เหมาะสำหรับการประเมินการทำงานที่มีการใช้งานทั้งร่างกาย หรืองานที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางอย่างรวดเร็ว และมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่คงที่ รวมทั้งงานที่ขณะที่กำลังทำงานมีการถือหรือไม่ถือของในมือ (งานด้านการยศาสตร์ในประเทศไทย, 2557)
- 3.2 เทคนิค RULA เป็นวิธีที่ใช้ประเมินความรุนแรงของท่าทางในการทำงาน โดยเทคนิคนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำการ ประเมินร่างกายท่อนบนของผู้ปฏิบัติงาน เหมาะกับลักษณะการทำงานที่ใช้ร่างกายท่อนบนในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ได้แก่ งานที่นั่ง หรือยืนทำงาน โดยมีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ A วิเคราะห์ท่าทางของแขน ส่วนบน แขนส่วนล่างมือ และข้อมือ กลุ่มที่ B วิเคราะห์ท่าทางของศีรษะ คอ และลำตัว และกลุ่มที่ C วิเคราะห์ท่าทางของขา และเท้า (งานด้านการยศาสตร์ในประเทศไทย, 2557)
- 4. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานตามหลักการยศาสตร์ตามผลของการประเมินด้วยเทคนิค REBA และ RULA และประเมินผลหลังการปรับปรุงการทำงาน



ผลการวิจัย

1. ผลการเก็บข้อมูลขั้นตอนหรือท่าทางการทำงานของอาชีพปั้นครก

อาชีพที่คณะผู้วิจัยศึกษา คือ อาชีพปั้นครก ซึ่งอาชีพนี้มีขั้นตอนในการทำงานซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าท่าทางในการทำงาน จำนวน 16 ท่าทาง ดังแสดงในภาพที่ 1- ภาพที่ 16 โดยการทำงานเรียงกันเป็นลำดับภาพที่แสดง



ภาพที่ 4 ท่าทางที่ 4 กดใบมีดลง



ภาพที่ 2 ท่าทางที่ 2 ใส่ดินที่ ภาพที่ 3 ท่าทางที่ 3 กดดินให้ตึง นวดแล้วลงในแม่แบบ



ภาพที่ 1 ท่าทางที่ 1 วางแม่แบบ ลงในเครื่องจิกครก

ภาพที่ 5 ท่าทางที่ 5 จิกครก

ให้เป็นรูปทรง



ภาพที่ 7 ท่าทางที่ 7 ยกครก พร้อมแม่แบบ



ภาพที่ 8 ท่าทางที่ 8 วางครก พร้อมแม่แบบ



ภาพที่ 6 ท่าทางที่ 6 เก็บใบมีด



ภาพที่ 11 ท่าทางที่ 11 หยิบอุปกรณ์แต่งครก



ภาพที่ 12 ท่าทางที่ 12 แต่งครก



ภาพที่ 10 ท่าทางที่ 10 วางครก ลงบนเครื่องเฝื่อน



ก้นครก



ภาพที่ 14 ท่าทางที่ 14 ปาด



ภาพที่ 15 ท่าทางที่ 15 ยกครก ออกจากเครื่องเฝื่อน



ภาพที่ 16 ท่าทางที่ 16 วางครก ทิ้งไว้จนแห้งสนิท



ภาพที่ 9 ท่าทางที่ 9 แกะครก

ออกจากแม่แบบ

ภาพที่ 13 ท่าทางที่ 13 วาง อุปกรณ์แต่งครก



2. ผลการศึกษาทางการยศาสตร์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการทำงานอาชีพปั้นครกโดยเทคนิค REBA และ RULA

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาทางการยศาสตร์ของอาชีพปั้นครกโดยวิธี REBA มีการประเมินทั้งหมด 15 ขั้นตอน และวิธี RULA มีการประเมินทั้งหมด 16 ขั้นตอน โดยคะแนนที่ประเมินได้จากเทคนิค REBA และ RULA ในขั้นตอนสุดท้ายจะสามารถแปล เป็นความเสี่ยงรวมของท่าทางการทำงานได้ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ และผลการศึกษาความเสี่ยงในการทำงานของ ท่าทางการทำงานของอาชีพปั้นครกทั้ง 16 ท่าทางสามารถสรุปคะแนนและการแปลผลความเสี่ยงดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 1 แสดงการแปลผลคะแนนความเสี่ยงรวมในวิธี REBA

คะแนน	การแปลผล
1	ความเสี่ยงน้อยมาก
2-3	ความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง
4-7	ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
8-10	ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
≥11	ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที

ที่มา : Hignett and McAtamney, 2000

ตารางที่ 2 แสดงการแปลผลคะแนนความเสี่ยงรวมในวิธี RULA

คะแนน	การแปลผล
1-2	ยอมรับได้ แต่อาจจะมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ถ้ามีการทำงานดังกล่าวซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม
3-4	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบงานใหม่
5-6	งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
7	งานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที

ที่มา : McAtamney and Corlett, 1993

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ REBA และ RULA และการแปลผลความเสี่ยงในการทำงานของอาชีพปั้นครก

ท่าทาง	ผลคะแนน	การแปลผล
ท่าทางที่ 1 วางแม่แบบลงใน	REBA = 5	ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
เครื่องจิกครก	RULA = 7	งานนี้มีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที
ท่าทางที่ 2 ใส่ดินที่นวดแล้ว	REBA = 4	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
ลงในแม่แบบ	RULA = 3	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างเนื่องอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการ
		ออกแบบงานใหม่
ท่าทางที่ 3 กดดินให้ตึง	REBA = 4	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
	RULA = 3	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างเนื่องอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการ
		ออกแบบงานใหม่
ท่าทางที่ 4 กดใบมีดลง	REBA = 7	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
	RULA = 5	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 5 จิกครกให้เป็น	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
รูปทรง	RULA = 5	งานนั้นเริ่มมีปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 6 เก็บใบมีด	REBA = 6	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
	RULA = 6	งานนี้มีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที
ท่าทางที่ 7 ยกครกพร้อม	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
แม่แบบ	RULA = 6	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 8 วางครกพร้อม	REBA = 10	มีความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
แม่แบบ	RULA = 7	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง




ตารางที่ 3 (ต่อ)


ท่าทาง	ผลคะแนน	การแปลผล
ท่าทางที่ 9 แกะครกออกจาก	REBA = 11	ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที
แม่แบบ	RULA = 7	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 10 วางครกลงบน	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
เครื่องเฝื่อน	RULA = 6	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 11 หยิบอุปกรณ์	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและได้รับการปรับปรุง
แต่งครก	RULA = 6	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 12 แต่งครก	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
	RULA = 4	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างเนื่องอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการ
		ออกแบบงานใหม่
ท่าทางที่ 13 วางอุปกรณ์แต่ง	REBA = 7	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและได้รับการปรับปรุง
ครก	RULA = 6	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 14 ปาดก้นครก	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
	RULA = 6	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 15 ยกครกออกจาก	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
เครื่องเฝื่อน	RULA = 5	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
ท่าทางที่ 16 วางครกทิ้งไว้จน	REBA = 5	มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
แห้งสนิท	RULA = 6	งานนี้เริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง

จากการประเมินทางการยศาสตร์ทั้งหมดสรุปได้ว่าท่าทางการทำงานของอาชีพปั้นครกมีความเสี่ยงสูงจำนวน 2 ท่าทาง คือ ท่าทางที่ 8 วางครกพร้อมแม่แบบ และ ท่าทางที่ 9 แกะครกออกจากแม่แบบ และมีงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง 14 ท่าทาง คือ ท่าทาง ที่เหลือทั้งหมด


3. การปรับปรุงงานอาชีพปั้นครกจากผลการประเมินความเสี่ยง

- 3.1 การปรับปรุงการทำงานสำหรับท่าทางที่มีความเสี่ยงสูง
 - 3.1.1 ท่าทางที่ 8 วางครกพร้อมแม่แบบ
- 1) ปรับเปลี่ยนการวางครกบนพื้น ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 17 (ก) เป็นการวางครกบนชั้นวางของติดล้อ แทน เพื่อลดการก้มและย่อตัวในการยกครกที่ปั้นเสร็จแล้ว ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 17 (ข) และเพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนครกในการ การขนย้ายจึงทำการออกแบบรถเข็นสำหรับการขนย้ายครกดังแสดงในภาพที่ 17 (ค)
 - 2) ให้พนักงานใส่ที่บล็อกหลังเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปวดหลัง





(ข) แสดงภาพ Drawing ชั้นวางของติดล้อ




(ค) แสดง Drawing รถเข็นเพื่อช่วยใน การขนย้ายครกได้มากขึ้น

ภาพที่ 17 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับท่าทางการวางครกพร้อมแม่แบบ



3.1.2 ท่าทางที่ 9 แกะครกออกจากแม่แบบ

1) ปรับการทำงานเดิมดังแสดงในภาพที่ 18 (ก) ให้พนักงานใช้เก้าอี้และเบาะรองนั่งเพื่อใช้ในการนั่ง ทำงานดังแสดงในภาพที่ 18 (ข) และใช้ค้อนยางเพื่อเคาะครกออกจากแม่แบบดังแสดงในภาพที่ 18 (ค) เพื่อลดความเมื่อยล้าในการก้ม และเพิ่มความสะดวกในการทำงาน



(ค) แสดงภาพค้อนยางสำหรับ เคาะครกออกจากแม่แบบ

ภาพที่ 18 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนท่าทางแกะครกออกจากแม่แบบ

- 3.2 การปรับปรุงการทำงานสำหรับท่าทางที่มีความเสี่ยงปานกลาง ในการปรับปรุงการทำงานสำหรับท่าทางที่มีความเสี่ยงปานกลาง จะกล่าวโดยรวมและนำเสนอเฉพาะท่าทางและ อุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง
 - 3.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทั่วไป (ใช้กับทุกท่าทาง)
- 1) แต่งกายให้เหมาะสม โดยสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้า Safety เพื่อป้องกันเท้าในการเกิดอุบัติเหตุ และสวมใส่ผ้ากันเปื้อนและหน้ากากเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ดังแสดงในภาพที่ 19 (ก)
 - 2) เพิ่มแสงสว่างเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน ดังแสดงในภาพที่ 19 (ข)
 - 3) เพิ่มที่เก็บอุปกรณ์แต่งครกให้เป็นระเบียบ ดังแสดงในภาพที่ 19 (ค)



(ก) แสดงภาพการแต่งกายที่เหมาะสม



(ข) แสดงภาพการการเพิ่มแสงสว่าง ให้เพียงพอต่อการทำงาน



(ค) แสดงภาพที่เก็บอุปกรณ์ปั้น ครกให้เป็นระเบียบ

ภาพที่ 19 แสดงภาพการปรับปรุงทั่วไปสำหรับอาชีพปั้นครก



3.2.2 การปรับปรุงการทำงานสำหรับท่าทางที่ 6 การเก็บใบมืด

1) เปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บใบมีดจากที่ติดตั้งไว้ด้านบนตรงกลางให้อยู่ด้านข้างในระดับลำตัวเพื่อลดการเอี้ยว

ตัว ดังแสดงในภาพที่ 20







(ข) แสดงภาพตำแหน่งการเก็บใบมีดด้านข้างและอยู่ใน ระดับลำตัวเพื่อลดการเอี้ยวตัว

ภาพที่ 20 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนท่าทางการเก็บใบมีดและตำแหน่งที่เก็บใบมีด

3.2.3 การปรับปรุงการทำงานสำหรับท่าทางที่ 11 หยิบอุปกรณ์การแต่งครก และท่าทางที่ 13 วางอุปกรณ์แต่งครก
1) ใช้มือที่ใกล้ที่วางอุปกรณ์ หยิบและวางอุปกรณ์การแต่งครกเพื่อลดการเอี้ยวตัว โดยท่าทางการทำงาน เดิมแสดงใน ภาพที่ 21 (ก) และ ภาพที่ 21 (ข) ตามลำดับ และดังแสดงในภาพที่ 21 (ค) แสดงที่ท่าทางการทำงานที่ปรับปรุง



(ก) แสดงภาพการหยิบอุปกรณ์การ แต่งครกแบบเดิม



(ข) แสดงภาพการวางอุปกรณ์การ แต่งครกแบบเดิม




(ค) แสดงภาพการใช้มือที่ใกล้ที่วางหยิบ อุปกรณ์เพื่อลดการเอี้ยวตัว

ภาพที่ 21 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนท่าทางการหยิบและวางอุปกรณ์การแต่งครก

- 3.2.4 การปรับปรุงการทำงานสำหรับท่าทางที่ 10-14 คือ ท่าทางการวางครกบนเครื่องเฝื่อน, หยิบอุปกรณ์แต่ง ครก, แต่งครก, วางอุปกรณ์แต่งครก และปาดกันครก ตามลำดับ
- 1) เพิ่มเบาะรองนั่งและเบาะรองหลังในการทำงาน เพื่อเพิ่มความสบายในการทำงาน เก้าอื้นั่งแบบใหม่ แสดงในภาพที่ 22 (ก) และการนั่งทำงานในที่นั่งใหม่แสดงในภาพที่ 22 (ข)
 - 2) ให้พนักงานใส่ที่บล็อกหลังเพื่อลดอาการเสี่ยงต่อการปวดหลังเมื่อต้องนั่งทำงานนานๆ









(ข) แสดงภาพการนั่งทำงานกับที่นั่งแบบใหม่

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ภาพที่ 22 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนที่นั่งของท่าทางที่ 10-14

- 1. ค่าคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานอาชีพปั้นครกด้วยเทคนิค REBA และ RULA มีความสอดคล้อง กับทฤษฎี คือ ในท่าทางที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานจะมีค่าคะแนนปานกลางถึงสูงซึ่งสอดคล้องกับการแปลผลของการประเมินของ เทคนิค REBA และ RULA ซึ่งจากผลการประเมินนี้จะทำให้ทราบว่าควรมีการปรับปรุงงานใดให้มีความปลอดภัยขึ้น
- 2. การปรับปรุงท่าทางและสภาพแวดล้อมในการทำงานจะช่วยส่งผลให้ความเมื่อยล้าในการทำงาน และความเสี่ยงในการ บาดเจ็บในการทำงานลดลง ซึ่งเมื่อมีการประเมินค่าความเสี่ยงหลังการปรับปรุงค่าคะแนนจะมีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงถึงการทำงานที่มี ความปลอดภัยมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย

หลังจากปรับปรุงกระบวนการทำงานของอาชีพปั้นครก ด้วยการปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานแล้ว คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าความเสี่ยงด้วยเทคนิค REBA และ RULA ทั้ง 16 ท่าทาง อีกครั้ง โดยสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนน REBA และ RULA ก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ดัง แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนน REBA และ RULA ก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการทำงานอาชีพปั้นครก

ท่าทาง	ชื่อท่าทาง	P	ท่าคะแนน REBA	4	۴	าคะแนน RUL/	4
ที่	ผูลมามาก	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผลต่าง*	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผลต่าง*
1	วางแม่แบบลงในเครื่องจิกครก	5	4	-1	7	4	-3
2	ใส่ดินที่นวดแล้วลงในแม่แบบ	4	4	0	3	3	0
3	กดดินให้ตึง	4	3	-1	3	3	0
4	กดใบมีดลง	7	4	-3	5	4	-1
5	จิกครกให้เป็นรูปทรง	5	4	-1	5	4	-1
6	เก็บใบมีด	6	4	-2	6	4	-2
7	ยกครกพร้อมแม่แบบ	5	4	-1	6	5	-1
8	วางครกพร้อมแม่แบบ	10	5	-5	7	5	-2
9	แกะครกออกจากแม่แบบ	11	5	-6	7	5	-2
10	วางครกลงบนเครื่องเฝื่อน	5	5	0	6	6	0
11	หยิบอุปกรณ์แต่งครก	5	4	-1	6	4	-2
12	แต่งครก	5	5	0	4	4	0
13	วางอุปกรณ์แต่งครก	7	4	-3	6	4	-2
14	ปาดกันครก	5	5	0	6	6	0



ตารางที่ 4 (ต่อ)

ท่าทาง		P	ก่าคะแนน REBA	4	٩	าคะแนน RUL/	4
ที่	ชอทาทาง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผลต่าง*	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผลต่าง*
15	ยกครกออกจากเครื่องเฝื่อน	5	5	0	5	5	0
16	วางครกทิ้งไว้จนแห้งสนิท	5	5	0	6	6	0

หมายเหตุ : * ผลต่างของคะแนน REBA และ RULA เป็น – แสดงว่ามีความเสี่ยงในการทำงานลดลง

จากตารางที่ 4 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปค่าความเสี่ยงด้วยเทคนิค REBA และ RULA ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังปรับปรุง กระบวนการทำงาน โดยสามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนท่าทางที่มีความเสี่ยงเท่าเดิม (ค่าคะแนนเท่าเดิม), ความเสี่ยงเท่าต่ำลง (ค่าคะแนน ต่ำลง) และความเสี่ยงสูงขึ้น (ค่าคะแนนสูงขึ้น) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 และจากผลสรุปในตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าหลังการ ปรับปรุงการทำงาน จำนวนท่าทางอาชีพปั้นครก มีท่าทางที่มีความเสี่ยงลดลงมีเป็นจำนวน 11 ท่าทางในการประเมินแบบ REBA และ 9 ท่าทางในการประเมินแบบ RULA และไม่มีท่าทางที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานและการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานสามารถลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ตารางที่ 5 แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงด้วยเทคนิค REBA และ RULA ที่เปลี่ยนแปลงหลังปรับปรุงกระบวนการทำงาน ของอาชีพปั้นครก

ที่	ชื่ออาชีพ	REBA (จำนวนท่าทาง)			RULA (จำนวนท่าทาง)		
		ความเสี่ยงเท่าเดิม	ความเสี่ยงต่ำลง	ความเสี่ยงสูงขึ้น	ความเสี่ยงเท่าเดิม	ความเสี่ยงต่ำลง	ความเสี่ยงสูงขึ้น
1	อาชีพปั้นครก	5	11	0	7	9	0

ข้อเสนอแนะ

- 1. ควรมีการติดตามผลการทำงานที่ปรับปรุงแล้วในระยะยาวว่ามีผลต่อการทำงานของพนักงานที่ให้ปลอดภัยขึ้นอย่างไร
- 2. ควรมีการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับท่าทางการทำงานที่ปรับเปลี่ยนใหม่, การเก็บรักษา และการใช้อุปกรณ์ในการ ทำงานต่างๆ ที่ออกแบบใหม่อย่างถูกต้อง
- 3. แจ้งผลเสียของการกลับไปใช้การวิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรักษาและปฏิบัติงานตามวิธีที่ ปรับปรุงแล้วอยู่เสมอ
- 4. ให้ความรู้กับพนักงานถึงประโยชน์ของการทำงานด้วยท่าทางที่ถูกต้อง และประโยชน์ของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในการ ทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารอ้างอิง

- งานด้านการยศาสตร์แห่งประเทศไทย. (2557). **การประเมินท่าทาง Assessment Ergonomics, REBA**. <https://shorturl.asia/Apzfv>. (สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565).
- งานด้านการยศาสตร์แห่งประเทศไทย. (2557). **การประเมินท่าทาง Assessment Ergonomics, RULA**. <https://shorturl.asia/Bi71m>. (สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565).
- สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์. (2563). **การยศาสตร์กับการทำงาน**. https://shorturl.asia/3iMGw. (สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2564).
- L. McAtamney and E. Nigel Corlett. (1993). RULA: A Survey Method for the Investigation of Work-Related Upper Limb Disorders. Elsevier Science. https://shorturl.asia/wnQFT. (สีบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565).
- S. Hignett and L. McAtamney. (2000). **Rapid Entire Body Assessment (REBA)**. Elsevier Science. <https://shorturl.asia/wnQFT>. (สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565).