



Hoja de proceso


1) Corte en sierra mecánica




2) Frentado cara A. Bajar 1mm.




3) Cilindrar a $\varnothing 20$ x 50 mm de largo




4) Cilindrar a $\varnothing 17$ x 30 mm de largo



5) Frentado cara B a 80 mm de largo



6) Cilindrar a $\varnothing 14$ x 30 mm de largo



7) Cilindrar a $\varnothing 10$ x 17 mm de largo

