# **Best Practices in Engine Bay Layout**

#### 1. Heat Source Separation

No more than 15cm between exhaust manifold and firewall.

## 2. Serviceability Clearance

Minimum 75mm access gap for major service items.

#### 3. Fluid Reservoir Grouping

Group brake, coolant, washer fluid for service.

#### 4. Battery Location

Secure against vibration and heat.

#### 5. Mount Reinforcement

All mounts must support >3g static load.

## 6. Wiring Harness Heat Shields

Use for any wire <30mm from exhaust.

#### 7. Coolant Hose Routing

Minimize length and sharp bends.

#### 8. Dipstick Access

Accessible from top with one hand.

Nota adicional: Engine Bay Layout requiere validaciones y revisiones constantes para adaptarse a normativas internacionales. Mantén la documentación de cambios en el diseño y revisa los puntos de control en cada ciclo de desarrollo.

Nota adicional: Engine Bay Layout requiere validaciones y revisiones constantes para adaptarse a normativas internacionales. Mantén la documentación de cambios en el diseño y revisa los puntos de control en cada ciclo de desarrollo.

Nota adicional: Engine Bay Layout requiere validaciones y revisiones constantes para adaptarse a normativas internacionales. Mantén la documentación de cambios en el diseño y revisa los puntos de control en cada ciclo de desarrollo.

Nota adicional: Engine Bay Layout requiere validaciones y revisiones constantes para adaptarse a normativas internacionales. Mantén la documentación de cambios en el diseño y revisa los puntos de control en cada ciclo de desarrollo.

Nota adicional: Engine Bay Layout requiere validaciones y revisiones constantes para

adaptarse a normativas internacionales. Mantén la documentación de cambios en el diseño y revisa los puntos de control en cada ciclo de desarrollo.

Nota adicional: Engine Bay Layout requiere validaciones y revisiones constantes para adaptarse a normativas internacionales. Mantén la documentación de cambios en el diseño y revisa los puntos de control en cada ciclo de desarrollo.