TM.028 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
					Sub Total A.1.	0,78	Sub Total A.1.	0,78	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,78
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	8 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	9 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	10 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	11 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	0,49	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,49
	TOTAL BOBOT - A					1,30		1,27		-		1,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	96,00	-	-	-	96,00	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,88	Sub Total B.1.	0,81	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,81
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,29	Sub Total B.2.	0,29	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,29
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07
					Sub Total B.3.	0,12	Sub Total B.3.	0,12	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,12
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,09
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,59		1,51		-		1,51
	TOTAL BOBOT - A + B					2,88		2,78		-		2,78

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 7 (Tujuh)
PERIODE : (11 Juni 2018 S/D 17 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JENIS PIPA	DIAMETER PIPA	PANJANG PIPA (M')	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	78,00	1,68		1,63		-		1,63
2	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	138,00	6,13		3,07		-		3,07
3	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	186,00	4,05		3,91		-		3,91
4	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	42,00	1,75		1,03		-		1,03
5	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	60,00	1,97		1,39		-		1,39
6	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	78,00	1,96		1,90		-		1,90
7	JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	90,00	5,87		3,79		0,51		4,30
8	JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	156,00	2,94		2,78		0,05		2,83
9	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	132,00	4,74		2,14		0,28		2,42
10	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	53,00	2,36		2,21		0,10		2,32
11	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	36,00	1,60		1,06		-		1,06
12	JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	42,00	2,18		1,06		0,18		1,25
13	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	186,00	7,37		3,77		0,23		4,00
14	JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	120,00	4,41		2,62		0,16		2,78
15	JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	252,00	5,44		4,72		0,25		4,97
16	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	60,00	1,35		1,20		0,10		1,30
17	JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	54,00	2,53		1,25		0,08		1,33
18	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	138,00	3,06		2,77		0,19		2,96
19	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	90,00	3,09		1,07		0,18		1,26
20	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	192,00	3,93		3,60		0,18		3,78
21	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	180,00	9,25		6,32		0,32		6,64
22	JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	102,00	4,65		2,76		0,31		3,07
23	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	90,00	2,28		1,99		0,22		2,21
24	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	48,00	1,57		0,80		0,74		1,53
25	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	102,00	4,04		1,05		1,37		2,42
26	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	96,00	2,29		1,12		1,09		2,22
27	JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	90,00	4,65		3,15		-		3,15
28	JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	96,00	2,88		2,78		-		2,78
	TOTAL BOBOT				100,00		66,94		6,56		73,50

Diketahui Oleh,
Direksi Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

SURYANTO, A.M.Kl
NIK. 235 002 095

Diperiksa Oleh,
Pengawas Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

DENY RAMDHANI, S. ST
NIK. 314 007 099

YESSY TRIANA, S. Si
NIK. 388 002 016

Pontianak, 06 Mei 2018
Dibuat Oleh,
Pelaksana
CV. MUTIARA KHATULISTIWA

HARDIANTO SETIAWAN
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 7 (Tujuh)
PERIODE : (11 Juni 2018 S/D 17 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

TM.001 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
					Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,67
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,81		0,81		-		0,81
B.	PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00		78,00		-		78,00	
	- Galian tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Urugan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Buangan tanah			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00		1,00		-		1,00	
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	1,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00
					Sub Total B.1.	0,72	Sub Total B.1.	0,66	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,66
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	--	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-		
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-		
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-		
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-		
					Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	-		
	TOTAL BOBOT - B					0,87		0,81		-		
	TOTAL BOBOT - A + B					1,68		1,63		-		

TM.002 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
					Sub Total A.1.	**1,12**	**Sub Total A.1.**	**1,12**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,12**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - A					**1,26**		**1,26**		**-**		**1,26**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0.27	0,00	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,27**	**Sub Total B.1.**	**1,17**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,17**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,08**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14
					Sub Total B.3.	**0,14**	**Sub Total B.3.**	**0,14**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - B					**1,48**		**1,38**		**-**		**1,38**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	8,28	0,43	8,28	0,43	-	-	8,28	0,43
	- Urugan LPA			m²	55,20	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	8,28	1,43	-	-	-	-	-	-
				m²	55,20	1,53	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**3,38**	**Sub Total C.1.**	**0,43**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**0,43**
	TOTAL BOBOT - C					**3,38**		**0,43**		**-**		**0,43**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**6,13**		**3,07**		**-**		**3,07**

TM.003 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	**1,76**	**Sub Total A.1.**	**1,76**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**1,76**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,20**	**Sub Total A.2.**	**0,20**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,20**
	TOTAL BOBOT - A					**1,95**		**1,95**		-		**1,95**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	186,00	-	186,00	-	-	-	186,00	-
	- Urugan tanah			m³	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08
	- Buangan tanah			m³	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m	6,00	-	-	-	-	-	-	-
				m'	6,00	0,01	6,00	0,01	-	-	6,00	0,01
					Sub Total B.1.	**1,72**	**Sub Total B.1.**	**1,58**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**1,58**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	**0,19**	**Sub Total B.4.**	**0,19**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,19**
	TOTAL BOBOT - B					**2,09**		**1,95**		-		**1,95**
	TOTAL BOBOT - A + B					**4,05**		**3,91**		-		**3,91**

TM.004 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,17
	TOTAL BOBOT - A					0,51		0,51		-		0,51
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00		42,00		-		42,00	
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	3,36	0,08	-	-	3,36	0,08
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	3,36	0,03	-	-	3,36	0,03
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,39	Sub Total B.1.	0,14	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,14
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,11
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,59		0,34		-		0,34
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	42,00		12,00		-		12,00	
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,68	0,12	0,48	0,03	-	-	0,48	0,03
				m³	1,68	0,54	0,48	0,15	-	-	0,48	0,15
					Sub Total C.1.	0,66	Sub Total C.1.	0,19	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,19
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,19		-		0,19
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,75		1,03		-		1,03

TM.005 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
	Sub Total A.1.					0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	Sub Total A.2.					0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,63		0,63		-		0,63
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	60,00	-	-	-	60,00	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					0,55	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51
	3.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
	Sub Total B.3.					0,06	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,69		0,64		-		0,64
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,68	0,12	1,68	0,12	-	-	1,68	0,12
				m³	1,68	0,54	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					0,66	Sub Total C.1.	0,12	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,12
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,12		-		0,12
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,97		1,39		-		1,39

TM.006 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,76	**Sub Total A.1.**	0,76	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	**Sub Total A.2.**	0,22	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,98		-		0,98
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	-	78,00	-	-	-	78,00	-
	- Galian tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Urugan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Buangan tanah			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-					
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	0,72	**Sub Total B.1.**	0,67	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,67
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	**Sub Total B.2.**	0,13	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	**Sub Total B.3.**	0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-	12,00	0,07
					Sub Total B.4.	0,07	**Sub Total B.4.**	0,07	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,07
	TOTAL BIAYA - B					0,98		0,92		-		0,92
	TOTAL BOBOT - A + B					1,96		1,90		-		1,90

TM.007 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	0,54	10,00	0,54	-	-	10,00	0,54
					Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	2,02
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,32	1,00	0,32	-	-	1,00	0,32
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	16,00	0,04	16,00	0,04	-	-	16,00	0,04
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,75
	TOTAL BOBOT - A					2,77		2,77		-		2,77
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Urugan tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Buangan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP									
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
				m	10,00	-	-					
				m'	10,00	0,02	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,02	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	1,00	0,09
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	0,23
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,62		1,02		0,51		1,53

C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**									
	C.1. Perbaikan Rabat Beton									
	1 Pembongkaran Rabat Beton	m'	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125	m^3	3,78	0,27	-	-	-	-	-	-
		m^3	3,78	1,21	-	-	-	-	-	-
			Sub Total C.1.	1,48	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C			1,48		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C			5,87		3,79		0,51		4,30

TM.008 - JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	1,27	156,00	1,27	-	-	156,00	1,27
					Sub Total A.1.	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,27**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - A					**1,30**		**1,30**		**-**		**1,30**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**156,00**	-	**156,00**	-	-	-	**156,00**	-
	- Galian tanah			m^3	37,44	0,91	37,44	0,91	-	-	37,44	0,91
	- Urugan tanah			m^3	37,13	0,30	37,13	0,30	-	-	37,13	0,30
	- Buangan tanah			m^3	0,31	0,00	0,31	0,00	-	-	0,31	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	156,00	0,11	156,00	0,11	-	-	156,00	0,11
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	156,00	0,12	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,44**	**Sub Total B.1.**	**1,32**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,32**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**0,05**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	25,00	0,15	25,00	0,15	-	-	25,00	0,15
					Sub Total B.3.	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,15**
	TOTAL BOBOT - B					**1,64**		**1,47**		**0,05**		**1,53**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,94**		**2,78**		**0,05**		**2,83**

TM.009 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	1,07	132,00	1,07	-	-	132,00	1,07
					Sub Total A.1.	**1,07**	**Sub Total A.1.**	**1,07**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,07**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,44**	**Sub Total A.2.**	**0,44**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,44**
	TOTAL BOBOT - A					**1,51**		**1,51**		**-**		**1,51**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	-	132,00	-	-	-	132,00	-
	- Galian tanah			m^3	31,68	0,77	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m^3	31,42	0,25	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09
	- Buangan tanah			m^3	0,26	0,00	0,09	0,00	-	-	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	132,00	0,09	132,00	0,09	-	-	132,00	0,09
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	132,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,22**	**Sub Total B.1.**	**0,47**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,47**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	1,00	0,09
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,23**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,23**	**Sub Total B.2.**	**0,23**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	21,00	0,13	21,00	0,13	-	-	21,00	0,13
					Sub Total B.4.	**0,13**	**Sub Total B.4.**	**0,13**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,13**
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.5.	**0,20**	**Sub Total B.5.**	**-**	**Sub Total B.5.**	**-**	**Sub Total B.5.**	**-**
	TOTAL BOBOT - B					**1,82**		**0,59**		**0,28**		**0,87**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton			m'	90,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m^3	3,60	0,26	0,45	0,03	-	-	0,45	0,03
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m^3	3,60	1,15	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**1,41**	**Sub Total C.1.**	**0,03**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**0,03**
	TOTAL BOBOT - C					**1,41**		**0,03**		**-**		**0,03**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**4.74**		**2,14**		**0,28**		**2,42**

TM.010 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	0,43	53,00	0,43	-	-	53,00	0,43
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	0,30	0,01	-	-	0,30	0,01
					Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,24
	TOTAL BOBOT - A					0,68		0,68		-		0,68
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	- Urugan tanah			m³	12,72	0,31	12,72	0,31	-	-	12,72	0,31
	- Buangan tanah			m³	12,62	0,10	12,62	0,10	-	-	12,62	0,10
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,10	0,00	0,10	0,00	-	-	0,10	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	53,00	0,04	53,00	0,04	-	-	53,00	0,04
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP									
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m	0,30	-	-	-	-	-	-	-
				m'	0,30	0,00	0,30	0,00	-	-	0,30	0,00
					Sub Total B.1.	0,49	Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,45
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,16
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	0,10
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,83	0,05	7,83	0,05	-	-	7,83	0,05
					Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,80		0,66		0,10		0,77
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,23	0,16	2,23	0,16	-	-	2,23	0,16
				m³	2,23	0,71	2,23	0,71	-	-	2,23	0,71
					Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,87
	TOTAL BOBOT - C					0,87		0,87		-		0,87
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,36		2,21		0,10		2,32

TM.011 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	0,29	36,00	0,29	-	-	36,00	0,29
					Sub Total A.1.	0,29	Sub Total A.1.	0,29	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,49		0,49		-		0,49
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	-	36,00	-	-	-	36,00	-
	- Galian tanah			m³	8,64	0,21	8,64	0,21	-	-	8,64	0,21
	- Urugan tanah			m³	8,57	0,07	8,57	0,07	-	-	8,57	0,07
	- Buangan tanah			m³	0,07	0,00	0,07	0,00	-	-	0,07	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	36,00	0,03	36,00	0,03	-	-	36,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	36,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,33	Sub Total B.1.	0,30	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,30
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	5,00	0,03	5,00	0,03	-	-	5,00	0,03
					Sub Total B.4.	0,03	Sub Total B.4.	0,03	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,03
	TOTAL BOBOT - B					0,55		0,47		-		0,47
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	36,00	-	36,00	-	-	-	36,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,44	0,10	1,44	0,10	-	-	1,44	0,10
				m³	1,44	0,46	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,56	Sub Total C.1.	0,10	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,10
	TOTAL BOBOT - C					0,56		0,10		-		0,10
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,60		1,06		-		1,06

TM.012 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
	Sub Total A.1.					0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,54		0,54		-		0,54
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	10,08	0,24	-	-	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	10,00	0,08	-	-	10,00	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	0,08	0,00	-	-	0,08	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					0,39	Sub Total B.1.	0,36	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,36
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	Sub Total B.3.					0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
	Sub Total B.4.					0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0.61		0,39		0,18		0,58
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	2,52	0,13	2,52	0,13	-	-	2,52	0,13
	- Urugan LPA			m²	16,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m²	2,52	0,43	-	-	-	-	-	-
				m²	16,80	0,47	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					1,03	Sub Total C.1.	0,13	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,13
	TOTAL BOBOT - C					1,03		0,13		-		0,13
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,18		1,06		0,18		1,25

TM.013 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,26
	TOTAL BOBOT - A					2,01		2,01		-		2,01
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	-	186,00	-	-	-	186,00	-
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	-	-	-	6,00	-	6,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	-	-	6,00	0,01	6,00	0,01
					Sub Total B.1.	1,72	Sub Total B.1.	1,57	Sub Total B.1.	0,01	Sub Total B.1.	1,58
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Fiange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	0,14
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,13		1,76		0,23		1,99
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	132,00	-	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	7,92	0,41	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m²	52,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	7,92	1,37	-	-	-	-	-	-
				m²	52,80	1,46	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	3,24	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					3,24		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					7,37		3,77		0,23		4,00

TM.014 - JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	0,97	120,00	0,97	-	-	120,00	0,97
	Sub Total A.1.					0,97	**Sub Total A.1.**	0,97	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,97
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	Sub Total A.2.					0,17	**Sub Total A.2.**	0,17	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,17
	TOTAL BOBOT - A					1,14		1,14		-		1,14
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	-	120,00	-	-	-	120,00	-
	- Galian tanah			m³	28,80	0,70	28,80	0,70	-	-	28,80	0,70
	- Urugan tanah			m³	28,56	0,23	28,56	0,23	-	-	28,56	0,23
	- Buangan tanah			m'	0,24	0,00	0,24	0,00	-	-	0,24	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	120,00	0,08	120,00	0,08	-	-	120,00	0,08
	- Pengetesan dan pembersihan pipa				120,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					1,11	**Sub Total B.1.**	1,02	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	1,02
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,11	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,11	**Sub Total B.2.**	0,11
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	Sub Total B.3.					0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,05	**Sub Total B.3.**	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	19,00	0,12	19,00	0,12	-	-	19,00	0,12
	Sub Total B.4.					0,12	**Sub Total B.4.**	0,12	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,12
	TOTAL BOBOT - B					1,39		1,13		0,16		1,30
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	120,00	-	120,00	-	-	-	120,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,80	0,34	4,80	0,34	-	-	4,80	0,34
				m³	4,80	1,53	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					1,88	**Sub Total C.1.**	0,34	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,34
	TOTAL BOBOT - C					1,88		0,34		-		0,34
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,41		2,62		0,16		2,78

TM.015 - JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	2,04	252,00	2,04	-	-	252,00	2,04
	Sub Total A.1.					2,04	**Sub Total A.1.**	2,04	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	2,04
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	m'	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	tube	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa				2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,23	**Sub Total A.2.**	0,23	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,23
	TOTAL BOBOT - A					2,27		2,27		-		2,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	-	252,00	-	-	-	252,00	-
	- Galian tanah			m³	60,48	1,47	60,48	1,47	-	-	60,48	1,47
	- Urugan tanah			m³	59,99	0,48	59,99	0,48	-	-	59,99	0,48
	- Buangan tanah			m'	0,49	0,01	0,49	0,01	-	-	0,49	0,01
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	252,00	0,18	252,00	0,18	-	-	252,00	0,18
	- Pengetesan dan pembersihan pipa				252,00	0,19	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					2,32	**Sub Total B.1.**	2,13	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	2,13
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,17	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,17	**Sub Total B.2.**	0,17
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.3.					0,09	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,09	**Sub Total B.3.**	0,09
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	41,00	0,25	41,00	0,25	-	-	41,00	0,25
	Sub Total B.4.					0,25	**Sub Total B.4.**	0,25	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,25
	TOTAL BOBOT - B					2,83		2,39		0,25		2,64
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	0,88	0,06	0,88	0,06	-	-	0,88	0,06
				m³	0,88	0,28	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					0,34	**Sub Total C.1.**	0,06	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,06
	TOTAL BOBOT - C					0,34		0,06		-		0,06
	TOTAL BOBOT - A + B + C					5,44		4,72		0,25		4,97

TM.016 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
					Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,03	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,15
	TOTAL BOBOT - A					0,64		0,64		-		0,64
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	60,00	-	-	-	60,00	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,55	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	-	-	2,00	0,05	2,00	0,05
					Sub Total B.2.	0,10	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,10	Sub Total B.2.	0,10
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
					Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,71		0,56		0,10		0,67
	TOTAL BOBOT - A + B					1,35		1,20		0,10		1,30

TM.017 - JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	0,44	54,00	0,44	-	-	54,00	0,44
					Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,58		0,58		-		0,58
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	-	54,00	-	-	-	54,00	-
	- Galian tanah			m³	12,96	0,31	12,96	0,31	-	-	12,96	0,31
	- Urugen tanah			m³	12,85	0,10	12,85	0,10	-	-	12,85	0,10
	- Buangan tanah			m³	0,11	0,00	0,11	0,00	-	-	0,11	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	54,00	0,04	54,00	0,04	-	-	54,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	54,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,50	Sub Total B.1.	0,46	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,46
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	8,00	0,05	8,00	0,05	-	-	8,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,62		0,51		0,08		0,58
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	54,00	-	54,00	-	-	-	54,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	3,24	0,17	3,24	0,17	-	-	3,24	0,17
	- Urugan LPA			m²	21,60	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	3,24	0,56	-	-	-	-	-	-
				m²	21,60	0,60	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,32	Sub Total C.1.	0,17	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,17
	TOTAL BOBOT - C					1,32		0,17		-		0,17
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,53		1,25		0,08		1,33

TM.018 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	1,24	Sub Total A.1.	1,24	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,24
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,47		1,47		-		1,47
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	- Urugan tanah			m³	33,12	0,80	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80
	- Buangan tanah			m³	32,85	0,27	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,27	0,00	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP									
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				m	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-
				m'	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	1,28	Sub Total B.1.	1,17	Sub Total B.1.	0,01	Sub Total B.1.	1,17
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14
					Sub Total B.4.	0,14	Sub Total B.4.	0,14	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,14
	TOTAL BOBOT - B					1,60		1,30		0,19		1,49
	TOTAL BOBOT - A + B					3.06		2,77		0,19		2,96

TM.019 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total A.1.	0,74	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	[illegible]	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	[illegible]	[illegible]	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steal	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,56		-		0,56
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	- Galian tanah			m³	21,60	0,52	10,08	0,24	-	-	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	21,42	0,17	9,90	[illegible]	-	-	9,90	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,18	0,00	0,18	[illegible]	-	-	0,18	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	0,30	0,00	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,83	Sub Total B.1.	0,36	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,36
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	[illegible]	[illegible]	0,03
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13		0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	[illegible]	0,05
	2 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	7,00	0,04	-	-	7,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					1,19		0,40		0,18		0,58
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	59,00	-	39,00	-	-	-	39,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,36	0,17	1,56	0,11	-	-	1,56	0,11
				m³	2,36	0,75	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,92	Sub Total C.1.	0,11	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,11
	TOTAL BOBOT - C					0,92		0,11		-		0,11
	TOTAL BOBOT - A + B + C					3,09		1,07		0,18		1,26

TM.020 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	1,56	192,00	1,56	-	-	192,00	1,56
	Sub Total A.1.					1,56	**Sub Total A.1.**	1,56	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	1,56
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,22	**Sub Total A.2.**	0,22	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,78		1,78		-		1,78
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	-	192,00	-	-	-	192,00	-
	- Galian tanah			m³	46,08	1,12	46,08	1,12	-	-	46,08	1,12
	- Urugan tanah			m³	45,70	0,37	45,70	0,37	-	-	45,70	0,37
	- Buangan tanah			m³	0,38	0,00	0,38	0,00	-	-	0,38	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	192,00	0,13	192,00	0,13	-	-	192,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	192,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					1,77	**Sub Total B.1.**	1,63	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	1,63
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,13	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,13	**Sub Total B.2.**	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	Sub Total B.3.					0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,05	**Sub Total B.3.**	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	31,00	0,19	31,00	0,19	-	-	31,00	0,19
	Sub Total B.4.					0,19	**Sub Total B.4.**	0,19	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,15		1,82		0,18		2,00
	TOTAL BOBOT - A + B					3,93		3,60		0,18		3,78

TM.021 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	2,97	180,00	2,97	-	-	180,00	2,97
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	6,00	0,32	6,00	0,32	-	-	6,00	0,32
					Sub Total A.1.	3,29	**Sub Total A.1.**	3,29	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	3,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,13	2,00	0,13	-	-	2,00	0,13
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,52	**Sub Total A.2.**	0,52	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,52
	TOTAL BOBOT - A					3,81		3,81		-		3,81
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	180,00	-	-	-	180,00	-
	- Galian tanah			m³	52,92	1,28	52,92	1,28	-	-	52,92	1,28
	- Urugan tanah			m³	52,13	0,42	52,13	0,42	-	-	52,13	0,42
	- Buangan tanah			m³	0,79	0,01	0,79	0,01	-	-	0,79	0,01
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,13	180,00	0,13	-	-	180,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	180,00	0,15	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	2,30	**Sub Total B.1.**	1,84	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	1,84
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	2,00	0,07	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,20	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,17	**Sub Total B.2.**	0,17
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	1,00	0,08	1,00	0,08	1,00	0,08
	2 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,15	1,00	0,07	1,00	0,07	1,00	0,07
					Sub Total B.3.	0,23	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,15	**Sub Total B.3.**	0,15
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	29,00	0,21	29,00	0,21	-	-	29,00	0,21
					Sub Total B.4.	0,21	**Sub Total B.4.**	0,21	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,21
	TOTAL BOBOT - B					2,94		2,05		0,32		2,38
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	152,00	-	152,00	-	-	-	152,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	6,38	0,46	6,38	0,46	-	-	6,38	0,46
				m³	6,38	2,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	2,50	**Sub Total C.1.**	0,46	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,46
	TOTAL BOBOT - C					2,50		0,46		-		0,46
	TOTAL BOBOT - A + B + C					9,25		6,32		0,32		6,64

TM.022 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
	Sub Total A.1.					0,83	**Sub Total A.1.**	0,83	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,50	**Sub Total A.2.**	0,50	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,50
	TOTAL BOBOT - A					1,33		1,33		-		1,33
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	102,00	-	-	-	102,00	-
	- Galian tanah			m³	29,99	0,73	29,99	0,73	-	-	29,99	0,73
	- Urugan tanah			m³	29,54	0,24	29,54	0,24	-	-	29,54	0,24
	- Buangan tanah			m³	0,45	0,00	0,45	0,00	-	-	0,45	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	102,00	0,07	-	-	102,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,12	**Sub Total B.1.**	1,04	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	1,04
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	1,00	0,09
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,23	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,23	**Sub Total B.2.**	0,23
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,08	**Sub Total B.3.**	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	16,00	0,10	-	-	16,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	**Sub Total B.4.**	0,10	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,10
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.5.	0,20	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	-
	TOTAL BOBOT - B					1,72		1,14		0,31		1,45
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	102,00	-	102,00	-	-	-	102,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,08	0,29	4,08	0,29	-	-	4,08	0,29
				m³	4,08	1,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,60	**Sub Total C.1.**	0,29	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,29
	TOTAL BOBOT - C					1,60		0,29		-		0,29
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		2,76		0,31		3,07

TM.023 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	90,00	0,73	-	-	90,00	0,73
					Sub Total A.1.	0,73	Sub Total A.1.	0,73	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,73
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,26
	TOTAL BOBOT - A					0,99		0,99		-		0,99
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	90,00	0,06	-	-	90,00	0,06
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,99	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,03	Sub Total B.2.	0,03
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block									0,14		0,14
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	14,00	0,09	-	-	14,00	0,09
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,09
	TOTAL BOBOT - B					1,29		1,01		0,22		1,22
	TOTAL BOBOT - A + B					2,28		1,99		0,22		2,21

TM.024 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	0,39	48,00	0,39	-	-	48,00	0,39
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,51
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,28
	TOTAL BOBOT - A					0,80		0,80		-		0,80
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	-	-	-	48,00	-	48,00	-
	- Galian tanah			m³	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m³	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09	11,43	0,09
	- Buangan tanah			m³	0,09	0,00	-	-	0,09	0,00	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	48,00	0,03	-	-	48,00	0,03	48,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	48,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,41	Sub Total B.1.	0,41
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	0,17
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.3.	0,11	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,11	Sub Total B.3.	0,11
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,00	0,04	-	-	7,00	0,04	7,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,77		-		0,74		0,74
	TOTAL BOBOT - A + B					1,57		0,80		0,74		1,53

TM.025 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
	Sub Total A.1.					0,83	**Sub Total A.1.**	0,83	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	**Sub Total A.2.**	0,22	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,05		1,05		-		1,05
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	-	-	102,00	-	102,00	-
	- Galian tanah			m³	24,48	0,59	-	-	24,48	0,59	24,48	0,59
	- Urugan tanah			m³	24,28	0,20	-	-	24,28	0,20	24,28	0,20
	- Buangan tanah			m³	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00	0,20	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	-	-	102,00	0,07	102,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,94	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,86	**Sub Total B.1.**	0,86
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,13	**Sub Total B.2.**	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	Sub Total B.3.					0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,05	**Sub Total B.3.**	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	-	-	16,00	0,10	16,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,10	**Sub Total B.4.**	0,10
	TOTAL BOBOT - B					1,22		-		1,15		1,15
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	72,00	-	-	-	72,00	-	72,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	4,32	0,22	-	-	4,32	0,22	4,32	0,22
	- Urugan LPA			m²	28,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	4,32	0,75	-	-	-	-	-	-
				m²	28,80	0,80	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,77	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,22	**Sub Total C.1.**	0,22
	TOTAL BOBOT - C					1,77		-		0,22		0,22
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,04		1,05		1,37		2,42

TM.026 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	**0,90**	**Sub Total A.1.**	**0,90**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**0,90**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,12**		**1,12**		**-**		**1,12**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**96,00**	-	-	-	**96,00**	-	**96,00**	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	**3,00**	-	**3,00**	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	**0,89**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,82**	**Sub Total B.1.**	**0,82**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09	15,00	0,09
					Sub Total B.4.	**0,09**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,09**	**Sub Total B.4.**	**0,09**
	TOTAL BOBOT - B					**1,17**		**-**		**1,09**		**1,09**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,29**		**1,12**		**1,09**		**2,22**

TM.027 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
	Sub Total A.1.					1,48	**Sub Total A.1.**	1,48	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	1,48
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,37	**Sub Total A.2.**	0,37	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,37
	TOTAL BOBOT - A					1,86		1,86		-		1,86
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,00	**Sub Total B.1.**	0,92	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,14	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	**Sub Total B.4.**	0,10	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,10
	TOTAL BOBOT - B					1,32		1,02		-		1,02
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,78	0,27	3,78	0,27	-	-	3,78	0,27
				m³	3,78	1,21	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,48	**Sub Total C.1.**	0,27	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,27
	TOTAL BOBOT - C					1,48		0,27		-		0,27
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		3,15		-		3,15

TM.028 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
					Sub Total A.1.	0,78	Sub Total A.1.	0,78	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,78
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	8 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	9 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	10 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	11 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	0,49	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,49
	TOTAL BOBOT - A					1,30		1,27		-		1,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	96,00	-	-	-	96,00	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,88	Sub Total B.1.	0,81	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,81
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,29	Sub Total B.2.	0,29	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,29
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07
					Sub Total B.3.	0,12	Sub Total B.3.	0,12	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,12
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,09
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,59		1,51		-		1,51
	TOTAL BOBOT - A + B					2,88		2,78		-		2,78

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 8 (Delapan)
PERIODE : (18 Juni 2018 S/D 24 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JENIS PIPA	DIAMETER PIPA	PANJANG PIPA (M')	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	78,00	1,68		1,63		-		1,63
2	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	138,00	6,13		3,07		-		3,07
3	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	186,00	4,05		3,91		-		3,91
4	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	42,00	1,75		1,03		-		1,03
5	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	60,00	1,97		1,39		-		1,39
6	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	78,00	1,96		1,90		-		1,90
7	JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 90 mm	90,00	5,87		4,30		-		4,30
8	JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	156,00	2,94		2,83		-		2,83
9	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	132,00	4,74		2,42		0,20		2,61
10	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	53,00	2,36		2,32		-		2,32
11	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	36,00	1,60		1,06		0,05		1,11
12	JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	42,00	2,18		1,25		-		1,25
13	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	186,00	7,37		4,00		-		4,00
14	JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	120,00	4,41		2,78		1,53		4,32
15	JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	252,00	5,44		4,97		0,28		5,25
16	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	60,00	1,35		1,30		-		1,30
17	JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	54,00	2,53		1,33		-		1,33
18	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	138,00	3,06		2,96		-		2,96
19	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	90,00	3,09		1,26		0,50		1,76
20	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	192,00	3,93		3,78		-		3,78
21	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 90 mm	180,00	9,25		6,64		2,04		8,68
22	JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	102,00	4,65		3,07		1,50		4,57
23	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	90,00	2,28		2,21		-		2,21
24	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	48,00	1,57		1,53		-		1,53
25	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	102,00	4,04		2,42		-		2,42
26	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	96,00	2,29		2,22		-		2,22
27	JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 90 mm	90,00	4,65		3,15		1,42		4,57
28	JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	96,00	2,88		2,78		-		2,78
	TOTAL BOBOT				100,00		73,50		7,52		81,02

Pontianak, 06 Mei 2018

Diketahui Oleh,
Direksi Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

SURYANTO, A.Md.
NIK. 235 002 095

Diperiksa Oleh,
Pengawas Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

DENY RAMDHANI, S. ST
NIK. 314 007 099

YESSY TRIANA, S. Si
NIK. 388 002 016

Dibuat Oleh,
Pelaksana
CV. MUTIARA KHATULISTIWA

HARDIANTO SETIAWAN
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 8 (Delapan)
PERIODE : (18 Juni 2018 S/D 24 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

TM.001 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
					Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,67
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,81		0,81		-		0,81
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00		78,00		-		78,00	
	- Galian tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Urugan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Buangan tanah			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00		1,00		-		1,00	
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	1,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00
					Sub Total B.1.	0,72	Sub Total B.1.	0,66	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,66
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total	
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-		
					Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	-	Sub Tot	
	TOTAL BOBOT - B					0,87		0,81		-		
	TOTAL BOBOT - A+B					1,68		1,63		-		

TM.002 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
					Sub Total A.1.	1,12	Sub Total A.1.	1,12	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,12
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					1,26		1,26		-		1,26
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,27	Sub Total B.1.	1,17	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,17
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14
					Sub Total B.3.	0,14	Sub Total B.3.	0,14	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,14
	TOTAL BOBOT - B					1,48		1,38		-		1,38
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	8,28	0,43	8,28	0,43	-	-	8,28	0,43
	- Urugan LPA			m²	55,20	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	8,28	1,43	-	-	-	-	-	-
				m²	55,20	1,53	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	3,38	Sub Total C.1.	0,43	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,43
	TOTAL BOBOT - C					3,38		0,43		-		0,43
	TOTAL BOBOT - A + B + C					6,13		3,07		-		3,07

TM.003 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					1,95		1,95		-		1,95
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	-	186,00	-	-	-	186,00	-
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	-	6,00	-	-	-	6,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	6,00	0,01	-	-	6,00	0,01
					Sub Total B.1.	1,72	Sub Total B.1.	1,58	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,58
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,09		1,95		-		1,95
	TOTAL BOBOT - A + B					4,05		3,91		-		3,91

TM.004 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,17
	TOTAL BOBOT - A					0,51		0,51		-		0,51
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00		42,00		-		42,00	
	- Galian tanah			m^3	10,08	0,24	3,36	0,08	-	-	3,36	0,08
	- Urugan tanah			m^3	10,00	0,08	3,36	0,03	-	-	3,36	0,03
	- Buangan tanah			m^3	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,39	Sub Total B.1.	0,14	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,14
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,11
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,59		0,34		-		0,34
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton			m'	42,00		12,00		-		12,00	
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m^3	1,68	0,12	0,48	0,03	-	-	0,48	0,03
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m^3	1,68	0,54	0,48	0,15	-	-	0,48	0,15
					Sub Total C.1.	0,66	Sub Total C.1.	0,19	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,19
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,19		-		0,19
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,75		1,03		-		1,03

TM.005 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
					Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,63		0,63		-		0,63
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	60,00	-	-	-	60,00	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,55	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
					Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,69		0,64		-		0,64
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,68	0,12	1,68	0,12	-	-	1,68	0,12
				m³	1,68	0,54	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,66	Sub Total C.1.	0,12	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,12
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,12		-		0,12
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,97		1,39		-		1,39

TM.006 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,76	Sub Total A.1.	0,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,98		-		0,98
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	78,00	-	78,00	-	-	-	78,00	-
	- Urugan tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Buangan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m	3,00	-	3,00				3,00	
				m'	3,00	0,01	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	0,72	Sub Total B.1.	0,67	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,67
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-	12,00	0,07
					Sub Total B.4.	0,07	Sub Total B.4.	0,07	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,07
	TOTAL BIAYA - B					0,98		0,92		-		0,92
	TOTAL BOBOT - A + B					1,96		1,90		-		1,90

TM.007 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	0,54	10,00	0,54	-	-	10,00	0,54
					Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	2,02
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,32	1,00	0,32	-	-	1,00	0,32
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	16,00	0,04	16,00	0,04	-	-	16,00	0,04
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,75
	TOTAL BOBOT - A					2,77		2,77		-		2,77
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	-	-		-	-		-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	10,00	0,02	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,02	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,23
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	unit	1,00	0,20	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,62		1,53		-		1,53

C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**									
	C.1. Perbaikan Rabat Beton									
	1 Pembongkaran Rabat Beton	m'	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125	m^3	3,78	0,27	-	-	-	-	-	-
		m^3	3,78	1,21	-	-	-	-	-	-
			Sub Total C.1.	1,48	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C			1,48		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C			5,87		4,30		-		4,30

TM.008 - JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	1,27	156,00	1,27	-	-	156,00	1,27
					Sub Total A.1.	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,27**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - A					**1,30**		**1,30**		**-**		**1,30**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	-	156,00	-	-	-	156,00	-
	- Galian tanah			m³	37,44	0,91	37,44	0,91	-	-	37,44	0,91
	- Urugan tanah			m³	37,13	0,30	37,13	0,30	-	-	37,13	0,30
	- Buangan tanah			m³	0,31	0,00	0,31	0,00	-	-	0,31	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	156,00	0,11	156,00	0,11	-	-	156,00	0,11
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	156,00	0,12	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,44**	**Sub Total B.1.**	**1,32**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,32**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,05**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	25,00	0,15	25,00	0,15	-	-	25,00	0,15
					Sub Total B.3.	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,15**
	TOTAL BOBOT - B					**1,64**		**1,53**		**-**		**1,53**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,94**		**2,83**		**-**		**2,83**

TM.009 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	1,07	132,00	1,07	-	-	132,00	1,07
					Sub Total A.1.	1,07	Sub Total A.1.	1,07	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,07
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,44	Sub Total A.2.	0,44	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,44
	TOTAL BOBOT - A					1,51		1,51		-		1,51
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	-	132,00	-	-	-	132,00	-
	- Galian tanah			m³	31,68	0,77	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m³	31,42	0,25	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09
	- Buangan tanah			m³	0,26	0,00	0,09	0,00	-	-	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	132,00	0,09	132,00	0,09	-	-	132,00	0,09
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	132,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,22	Sub Total B.1.	0,47	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,47
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,23
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	21,00	0,13	21,00	0,13	-	-	21,00	0,13
					Sub Total B.4.	0,13	Sub Total B.4.	0,13	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,13
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,82		0,87		0,20		1,07
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,60	0,26	0,45	0,03	-	-	0,45	0,03
				m³	3,60	1,15	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,41	Sub Total C.1.	0,03	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,03
	TOTAL BOBOT - C					1,41		0,03		-		0,03
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,74		2,42		0,20		2,61

TM.010 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	0,43	53,00	0,43	-	-	53,00	0,43
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	0,30	0,01	-	-	0,30	0,01
					Sub Total A.1.	0,44	**Sub Total A.1.**	0,44	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	**Sub Total A.2.**	0,24	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,24
	TOTAL BOBOT - A					0,68		0,68		-		0,68
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	- Urugan tanah			m³	12,72	0,31	12,72	0,31	-	-	12,72	0,31
	- Buangan tanah			m³	12,62	0,10	12,62	0,10	-	-	12,62	0,10
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,10	0,00	0,10	0,00	-	-	0,10	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	53,00	0,04	53,00	0,04	-	-	53,00	0,04
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m'	53,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m	0,30	-	-	-	-	-	-	-
				m'	0,30	0,00	0,30	0,00	-	-	0,30	0,00
					Sub Total B.1.	0,49	**Sub Total B.1.**	0,45	**Sub Total B 1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,45
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,16	**Sub Total B.2.**	0,16	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,16
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,10	**Sub Total B.3.**	0,10	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,10
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,83	0,05	7,83	0,05	-	-	7,83	0,05
					Sub Total B.4.	0,05	**Sub Total B.4.**	0,05	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,80		0,77		-		0,77
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,23	0,16	2,23	0,16	-	-	2,23	0,16
				m³	2,23	0,71	2,23	0,71	-	-	2,23	0,71
					Sub Total C.1.	0,87	**Sub Total C.1.**	0,87	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,87
	TOTAL BOBOT - C					0,87		0,87		-		0,87
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,36		2,32		-		2,32

TM.011 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	0,29	36,00	0,29	-	-	36,00	0,29
	Sub Total A.1.					0,29		0,29		-		0,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,20		0,20		-		0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,49		0,49		-		0,49
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	-	36,00	-	-	-	36,00	-
	- Galian tanah			m³	8,64	0,21	8,64	0,21	-	-	8,64	0,21
	- Urugan tanah			m³	8,57	0,07	8,57	0,07	-	-	8,57	0,07
	- Buangan tanah			m³	0,07	0,00	0,07	0,00	-	-	0,07	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	36,00	0,03	36,00	0,03	-	-	36,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	36,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1					0,33		0,30		-		0,30
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,13		0,13		-		0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	Sub Total B.3.					0,05		-		0,05		0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	5,00	0,03	5,00	0,03	-	-	5,00	0,03
	Sub Total B.4.					0,03		0,03		-		0,03
	TOTAL BOBOT - B					0,55		0,47		0,05		0,52
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	36,00	-	36,00	-	-	-	36,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,44	0,10	1,44	0,10	-	-	1,44	0,10
				m³	1,44	0,46	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					0,56		0,10		-		0,10
	TOTAL BOBOT - C					0,56		0,10		-		0,10
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,60		1,06		0,05		1,11

TM.012 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,54		0,54		-		0,54
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	10,08	0,24	-	-	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	10,00	0,08	-	-	10,00	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	0,08	0,00	-	-	0,08	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,39	Sub Total B.1.	0,36	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,36
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,61		0,58		-		0,58
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	2,52	0,13	2,52	0,13	-	-	2,52	0,13
	- Urugan LPA			m²	16,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	2,52	0,43	-	-	-	-	-	-
				m²	16,80	0,47	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,03	Sub Total C.1.	0,13	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,13
	TOTAL BOBOT - C					1,03		0,13		-		0,13
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,18		1,25		-		1,25

TM.013 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,26
	TOTAL BOBOT - A					2,01		2,01		-		2,01
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	-	186,00	-	-	-	186,00	-
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	-	6,00	-	-	-	6,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	6,00	0,01	-	-	6,00	0,01
					Sub Total B.1.	1,72	Sub Total B.1.	1,58	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,58
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,14
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,13		1,99		-		1,99
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	132,00	-	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	7,92	0,41	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m²	52,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	7,92	1,37	-	-	-	-	-	-
				m²	52,80	1,46	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	3,24	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					3,24		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					7,37		4,00		-		4,00

TM.014 - JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	0,97	120,00	0,97	-	-	120,00	0,97
					Sub Total A.1.	0,97	Sub Total A.1.	0,97	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,97
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	-	Sub Total A 2.	0,17
	TOTAL BOBOT - A					1,14		1,14		-		1,14
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	-	120,00	-	-	-	120,00	-
	- Galian tanah			m³	28,80	0,70	28,80	0,70	-	-	28,80	0,70
	- Urugan tanah			m³	28,56	0,23	28,56	0,23	-	-	28,56	0,23
	- Buangan tanah			m³	0,24	0,00	0,24	0,00	-	-	0,24	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	120,00	0,08	120,00	0,08	-	-	120,00	0,08
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	120,00	0,09	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,11	Sub Total B.1.	1,02	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,02
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,11
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	19,00	0,12	19,00	0,12	-	-	19,00	0,12
					Sub Total B.4.	0,12	Sub Total B.4.	0,12	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,12
	TOTAL BOBOT - B					1,39		1,30		-		1,30
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	120,00	-	120,00	-	-	-	120,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,80	0,34	4,80	0,34	-	-	4,80	0,34
				m³	4,80	1,53	-	-	4,80	1,53	4,80	1,53
					Sub Total C.1.	1,88	Sub Total C.1.	0,34	Sub Total C.1.	1,53	Sub Total C.1.	1,88
	TOTAL BOBOT - C					1,88		0,34		1,53		1,88
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,41		2,78		1,53		4,32

TM.015 - JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	2,04	252,00	2,04	-	-	252,00	2,04
					Sub Total A.1.	2,04	Sub Total A.1.	2,04	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	2,04
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,23	Sub Total A.2.	0,23	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,23
	TOTAL BOBOT - A					2,27		2,27		-		2,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	-	252,00	-	-	-	252,00	-
	- Galian tanah			m³	60,48	1,47	60,48	1,47	-	-	60,48	1,47
	- Urugan tanah			m³	59,99	0,48	59,99	0,48	-	-	59,99	0,48
	- Buangan tanah			m³	0,49	0,01	0,49	0,01	-	-	0,49	0,01
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	252,00	0,18	252,00	0,18	-	-	252,00	0,18
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	252,00	0,19	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	2,32	Sub Total B.1.	2,13	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	2,13
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,17
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.3.	0,09	Sub Total B.3.	0,09	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,09
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	41,00	0,25	41,00	0,25	-	-	41,00	0,25
					Sub Total B.4.	0,25	Sub Total B.4.	0,25	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,25
	TOTAL BOBOT - B					2,83		2,64		-		2,64
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	0,88	0,06	0,88	0,06	-	-	0,88	0,06
				m³	0,88	0,28	-	-	0,88	0,28	0,88	0,28
					Sub Total C.1.	0,34	Sub Total C.1.	0,06	Sub Total C.1.	0,28	Sub Total C.1.	0,34
	TOTAL BOBOT - C					0,34		0,06		0,28		0,34
	TOTAL BOBOT - A + B + C					5,44		4,97		0,28		5,25

TM.016 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
					Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,03	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,15
	TOTAL BOBOT - A					0,64		0,64		-		0,64
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	60,00	-	-	-	60,00	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,55	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	2,00	0,05	-	-	2,00	0,05
					Sub Total B.2.	0,10	Sub Total B.2.	0,10	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,10
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
					Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,71		0,67		-		0,67
	TOTAL BOBOT - A + B					1,35		1,30		-		1,30

TM.017 - JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	0,44	54,00	0,44	-	-	54,00	0,44
					Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,58		0,38		-		0,58
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	-	54,00	-	-	-	54,00	-
	- Galian tanah			m³	12,96	0,31	12,96	0,31	-	-	12,96	0,31
	- Urugan tanah			m³	12,85	0,10	12,85	0,10	-	-	12,85	0,10
	- Buangan tanah			m³	0,11	0,00	0,11	0,00	-	-	0,11	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	54,00	0,04	54,00	0,04	-	-	54,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	54,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,50	Sub Total B.1.	0,46	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,46
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	8,00	0,05	8,00	0,05	-	-	8,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total 3.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,62		0,58		-		0,58
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	54,00	-	54,00	-	-	-	54,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	3,24	0,17	3,24	0,17	-	-	3,24	0,17
	- Urugan LPA			m²	21,60	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	3,24	0,56	-	-	-	-	-	-
				m²	21,60	0,60	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,32	Sub Total C.1.	0,17	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,17
	TOTAL BOBOT - C					1,32		0,17		-		0,17
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,53		1,33		-		1,33

TM.018 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	1,24	Sub Total A.1.	1,24	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,24
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-		4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-		-	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00					0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.					0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,47		1,47		-		1,47
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	1,28	Sub Total B.1.	1,17	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,17
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14
					Sub Total B.4.	0,14	Sub Total B.4.	0,14	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,14
	TOTAL BOBOT - B					1,60		1,49		-		1,49
	TOTAL BOBOT - A + B					3,06		2,96		-		2,96

TM.019 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total A.1.	0,74	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,56		-		0,56
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	- Galian tanah			m³	21,60	0,52	10,08	0,24	-	-	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	21,42	0,17	9,90	0,08	-	-	9,90	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,18	0,00	0,18	0,00	-	-	0,18	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	0,30	0,00	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,83	Sub Total B.1.	0,36	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,36
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	7,00	0,04	-	-	7,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					1,19		0,58		-		0,58
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton			m'	59,00	-	39,00	-	-	-	39,00	-
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m³	2,36	0,17	1,56	0,11	-	-	1,56	0,11
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,36	0,75	-	-	1,56	0,50	1,56	0,50
					Sub Total C.1.	0,92	Sub Total C.1.	0,11	Sub Total C.1.	0,50	Sub Total C.1.	0,61
	TOTAL BOBOT - C					0,92		0,11		0,50		0,61
	TOTAL BOBOT - A + B + C					3,09		1,26		0,50		1,76

TM.020 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	1,56	192,00	1,56	-	-	192,00	1,56
					Sub Total A.1.	1,56	Sub Total A.1.	1,56	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,56
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,78		1,78		-		1,78
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	-	192,00	-	-	-	192,00	-
	- Galian tanah			m³	46,08	1,12	46,08	1,12	-	-	46,08	1,12
	- Urugan tanah			m³	45,70	0,37	45,70	0,37	-	-	45,70	0,37
	- Buangan tanah			m³	0,38	0,00	0,38	0,00	-	-	0,38	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	192,00	0,13	192,00	0,13	-	-	192,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	192,00	0,14	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,77	Sub Total B.1.	1,63	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,63
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	31,00	0,19	31,00	0,19	-	-	31,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,15		2,00		-		2,00
	TOTAL BOBOT - A + B					3,93		3,78		-		3,78

TM.021 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	2,97	180,00	2,97	-	-	180,00	2,97
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	6,00	0,32	6,00	0,32	-	-	6,00	0,32
					Sub Total A.1.	3,29	Sub Total A.1.	3,29	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	3,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,13	2,00	0,13	-	-	2,00	0,13
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,52
	TOTAL BOBOT - A					3,81		3,81		-		3,81
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	180,00	-	-	-	180,00	-
	- Galian tanah			m³	52,92	1,28	52,92	1,28	-	-	52,92	1,28
	- Urugan tanah			m³	52,13	0,42	52,13	0,42	-	-	52,13	0,42
	- Buangan tanah			m³	0,79	0,01	0,79	0,01	-	-	0,79	0,01
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,13	180,00	0,13	-	-	180,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	180,00	0,15	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	2,30	Sub Total B.1.	1,84	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,84
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,20	Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,17
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08
	2 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,15	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
					Sub Total B.3.	0,23	Sub Total B.3.	0,15	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,15
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	29,00	0,21	29,00	0,21	-	-	29,00	0,21
					Sub Total B.4.	0,21	Sub Total B.4.	0,21	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,21
	TOTAL BOBOT - B					2,94		2,38		-		2,38
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	152,00	-	152,00	-	-	-	152,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	6,38	0,46	6,38	0,46	-	-	6,38	0,46
				m³	6,38	2,04	-	-	6,38	2,04	6,38	2,04
					Sub Total C.1.	2,50	Sub Total C.1.	0,46	Sub Total C.1.	2,04	Sub Total C.1.	2,50
	TOTAL BOBOT - C					2,50		0,46		2,04		2,50
	TOTAL BOBOT - A + B + C					9,25		6,64		2,04		8,68

TM.022 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
					Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,50	Sub Total A.2.	0,50	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,50
	TOTAL BOBOT - A					1,33		1,33		-		1,33
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	102,00	-	-	-	102,00	-
	- Galian tanah			m³	29,99	0,73	29,99	0,73	-	-	29,99	0,73
	- Urugan tanah			m³	29,54	0,24	29,54	0,24	-	-	29,54	0,24
	- Buangan tanah			m³	0,45	0,00	0,45	0,00	-	-	0,45	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	102,00	0,07	-	-	102,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,12	Sub Total B.1.	1,04	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,04
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,23
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	16,00	0,10	-	-	16,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,72		1,45		0,20		1,65
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	102,00	-	102,00	-	-	-	102,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,08	0,29	4,08	0,29	-	-	4,08	0,29
				m³	4,08	1,30	-	-	4,08	1,30	4,08	1,30
					Sub Total C.1.	1,60	Sub Total C.1.	0,29	Sub Total C.1.	1,30	Sub Total C.1.	1,60
	TOTAL BOBOT - C					1,60		0,29		1,30		1,60
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		3,07		1,50		4,57

TM.023 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	90,00	0,73	-	-	90,00	0,73
					Sub Total A.1.	0,73	Sub Total A.1.	0,73	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,73
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,26
	TOTAL BOBOT - A					0,99		0,99		-		0,99
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	90,00	0,06	-	-	90,00	0,06
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,99	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,14
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	14,00	0,09	-	-	14,00	0,09
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,09
	TOTAL BOBOT - B					1,29		1,22		-		1,22
	TOTAL BOBOT - A + B					2,28		2,21		-		2,21

TM.024 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	0,39	48,00	0,39	-	-	48,00	0,39
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,51
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,28
	TOTAL BOBOT - A					0,80		0,80		-		0,80
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	-	48,00	-	-	-	48,00	-
	- Galian tanah			m³	11,52	0,28	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m³	11,43	0,09	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09
	- Buangan tanah			m³	0,09	0,00	0,09	0,00	-	-	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	48,00	0,03	48,00	0,03	-	-	48,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	48,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	0,41	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,41
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,17
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.3.	0,11	Sub Total B.3.	0,11	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,11
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,00	0,04	7,00	0,04	-	-	7,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,77		0,74		-		0,74
	TOTAL BOBOT - A + B					1,57		1,53		-		1,53

TM.025 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
					Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,05		1,05		-		1,05
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	102,00	-	-	-	102,00	-
	- Galian tanah			m³	24,48	0,59	24,48	0,59	-	-	24,48	0,59
	- Urugan tanah			m³	24,28	0,20	24,28	0,20	-	-	24,28	0,20
	- Buangan tanah			m³	0,20	0,00	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	102,00	0,07	-	-	102,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,94	Sub Total B.1.	0,86	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,86
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	16,00	0,10	-	-	16,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	TOTAL BOBOT - B					1,22		1,15		-		1,15
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	72,00	-	72,00	-	-	-	72,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	4,32	0,22	4,32	0,22	-	-	4,32	0,22
	- Urugan LPA			m²	28,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	4,32	0,75	-	-	-	-	-	-
				m²	28,80	0,80	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,77	Sub Total C.1.	0,22	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,22
	TOTAL BOBOT - C					1,77		0,22		-		0,22
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,04		2,42		-		2,42

TM.026 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,90	Sub Total A.1.	0,90	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,90
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Bart Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,12		1,12		-		1,12
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	96,00	-	-	-	96,00	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	0,89	Sub Total B.1.	0,82	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,82
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,09
	TOTAL BOBOT - B					1,17		1,09		-		1,09
	TOTAL BOBOT - A + B					2,29		2,22		-		2,22

TM.027 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
					Sub Total A.1.	1,48	Sub Total A.1.	1,48	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,48
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,37	Sub Total A.2.	0,37	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,37
	TOTAL BOBOT - A					1,86		1,86		-		1,86
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,00	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	0,14
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	0,08
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0.10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	TOTAL BOBOT - B					1,32		1,02		0,22		1,24
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,78	0,27	3,78	0,27	-	-	3,78	0,27
				m³	3,78	1,21	-	-	3,78	1,21	3,78	1,21
					Sub Total C.1.	1,48	Sub Total C.1.	0,27	Sub Total C.1.	1,21	Sub Total C.1.	1,48
	TOTAL BOBOT - C					1,48		0,27		1,21		1,48
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		3,15		1,42		4,57

TM.028 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
					Sub Total A.1.	0,78	Sub Total A.1.	0,78	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,78
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	8 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	9 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	10 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	11 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	0,49	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,49
	TOTAL BOBOT - A					1,30		1,27		-		1,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	96,00	-	-	-	96,00	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,88	Sub Total B.1.	0,81	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,81
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,29	Sub Total B.2.	0,29	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,29
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07
					Sub Total B.3.	0,12	Sub Total B.3.	0,12	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,12
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,09
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,59		1,51		-		1,51
	TOTAL BOBOT - A + B					2,88		2,78		-		2,78

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 29
HARI/TGL. : Senin, 28 Mei 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Galian dan Instalasi			Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa	2						
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	6						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN	KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
				CERAH	HUJAN	AIR PASANG					
				S/D	S/D	S/D		Mulai	:	07.00	Wib
								Istirehat	:	11.00	Wib
								Selesai	:	16.00	Wib
								Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHAN, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 30
HARI/TGL. : selasa, 29 mei 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pasang. Aksesoris. Dan Interkoneksi			Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa	2						
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	4						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirahat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 31
HARI/TGL. : Rabu, 30 mei 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Galian dan Penanaman Aa pipa			Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa							
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen	2						
				Pekerja	4						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirahat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 32
HARI/TGL. : Kamis, 1 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pembikian Rakit Beton			Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa							
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen	2						
				Pekerja	4						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirahat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 33
HARI/TGL. : Jum'at , 2 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Pek. Galian dan Bongkaran Beton dan Planer Multigaya			Pelaksana							
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa	1						
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	6						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN
CERAH	HUJAN	AIR PASANG	
S/D	S/D	S/D	

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirahat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 34
HARI/TGL. : Sabtu, 3 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pasang pipa 6c. flower mutiara.	42	m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 6.						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirahat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 35
HARI/TGL. : minggu, 4 juli 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Galian dan pemas. pipa. - Gl. flower	30	m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	 1 1 1 1 6						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN
CERAH	HUJAN	AIR PASANG	
S/D	S/D	S/D	

JAM KERJA			
Mulei	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 36
HARI/TGL. : Senin, 5 juli 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Lentiran dan pemas. pipa gl. plower.	24	m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 1 6						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA

Mulei	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 37
HARI/TGL. : Selasa, 6 juli 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Galian dan pemas. pipa - Gal. Haris - Gl. H. Ali	42 59	m' m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 2 8						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 38
HARI/TGL. : Rabu, 7 Juli 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Galian dan pemas. pipa. - Gl. Masri - Gl. H. Sunusi	102 92	m' m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 2 18						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirehat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 39
HARI/TGL. : Kamis, 8 juli 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Galian dan Penim. pipa - Gl. Aspal Beton - Gl. Biasa.	59 138	m' m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 2 18.						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN
CERAH	HUJAN	AIR PASANG	
S/D	S/D	S/D	

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 40
HARI/TGL. : Jum'at, 9 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Galian dan pemas. pipa. - G. Berkat Sabar - G.G. Flower	60 30	m m	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 2 18						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 41
HARI/TGL. : Sabtu, 10 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Galian dan pemas. pipa : - Gg. ukuran sabar - Gg. Flower multijaya	60 90	m m.	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 2 18						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 42
HARI/TGL. : Minggu, 11 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pemas. Acc. dan Interkoneksi 1. Gb. Surih. 2. Gg Nilam	1 1	Ls Ls	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 2 2 2						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHAN, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 43
HARI/TGL. : Senin, 12 juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Ikmar. HCC. dan Interkoneksi - Gg. Merkuat Sabar Perbaikan Rabat akibat Longsoran.	1	Ls.	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 2 . 6.						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirehat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 44
HARI/TGL. : Selasa, 13 juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Perbaikan Rabat.	-	-	Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa							
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	3						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirehat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 45
HARI/TGL. : Rabu, 14 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Pembuatan Rabat	90	m'	Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa							
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	4						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 46.
HARI/TGL. : Kamis, 15 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Perbaikan Bongkaran Rabat	90	m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 4						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirehat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 47
HARI/TGL. : Kamis, 15 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pemasangan Bongkaran Robot	90	m'	Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 4						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirehat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 48
HARI/TGL. : Jum'at, 16 juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Pemas. Aksesoris dan Interkoneksi	1	ls.	Pelaksana	1						
	Perbaikan Rabat.	67	m'	Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa	3						
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	3						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 49
HARI/TGL. : Sabtu, 17 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pasang. Aksesories pipa.	1	Ls.	Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
	Perbaikan Rabat			Tukang Pipa	3						
				Tukang Kayu							
		48	m'	Tukang Semen	3						
				Pekerja							

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 50
HARI/TGL. : minggu, 18 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA		DITOLAK	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
	Pukukan Rabat lg. kampung.			Pelaksana							
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa	1						
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	2						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG					
S/D	S/D	S/D		Mulai	:	07.00	Wib
				Istirehat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 51
HARI/TGL. : Senin, 19 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Perbaikan Rabat Gg. Hijrah Interkoneksi jaringan Prpa. Gg. M. Yunus.			Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 6						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 52.
HARI/TGL. : Selasa, 20 Juli 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pembukaan Bahan 6g. Dusun Mayor dan Cl. 85			Pelaksana Mandor Kepala Tukang Tukang Pipa Tukang Kayu Tukang Semen Pekerja	1 1 1 4						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN	JAM KERJA			
CERAH	HUJAN	AIR PASANG		Mulai	:	07.00	Wib
S/D	S/D	S/D		Istirahat	:	11.00	Wib
				Selesai	:	16.00	Wib
				Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 53
HARI/TGL. : Rabu, 21 Juli 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pemasangan Rumah Cg. Ny. Yusnita			Pelaksana							
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa	1						
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	2						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN
CERAH	HUJAN	AIR PASANG	
S/D	S/D	S/D	

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 54
HARI/TGL. : Kamis, 22 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pembukaan Rakat Cg. Baitu Salam			Pelaksana							
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa	1						
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	4.						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA			PERUBAHAN PEKERJAAN
CERAH	HUJAN	AIR PASANG	
S/D	S/D	S/D	

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirahat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 55
HARI/TGL. : Jum'at, 23 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pemukiman Kubat Eg Hatam Usman			Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa							
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen							
				Pekerja	9						

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO, / TGL. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2017 tanggal 27 April 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 377.888.000,00

HARI KE : 56
HARI/TGL. : Sabtu, 24 Juni 2018
KONTRAKTOR : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TENAGA KERJA	JUMLAH	NO	JENIS MATERIAL	DITERIMA JUMLAH	DITERIMA SATUAN	DITOLAK JUMLAH	DITOLAK SATUAN
	Pemasangan Rabat Cor H. Sumuri			Pelaksana	1						
				Mandor	1						
				Kepala Tukang	1						
				Tukang Pipa							
				Tukang Kayu							
				Tukang Semen	4.						
				Pekerja							

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN

KEADAAN CUACA		
CERAH	HUJAN	AIR PASANG
S/D	S/D	S/D

PERUBAHAN PEKERJAAN

JAM KERJA			
Mulai	:	07.00	Wib
Istirehat	:	11.00	Wib
Selesai	:	16.00	Wib
Overtime	:	-	Wib

CATATAN PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh ;
PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak

DENY RAMADHANI, S. ST
Pengawas Pekerjaan

YESSY TRIANA, S.Si
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh ;
Kontraktor Pelaksana
CV. Mutiara Khatulistiwa

HENDRO WAHYUDI
Pelaksana

KURVA S - BULAN KE 2

PEKERJAAN	:	PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI	:	PONTIANAK TIMUR
SUMBER DANA	:	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN	:	2018

NO.	URAIAN KEGIATAN	BOBOT	BULAN												KETERANGAN
			KE - I				KE - II				KE - III				
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
I	PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	36,54	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57					RENCANA REALISASI
II	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES	38,37			4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26		
III	PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN	25,09									6,27	6,27	6,27	6,27	
	JUMLAH	100,00													
	RENCANA	Migguan	4,57	4,57	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	10,54	10,54	10,54	6,27	
		Komulatif	4,57	9,13	17,96	26,80	35,63	44,46	53,29	62,12	72,65	83,19	93,73	100,00	
	REALISASI	Migguan	7,47	15,16	12,48	12,24	8,96	10,63	6,56	7,52					
		Komulatif	7,47	22,63	35,11	47,35	56,30	66,94	73,50	81,02					
	DEVIASI	+ atau (-)	2,90	13,50	17,15	20,55	20,68	22,48	20,21	18,90					

Pontianak, 24 Juni 2018

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Penanggungjawab Kegiatan

ABDULLAH, S. ST
Direktur Teknik

Diperiksa oleh :
Direksi Pekerjaan

SURYANTO, A.M.d
NIK. 235 002 095

Dibuat oleh :
CV. MUTIARA KHATULISTIWA

HARDIANTO SETIAWAN
Direktur

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN KE - 2

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

BULAN KE - : 2 (Dua)
PERIODE : (28 Mei 2018 S/D 24 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JENIS PIPA	DIAMETER PIPA	PANJANG PIPA (M')	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
						S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	78,00	1,68		1,63		-		1,63
2	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	138,00	6,13		3,07		-		3,07
3	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	186,00	4,05		3,72		0,18		3,91
4	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	42,00	1,75		1,03		-		1,03
5	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	60,00	1,97		1,39		-		1,39
6	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	78,00	1,96		1,90		-		1,90
7	JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 90 mm	90,00	5,87		3,79		0,51		4,30
8	JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	156,00	2,94		2,78		0,05		2,83
9	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	132,00	4,74		2,14		0,48		2,61
10	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	53,00	2,36		2,21		0,10		2,32
11	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	36,00	1,60		0,49		0,62		1,11
12	JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	42,00	2,18		0,54		0,71		1,25
13	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	186,00	7,37		2,01		1,99		4,00
14	JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	120,00	4,41		1,14		3,18		4,32
15	JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	252,00	5,44		2,27		2,98		5,25
16	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	60,00	1,35		0,64		0,67		1,30
17	JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	54,00	2,53		0,58		0,75		1,33
18	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	138,00	3,06		1,47		1,49		2,96
19	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	90,00	3,09		0,56		1,19		1,76
20	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	192,00	3,93		1,78		2,00		3,78
21	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 90 mm	180,00	9,25		3,81		4,87		8,68
22	JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	102,00	4,65		1,33		3,24		4,57
23	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	90,00	2,28		0,99		1,22		2,21
24	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	48,00	1,57		0,80		0,74		1,53
25	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	102,00	4,04		1,05		1,37		2,42
26	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	96,00	2,29		1,12		1,09		2,22
27	JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 90 mm	90,00	4,65		1,86		2,72		4,57
28	JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN. 8	Ø 63 mm	96,00	2,88		1,27		1,51		2,78
	TOTAL BOBOT				100,00		47,35		33,67		81,02

Pontianak, 24 Juni 2018

Diketahui Oleh,
Direksi Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

SURYANTO, A.M.d
NIK. 235 002 095

Diperiksa Oleh,
Pengawas Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

DENY RAMDHANI, S. ST
NIK. 314 007 099

YESSY TRIANA, S. Si
NIK. 388 002 016

Dibuat Oleh,
Pelaksana,
CV. MUTIARA KHATULISTIWA

HARDIANTO SETIAWAN
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN KE - 2

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

BULAN KE : 2 (Dua)
PERIODE : (28 Mei 2018 S/D 24 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

TM.001 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
					Sub Total A.1.	**0,67**	**Sub Total A.1.**	**0,67**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,67**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**0,14**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - A					**0,81**		**0,81**		-		**0,81**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**78,00**		**78,00**	-	-	-	**78,00**	
	- Galian tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Urugan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Buangan tanah			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	**1,00**		**1,00**	-	-	-	**1,00**	
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	1,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00
					Sub Total B.1.	**0,72**	**Sub Total B.1.**	**0,66**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**0,66**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**0,08**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,08**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-	12,00	0,07
					Sub Total B.3.	**0,07**	**Sub Total B.3.**	**0,07**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,07**
	TOTAL BOBOT - B					**0,87**		**0,81**		-		**0,81**
	TOTAL BOBOT - A + B					**1,68**		**1,63**		-		**1,63**

TM.002 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
	Sub Total A.1.					1,12	**Sub Total A.1.**	1,12	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	1,12
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	Sub Total A.2.					0,14	**Sub Total A.2.**	0,14	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,14
	TOTAL BOBOT - A					1,26		1,26		-		1,26
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00
	- Pemampatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					1,17	**Sub Total B.1.**	1,17	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	1,17
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,08	**Sub Total B.2.**	0,08	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14
	Sub Total B.3.					0,14	**Sub Total B.3.**	0,14	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,14
	TOTAL BOBOT - B					1,38		1,38		-		1,38
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	8,28	0,43	8,28	0,43	-	-	8,28	0,43
	- Urugan LPA			m²	55,20	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manus)			m³	8,28	1,83	-	-	-	-	-	-
				m²	55,20	1,83	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					3,83	**Sub Total C.1.**	0,43	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,43
	TOTAL BOBOT - C					3,83		0,43		-		0,43
	TOTAL BOBOT - A + B + C					6,13		3,07		-		3,07

TM.003 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	**1,76**	**Sub Total A.1.**	**1,76**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**1,76**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,20**	**Sub Total A.2.**	**0,20**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,20**
	TOTAL BOBOT - A					**1,95**		**1,95**		-		**1,95**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	-	186,00	-	-	-	186,00	-
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	[illegible]	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	[illegible]	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	[illegible]	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	[illegible]	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	[illegible]	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	-	6,00	-	6,00	-	[illegible]	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	6,00	0,01	-	-	[illegible]	0,01
					Sub Total B.1.	**1,72**	**Sub Total B.1.**	**1,58**	**Sub Total B.1.**	-	[illegible]	**1,58**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	[illegible]	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	**0,19**	**Sub Total B.4.**	**0,19**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,19**
	TOTAL BOBOT - B					**2,09**		**1,77**		**0,18**		**1,95**
	TOTAL BOBOT - A + B					**4,05**		**3,72**		**0,18**		**3,91**

TM.005 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
	Sub Total A.1.					**0,49**	**Sub Total A.1.**	**0,49**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,49**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**0,14**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - A					**0,63**		**0,63**		-		**0,63**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**60,00**	-	60,00	-	-	-	**60,00**	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**0,55**	**Sub Total B.1.**	**0,51**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**0,51**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**0,08**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,08**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,03	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
					Sub Total B.3.	**0,03**	**Sub Total B.3.**	**0,06**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,06**
	TOTAL BOBOT - B					**0,69**		**0,64**		-		**0,64**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**42,00**	-	42,00	-	-	-	**42,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,68	0,12	1,68	0,12	-	-	1,68	0,12
				m³	1,68	0,84	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**0,83**	**Sub Total C.1.**	**0,12**	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	**0,12**
	TOTAL BOBOT - C					**0,85**		**0,12**		-		**0,12**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**1,97**		**1,39**		-		**1,39**

TM.007 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
	2 Pipa Casing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	0,54	10,00	0,54	-	-	10,00	0,54
					Sub Total A.1.	**2,02**	**Sub Total A.1.**	**2,02**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**2,02**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,32	1,00	0,32	-	-	1,00	0,32
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	16,00	0,04	16,00	0,04	-	-	16,00	0,04
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,75**	**Sub Total A.2.**	**0,75**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,75**
	TOTAL BOBOT - A					**2,77**		**2,77**		**-**		**2,77**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Casing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	10,00	0,02	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,02**	**Sub Total B.1.**	**0,92**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,92**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	1,00	0,09	1,00	0,09
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	**0,23**	**Sub Total B.2.**	**0,23**	**Sub Total B.2.**	**0,23**	**Sub Total B.2.**	**0,23**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	**0,03**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,08**	**Sub Total B.3.**	**0,08**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	**0,10**	**Sub Total B.4.**	**0,10**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,10**
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	**0,20**	**Sub Total B.5.**	**-**	**Sub Total B.5.**	**0,20**	**Sub Total B.5.**	**0,20**
	TOTAL BOBOT - B					**1,02**		**1,02**		**0,51**		**1,53**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,78	0,27	-	-	-	-	-	-
				m³	3,78	1,13	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**1,13**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**-**
	TOTAL BOBOT - C					**1,13**		**-**		**0,51**		**4,30**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**5,37**		**3,79**				

TM.008 - JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	1,27	156,00	1,27	-	-	156,00	1,27
					Sub Total A.1.	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,27**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - A					**1,30**		**1,30**		**-**		**1,30**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	-	156,00	-	-	-	156,00	-
	- Galian tanah			m³	37,44	0,91	37,44	0,91	-	-	37,44	0,91
	- Urugan tanah			m³	37,13	0,30	37,13	0,30	-	-	37,13	0,30
	- Buangan tanah			m³	0,31	0,00	0,31	0,00	-	-	0,31	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	156,00	0,11	156,00	0,11	-	-	156,00	0,11
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	156,00	0,12	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,42**	**Sub Total B.1.**	**1,32**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,32**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**0,05**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	25,00	0,15	25,00	0,15	-	-	25,00	0,15
					Sub Total B.3.	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,15**
	TOTAL BOBOT - B					**1,64**		**1,47**		**0,05**		**1,53**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,94**		**2,78**		**0,05**		**2,83**

TM.009 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	1,07	132,00	1,07	-	-	132,00	1,07
					Sub Total A.1.	**1,07**	**Sub Total A.1.**	**1,07**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**1,07**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flangia Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flangia Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,01	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,44**	**Sub Total A.2.**	**0,44**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,44**
	TOTAL BOBOT - A					**1,51**		**1,51**		-		**1,51**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**132,00**	-	132,00	-	-	-	**132,00**	-
	- Galian tanah			m³	31,68	0,27	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m³	31,42	0,25	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09
	- Bongkaran tanah			m³	0,26	0,00	0,09	0,00	-	-	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	132,00	0,09	132,00	0,09	-	-	132,00	0,09
	- Penggetesan dan pembersihan pipa			m'	132,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,22**	**Sub Total B.1.**	**0,47**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**0,47**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flangia Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	1,00	0,09
	5 Flangia Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,23**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,23**	**Sub Total B.2.**	**0,23**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Blok											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	21,00	0,13	21,00	0,13	-	-	21,00	0,13
					Sub Total B.4.	**0,13**	**Sub Total B.4.**	**0,13**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,13**
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	**0,20**	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	**0,20**	**Sub Total B.5.**	**0,20**
	TOTAL BOBOT - B					**1,82**		**0,59**		**0,48**		**1,07**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**90,00**	-	3,00	-	-	-	**3,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,60	0,03	0,45	0,03	-	-	0,45	0,03
				m³	3,60	1,15	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**1,11**	**Sub Total C.1.**	**0,03**	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	**0,03**
	TOTAL BOBOT - C					**1,11**		**0,03**		**0,48**		**0,03**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**4,74**		**2,14**				**2,61**

TM.010 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	0,43	53,00	0,43	-	-	53,00	0,43
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	0,30	0,01	-	-	0,30	0,01
					Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Gibo It Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,24
	TOTAL BOBOT - A					0,68		0,68		-		0,68
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	- Galian tanah			m³	12,72	0,31	12,72	0,31	-	-	12,72	0,31
	- Urugan tanah			m³	12,62	0,10	12,62	0,10	-	-	12,62	0,10
	- Buangan tanah			m³	0,10	0,00	0,10	0,00	-	-	0,10	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	53,00	0,04	53,00	0,04	-	-	53,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	53,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	0,30	0,00	0,30	0,00	-	-	0,30	0,00
					Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,45
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Gibo It Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,16
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Blok											
	1 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	0,10
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,83	0,05	7,83	0,05	-	-	7,83	0,05
					Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,66		0,66		0,10		0,77
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,23	0,16	2,23	0,16	-	-	2,23	0,16
				m³	2,23	0,71	2,23	0,71	-	-	2,23	0,71
					Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,87
	TOTAL BOBOT - C					0,87		0,87		-		0,87
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,36		2,21		0,10		2,32

TM.011 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	0,29	36,00	0,29	-	-	36,00	0,29
	Sub Total A.1.					0,29	**Sub Total A.1.**	0,29	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flangis Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flangis Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,20	**Sub Total A.2.**	0,20	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,49		0,49		-		0,49
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	-	-	-	36,00	-	36,00	-
	- Galian tanah			m³	8,64	0,21	-	-	8,64	0,21	8,64	0,21
	- Urugan tanah			m³	8,57	0,07	-	-	8,57	0,07	8,57	0,07
	- Buangan tanah			m³	0,07	0,00	-	-	0,07	0,00	0,07	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	36,00	0,03	-	-	36,00	0,03	36,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	36,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					0,33	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,30	**Sub Total B.1.**	0,30
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flangis Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flangis Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,13	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,13	**Sub Total B.2.**	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	Sub Total B.3.					0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,05	**Sub Total B.3.**	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	5,00	0,03	-	-	5,00	0,03	5,00	0,03
	Sub Total B.4.					0,03	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,03	**Sub Total B.4.**	0,03
	TOTAL BOBOT - B					0,55		-		0,52		0,52
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	36,00	-	-	-	36,00	-	36,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,44	0,10	-	-	1,44	0,10	1,44	0,10
				m³	1,44	0,46	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					0,56	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,10	**Sub Total C.1.**	0,10
	TOTAL BOBOT - C					0,56		-		0,10		0,10
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,60		0,49		0,62		1,11

TM.012 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	**0,34**	**Sub Total A.1.**	**0,34**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**0,34**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Gibo It Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flangie Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flangie Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,20**	**Sub Total A.2.**	**0,20**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,20**
	TOTAL BOBOT - A					**0,54**		**0,54**		**-**		**0,54**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	**m**	**42,00**	-	-	-	42,00	-	**42,00**	-
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	-	-	10,08	0,24	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	-	-	10,00	0,08	10,00	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	-	-	0,08	0,00	0,08	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**0,39**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,36**	**Sub Total B.1.**	**0,36**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Gibo It Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flangie Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flangie Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Blok											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	**0,04**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,04**	**Sub Total B.4.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - B					**0,61**		**-**		**0,58**		**0,58**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			**m'**	**42,00**	-	-	-	42,00	-	**42,00**	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	2,52	0,13	-	-	2,52	0,13	2,52	0,13
	- Urugan LPA			m²	16,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	2,52	0,43	-	-	-	-	-	-
				m²	16,80	0,47	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**1,03**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**0,13**	**Sub Total C.1.**	**0,13**
	TOTAL BOBOT - C					**1,03**		**-**		**0,13**		**0,13**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**2,18**		**0,54**		**0,71**		**1,25**

TM.013 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 , PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	**1,76**	**Sub Total A.1.**	**1,76**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**1,76**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,26**	**Sub Total A.2.**	**0,26**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,26**
	TOTAL BOBOT - A					**2,01**		**2,01**		-		**2,01**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	**m**	**186,00**	-	-	-	186,00	-	**186,00**	-
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08	44,64	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36	44,27	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00	0,37	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13	186,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	**m**	**6,00**	-	-	-	6,00	-	**6,00**	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	-	-	6,00	0,01	6,00	0,01
					Sub Total B.1.	**1,72**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**1,58**	**Sub Total B.1.**	**1,58**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Gibault Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,14**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,14**	**Sub Total B.2.**	**0,14**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	**0,08**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,08**	**Sub Total B.3.**	**0,08**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	**0,19**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,19**	**Sub Total B.4.**	**0,19**
	TOTAL BOBOT - B					**2,13**		-		**1,99**		**1,99**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			**m'**	**132,00**	-	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	7,92	0,31	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m²	52,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	7,92	1,37	-	-	-	-	-	-
				m²	52,80	1,95	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**3,64**	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	-
	TOTAL BOBOT - C					**3,64**		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**7,77**		**2,01**		**1,99**		**4,00**

TM.014 - JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	0,97	120,00	0,97	-	-	120,00	0,97
	Sub Total A.1.					**0,97**	**Sub Total A.1.**	**0,97**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,97**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	**0,17**	**Sub Total A.2.**	**0,17**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,17**
	TOTAL BOBOT - A					**1,14**		**1,14**		-		**1,14**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**120,00**	-	-	-	120,00	-	**120,00**	-
	- Galian tanah			m³	28,80	0,70	-	-	28,80	0,70	28,80	0,70
	- Urugan tanah			m³	28,56	0,23	-	-	28,56	0,23	28,56	0,23
	- Buangan tanah			m³	0,24	0,00	-	-	0,24	0,00	0,24	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	120,00	0,08	-	-	120,00	0,08	120,00	0,08
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	120,00	0,09	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,11**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**1,02**	**Sub Total B.1.**	**1,02**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,11**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,11**	**Sub Total B.2.**	**0,11**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	19,00	0,12	-	-	19,00	0,12	19,00	0,12
					Sub Total B.4.	**0,12**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,12**	**Sub Total B.4.**	**0,12**
	TOTAL BOBOT - B					**1,39**		-		**1,30**		**1,30**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**120,00**	-	-	-	120,00	-	**120,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,80	0,34	-	-	4,80	0,34	4,80	0,34
				m³	4,80	1,53	-	-	4,80	1,53	4,80	1,53
					Sub Total C.1.	**1,88**	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	**1,88**	**Sub Total C.1.**	**1,88**
	TOTAL BOBOT - C					**1,88**		-		**1,88**		**1,88**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**4,41**		**1,14**		**3,18**		**4,32**

TM.015 - JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	2,04	252,00	2,04	-	-	252,00	2,04
	Sub Total A.1.					**2,04**	**Sub Total A.1.**	**2,04**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**2,04**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,23**	**Sub Total A.2.**	**0,23**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,23**
	TOTAL BOBOT - A					**2,27**		**2,27**		-		**2,27**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**252,00**	-	-	-	252,00	-	**252,00**	-
	- Galian tanah			m³	60,48	1,47	-	-	60,48	1,47	60,48	1,47
	- Urugan tanah			m³	59,99	0,48	-	-	59,99	0,48	59,99	0,48
	- Buangan tanah			m³	0,49	0,01	-	-	0,49	0,01	0,49	0,01
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	252,00	0,18	-	-	252,00	0,18	252,00	0,18
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	252,00	0,19	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**2,32**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**2,13**	**Sub Total B.1.**	**2,13**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,17**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,17**	**Sub Total B.2.**	**0,17**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.3.	**0,09**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,09**	**Sub Total B.3.**	**0,09**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	41,00	0,25	-	-	41,00	0,25	41,00	0,25
					Sub Total B.4.	**0,25**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,25**	**Sub Total B.4.**	**0,25**
	TOTAL BOBOT - B					**2,83**		-		**2,64**		**2,64**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**22,00**	-	-	-	22,00	-	**22,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	0,88	0,06	-	-	0,88	0,06	0,88	0,06
				m³	0,88	0,28	-	-	0,88	0,28	0,88	0,28
					Sub Total C.1.	**0,34**	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	**0,34**	**Sub Total C.1.**	**0,34**
	TOTAL BOBOT - C					**0,34**		-		**0,34**		**0,34**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**5,44**		**2,27**		**2,98**		**5,25**

TM.016 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
	Sub Total A.1.					**0,49**	**Sub Total A.1.**	**0,49**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,49**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0.03	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	Sub Total A.2.					**0,15**	**Sub Total A.2.**	**0,15**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,15**
	TOTAL BOBOT - A					**0,64**		**0,64**		-		**0,64**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	**m**	**60,00**	-	-	-	60,00	-	**60,00**	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					**0,55**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**0,51**	**Sub Total B.1.**	**0,51**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	-	-	2,00	0,05	2,00	0,05
	Sub Total B.2.					**0,10**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,10**	**Sub Total B.2.**	**0,10**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06	9,00	0,06
	Sub Total B.3.					**0,06**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,06**	**Sub Total B.3.**	**0,06**
	TOTAL BOBOT - B					**0,71**		-		**0,67**		**0,67**
	TOTAL BOBOT - A + B					**1,35**		**0,64**		**0,67**		**1,30**

TM.017 - JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	0,44	54,00	0,44	-	-	54,00	0,44
					Sub Total A.1.	**0,44**	**Sub Total A.1.**	**0,44**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**0,44**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - A					**0,58**		**0,58**		**-**		**0,58**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	**m**	**54,00**	-	-	-	54,00	-	**54,00**	-
	- Galian tanah			m³	12,96	0,31	-	-	12,96	0,31	12,96	0,31
	- Urugan tanah			m³	12,85	0,10	-	-	12,85	0,10	12,85	0,10
	- Buangan tanah			m³	0,11	0,00	-	-	0,11	0,00	0,11	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	54,00	0,04	-	-	54,00	0,04	54,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	54,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**0,50**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,48**	**Sub Total B.1.**	**0,48**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**0,08**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	8,00	0,05	-	-	8,00	0,05	8,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	TOTAL BOBOT - B					**0,62**		**-**		**0,58**		**0,58**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			**m'**	**54,00**	-	-	-	54,00	-	**54,00**	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	3,24	0,17	-	-	3,24	0,17	3,24	0,17
	- Urugan LPA			m²	21,60	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	3,24	0,56	-	-	-	-	-	-
				m²	21,60	0,60	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**1,32**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**0,17**	**Sub Total C.1.**	**0,17**
	TOTAL BOBOT - C					**1,32**		**-**		**0,17**		**0,17**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**2,53**		**0,58**		**0,75**		**1,33**

TM.018 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	**1,24**	**Sub Total A.1.**	**1,24**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,24**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,47**		**1,47**		**-**		**1,47**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	-	-	138,00	-	138,00	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00	0,27	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	**1,28**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,17**	**Sub Total B.1.**	**1,17**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14	22,00	0,14
					Sub Total B.4.	**0,14**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,14**	**Sub Total B.4.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - B					**1,60**		**-**		**1,49**		**1,49**
	TOTAL BOBOT - A + B					**3,06**		**1,47**		**1,49**		**2,96**

TM.019 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total A.1.	**0,74**	**Sub Total A.1.**	**0,34**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,34**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	m'	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	tube	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa				2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,24**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**0,98**		**0,56**		-		**0,56**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8											
	- Galian tanah	Ø 63 mm	HDPE	m	**90,00**	-	-	-	42,00	-	**42,00**	-
	- Urugan tanah			m³	21,60	0,52	-	-	10,08	0,24	10,08	0,24
	- Buangan tanah			m³	21,42	0,17	-	-	9,90	0,08	9,90	0,08
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	0,18	0,00	-	-	0,18	0,00	0,18	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,06	-	-	42,00	0,03	42,00	0,03
	2 Pipa Cassing			m	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa	Ø 75 mm	GIP	m'	0,30	-	-	-	-	-	-	-
					0,30	0,00	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**0,83**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**0,36**	**Sub Total B.1.**	**0,36**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,17**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	**0,10**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	-	-	7,00	0,04	7,00	0,04
					Sub Total B.4.	**0,09**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,04**	**Sub Total B.4.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - B					**1,19**		-		**0,58**		**0,58**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**59,00**	-	-	-	39,00	-	**39,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,36	0,17	-	-	1,56	0,11	1,56	0,11
				m³	2,36	0,75	-	-	1,56	0,50	1,56	0,50
					Sub Total C.1.	**0,92**	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	**0,61**	**Sub Total C.1.**	**0,61**
	TOTAL BOBOT - C					**0,92**		-		**0,61**		**0,61**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**3,09**		**0,56**		**1,19**		**1,76**

TM.020 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	1,56	192,00	1,56	-	-	192,00	1,56
					Sub Total A.1.	**1,56**	**Sub Total A.1.**	**1,56**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,56**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,78**		**1,78**		**-**		**1,78**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	-	-	-	192,00	-	192,00	-
	- Galian tanah			m³	46,08	1,12	-	-	46,08	1,12	46,08	1,12
	- Urugan tanah			m³	45,70	0,37	-	-	45,70	0,37	45,70	0,37
	- Buangan tanah			m³	0,38	0,00	-	-	0,38	0,00	0,38	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	192,00	0,13	-	-	192,00	0,13	192,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	192,00	0,14	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,77**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,63**	**Sub Total B.1.**	**1,63**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	31,00	0,19	-	-	31,00	0,19	31,00	0,19
					Sub Total B.4.	**0,19**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,19**	**Sub Total B.4.**	**0,19**
	TOTAL BOBOT - B					**2,15**		**-**		**2,00**		**2,00**
	TOTAL BOBOT - A + B					**3,93**		**1,78**		**2,00**		**3,78**

TM.021 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	2,97	180,00	2,97	-	-	180,00	2,97
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	6,00	0,32	6,00	0,32	-	-	6,00	0,32
					Sub Total A.1.	**3,29**	**Sub Total A.1.**	**3,29**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**3,29**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,13	2,00	0,13	-	-	2,00	0,13
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,52**	**Sub Total A.2.**	**0,52**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,52**
	TOTAL BOBOT - A					**3,81**		**3,81**		**-**		**3,81**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8											
	- Galian tanah	Ø 90 mm	HDPE	m	**180,00**	-	-	-	180,00	-	**180,00**	-
	- Urugan tanah			m³	52,92	1,28	-	-	52,92	1,28	52,92	1,28
	- Buangan tanah			m³	52,13	0,42	-	-	52,13	0,42	52,13	0,42
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,79	0,01	-	-	0,79	0,01	0,79	0,01
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	180,00	0,13	-	-	180,00	0,13	180,00	0,13
	2 Pipa PN 8			m'	180,00	0,15	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	-	-	-	-	-	-
				m'	180,00	0,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**2,30**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,84**	**Sub Total B.1.**	**1,84**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,20**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,17**	**Sub Total B.2.**	**0,17**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
	2 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,15	-	-	1,00	0,07	1,00	0,07
					Sub Total B.3.	**0,23**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**0,15**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	29,00	0,21	-	-	29,00	0,21	29,00	0,21
					Sub Total B.4.	**0,21**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,21**	**Sub Total B.4.**	**0,21**
	TOTAL BOBOT - B					**2,94**		**-**		**2,38**		**2,38**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**152,00**	-	-	-	152,00	-	**152,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	6,38	0,46	-	-	6,38	0,46	6,38	0,46
				m³	6,38	2,04	-	-	6,38	2,04	6,38	2,04
					Sub Total C.1.	**2,50**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**2,50**	**Sub Total C.1.**	**2,50**
	TOTAL BOBOT - C					**2,50**		**-**		**2,50**		**2,50**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**9,25**		**3,81**		**4,87**		**8,68**

TM.022 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
					Sub Total A.1.	**0,83**	**Sub Total A.1.**	**0,83**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,83**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,50**	**Sub Total A.2.**	**0,50**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,50**
	TOTAL BOBOT - A					**1,33**		**1,33**		-		**1,33**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**102,00**	-	-	-	102,00	-	**102,00**	-
	- Galian tanah			m³	29,99	0,73	-	-	29,99	0,73	29,99	0,73
	- Urugan tanah			m³	29,54	0,24	-	-	29,54	0,24	29,54	0,24
	- Buangan tanah			m³	0,45	0,00	-	-	0,45	0,00	0,45	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	-	-	102,00	0,07	102,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,12**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**1,04**	**Sub Total B.1.**	**1,04**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	1,00	0,09
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,23**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,23**	**Sub Total B.2.**	**0,23**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
					Sub Total B.3.	**0,08**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,08**	**Sub Total B.3.**	**0,08**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	-	-	16,00	0,10	16,00	0,10
					Sub Total B.4.	**0,10**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,10**	**Sub Total B.4.**	**0,10**
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	**0,20**	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	**0,20**	**Sub Total B.5.**	**0,20**
	TOTAL BOBOT - B					**1,72**		-		**1,65**		**1,65**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**102,00**	-	-	-	102,00	-	**102,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,08	0,29	-	-	4,08	0,29	4,08	0,29
				m³	4,08	1,30	-	-	4,08	1,30	4,08	1,30
					Sub Total C.1.	**1,60**	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	**1,60**	**Sub Total C.1.**	**1,60**
	TOTAL BOBOT - C					**1,60**		-		**1,60**		**1,60**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**4,65**		**1,33**		**3,24**		**4,57**

TM.023 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	90,00	0,73	-	-	90,00	0,73
	Sub Total A.1.					**0,73**	**Sub Total A.1.**	**0,73**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,73**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					**0,26**	**Sub Total A.2.**	**0,26**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,26**
	TOTAL BOBOT - A					**0,99**		**0,99**		-		**0,99**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	**m**	**90,00**	-	-	-	90,00	-	**90,00**	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	-	-	90,00	0,06	90,00	0,06
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					**0,99**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**0,92**	**Sub Total B.1.**	**0,92**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					**0,14**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,14**	**Sub Total B.2.**	**0,14**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
	Sub Total B.3.					**0,08**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,08**	**Sub Total B.3.**	**0,08**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	-	-	14,00	0,09	14,00	0,09
	Sub Total B.4.					**0,09**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,09**	**Sub Total B.4.**	**0,09**
	TOTAL BOBOT - B					**1,29**		-		**1,22**		**1,22**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,28**		**0,99**		**1,22**		**2,21**

TM.024 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	0,39	48,00	0,39	-	-	48,00	0,39
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	**0,51**	**Sub Total A.1.**	**0,51**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**0,51**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,28**	**Sub Total A.2.**	**0,28**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,28**
	TOTAL BOBOT - A					**0,80**		**0,80**		**-**		**0,80**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**48,00**	-	-	-	48,00	-	**48,00**	-
	- Galian tanah			m³	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m³	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09	11,43	0,09
	- Buangan tanah			m³	0,09	0,00	-	-	0,09	0,00	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	48,00	0,03	-	-	48,00	0,03	48,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	48,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	**0,45**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,41**	**Sub Total B.1.**	**0,41**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,17**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,17**	**Sub Total B.2.**	**0,17**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.3.	**0,11**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,11**	**Sub Total B.3.**	**0,11**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,00	0,04	-	-	7,00	0,04	7,00	0,04
					Sub Total B.4.	**0,04**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,04**	**Sub Total B.4.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - B					**0,77**		**-**		**0,74**		**0,74**
	TOTAL BOBOT - A + B					**1,57**		**0,80**		**0,74**		**1,53**

TM.025 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
					Sub Total A.1.	**0,83**	**Sub Total A.1.**	**0,83**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**0,83**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,05**		**1,05**		**-**		**1,05**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	**m**	**102,00**	**-**	-	-	102,00	-	**102,00**	**-**
	- Galian tanah			m³	24,48	0,59	-	-	24,48	0,59	24,48	0,59
	- Urugan tanah			m³	24,28	0,20	-	-	24,28	0,20	24,28	0,20
	- Buangan tanah			m³	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00	0,20	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	-	-	102,00	0,07	102,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**0,94**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,86**	**Sub Total B.1.**	**0,86**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	-	-	16,00	0,10	16,00	0,10
					Sub Total B.4.	**0,10**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,10**	**Sub Total B.4.**	**0,10**
	TOTAL BOBOT - B					**1,22**		**-**		**1,15**		**1,15**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			**m'**	**72,00**	**-**	-	-	72,00	-	**72,00**	**-**
	2. Perbaikan Aspal			m³	4,32	0,22	-	-	4,32	0,22	4,32	0,22
	- Urugan LPA			m²	28,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	4,32	0,75	-	-	-	-	-	-
				m²	28,80	0,80	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**1,77**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**0,22**	**Sub Total C.1.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - C					**1,77**		**-**		**0,22**		**0,22**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**4,04**		**1,05**		**1,37**		**2,42**

TM.026 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	**0,90**	**Sub Total A.1.**	**0,90**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**0,90**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,12**		**1,12**		**-**		**1,12**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	-	-	96,00	-	96,00	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	**0,89**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,82**	**Sub Total B.1.**	**0,82**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**0,13**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**0,05**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09	15,00	0,09
					Sub Total B.4.	**0,09**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,09**	**Sub Total B.4.**	**0,09**
	TOTAL BOBOT - B					**1,17**		**-**		**1,09**		**1,09**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,29**		**1,12**		**1,09**		**2,22**

TM.027 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
	Sub Total A.1.					**1,48**	**Sub Total A.1.**	**1,48**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,48**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					**0,37**	**Sub Total A.2.**	**0,37**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,37**
	TOTAL BOBOT - A					**1,86**		**1,86**		**-**		**1,86**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	**90,00**	-	-	-	90,00	-	**90,00**	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					**1,00**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**0,92**	**Sub Total B.1.**	**0,92**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					**0,14**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,14**	**Sub Total B.2.**	**0,14**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	1,00	0,08	1,00	0,08
	Sub Total B.3.					**0,08**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,08**	**Sub Total B.3.**	**0,08**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10	14,00	0,10
	Sub Total B.4.					**0,10**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**0,10**	**Sub Total B.4.**	**0,10**
	TOTAL BOBOT - B					**1,32**		**-**		**1,24**		**1,24**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	**90,00**	-	-	-	90,00	-	**90,00**	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,78	0,27	-	-	3,78	0,27	3,78	0,27
				m³	3,78	1,21	-	-	3,78	1,21	3,78	1,21
	Sub Total C.1.					**1,48**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**1,48**	**Sub Total C.1.**	**1,48**
	TOTAL BOBOT - C					**1,48**		**-**		**1,48**		**1,48**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**4,65**		**1,86**		**2,72**		**4,57**

TM.028 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
	Sub Total A.1.					**0,78**	**Sub Total A.1.**	**0,78**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**0,78**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	8 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	9 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	10 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	11 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,52**	**Sub Total A.2.**	**0,49**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,49**
	TOTAL BOBOT - A					**1,30**		**1,27**		-		**1,27**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	**m**	**96,00**	-	-	-	96,00	-	**96,00**	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**0,88**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**0,81**	**Sub Total B.1.**	**0,81**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	1,00	0,09
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07	2,00	0,07
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,29**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	**0,29**	**Sub Total B.2.**	**0,29**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07	2,00	0,07
					Sub Total B.3.	**0,12**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	**0,12**	**Sub Total B.3.**	**0,12**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09	15,00	0,09
					Sub Total B.4.	**0,09**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	**0,09**	**Sub Total B.4.**	**0,09**
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
					Sub Total B.5.	**0,20**	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	**0,20**	**Sub Total B.5.**	**0,20**
	TOTAL BOBOT - B					**1,59**		-		**1,51**		**1,51**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,88**		**1,27**		**1,51**		**2,78**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 5 (Lima)
PERIODE : (28 Mei 2018 S/D 03 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JENIS PIPA	DIAMETER PIPA	PANJANG PIPA (M')	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	78,00	1,68		1,63		-		1,63
2	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	138,00	6,13		3,07		-		3,07
3	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	186,00	4,05		3,72		0,18		3,91
4	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	42,00	1,75		1,03		-		1,03
5	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	60,00	1,97		1,39		-		1,39
6	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	78,00	1,96		1,90		-		1,90
7	JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	90,00	5,87		3,79		-		3,79
8	JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	156,00	2,94		2,78		-		2,78
9	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	132,00	4,74		2,14		-		2,14
10	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	53,00	2,36		2,21		-		2,21
11	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	36,00	1,60		0,49		0,57		1,06
12	JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	42,00	2,18		0,54		0,52		1,06
13	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	186,00	7,37		2,01		1,76		3,77
14	JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	120,00	4,41		1,14		1,48		2,62
15	JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	252,00	5,44		2,27		1,07		3,34
16	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	60,00	1,35		0,64		0,56		1,20
17	JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	54,00	2,53		0,58		-		0,58
18	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	138,00	3,06		1,47		-		1,47
19	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	90,00	3,09		0,56		-		0,56
20	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	192,00	3,93		1,78		-		1,78
21	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	180,00	9,25		3,81		-		3,81
22	JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	102,00	4,65		1,33		-		1,33
23	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	90,00	2,28		0,99		-		0,99
24	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	48,00	1,57		0,80		-		0,80
25	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	102,00	4,04		1,05		-		1,05
26	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	96,00	2,29		1,12		-		1,12
27	JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	90,00	4,65		1,86		1,29		3,15
28	JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	96,00	2,88		1,27		1,51		2,78
	TOTAL BOBOT				100,00		47,35		8,96		56,30

Pontianak, 03 Juni 2018

Diketahui Oleh,
Direksi Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

SURYANTO, A.Md
NIK. 235 002 095

Diperiksa Oleh,
Pengawas Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

DENY RAMDHANI, S. ST
NIK. 31[illegible] 007 099

YESSY TRIANA, S. Si
NIK. 388 002 016

Dibuat Oleh,
Pelaksana
CV. MUTIARA KHATULISTIWA

HARDIANTO SETIAWAN
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 5 (Lima)
PERIODE : (28 Mei 2018 S/D 03 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

TM.001 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
					Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,67
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,81		0,81		-		0,81
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00		78,00		-		78,00	
	- Galian tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Urugan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Buangan tanah			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00		1,00		-		1,00	
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	1,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00
					Sub Total B.1.	0,72	Sub Total B.1.	0,66	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,66
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-	12,00	
					Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	
	TOTAL BOBOT - B					0,87		0,81		-		
	TOTAL BOBOT - A + B					1,68		1,63		-		

TM.002 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
					Sub Total A.1.	**1,12**	**Sub Total A.1.**	**1,12**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,12**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - A					**1,26**		**1,26**		**-**		**1,26**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,27**	**Sub Total B.1.**	**1,17**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,17**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,08**	Sub Total B.2.	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,08**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14
					Sub Total B.3.	**0,14**	**Sub Total B.3.**	**0,14**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - B					**1,48**		**1,38**		**-**		**1,38**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	138,00	-	138,00	-	-	-	138,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	8,28	0,43	8,28	0,43	-	-	8,28	0,43
	- Urugan LPA			m²	55,20	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	8,28	1,43	-	-	-	-	-	-
				m²	55,20	1,53	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**3,38**	**Sub Total C.1.**	**0,43**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**0,43**
	TOTAL BOBOT - C					**3,33**		**0,43**		**-**		**0,43**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**6,13**		**3,07**		**-**		**3,07**

TM.003 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					1,95		1,95		-		1,95
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00		186,00		-		186,00	
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00		-		-		-	
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	6,00	0,01	-	-	6,00	0,01
					Sub Total B.1.	1,72	Sub Total B.1.	1,58	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,58
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,09		1,77		0,18		1,95
	TOTAL BOBOT - A + B					4,05		3,72		0,18		3,91

TM.004 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,17
	TOTAL BOBOT - A					0,51		0,51		-		0,51
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00		42,00		-		42,00	
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	3,36	0,08	-	-	3,36	0,08
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	3,36	0,03	-	-	3,36	0,03
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,39	Sub Total B.1.	0,14	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,14
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,11
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,59		0,34		-		0,34
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	42,00		12,00		-		12,00	
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,68	0,12	0,48	0,03	-	-	0,48	0,03
				m³	1,68	0,54	0,48	0,15	-	-	0,48	0,15
					Sub Total C.1.	0,66	Sub Total C.1.	0,19	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,19
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,19		-		0,19
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,75		1,03		-		1,03

TM.005 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
	Sub Total A.1.					0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	Sub Total A.2.					0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,63		0,63		-		0,63
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	60,00	-	-	-	60,00	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					0,55	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
	Sub Total B.3.					0,06	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,69		0,64		-		0,64
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,68	0,12	1,68	0,12	-	-	1,68	0,12
				m³	1,68	0,54	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					0,66	Sub Total C.1.	0,12	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,12
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,12		-		0,12
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,97		1,39		-		1,39

TM.006 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,76	Sub Total A.1.	0,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,98		-		0,98
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	78,00	-	78,00	-	-	-	78,00	-
	- Urugan tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Buangan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m	3,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
				m'	3,00	0,01	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	0,72	Sub Total B.1.	0,67	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,67
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-	12,00	0,07
					Sub Total B.4.	0,07	Sub Total B.4.	0,07	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,07
	TOTAL BIAYA - B					0,98		0,92		-		0,92
	TOTAL BOBOT - A + B					1,96		1,90		-		1,90

TM.007 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	0,54	10,00	0,54	-	-	10,00	0,54
					Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	2,02
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,32	1,00	0,32	-	-	1,00	0,32
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	16,00	0,04	16,00	0,04	-	-	16,00	0,04
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,75
	TOTAL BOBOT - A					2,77		2,77		-		2,77
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE									
	- Galian tanah			m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Urugan tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Buangan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP									
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
				m	10,00	-	-	-	-	-	-	-
				m'	10,00	0,02	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,02	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,62		1,02		-		1,02

C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**									
	C.1. Perbaikan Rabat Beton									
	1 Pembongkaran Rabat Beton	m'	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125	m^3	3,78	0,27	-	-	-	-	-	-
		m^3	3,78	1,21	-	-	-	-	-	-
			Sub Total C.1.	1,48	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C			1,48		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C			5,87		3,79		-		3,79

TM.008 - JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	1,27	156,00	1,27	-	-	156,00	1,27
					Sub Total A.1.	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,27**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - A					**1,30**		**1,30**		**-**		**1,30**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**156,00**	-	**156,00**	-	-	-	**156,00**	-
	- Galian tanah			m³	37,44	0,91	37,44	0,91	-	-	37,44	0,91
	- Urugan tanah			m³	37,13	0,30	37,13	0,30	-	-	37,13	0,30
	- Buangan tanah			m³	0,31	0,00	0,31	0,00	-	-	0,31	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	156,00	0,11	156,00	0,11	-	-	156,00	0,11
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	156,00	0,12	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,44**	**Sub Total B.1.**	**1,32**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,32**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	**0,06**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	25,00	0,15	25,00	0,15	-	-	25,00	0,15
					Sub Total B.3.	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,15**
	TOTAL BOBOT - B					**1,64**		**1,47**		**-**		**1,47**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,94**		**2,78**		**-**		**2,78**

TM.009 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	1,07	132,00	1,07	-	-	132,00	1,07
					Sub Total A.1.	1,07	Sub Total A.1.	1,07	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,07
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,44	Sub Total A.2.	0,44	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,44
	TOTAL BOBOT - A					1,51		1,51		-		1,51
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	-	132,00	-	-	-	132,00	-
	- Galian tanah			m³	31,68	0,77	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m³	31,42	0,25	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09
	- Buangan tanah			m³	0,26	0,00	0,09	0,00	-	-	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	132,00	0,09	132,00	0,09	-	-	132,00	0,09
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	132,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,22	Sub Total B.1.	0,47	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,47
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	21,00	0,13	21,00	0,13	-	-	21,00	0,13
					Sub Total B.4.	0,13	Sub Total B.4.	0,13	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,13
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,82		0,59		-		0,59
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,60	0,26	0,45	0,03	-	-	0,45	0,03
				m³	3,60	1,15	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,41	Sub Total C.1.	0,03	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,03
	TOTAL BOBOT - C					1,41		0,03		-		0,03
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,74		2,14		-		2,14

TM.010 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	0,43	53,00	0,43	-	-	53,00	0,43
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	0,30	0,01	-	-	0,30	0,01
					Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,24
	TOTAL BOBOT - A					0,68		0,68		-		0,68
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	- Galian tanah			m³	12,72	0,31	12,72	0,31	-	-	12,72	0,31
	- Urugan tanah			m³	12,62	0,10	12,62	0,10	-	-	12,62	0,10
	- Buangan tanah			m³	0,10	0,00	0,10	0,00	-	-	0,10	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	53,00	0,04	53,00	0,04	-	-	53,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	53,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	-	-					
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	0,30	0,00	0,30	0,00	-	-	0,30	0,00
					Sub Total B.1.	0,49	Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,45
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,16
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,83	0,05	7,83	0,05	-	-	7,83	0,05
					Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,80		0,66		-		0,66
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,23	0,16	2,23	0,16	-	-	2,23	0,16
				m³	2,23	0,71	2,23	0,71	-	-	2,23	0,71
					Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,87
	TOTAL BOBOT - C					0,87		0,87		-		0,87
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,36		2,21		-		2,21

TM.011 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	0,29	36,00	0,29	-	-	36,00	0,29
					Sub Total A.1.	0,29	Sub Total A.1.	0,29	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,49		0,49		-		0,49
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	-	-	-	36,00	-	36,00	-
	- Galian tanah			m³	8,64	0,21	-	-	8,64	0,21	8,64	0,21
	- Urugan tanah			m³	8,57	0,07	-	-	8,57	0,07	8,57	0,07
	- Buangan tanah			m³	0,07	0,00	-	-	0,07	0,00	0,07	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	36,00	0,03	-	-	36,00	0,03	36,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	36,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,33	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,30	Sub Total B.1.	0,30
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	5,00	0,03	-	-	5,00	0,03	5,00	0,03
					Sub Total B.4.	0,03	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,03	Sub Total B.4.	0,03
	TOTAL BOBOT - B					0,55		-		0,47		0,47
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	36,00	-	-	-	36,00	-	36,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,44	0,10	-	-	1,44	0,10	1,44	0,10
				m³	1,44	0,46	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,56	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,10	Sub Total C.1.	0,10
	TOTAL BOBOT - C					0,56		-		0,10		0,10
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,60		0,49		0,57		1,06

TM.012 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,54		0,54		-		0,54
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	-	-	-	42,00	-	42,00	-
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	-	-	10,08	0,24	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	-	-	10,00	0,08	10,00	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	-	-	0,08	0,00	0,08	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,39	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,36	Sub Total B.1.	0,36
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,61		-		0,39		0,39
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	42,00	-	-	-	42,00	-	42,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	2,52	0,13	-	-	2,52	0,13	2,52	0,13
	- Urugan LPA			m²	16,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	2,52	0,43	-	-	-	-	-	-
				m²	16,80	0,47	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,03	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,13	Sub Total C.1.	0,13
	TOTAL BOBOT - C					1,03		-		0,13		0,13
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,18		0,54		0,52		1,06

TM.013 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	[illegible]	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-		[illegible]	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-		[illegible]	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.		[illegible]	0,26
	TOTAL BOBOT - A					2,01		2,01				2,01
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	-	-	-	[illegible]	-	186,00	-
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	-	-	44,27	[illegible]	[illegible]	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	-	-	0,37	[illegible]	[illegible]	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	-	-	186,00	[illegible]	[illegible]	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-		-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	-	-	-	-	-		-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	-	-	-	-		-
					Sub Total B.1.	1,72	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,57		1,57
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,13		-		1,76		1,76
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	132,00	-	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	7,92	0,41	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m²	52,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	7,92	1,37	-	-	-	-	-	-
				m²	52,80	1,46	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	3,24	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					3,24		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					7,37		2,01		1,76		3,77

TM.014 - JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	0,97	120,00	0,97	-	-	120,00	0,97
	Sub Total A.1.					0,97	**Sub Total A.1.**	0,97	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,97
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	Sub Total A.2.					0,17	**Sub Total A.2.**	0,17	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,17
	TOTAL BOBOT - A					1,14		1,14		-		1,14
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	-	-	-	120,00	-	120,00	-
	- Galian tanah			m³	28,80	0,70	-	-	28,80	0,70	28,80	0,70
	- Urugan tanah			m³	28,56	0,23	-	-	28,56	0,23	28,56	0,23
	- Buangan tanah			m³	0,24	0,00	-	-	0,24	0,00	0,24	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	120,00	0,08	-	-	120,00	0,08	120,00	0,08
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	120,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					1,11	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	1,02	**Sub Total B.1.**	1,02
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.2.					0,11	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.3.					0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	19,00	0,12	-	-	19,00	0,12	19,00	0,12
	Sub Total B.4.					0,12	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,12	**Sub Total B.4.**	0,12
	TOTAL BOBOT - B					1,39		-		1,13		1,13
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	120,00	-	-	-	120,00	-	120,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,80	0,34	-	-	4,80	0,34	4,80	0,34
				m³	4,80	1,53	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					1,88	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,34	**Sub Total C.1.**	0,34
	TOTAL BOBOT - C					1,88		-		0,34		0,34
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,41		1,14		1,48		2,62

TM.015 - JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	2,04	252,00	2,04	-	-	252,00	2,04
					Sub Total A.1.	2,04	Sub Total A.1.	2,04	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	2,04
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,23	Sub Total A.2.	0,23	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,23
	TOTAL BOBOT - A					2,27		2,27		-		2,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	-	-	-	108,00	-	108,00	-
	- Galian tanah			m³	60,48	1,47	-	-	25,92	0,63	25,92	0,63
	- Urugan tanah			m³	59,99	0,48	-	-	25,71	0,21	25,71	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,49	0,01	-	-	0,21	0,00	0,21	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	252,00	0,18	-	-	108,00	0,08	108,00	0,08
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	252,00	0,19	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	2,32	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,91	Sub Total B.1.	0,91
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,09	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	41,00	0,25	-	-	17,00	0,10	17,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,25	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10
	TOTAL BOBOT - B					2,83		-		1,02		1,02
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton			m'	22,00	-	-	-	18,00	-	18,00	-
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m³	0,88	0,06	-	-	0,72	0,05	0,72	0,05
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	0,88	0,28	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,34	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,05	Sub Total C.1.	0,05
	TOTAL BOBOT - C					0,34		-		0,05		0,05
	TOTAL BOBOT - A + B + C					5,44		2,27		1,07		3,34

TM.016 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
					Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,03	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,15
	TOTAL BOBOT - A					0,64		0,64		-		0,64
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	-	-	60,00	-	60,00	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,55	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	0,51
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,10	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06	9,00	0,06
					Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,71		-		0,56		0,56
	TOTAL BOBOT - A + B					1,35		0,64		0,56		1,20

TM.017 - JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	0,44	54,00	0,44	-	-	54,00	0,44
	Sub Total A.1.					0,44	Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	Sub Total A.2.					0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,58		0,58		-		0,58
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	12,96	0,31	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	12,85	0,10	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m'	0,11	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	54,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa				54,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					0,50	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.2.					0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	8,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.3.					0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	TOTAL BOBOT - B					0,62		-		-		-
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	54,00	-	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	3,24	0,17	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m²	21,60	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	3,24	0,56	-	-	-	-	-	-
				m²	21,60	0,60	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					1,32	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					1,32		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,53		0,58		-		0,58

TM.018 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	**1,24**	**Sub Total A.1.**	**1,24**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,24**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,47**		**1,47**		**-**		**1,47**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,28**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**-**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**-**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	**0,14**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**-**
	TOTAL BOBOT - B					**1,60**		**-**		**-**		**-**
	TOTAL BOBOT - A + B					**3,06**		**1,47**		**-**		**1,47**

TM.019 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total A.1.	0,74	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,56		-		0,56
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8											
	- Galian tanah	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	21,60	0,52	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	21,42	0,17	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m³	0,18	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	-	-	-	-	-	-	-
				m'	0,30	0,00	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,83	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,19		-		-		-
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	59,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,36	0,17	-	-	-	-	-	-
				m³	2,36	0,75	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,92	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					0,92		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					3,09		0,56		-		0,56

TM.020 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	1,56	192,00	1,56	-	-	192,00	1,56
					Sub Total A.1.	1,56	Sub Total A.1.	1,56	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,56
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,78		1,78		-		1,78
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	192,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	46,08	1,12	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	45,70	0,37	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,38	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	192,00	0,13	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	192,00	0,14	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,77	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	31,00	0,19	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					2,15		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B					3,93		1,78		-		1,78

TM.021 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	2,97	180,00	2,97	-	-	180,00	2,97
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	6,00	0,32	6,00	0,32	-	-	6,00	0,32
					Sub Total A.1.	3,29	Sub Total A.1.	3,29	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	3,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,13	2,00	0,13	-	-	2,00	0,13
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,52
	TOTAL BOBOT - A					3,81		3,81		-		3,81
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	52,92	1,28	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	52,13	0,42	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,79	0,01	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,13	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	180,00	0,15	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	2,30	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,20	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,15	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,23	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	29,00	0,21	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,21	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					2,94		-		-		-
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	152,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	6,38	0,46	-	-	-	-	-	-
				m³	6,38	2,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	2,50	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					2,50		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					9,25		3,81		-		3,81

TM.022 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
					Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,50	Sub Total A.2.	0,50	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,50
	TOTAL BOBOT - A					1,33		1,33		-		1,33
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	29,99	0,73	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	29,54	0,24	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,45	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,12	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,72		-		-		-
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	102,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,08	0,29	-	-	-	-	-	-
				m³	4,08	1,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,60	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					1,60		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		1,33		-		1,33

TM.023 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	90,00	0,73	-	-	90,00	0,73
					Sub Total A.1.	0,73	Sub Total A.1.	0,73	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,73
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,26
	TOTAL BOBOT - A					0,99		0,99		-		0,99
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,99	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,29		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B					2,28		0,99		-		0,99

TM.024 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	0,39	48,00	0,39	-	-	48,00	0,39
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,51
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,28
	TOTAL BOBOT - A					0,80		0,80		-		0,80
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	11,52	0,28	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	11,43	0,09	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	48,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	48,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,11	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					0,77		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B					1,57		0,80		-		0,80

TM.025 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
					Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,05		1,05		-		1,05
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	24,48	0,59	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	24,28	0,20	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,20	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,94	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,22		-		-		-
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal			m'	72,00	-	-	-	-	-	-	-
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m³	4,32	0,22	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m²	28,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m³	4,32	0,75	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m²	28,80	0,80	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,77	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					1,77		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,04		1,05		-		1,05

TM.026 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	**0,90**	**Sub Total A.1.**	**0,90**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**0,90**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,12**		**1,12**		**-**		**1,12**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**0,89**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**-**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**-**
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	**0,09**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**-**	**Sub Total B.4.**	**-**
	TOTAL BOBOT - B					**1,17**		**-**		**-**		**-**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,29**		**1,12**		**-**		**1,12**

TM.027 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
					Sub Total A.1.	1,48	Sub Total A.1.	1,48	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,48
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,37	Sub Total A.2.	0,37	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,37
	TOTAL BOBOT - A					1,86		1,86		-		1,86
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	-	-	-	90,00	-	90,00	-
	- Galian tanah			m^3	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m^3	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m^3	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,00	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10
	TOTAL BOBOT - B					1,32		-		1,02		1,02
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	-	-	90,00	-	90,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m^3	3,78	0,27	-	-	3,78	0,27	3,78	0,27
				m^3	3,78	1,21	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,48	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,27	Sub Total C.1.	0,27
	TOTAL BOBOT - C					1,48		-		0,27		0,27
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		1,86		1,29		3,15

TM.028 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
	Sub Total A.1.					0,78		0,78		-		0,78
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	8 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	9 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	10 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	11 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,52	**Sub Total A.2.**	0,49	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,49
	TOTAL BOBOT - A					1,30		1,27		-		1,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	-	-	96,00	-	96,00	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	-	-	23,04	0,56	23,04	0,56
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	-	-	22,85	0,18	22,85	0,18
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	-	-	0,19	0,00	0,19	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	-	-	96,00	0,07	96,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					0,88	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,81	**Sub Total B.1.**	0,81
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	1,00	0,09
	5 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	6 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07	2,00	0,07
	7 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	1,00	0,03
	Sub Total B.2.					0,29	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	0,29	**Sub Total B.2.**	0,29
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	-	-	2,00	0,07	2,00	0,07
	Sub Total B.3.					0,12	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,12	**Sub Total B.3.**	0,12
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	-	-	15,00	0,09	15,00	0,09
	Sub Total B.4.					0,09	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,09	**Sub Total B.4.**	0,09
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	1,00	0,20
	Sub Total B.5.					0,20	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	0,20	**Sub Total B.5.**	0,20
	TOTAL BOBOT - B					1,59		-		1,51		1,51
	TOTAL BOBOT - A + B					2,88		1,27		1,51		2,78

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 6 (Enam)
PERIODE : (04 Juni 2018 S/D 10 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JENIS PIPA	DIAMETER PIPA	PANJANG PIPA (M')	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	78,00	1,68		1,63		-		1,63
2	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	138,00	6,13		3,07		-		3,07
3	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	186,00	4,05		3,91		-		3,91
4	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	42,00	1,75		1,03		-		1,03
5	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	60,00	1,97		1,39		-		1,39
6	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	78,00	1,96		1,90		-		1,90
7	JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	90,00	5,87		3,79		-		3,79
8	JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	156,00	2,94		2,78		-		2,78
9	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	132,00	4,74		2,14		-		2,14
10	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	53,00	2,36		2,21		-		2,21
11	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	36,00	1,60		1,06		-		1,06
12	JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	42,00	2,18		1,06		-		1,06
13	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	186,00	7,37		3,77		-		3,77
14	JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	120,00	4,41		2,62		-		2,62
15	JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	252,00	5,44		3,34		1,38		4,72
16	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	60,00	1,35		1,20		-		1,20
17	JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	54,00	2,53		0,58		0,67		1,25
18	JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	138,00	3,06		1,47		1,30		2,77
19	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	90,00	3,09		0,56		0,51		1,07
20	JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. SANUSI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	192,00	3,93		1,78		1,82		3,60
21	JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	180,00	9,25		3,81		2,51		6,32
22	JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	102,00	4,65		1,33		1,43		2,76
23	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	90,00	2,28		0,99		1,01		1,99
24	JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	48,00	1,57		0,80		-		0,80
25	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	102,00	4,04		1,05		-		1,05
26	JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	96,00	2,29		1,12		-		1,12
27	JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 90 mm	90,00	4,65		3,15		-		3,15
28	JL. TANJUNG HARAPAN GG. RAWASARI 2 - PONTIANAK TIMUR	HDPE PN.	Ø 63 mm	96,00	2,88		2,78		-		2,78
	TOTAL BOBOT				100,00		56,30		10,63		66,94

Pontianak, 10 Juni 2018

Diketahui Oleh,
Direksi Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

SURYANTO, A.Md
NIK. 235 002 095

Diperiksa Oleh,
Pengawas Pekerjaan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

DENY RAMDHANI, S. ST
NIK. 314 007 099

YESSY TRIANA, S. Si
NIK. 388 002 016

Dibuat Oleh,
Pelaksana
CV. MUTIARA KHATULISTIWA

HARDIANTO SETIAWAN
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TERTIER PONTIANAK TIMUR PDAM TIRTA KHATULISTIWA
LOKASI : PONTIANAK TIMUR
NO. KONTRAK : 23/PPK-PL/PDAM/IV-22/2018
TGL. KONTRAK : 27 APRIL 2018
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

MINGGU KE - : 6 (Enam)
PERIODE : (04 Juni 2018 S/D 10 Juni 2018)
PELAKSANA : CV. MUTIARA KHATULISTIWA

TM.001 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SUKA BERSIH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
					Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	0,67	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,67
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,81		0,81		-		0,81
B.	PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00		78,00		-		78,00	
	- Galian tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Urugan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Buangan tanah			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	1,00		1,00		-		1,00	
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	1,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00
					Sub Total B.1.	0,72	Sub Total B.1.	0,66	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,66
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-		0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub T	
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-		
					Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	0,07	Sub Total B.3.	-	Sub	
	TOTAL BOBOT - B					0,87		0,81		-		
	TOTAL BOBOT - A + B					1,68		1,63		-		

TM.002 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. JABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
					Sub Total A.1.	**1,12**	**Sub Total A.1.**	**1,12**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,12**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**0,14**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - A					**1,26**		**1,26**		**-**		**1,26**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	**138,00**		**138,00**	-			**138,00**	
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,27**	**Sub Total B.1.**	**1,17**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,17**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1.00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**0,08**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**0,08**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14
					Sub Total B.3.	**0,14**	**Sub Total B.3.**	**0,14**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,14**
	TOTAL BOBOT - B					**1,48**		**1,38**		**-**		**1,38**
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal			m'	**138,00**	-	**138,00**	-	-	-	**138,00**	-
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m³	8,28	0,43	8,28	0,43	-	-	8,28	0,43
	2. Perbaikan Aspal			m²	55,20	-	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m³	8,28	1,43	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m²	55,20	1,53	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	**3,38**	**Sub Total C.1.**	**0,43**	**Sub Total C.1.**	**-**	**Sub Total C.1.**	**0,43**
	TOTAL BOBOT - C					**3,38**		**0,43**		**-**		**0,43**
	TOTAL BOBOT - A + B + C					**6,13**		**3,07**		**-**		**3,07**

TM.003 - JL. TANJUNG RAYA 2 GG. H. M. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					1,95		1,95		-		1,95
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	-	186,00	-	-	-	186,00	-
	- Galian tanah			m³	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08
	- Urugan tanah			m³	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36
	- Buangan tanah			m³	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	6,00	0,01	-	-	6,00	0,01
					Sub Total B.1.	1,72	Sub Total B.1.	1,58	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,58
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,09		1,95		-		1,95
	TOTAL BOBOT - A + B					4,05		3,91		-		3,91

TM.004 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. JIRAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,17
	TOTAL BOBOT - A					0,51		0,51		-		0,51
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00		42,00		-		42,00	
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	3,36	0,08	-	-	3,36	0,08
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	3,36	0,03	-	-	3,36	0,03
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,39	Sub Total B.1.	0,14	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,14
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,11
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,59		0,34		-		0,34
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	42,00		12,00		-		12,00	
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,68	0,12	0,48	0,03	-	-	0,48	0,03
				m³	1,68	0,54	0,48	0,15	-	-	0,48	0,15
					Sub Total C.1.	0,66	Sub Total C.1.	0,19	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,19
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,19		-		0,19
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,75		1,03		-		1,03

TM.005 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAKINAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
					Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	0,14	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,63		0,63		-		0,63
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	60,00	-	-	-	60,00	-
	- Galian tanah			m^3	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m^3	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m^3	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,55	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	0,08	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,08
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
					Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,69		0,64		-		0,64
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton			m'	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m^3	1,68	0,12	1,68	0,12	-	-	1,68	0,12
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m^3	1,68	0,54	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,66	Sub Total C.1.	0,12	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,12
	TOTAL BOBOT - C					0,66		0,12		-		0,12
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,97		1,39		-		1,39

TM.006 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SAID - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	0,63	78,00	0,63	-	-	78,00	0,63
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,76	Sub Total A.1.	0,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,98		-		0,98
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	78,00	-	78,00	-	-	-	78,00	-
	- Galian tanah			m³	18,72	0,45	18,72	0,45	-	-	18,72	0,45
	- Urugan tanah			m³	18,57	0,15	18,57	0,15	-	-	18,57	0,15
	- Buangan tanah			m³	0,15	0,00	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	78,00	0,05	78,00	0,05	-	-	78,00	0,05
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	78,00	0,06	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	3,00					
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	3,00	0,01	-	-	3,00	0,01
					Sub Total B.1.	0,72	Sub Total B.1.	0,67	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,67
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,05
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	12,00	0,07	12,00	0,07	-	-	12,00	0,07
					Sub Total B.4.	0,07	Sub Total B.4.	0,07	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,07
	TOTAL BIAYA - B					0,98		0,92		-		0,92
	TOTAL BOBOT - A + B					1,96		1,90		-		1,90

TM.007 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. NILAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	0,54	10,00	0,54	-	-	10,00	0,54
					Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	2,02	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	2,02
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,32	1,00	0,32	-	-	1,00	0,32
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	16,00	0,04	16,00	0,04	-	-	16,00	0,04
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	0,75	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,75
	TOTAL BOBOT - A					2,77		2,77		-		2,77
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 100 mm	GIP	m	10,00	-	-					
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	10,00	0,02	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1	1,02	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Gate Valve	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 75 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,62		1,02		-		1,02
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,78	0,27	-	-	-	-	-	-
				m³	3,78	1,21	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,48	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-

TOTAL BOBOT - C	1,48		-		-		-
TOTAL BOBOT - A + B + C	5,87		3,79		-		3,79

TM.008 - JL. TANJUNG RAYA II GG. SUKA BERSAMA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	1,27	156,00	1,27	-	-	156,00	1,27
					Sub Total A.1.	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**1,27**	**Sub Total A.1.**	**-**	**Sub Total A.1.**	**1,27**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**0,04**	**Sub Total A.2.**	**-**	**Sub Total A.2.**	**0,04**
	TOTAL BOBOT - A					**1,30**		**1,30**		**-**		**1,30**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	156,00	-	156,00	-	-	-	156,00	-
	- Galian tanah			m³	37,44	0,91	37,44	0,91	-	-	37,44	0,91
	- Urugan tanah			m³	37,13	0,30	37,13	0,30	-	-	37,13	0,30
	- Buangan tanah			m³	0,31	0,00	0,31	0,00	-	-	0,31	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	156,00	0,11	156,00	0,11	-	-	156,00	0,11
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	156,00	0,12	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,44**	**Sub Total B.1.**	**1,32**	**Sub Total B.1.**	**-**	**Sub Total B.1.**	**1,32**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Straight Coupling	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	**0,05**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**	**Sub Total B.2.**	**-**
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	25,00	0,15	25,00	0,15	-	-	25,00	0,15
					Sub Total B.3.	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**0,15**	**Sub Total B.3.**	**-**	**Sub Total B.3.**	**0,15**
	TOTAL BOBOT - B					**1,64**		**1,47**		**-**		**1,47**
	TOTAL BOBOT - A + B					**2,94**		**2,78**		**-**		**2,78**

TM.009 - JL. TANJUNG RAYA 1 GG. KAMPAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	1,07	132,00	1,07	-	-	132,00	1,07
	Sub Total A.1.					1,07	**Sub Total A.1.**	1,07	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	1,07
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	[illegible]	0,02	-	-	[illegible]	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	[illegible]	-	-	1,00	0,21
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	[illegible]	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,44	**Sub Total A.2.**	0,44	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,44
	TOTAL BOBOT - A					1,51		1,51				1,51
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	132,00	-	132,00	-	-	-	132,00	-
	- Galian tanah			m³	31,68	0,77	11,52	0,28	-	-	11,52	0,28
	- Urugan tanah			m³	31,42	0,25	11,43	0,09	-	-	11,43	0,09
	- Buangan tanah			m³	0,26	0,00	0,09	[illegible]	-	-	0,09	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	132,00	0,09	132,00	[illegible]	-	-	132,00	0,09
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	132,00	0,10	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					1,22	**Sub Total B.1.**	0,47	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,47
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.2.					0,23	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.3.					0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	21,00	0,13	21,00	0,13	-	-	21,00	0,13
	Sub Total B.4.					0,13	**Sub Total B.4.**	0,13	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,13
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.5.					0,20	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	-	**Sub Total B.5.**	-
	TOTAL BOBOT - B					1,82		0,59		-		0,59
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,60	0,26	0,45	0,03	-	-	0,45	0,03
				m³	3,60	1,15	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					1,41	**Sub Total C.1.**	0,03	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,03
	TOTAL BOBOT - C					1,41		0,03		-		0,03
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,74		2,14		-		2,14

TM.010 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. TARIF - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	0,43	53,00	0,43	-	-	53,00	0,43
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	0,30	0,01	-	-	0,30	0,01
					Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	0,44	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,24
	TOTAL BOBOT - A					0,68		0,68		-		0,68
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	- Galian tanah			m³	12,72	0,31	12,72	0,31	-	-	12,72	0,31
	- Urugan tanah			m³	12,62	0,10	12,62	0,10	-	-	12,62	0,10
	- Buangan tanah			m³	0,10	0,00	0,10	0,00	-	-	0,10	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	53,00	0,04	53,00	0,04	-	-	53,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	53,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	-	-					
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	0,30	0,00	0,30	0,00	-	-	0,30	0,00
					Sub Total B.1.	0,49	Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,45
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	0,16	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,16
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Tee	Ø 63 x 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,83	0,05	7,83	0,05	-	-	7,83	0,05
					Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	0,05	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,80		0,66		-		0,66
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	53,00	-	53,00	-	-	-	53,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,23	0,16	2,23	0,16	-	-	2,23	0,16
				m³	2,23	0,71	2,23	0,71	-	-	2,23	0,71
					Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	0,87	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,87
	TOTAL BOBOT - C					0,87		0,87		-		0,87
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,36		2,21		-		2,21

TM.011 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HIJRAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	0,29	36,00	0,29	-	-	36,00	0,29
					Sub Total A.1.	0,29	Sub Total A.1.	0,29	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,49		0,49		-		0,49
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	36,00	-	36,00	-	-	-	36,00	-
	- Galian tanah			m³	8,64	0,21	8,64	0,21	-	-	8,64	0,21
	- Urugan tanah			m³	8,57	0,07	8,57	0,07	-	-	8,57	0,07
	- Buangan tanah			m³	0,07	0,00	0,07	0,00	-	-	0,07	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	36,00	0,03	36,00	0,03	-	-	36,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	36,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,33	Sub Total B.1.	0,30	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,30
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	0,13
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	5,00	0,03	5,00	0,03	-	-	5,00	0,03
					Sub Total B.4.	0,03	Sub Total B.4.	0,03	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,03
	TOTAL BOBOT - B					0,55		0,47		-		0,47
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	36,00	-	36,00	-	-	-	36,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	1,44	0,10	1,44	0,10	-	-	1,44	0,10
				m³	1,44	0,46	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,56	Sub Total C.1.	0,10	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,10
	TOTAL BOBOT - C					0,56		0,10		-		0,10
	TOTAL BOBOT - A + B + C					1,60		1,06		-		1,06

TM.012 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. DUSUN MAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	0,34	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
					Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	0,20	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,20
	TOTAL BOBOT - A					0,54		0,54		-		0,54
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	- Galian tanah			m³	10,08	0,24	10,08	0,24	-	-	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	10,00	0,08	10,00	0,08	-	-	10,00	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,08	0,00	0,08	0,00	-	-	0,08	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	42,00	0,03	42,00	0,03	-	-	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	42,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,39	Sub Total B.1.	0,36	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,36
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					0,61		0,39		-		0,39
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal			m'	42,00	-	42,00	-	-	-	42,00	-
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m³	2,52	0,13	2,52	0,13	-	-	2,52	0,13
	2. Perbaikan Aspal			m²	16,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m³	2,52	0,43	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m²	16,80	0,47	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,03	Sub Total C.1.	0,13	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,13
	TOTAL BOBOT - C					1,03		0,13		-		0,13
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,18		1,06		-		1,06

TM.013 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 85 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	1,51	186,00	1,51	-	-	186,00	1,51
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	0,25	6,00	0,25	-	-	6,00	0,25
					Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	1,76	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,76
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bn	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,26
	TOTAL BOBOT - A					2,01		2,01		-		2,01
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	186,00	-	186,00	-	-	-	186,00	-
	- Galian tanah			m^3	44,64	1,08	44,64	1,08	-	-	44,64	1,08
	- Urugan tanah			m^3	44,27	0,36	44,27	0,36	-	-	44,27	0,36
	- Buangan tanah			m^3	0,37	0,00	0,37	0,00	-	-	0,37	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	186,00	0,13	186,00	0,13	-	-	186,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	186,00	0,14	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	6,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	6,00	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,72	Sub Total B.1.	1,57	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,57
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	30,00	0,19	30,00	0,19	-	-	30,00	0,19
					Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	0,19	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,19
	TOTAL BOBOT - B					2,13		1,76		-		1,76
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal			m'	132,00	-	-	-	-	-	-	-
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m^3	7,92	0,41	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m^2	52,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m^3	7,92	1,37	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m^2	52,80	1,46	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	3,24	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					3,24		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					7,37		3,77		-		3,77

TM.014 - JL. TRITURA GG. BERKAT SABAR - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	0,97	120,00	0,97	-	-	120,00	0,97
					Sub Total A.1.	0,97	Sub Total A.1.	0,97	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,97
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	5 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	6 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	0,17	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,17
	TOTAL BOBOT - A					1,14		1,14		-		1,14
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	120,00	-	120,00	-	-	-	120,00	-
	- Galian tanah			m³	28,80	0,70	28,80	0,70	-	-	28,80	0,70
	- Urugan tanah			m³	28,56	0,23	28,56	0,23	-	-	28,56	0,23
	- Buangan tanah			m³	0,24	0,00	0,24	0,00	-	-	0,24	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	120,00	0,08	120,00	0,08	-	-	120,00	0,08
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	120,00	0,09	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,11	Sub Total B.1.	1,02	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,02
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,11	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	19,00	0,12	19,00	0,12	-	-	19,00	0,12
					Sub Total B.4.	0,12	Sub Total B.4.	0,12	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,12
	TOTAL BOBOT - B					1,39		1,13		-		1,13
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	120,00	-	120,00	-	-	-	120,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,80	0,34	4,80	0,34	-	-	4,80	0,34
				m³	4,80	1,53	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,88	Sub Total C.1.	0,34	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,34
	TOTAL BOBOT - C					1,88		0,34		-		0,34
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,41		2,62		-		2,62

TM.015 - JL. TRITURA GG. FLOWER - MULTI JAYA - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	2,04	252,00	2,04	-	-	252,00	2,04
	Sub Total A.1.					2,04	Sub Total A.1.	2,04	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	2,04
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
	Sub Total A.2.					0,23	Sub Total A.2.	0,23	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,23
	TOTAL BOBOT - A					2,27		2,27		-		2,27
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	252,00	-	108,00	-	144,00	-	252,00	-
	- Galian tanah			m³	60,48	1,47	25,92	0,63	34,56	0,84	60,48	1,47
	- Urugan tanah			m³	59,99	0,48	25,71	0,21	34,28	0,28	59,99	0,48
	- Buangan tanah			m³	0,49	0,01	0,21	0,00	0,28	0,00	0,49	0,01
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	252,00	0,18	108,00	0,08	144,00	0,10	252,00	0,18
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	252,00	0,19	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.1.					2,32	Sub Total B.1.	0,91	Sub Total B.1.	1,22	Sub Total B.1.	2,13
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.2.					0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 50 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	Sub Total B.3.					0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	41,00	0,25	17,00	0,10	24,00	0,15	41,00	0,25
	Sub Total B.4.					0,25	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,15	Sub Total B.4.	0,25
	TOTAL BOBOT - B					2,83		1,02		1,37		2,39
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	22,00	-	18,00	-	4,00	-	22,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	0,88	0,06	0,72	0,05	0,16	0,01	0,88	0,06
				m³	0,88	0,28	-	-	-	-	-	-
	Sub Total C.1.					0,34	Sub Total C.1.	0,05	Sub Total C.1.	0,01	Sub Total C.1.	0,06
	TOTAL BOBOT - C					0,34		0,05		0,01		0,06
	TOTAL BOBOT - A + B + C					5,44		3,34		1,38		4,72

TM.016 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. ALI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	0,49	60,00	0,49	-	-	60,00	0,49
					Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	0,49	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,49
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,03	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	0,15	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,15
	TOTAL BOBOT - A					0,64		0,64		-		0,64
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	60,00	-	60,00	-	-	-	60,00	-
	- Galian tanah			m³	14,40	0,35	14,40	0,35	-	-	14,40	0,35
	- Urugan tanah			m³	14,28	0,12	14,28	0,12	-	-	14,28	0,12
	- Buangan tanah			m³	0,12	0,00	0,12	0,00	-	-	0,12	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	60,00	0,04	60,00	0,04	-	-	60,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	60,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,55	Sub Total B.1.	0,51	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,51
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,10	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	9,00	0,06	9,00	0,06	-	-	9,00	0,06
					Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	0,06	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	0,06
	TOTAL BOBOT - B					0,71		0,56		-		0,56
	TOTAL BOBOT - A + B					1,35		1,20		-		1,20

TM.017 - JL. TANJUNG RAYA II GG. BUSRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	0,44	54,00	0,44	-	-	54,00	0,44
	Sub Total A.1.					0,44	**Sub Total A.1.**	0,44	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	0,44
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	4 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	5 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
					Sub Total A.2.	0,14	**Sub Total A.2.**	0,14	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	0,14
	TOTAL BOBOT - A					0,58		0,58		-		0,58
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	54,00	-	-	-	54,00	-	54,00	-
	- Galian tanah			m³	12,96	0,31	-	-	12,96	0,31	12,96	0,31
	- Urugan tanah			m³	12,85	0,10	-	-	12,85	0,10	12,85	0,10
	- Buangan tanah			m³	0,11	0,00	-	-	0,11	0,00	0,11	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	54,00	0,04	-	-	54,00	0,04	54,00	0,04
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	54,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,50	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	0,46	**Sub Total B.1.**	0,46
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Flange Socket	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Flange Adaftor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,08	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-
	B.3. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	8,00	0,05	-	-	8,00	0,05	8,00	0,05
					Sub Total B.3.	0,05	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	0,05	**Sub Total B.3.**	0,05
	TOTAL BOBOT - B					0,62		-		0,51		0,51
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	54,00	-	-	-	54,00	-	54,00	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	3,24	0,17	-	-	3,24	0,17	3,24	0,17
	- Urugan LPA			m²	21,60	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	3,24	0,56	-	-	-	-	-	-
				m²	21,60	0,60	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,32	**Sub Total C.1.**	-	**Sub Total C.1.**	0,17	**Sub Total C.1.**	0,17
	TOTAL BOBOT - C					1,32		-		0,17		0,17
	TOTAL BOBOT - A + B + C					2,53		0,58		0,67		1,25

TM.018 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. M. YUNUS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	1,12	138,00	1,12	-	-	138,00	1,12
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	**1,24**	**Sub Total A.1.**	**1,24**	**Sub Total A.1.**	-	**Sub Total A.1.**	**1,24**
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	**0,22**	**Sub Total A.2.**	**0,22**	**Sub Total A.2.**	-	**Sub Total A.2.**	**0,22**
	TOTAL BOBOT - A					**1,47**		**1,47**		-		**1,47**
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	138,00	-	-	-	138,00	-	138,00	-
	- Galian tanah			m³	33,12	0,80	-	-	33,12	0,80	33,12	0,80
	- Urugan tanah			m³	32,85	0,27	-	-	32,85	0,27	32,85	0,27
	- Buangan tanah			m³	0,27	0,00	-	-	0,27	0,00	0,27	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	138,00	0,10	-	-	138,00	0,10	138,00	0,10
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	138,00	0,10	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	**1,28**	**Sub Total B.1.**	-	**Sub Total B.1.**	**1,17**	**Sub Total B.1.**	**1,17**
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	**0,13**	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-	**Sub Total B.2.**	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	**0,05**	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-	**Sub Total B.3.**	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	22,00	0,14	-	-	22,00	0,14	22,00	0,14
					Sub Total B.4.	**0,14**	**Sub Total B.4.**	-	**Sub Total B.4.**	0,14	**Sub Total B.4.**	0,14
	TOTAL BOBOT - B					**1,60**		-		**1,30**		**1,30**
	TOTAL BOBOT - A + B					**3,06**		**1,47**		**1,30**		**2,77**

TM.019 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. H. HARIS - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	42,00	0,34	-	-	42,00	0,34
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total A.1.	0,74	Sub Total A.1.	0,34	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,34
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,24	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					0,98		0,56		-		0,56
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	-	-	42,00	-	42,00	-
	- Galian tanah			m³	21,60	0,52	-	-	10,08	0,24	10,08	0,24
	- Urugan tanah			m³	21,42	0,17	-	-	9,90	0,08	9,90	0,08
	- Buangan tanah			m³	0,18	0,00	-	-	0,18	0,00	0,18	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	-	-	42,00	0,03	42,00	0,03
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	0,30	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	0,30	0,00	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,83	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,36	Sub Total B.1.	0,36
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 22,5	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,10	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	-	-	7,00	0,04	7,00	0,04
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	0,04
	TOTAL BOBOT - B					1,19		-		0,40		0,40
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	59,00	-	-	-	39,00	-	39,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	2,36	0,17	-	-	1,56	0,11	1,56	0,11
				m³	2,36	0,75	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	0,92	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,11	Sub Total C.1.	0,11
	TOTAL BOBOT - C					0,92		-		0,11		0,11
	TOTAL BOBOT - A + B + C					3,09		0,56		0,51		1,07

TM.021 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. HASAN USMAN - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU LALU VOLUME	S/D MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	S/D MINGGU INI BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	2,97	180,00	2,97	-	-	180,00	2,97
	2 Pipa Casing	Ø 100 mm	GIP	m	6,00	0,32	6,00	0,32	-	-	6,00	0,32
					Sub Total A.1.	3,29	Sub Total A.1.	3,29	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	3,29
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,13	2,00	0,13	-	-	2,00	0,13
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	0,52	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,52
	TOTAL BOBOT - A					3,81		3,81		-		3,81
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	-	-	180,00	-	180,00	-
	- Galian tanah			m³	52,92	1,28	-	-	52,92	1,28	52,92	1,28
	- Urugan tanah			m³	52,13	0,42	-	-	52,13	0,42	52,13	0,42
	- Buangan tanah			m³	0,79	0,01	-	-	0,79	0,01	0,79	0,01
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,13	-	-	180,00	0,13	180,00	0,13
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	180,00	0,15	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	180,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	180,00	0,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	2,30	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,84	Sub Total B.1.	1,84
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,20	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 90	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	2,00	0,15	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,23	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	29,00	0,21	-	-	29,00	0,21	29,00	0,21
					Sub Total B.4.	0,21	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,21	Sub Total B.4.	0,21
	TOTAL BOBOT - B					2,94		-		2,05		2,05
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	152,00	-	-	-	152,00	-	152,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	6,38	0,46	-	-	6,38	0,46	6,38	0,46
				m³	6,38	2,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	2,50	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,46	Sub Total C.1.	0,46
	TOTAL BOBOT - C					2,50		-		0,46		0,46
	TOTAL BOBOT - A + B + C					9,25		3,81		2,51		6,32

TM.022 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. MASRI - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
	Sub Total A.1.					0,83	Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,21	1,00	0,21	-	-	1,00	0,21
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	8 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	9 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	10 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,50	Sub Total A.2.	0,50	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,50
	TOTAL BOBOT - A					1,33		1,33		-		1,33
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	-	-	102,00	-	102,00	-
	- Galian tanah			m³	29,99	0,73	-	-	29,99	0,73	29,99	0,73
	- Urugan tanah			m³	29,54	0,24	-	-	29,54	0,24	29,54	0,24
	- Buangan tanah			m³	0,45	0,00	-	-	0,45	0,00	0,45	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	-	-	102,00	0,07	102,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,12	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	1,04	Sub Total B.1.	1,04
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Gate Valve	Ø 50 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,09	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,23	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	-	-	16,00	0,10	16,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10
	B.5. Pemasangan Bak Kontrol Valve / Street Cover											
	1 Street Cover	Ø 50 mm	Brass	unit	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.5.	0,20	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-	Sub Total B.5.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,72		-		1,14		1,14
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	102,00	-	-	-	102,00	-	102,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	4,08	0,29	-	-	4,08	0,29	4,08	0,29
				m³	4,08	1,30	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,60	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,29	Sub Total C.1.	0,29
	TOTAL BOBOT - C					1,60		-		0,29		0,29
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		1,33		1,43		2,76

TM.023 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. SALMAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	0,73	90,00	0,73	-	-	90,00	0,73
	Sub Total A.1.					0,73	Sub Total A.1.	0,73	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,73
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	0,26	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,26
	TOTAL BOBOT - A					0,99		0,99		-		0,99
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	90,00	-	-	-	90,00	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,06	-	-	90,00	0,06	90,00	0,06
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,07	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,99	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	14,00	0,09	-	-	14,00	0,09	-	0,09
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	0,09
	TOTAL BOBOT - B					1,29		-		1,01		1,01
	TOTAL BOBOT - A + B					2,28		0,99		1,01		1,99

TM.024 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. 98 - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	0,39	48,00	0,39	-	-	48,00	0,39
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	0,51	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,51
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	7 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	8 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	9 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	0,28	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,28
	TOTAL BOBOT - A					0,80		0,80		-		0,80
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	48,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	11,52	0,28	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	11,43	0,09	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	48,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	48,00	0,04	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,45	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	6 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,17	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	2 Equal Elbow 90	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,11	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	7,00	0,04	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,04	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					0,77		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B					1,57		0,80		-		0,80

TM.025 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-FALAH - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	0,83	102,00	0,83	-	-	102,00	0,83
					Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	0,83	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,83
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,05		1,05		-		1,05
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	102,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	24,48	0,59	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	24,28	0,20	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,20	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	102,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	102,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,94	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	16,00	0,10	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,22		-		-		-
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Jalan Aspal											
	1 Pembongkaran Jalan Aspal			m'	72,00	-	-	-	-	-	-	-
	2. Perbaikan Aspal			m³	4,32	0,22	-	-	-	-	-	-
	- Urugan LPA			m²	28,80	-	-	-	-	-	-	-
	- Perbaikan Jalan (Latasir Manual)			m³	4,32	0,75	-	-	-	-	-	-
				m²	28,80	0,80	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,77	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	-
	TOTAL BOBOT - C					1,77		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,04		1,05		-		1,05

TM.026 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. AL-HAMIDIN BARU - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	0,78	96,00	0,78	-	-	96,00	0,78
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	0,12	3,00	0,12	-	-	3,00	0,12
					Sub Total A.1.	0,90	Sub Total A.1.	0,90	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	0,90
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	4,00	0,01	4,00	0,01	-	-	4,00	0,01
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	0,22	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,22
	TOTAL BOBOT - A					1,12		1,12		-		1,12
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 63 mm	HDPE	m	96,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Galian tanah			m³	23,04	0,56	-	-	-	-	-	-
	- Urugan tanah			m³	22,85	0,18	-	-	-	-	-	-
	- Buangan tanah			m³	0,19	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	- Pengelesan dan pembersihan pipa			m'	96,00	0,07	-	-	-	-	-	-
	2 Pipa Cassing	Ø 75 mm	GIP	m	3,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	3,00	0,01	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	0,89	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	-
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 75 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 63 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,13	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 75 x 50 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,05	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 63 mm	HDPE	titik	15,00	0,09	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.4.	0,09	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	-
	TOTAL BOBOT - B					1,17		-		-		-
	TOTAL BOBOT - A + B					2,29		1,12		-		1,12

TM.027 - JL. TANJUNG HARAPAN GG. BAITUSSALAM - PONTIANAK TIMUR

NO.	URAIAN PEKERJAAN			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A.	**PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	A.1. Pengadaan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	1,48	90,00	1,48	-	-	90,00	1,48
					Sub Total A.1.	1,48	Sub Total A.1.	1,48	Sub Total A.1.	-	Sub Total A.1.	1,48
	A.2. Pengadaan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,07	1,00	0,07	-	-	1,00	0,07
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
	6 Baut Flange	Ø 5/8 x 3"	Steel	bh	8,00	0,02	8,00	0,02	-	-	8,00	0,02
	7 Packing Karet	t. 4 mm	Rubber	m'	0,15	0,01	0,15	0,01	-	-	0,15	0,01
	8 Lem Pipa			tube	2,00	0,01	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01
					Sub Total A.2.	0,37	Sub Total A.2.	0,37	Sub Total A.2.	-	Sub Total A.2.	0,37
	TOTAL BOBOT - A					1,86		1,86		-		1,86
B.	**PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES PIPA**											
	B.1. Pemasangan Pipa											
	1 Pipa PN 8	Ø 90 mm	HDPE	m	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	- Galian tanah			m³	26,46	0,64	26,46	0,64	-	-	26,46	0,64
	- Urugan tanah			m³	26,06	0,21	26,06	0,21	-	-	26,06	0,21
	- Buangan tanah			m³	0,40	0,00	0,40	0,00	-	-	0,40	0,00
	- Penempatan/Penyambungan Pipa			m'	90,00	0,07	90,00	0,07	-	-	90,00	0,07
	- Pengetesan dan pembersihan pipa			m'	90,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.1.	1,00	Sub Total B.1.	0,92	Sub Total B.1.	-	Sub Total B.1.	0,92
	B.2. Pemasangan Accessories Pipa											
	1 Giboult Joint	Ø 100 mm	CI/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	2 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	3 Flange Spigot	Ø 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	4 Flange Adaptor	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
	5 End Cup	Ø 90 mm	PE/MJ	bh	1,00	0,03	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.2.	0,14	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-	Sub Total B.2.	-
	B.3. Pembuatan Blok Penahan/Trush Block											
	1 Tee Socket	Ø 100 x 75 mm	PVC/SCJ	bh	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
					Sub Total B.3.	0,08	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-	Sub Total B.3.	-
	B.4. Pengelasan Pipa HDPE											
	1 Pengelasan Pipa HDPE	Ø 90 mm	HDPE	titik	14,00	0,10	14,00	0,10	-	-	14,00	0,10
					Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	0,10	Sub Total B.4.	-	Sub Total B.4.	0,10
	TOTAL BOBOT - B					1,32		1,02		-		1,02
C.	**PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN**											
	C.1. Perbaikan Rabat Beton											
	1 Pembongkaran Rabat Beton			m'	90,00	-	90,00	-	-	-	90,00	-
	2 Perbaikan Kembali Beton K. 125			m³	3,78	0,27	3,78	0,27	-	-	3,78	0,27
				m³	3,73	1,21	-	-	-	-	-	-
					Sub Total C.1.	1,48	Sub Total C.1.	0,27	Sub Total C.1.	-	Sub Total C.1.	0,27
	TOTAL BOBOT - C					1,48		0,27		-		0,27
	TOTAL BOBOT - A + B + C					4,65		3,15		-		3,15