

Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 **Phone**: 62-21 80878128, 62-21 80878129 • Fax:62-21 80878130 Email: admin@rasibintangutama.com

BERITA ACARA UJI FUNGSI

Pa	da hari ini Rabu	Dua Puluh Sembilan tanggal bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (29/8/2018)
	ng bertanda tanga	
l.	Nama	: Galih Cendana Indra Pura HP. : 081224845r657
	Jabatan / NIK	: Engineer /1415093
	Bertindak dan m	ewakili PT. Rasi Bintang Utama,
	Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.	
11.	Nama	Eko Priyadi, S.T. HP. : 085255583920
	Jabatan / NIK	Pengelola SI / 19840826 201503 1001
	Bertindak dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai	
		out sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan sepengetahuan dan dalam pengawasan PIHAK KEDUA telah memastikan Genset dan ATS sudah di Install dan berfungsi sebagaimana mestinya, dan sudah melakukkan training singkat.

Catatan Tambahan:

- 1. Dianjurkan beban per Phasa nya (R, S, T) di imbangkan.
- 2. SOP Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Diesel Generating SET (Terlampir).

Demikian Berita Acara ini diperbuat dan ditanda tangani oleh kedua pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK REDUA

DINAS

KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

(Galih Cendaha Indra Pura)



Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 Phone : 62-21 80878128, 62-21 80878129 ● Fax :62-21 80878130



Training Genset

Training Genset





Training Genset

Training Genset





Jalur Kabel

Penyambungan Kabel Listrik



Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 Phone: 62-21 80878128, 62-21 80878129 • Fax: 62-21 80878130 Email: admin@rasibintangutama.com



Aktivasi ATS

Pemasangan Knalpot







Kabling Genset




Training Genset



Training Genset



Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 Phone: 62-21 80878128, 62-21 80878129 • Fax: 62-21 80878130



Posisi Genset



Posisi Genset




Posisi Genset



Posisi Genset



Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 Phone : 62-21 80878128, 62-21 80878129 ● Fax :62-21 80878130



Posisi Genset



Posisi Genset




Posisi Genset



Posisi Genset



Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 Phone: 62-21 80878128, 62-21 80878129 • Fax: 62-21 80878130



Posisi Genset



Posisi Genset




Posisi Genset



Posisi Genset




Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 Phone : 62-21 80878128, 62-21 80878129 ● Fax :62-21 80878130



Posisi ATS



Posisi ATS



Posisi ATS



Posisi ATS Running Genset



Jl. Jengki Raya No. 43 C Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur 13650 Phone: 62-21 80878128, 62-21 80878129 ● Fax:62-21 80878130



Posisi Running Genset



Posisi Server Running Genset