杨世山 5-1

做某高炉冶炼过程的能量利用计算分析(按设计高炉)。条件如下: (BFDSXUE1.DOC, March 2011)

一、原燃料及炉尘成分(wt.%)(已经整理): (注意:本成分整理时,Fe的原子量是按55.85计算的)

(for Students No.1~No.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
原 料	kg/THM	TFe	Mn	٧	Nb	Ti	Р	S	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	MnO	MnO ₂	V ₂ O ₅	Nb ₂ O ₅	TiO ₂	(K+Na) ₂ O	P ₂ O ₅	FeS	FeS ₂	SO ₃	С	CO ₂	H ₂ O	Rest	Σ	Moist
烧结矿		56.70	0.386				0.043	0.043	73.779	6.46	9.88	5.43	1.77	1.966	0.498						0.098	0.118							100.000	
球团矿		65.40	0.070				0.016	0.002	92.588	0.82	0.26	5.60	0.26	0.34	0.09						0.037	0.005	_			_		_	100.000	_
澳 矿		64.983	0.082				0.070	0.016	92.41	0.43		2.47	0.28	1.52		0.13					0.16	_	0.03			0.33	2.24		100.000	2.80
混合矿																												l	100.000	
石灰石			_							_	55.30	1.03	0.62	0.12	_							_				42.93		_	100.000	2.00
碎 铁	0.00	85.0					_				_	10.0		1.00									_		4.0		_		100.000	_
炉 尘	20.17	36.94	0.093				0.034	0.34	46.187	5.20	7.34	4.30	1.46	2.61	0.12						0.078	0.933			31.772				100.000	

注: 炉料配比: 混合矿 = %(烧结矿)+ %(球团矿)+ %(澳矿)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21		22		23
N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	La /TLIM	CF或	٠				灰			分	(As	sh)					挥	发	分	(Vol	latile)		11.0	_	Majat
燃料	kg/THM	Ст	3	FeO	CaO	SiO ₂	MgO	Al_2O_3	MnO	TiO ₂	(K+Na) ₂ O	P ₂ O ₅	FeS	Rest	Σ	CO	CO_2	CH ₄	H_2	O ₂	N ₂	Σ	H ₂ O	2	Moist
焦炭	365.6	86.83	0.48	1.08	0.41	6.01	0.14	3.94	_	_	_	0.06	0.16	_	11.8	0.19	0.19	0.08	0.23		0.20	0.89		100.000	0.87
煤粉	125.2	81.94	0.35	0.96	0.83	5.51	0.26	4.43	_		_	0.06	0.0	_	12.05		_		2.17	0.81	0.88	3.86	1.80	100.000	

二、冶炼条件:

1. 各元素在高炉中的分配率:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
元 素	Fe	Mn	V	Nb	Ti	Cr	Cu	K. Na	Р	S
生铁η	0.9985	0.70	0.80	0.65	0.40	0.70	1.00		1.00	
炉 渣 μ	0.0015	0.30	0.20	0.35	0.60	0.30		0.95	0.00	
煤气λ								0.05		0.05

2. 预定的生铁成分(注: 对铁水锰含量不作限定要求):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fe	Si	Mn	V	Nb	Ti	Cu	Р	S	С	Σ
94.459	0.34	0.35					0.076	0.020	4.755	100.000

3. 干焦比: 365.6 kg/THM (湿焦比: 368.8 kg/THM) 比: 125.2 kg/THM (置换比=0.8)

4. 炉渣碱度: Bas(R₀) = CaO/SiO₂ = 1.22

热风温度: BT = 1189.9℃ 铁水温度: HMT = 1469℃ 鼓风湿度: BH(φ) = 2 % 干风含氧: $BO_2(\omega) = 21\%$ 炉顶煤气温度: TGT = 194.2℃(炉料按常温入炉)

5. 直接还原度(预选定): $r_{d(Fe)} = 0.47$ 。

碎铁用量: 0.0 kg/THM 炉尘吹出量: 20.17 kg/THM

三、计算内容:

- 1. 配料计算, 求出炉料配比、混合矿成分和用量以及熔剂用量[高炉最好不加熔剂(石灰石)];
- 2. 物料平衡计算、 η_{CO} 与 η_{H} ,计算,并校算铁的直接还原度 \mathbf{r}_{d} ;
- 3. 第一总(全 \dot{r})热平衡和高温区热平衡计算,并计算有效热能利用系数 η_t 和碳素热能利用系数 η_c ;
- 4. 作该治炼条件下的高炉操作线,并求出炉身工作效率和直接还原度 \mathbf{r}_{d} 。

四、计算要求: 计算过程结果得数保留三位小数,计算最终结果得数保留二位小数。

做某高炉冶炼过程的能量利用计算分析(按设计高炉)。条件如下: (BFDSXUE2.DOC, March 2011)

(for Students No.6~No.10)

一、原燃料及炉尘成分(wt.%)(已经整理): (注意:本成分整理时,Fe的原子量是按55.85计算的)

			(, ,			,	(- • •			٠,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
原料	kg/THM	TFe	Mn	٧	Nb	Ti	Р	S	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	MnO	MnO ₂	V ₂ O ₅	Nb ₂ O ₅	TiO ₂	(K+Na)₂O	P ₂ O ₅	FeS	FeS ₂	SO ₃	С	CO ₂	H ₂ O	Rest	Σ	Moist
烧结矿		52.427	0.116				0.157	0.051	57.47	15.62	11.78	9.29	2.36	2.83	0.15						0.36	0.14						_	100.000	
澳 矿		64.983	0.082				0.070	0.016	92.41	0.43		2.47	0.28	1.52		0.13					0.16		0.03			0.33	2.24		100.000	2.80
混合矿																												_	100.000	
石灰石											55.30	1.03	0.62	0.12												42.93		_	100.000	2.00
碎 铁	20.0	85.0										10.0		1.00							_				4.0				100.000	
炉 尘	16.6	38.20	0.093				0.109	0.39	46.063	6.82	8.11	9.87	3.30	2.62	0.12						0.25	1.071	_	_	20.156	1.62		_	100.000	0.00

注: 炉料配比: 混合矿 = %(烧结矿)+ %(澳矿)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21		22		23
1444年145日	La/TLINA	CF或	2				灰	:		分	(As	h)					挥	发	分	(Vo	latile)		H ₂ O	7	Majat
燃料	kg/THM	Ст	3	FeO	CaO	SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	MnO	TiO ₂	(K+Na) ₂ O	P ₂ O ₅	FeS	Rest	Σ	CO	CO ₂	CH ₄	H ₂	O ₂	N ₂	Σ	H2U		Moist
焦炭	474.21	85.13	0.74	1.02	0.85	6.00	0.23	4.47			_	0.04	_		12.61			0.51	0.51		0.50	1.52	_	100.000	4.20
煤粉	68.0	81.94	0.35	0.96	0.83	5.51	0.26	4.43	_		_	0.06	_		12.05				2.17	0.81	0.88	3.86	1.80	100.000	

二、冶炼条件:

1. 各元素在高炉中的分配率:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
元 素	Fe	Mn	V	Nb	Ti	Cr	Cu	K. Na	Р	S
生铁η	0.9985	0.65	0.80	0.65	0.35	0.70	1.00		1.00	
炉渣μ	0.0015	0.35	0.20	0.35	0.65	0.30		0.95	0.00	
煤气λ								0.05		0.05

2. 预定的生铁成分(注:对铁水锰、磷含量不作限定要求):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fe	Si	Mn	V	Nb	Ti	Cu	Р	S	С	Σ
94.561	0.52	0.14					0.285	0.022	4.472	100.000

3. 干焦比: 474.21 kg/THM (湿焦比: 495.0 kg/THM)

68.0 kg/THM (置换比=0.8) 比:

4. 炉渣碱度: Bas(R₀) = CaO/SiO₂ = 1.13

热风温度: BT = 1056℃ 铁水温度: HMT=1489℃(炉渣:1527℃) 鼓风湿度: BH(φ) = 1.75% 干风含氧: BO₂(ω) = 21% 炉顶煤气温度: TGT = 209℃(炉料按常温入炉)

5. 直接还原度(预选定): $r_{d(Fe)} = 0.45$ 。

碎铁用量: 20.0 kg/THM 炉尘吹出量: 16.6 kg/THM

三、计算内容:

- 1. 配料计算, 求出炉料配比、混合矿成分和用量以及熔剂用量[高炉最好不加熔剂(石灰石)];
- 2. 物料平衡计算、 η_{CO} 与 η_{H} ,计算,并校算铁的直接还原度 \mathbf{r}_{d} ;
- 3. 第一总(全炉)热平衡和高温区热平衡计算,并计算有效热能利用系数 η 和碳素热能利用系数 η c;
- 4. 作该治炼条件下的高炉操作线, 并求出炉身工作效率和直接还原度rd。

四、计算要求: 计算过程结果得数保留三位小数,计算最终结果得数保留二位小数。

杨世山

做宝钢炼铁厂No.1高炉的冶炼过程能量利用计算分析(按设计高炉)。条件如下:

(BAOSH1.DOC, May 1999)

(for Students No.11~No.16)

一、原燃料及炉尘成分(wt.%)(已经整理): (注意:本成分整理时,Fe的原子量是按55.85计算的)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 [′]	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
	kg/THM	TFe	Mn	٧	Nb	Ti	Р	S	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	SiO ₂	MgO	A_2O_3	MnO	MnO_2	V_2O_5	Nb ₂ O ₅	TiO ₂	(K+Na) ₂ O	P_2O_5	FeS	FeS ₂	SO ₃	C	CO ₂	H ₂ O	Rest	Σ	Moist
烧洁(直送)		56.24	0.449			0.336	0.043	0.014		5.889			1.77	1.82	0.58				0.56		0.099							_	100.000	
烧洁(贮存)		56.54	0.434			0.252	0.043	0.010	74.046				1.73	1.80	0.56				0.42		0.099	0.027							100.000	
球团矿		65.94	0.039			_	0.026	0.006			2.69		0.02	0.49	0.05				—		0.059	0.016			1				100.000	
哈默利		65.35	0.047			0.072	0.051		92.810		0.17	1.69	0.02	1.33	I	0.074			0.12		0.117	_	0.032			0.192			100.000	
印度块矿		64.689	0.078			0.09	0.053	0.011	91.955	0.467	0.04	1.51	0.05	2.21	I	0.123			0.15		0.121	_	0.021		I	0.147	3.206		100.000	
海南岛矿		55.66	0.062			0.09	0.039	0.256	78.011		0.31	16.31	0.08	1.04	I	0.098			0.15		0.089	_	0.479		I	0.38	1.930		100.000	
混合矿		57.496	0.376			0.271	0.043	0.024	76.508	5.086	8.153	5.632	1.452	1.713	0.475	0.013			0.452		0.098	0.030	0.024			0.030	0.334		100.000	
石灰石		0.350					0.002	0.032		0.378	54.82	0.65	0.31	0.13	_	_					0.005	0.088	_		_	43.413	0.206	_	100.000	
硅 石							0.0057	0.010		_	0.12	95.93	0.49	0.96	_	_					0.013			0.025	_	0.633	1.829	_	100.000	_
炉尘	17.06	39.26	0.147			0.09	0.013	0.148	52.863	2.608	4.73	5.59	1.49	2.08	0.19	_			0.15		0.030	0.406		_	27.42	2.442		_	100.000	

(1990年2月21日)

第五章作业题

注: 炉料配比: 混合矿 = 64.3%[烧结矿(直送)] + 17.7%[烧结矿(贮存)] + 5.5%(球团矿) + 3.0%(哈默斯利块矿) + 5.0%(印度块矿) + 4.5%(海南岛块矿)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21		22		23
LV 444	La/TLIM	CF或	0				灰			分	(A	sh)					挥	发	分	(Vo	latile)		5	_	Majat
燃料	kg/THM	Ст	3	FeO	CaO	SiO ₂	MgO	Al_2O_3	MnO	TiO ₂	(K+Na) ₂ O	P ₂ O ₅	FeS	Rest	Σ	CO	CO ₂	CH ₄	H_2	O ₂	N_2	Σ	H ₂ O	2	Moist
焦炭 (直送)	424.08	86.69	0.43	0.54	0.53	5.87	0.18	4.43		0.21		0.070						0.039			0.177	1.05	_	100.000	
焦炭 (贮存)	9.54	86.68	0.46		0.45			4.24		0.22		0.010			12.01	0.311	0.310	0.032	0.053		0.144	0.85		100.000	
混合焦炭	433.62	86.69	0.431	0.543	0.528	5.879	0.179	4.426	_	0.21		0.069			11.834	0.382	0.382	0.039	0.066	_	0.176	1.046		100.000	0.2034
重油	47.2	86.72	0.32			_	_		_										12.42			12.42	0.54	100.000	

注: 混合焦炭 = 97.8%[焦炭(直送)] + 2.2%[焦炭(贮存)]

二、冶炼条件:

1. 各元素在高炉中的分配率:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
元 素	Fe	Mn	V	Nb	Ti	Cr	Cu	K√Na	Р	S
生铁η	0.9985	0.75	0.80	0.65	0.40	0.70	1.00		1.00	
炉渣μ	0.0015	0.25	0.20	0.35	0.60	0.30		0.95	0.00	
煤气λ								0.05		0.05

2 预定的生铁成分 (注:对铁水锰, 磁, 钛含量不作限定要求):

*	WC B 4 17 (77474	(120)		<u> </u>	. 1) -						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Fe	Si	Mn	V	Nb	Ti	Cu	Р	S	С	Σ
	93.555	0.72	0.46			0.18		0.087	0.018	4.98	100.000

3. 干焦比: 433.62 kg/THM (湿焦比: 434.5 kg/THM)

47.2 kg/THM (置换比=1.2,分解热=1675kJ/kg) 重油比:

4. 炉渣碱度: Bas(R₀) = CaO/SiO₂ = 1.18

热风温度: BT = 1158℃ 铁水温度: HMT = 1502℃

鼓风湿度: BH(φ)=2.55%(20.49g/Nm³) 干风含氧: BO₂(ω)=22.72% 炉顶煤气温度: TGT = 171℃(炉料按常温入炉)

5. 直接还原度(预选定): $r_{d(Fe)} = 0.52$ 。

0.0 kg/THM 碎铁用量: 炉尘吹出量: 17.06 kg/THM

三、计算内容:

- 1. 配料计算, 求出混合矿用量和熔剂用量;
- 2. 物料平衡计算、 η_{CO} 与 η_{H} ,计算,并校算铁的直接还原度 \mathbf{r}_{d} ;
- 3. 第一总(全炉)热平衡和高温区热平衡计算,并计算有效热能利用系数 η 和碳素热能利用系数 η_c ;
- 4. 作该冶炼条件下的高炉操作线,并求出炉身工作效率和直接还原度rd。

四、计算要求: 计算过程结果得数保留三位小数,计算最终结果得数保留二位小数。