


ANALITIKA BISNIS — DATA STORYTELLING DECK

Trip 88 Boros BBM (123.1 L/jam) & Delay 13 Jam Akibat Hambatan Muatan Isi 11.500 MT, Sedangkan Trip 90 Muatan Kosong Hemat (103.8 L/jam). Perbandingan ini dibuktikan via Audit Tandon On-Board.

01. **TOPIK:** Analisis Diskrepansi Konsumsi BBM & Voyage Delay antara Trip 88 (Muatan Isi) vs Trip 90 (Muatan Kosong)

02. **KONTEKS:** Manajemen mempertanyakan mengapa Trip 88 (Lameruru - Weda) boros (123.1 L/jam) & delay 13 jam, sementara Trip 90 (Weda - Buli NKA) hemat (103.8 L/jam), padahal kedua trip sudah menggunakan nozzle baru. PIC Operation melakukan audit on-board menggunakan 2 unit tandon putih terisolasi (1.000 Liter) dan soundings check.

03. DATA OPERASIONAL & PERBANDINGAN ELEMEN METRIK



123.1 L/h

Trip 88: Muatan Isi 11.500 MT (High Drag)

103.8 L/h

Trip 90: Muatan Kosong (Low Drag)

+13 Jam

Keterlambatan Akibat Propeller Slip

04. CERITA (DATA STORYTELLING)


- **Efek Draft Muatan Isi:** Trip 88 membawa Nickel Ore 11.500 MT memicu *hydrodynamic drag* berat, memaksa mesin menyedot BBM 123.1 L/jam.
- **Propeller Slip & Delay:** Tahanan air ekstrem menurunkan speed aktual ke 3.22 knot, memicu slip dan delay 13 jam.
- **Audit Tandon Trip 90:** Saat ballast (kosong), hambatan air rendah membuat konsumsi turun ke 103.8 L/jam (hemat 416 L).

05. KESIMPULAN & REKOMENDASI

- **Kesimpulan:** Jatah BBM flat 115 L/jam tidak valid secara analitika karena mengabaikan variabel muatan (*laden vs ballast*).
- **Rekomendasi:** Terapkan *Dual-Baseline Budgeting BBM* (Laden Baseline ~123 L/jam & Ballast Baseline ~104 L/jam).

06. BAHAN DISKUSI KELAS

1. **Penetapan Budgeting:** Seberapa adil jatah BBM flat jika beban muatan 11.500 MT terbukti mendongkrak *engine load*?
2. **Kalibrasi Tangki:** Apakah sounding tangki utama kapal masih valid dibanding metode uji tandon 1.000 L?



[Lampiran 1]: Sounding Setelah Tiba di Buli NKA



[Lampiran 2]: Monitor RPM Melalui Tachometer Anjungan



[Lampiran 3]: Sounding Sebelum Keberangkatan di Weda, Jetty EOS



[Lampiran 4]: Koordinasi dengan Crew