过程控制及仪表实验指导书

工程学院 自动化系

实验一 PID 参数整定

- 一、实验目的
- 1、了解 PID 调节原理, P、I、D 对被控系统调节过程的影响。
- 2、利用 Simulink 工具箱对 PID 参数进行整定。
- 二、 实验设备

PC 计算机一台,安装 Matlab 6.0 (以上版本)。

- 三、 实验原理和步骤
- (一) 实验原理
- 1、 PID 控制参数

PID 调节的动作规律是

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right] \quad ($$

式 1-1 中, Kp 为比例系数; Ti 为积分时间常数; TD 为微分时间常数; u(t) 为控制器输出; e(t)为控制器输入。

- 2、PID参数 Kp、Ti、TD 对控制过程的影响
 - (1) 比例系数 Kp。增大 Kp,比例带 δ 减小,加快系统的响应速度,有利于减小残差,但不能消除残差。Kp 过大会使系统产生超调,振荡次数增多,调节时间长,影响系统的稳定性。
 - (2) 积分时间常数 Ti。增大 Ti,可减小超调,减小振荡,使系统稳定,消除残差。
 - (3) 微分时间常数 TD。加入 TD 调节,可改善系统动态特性,减小超调量, 缩短调节时间。微分时间过大或过小都会影响超调量,只有适当的微 分时间常数才能获得满意的调节过程。微分作用使得系统对扰动变敏 感。

(二) 实验内容

1、过程控制系统常用的 PID 调节器传递函数为

$$G(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s \qquad (\vec{x} 1-2)$$

式 1-2 中, Kp, Ki, KD 分别是比例系数、积分系数、微分系数。

2、某被控对象为二阶惯性环节,其传递函数为: $G(s) = \frac{1}{(5s+1)(2s+1)}$; 测量装

置和调节阀的特性为: $G_m(s) = \frac{1}{10s+1}$, $G_v(s) = 1$ 。现采用稳定边界法整定 PID 参数:

(1) 启动 Matlab 的 Simulink 工具箱,搭建系统方框图,如图 1 所示






图 1

- (2) 双击图 1 中的 3 个 Gain 元件,在其对话框里填入 1、0 和 0,将仿真环境中的"Stop Time"设置为 60,"Relative tolerance"设置为 1e-5【在菜单栏 simulation---configuration parameters】。
- (3) 点击"开始"按钮开始仿真。未整定 PID 参数前,在比例系数 Kp=1 的调节下,被控系统的输出曲线如图 2 所示。



(4)利用稳定边界法整定 PID 三个参数。先选取较大的 Kp,例如 100,使系统出现不稳定的增幅振荡,然后采取折半取中的方法寻找临界增益,例如第一个点是 Kp=50,如果仍未增幅振荡则选取下一点 Kp=25,否则选取 Kp=75。直到出现等幅振荡为止,如图 3 所示。




此时 Kp=12.5, 等幅振荡两峰值之间的时间为 T=15.2s。(大约值)

(5) 按照稳定边界法计算 PID 参数。稳定边界法的计算公式如表 1 所示。

调节规律	Кр	Ki	Kd
P	0.5Kp	_	
PI	0.455Kp	0. 535Kp/T	_
PID	0.6Kp	1.2Kp/T	0.075Kp*T

根据表 1, 计算得 Kp=7.5, Ki=0.986, Kd=14.25。用这三个数据分别修改对应的 Gain 元件参数。然后点击:"开始"按钮仿真,得阶跃响应曲线如图 4 所示:



从图 4 可得,系统的响应曲线过渡过程时间超过 30s,超调量大于 50%,可降低积分系数 Ki 重新进行仿真。

思考题:

- 1、减小 Ki,保持 Kp 和 Kd 不变,使系统的阶跃响应超调量在 30%左右。
- 2、如何调整 Kp、Ki、Kd, 使系统的阶跃响应没有超调量。并用 MATLAB 仿真。

注: 仔细感受参数变化时,输出曲线的变化情况

实验二 单回路控制系统的设计与仿真

- 一、实验目的
- 1、了解 PID 调节原理, P、I、D 对被控系统调节过程的影响。
- 2、掌握利用 Simulink 工具箱对单回路控制系统分别采用 PID、PD 和大积分 PID 控制规律的区别。
- 二、实验设备

PC 计算机一台,安装 Matlab 6.0 (以上版本)。

- 三、实验内容
- 1、已知被控对象的传递函数为 $G(s) = \frac{1}{(s^2 + 20s + 1)}$, 执行器的传递函数为:

$$W_{v}(s) = \frac{1}{(0.1s+1)}$$
, 检测变送仪表传递函数为 $W_{m}(s) = \frac{1}{(0.1s+1)}$ 。

2、单回路控制系统的方框图,如图1所示。




图 1

3、用 MATLAB 的 Simulink 画出上述系统,如图 2 所示。




图 2

- 4、按照实验一设置图 2 回路 1 中的 PID 参数,使得被控参数曲线没有超调。记录此时 Kp, Ki, Kd 值和仿真曲线。
- 5、图 2 回路 2 中采用 PD 调节,去掉积分调节作用,记录仿真曲线,与回路 1 曲线比较。
- 6、图 2 回路 3 中采用大比例积分 PID 调节,增大 Ki=30,记录仿真曲线,与回路 1 和回路 2 曲线比较。