

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

> 07.08.2024 17:02:08







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: : Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 D Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi (W/O 114424). Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi

J	№ Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME В 16.20 (O`lchami O.D 2045 х I.D 1995 mm) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

06.08.2024 13:28:46

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

07.08.2024 08:37:43



06.08.2024 13:32:11



07.08.2024 13:48:52



06.08.2024 17:39:43

