"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi: Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: W/O 117569 145-XF-041 B Bag filterni rapcher diskini (145-PSE-0290) tekshirildi va almashtirildi yorilib ketganligi sababli yaroqsiz rupture disk metallomga topshirildi.

J	№ Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	SRD Type Rupture Disk- INCONEL - 22 Barg@508°C - Разрывная мембрана типа SRD - INCONEL - 22 бар изб. при 508°C - 3 - 145-PSE-0290	00022357	1	Laona	yorilib ketganligi sababli.

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования



Члены комиссии:

30.08.2024 15:22:07

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Isxakov Timur Iminjanovich

Контролер затрат

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

04.09.2024 11:43:59



30.08.2024 15:23:04



30.08.2024 15:46:03



30.08.2024 15:43:29

