## "УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich





## АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU): Mamurov Faruxjon Salimovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To`lqin Omonovich Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi Muhandis - texnolog: Saidov Saida'lo Mirsaidovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi (Xarajatlar nazoratchisi): Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: Work Order 112957-asosida 35 unitda o'rnatilgan 135-SC-014 pointdagi needle valve muntazam ishlatilishi natijasida yemirilishi natijasida SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD to`liq yopilmay qolishi natijasida sizish aniqlandi. Ushbu holatni hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD rasmini quyidagi faylda ilova qilindi.

Nº	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD,GRAPHITE, NACE, 316L (S. 656/ 1 of 1) / ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН СЕРИИ SVH 1/2"OD, GRAPHITE, NACE, 316L (S. 656/ 1 of 1) (HI2140-0778)	(WIM0070927)	1	Dona	135-SC-014 pointdagi Needle valve muntazam ishlatilishi natijasida yemirilishi natijasida SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD to`liq yopilmay qolishi natijasida sizish aniqlandi. Ushbu holatni hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi

Составлено:

Karimov Atobek Axmad o'g'li Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии: Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела Mamurov Faruxjon Salimovich начальник участка (SLU)
Isxakov Timur Iminjanovich
Контролер затрат
Saidov Saida'lo Mirsaidovich
Инженер технолог 19.09.2024 10:25:14

