"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: : Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: WO № 110587 145-VD-001A Reaction vessel ichki qismi, reaction vesseldan 145-XF-40A,B,C,D,E,F Filtrlarga boruvchi PTFE liniya ichki qismini ochib tozalash va qayta o'rnatish jarayonida 2 dona ptfe gasket zararlangan holatdaligi aniqlandi

No	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Size: 3" (Size: 80mm) GSKT, PTFE RF B16.21 CL300 3MM THK FLAT RING (I46644294)	00011405	2	l dona	ptfe gasket yorilgan va zararlangan joylari mavjud

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

08.08.2024 16:49:55



Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

08.08.2024 17:21:32



08.08.2024 17:34:44



08.08.2024 17:26:08



08.08.2024 18:04:25

