"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish mutaxassis Xasanov Mansur To`lqin o`g`li Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi : Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi 83-qurilmaning yoritish chiroqlarida 5 dona HPS NAV-T 150 W lik lampalar yaroqsiz holatga kelganligi aniqlandi (WO 122950 122942 122932 122929 122931). Yaroqsiz lampalarni ta`mirlashni imkoni yo`qligi sabbabli yangi lampalarga almashtirtishga kelishildi. Yaroqsiz lampalar utilizatsiya qilish uchun maxsus bo`limga topshirildi.

Ŋ	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Лампа газоразрядная натриевая NAV-Т 150Вт трубчатая2000К E40 SUPER 4Y OSRAM	00027316	5	dana	Lampalar kuygan yaroqsiz holatda.

Составлено:

Nuriddinov Shaxriyor Navruz ug'li

Супервайзер по электроснабжению

Члены комиссии:

18.09.2024 11:01:11

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

Xasanov Mansur Tulqin o'g'li специалист по планированию технического обслуживания

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich начальник технологических установок Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат

18.09.2024 11:08:02



18.09.2024 14:25:40



18.09.2024 13:59:11

