### Электрон ракамли имзо оркали тасдикланган. Хужжат коди :ORD-048/1100-2024







### "УТВЕРЖДАЮ"

### Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

04.07.2024 09:06:36



### АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 E Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida Oppgog(Cover) gismi ochiladi. Har safar ochilganda Oppgog (Cover) gismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket varogsiz holatga kelib goladi, Gasket rasmi quvidagi faylda ilova gilinadi

No	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
L	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 ( O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm ) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования

04.07.2024 09:16:06



### Члены комиссии:

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

# Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

# Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

# Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

02.07.2024 14:55:36



02.07.2024 15:07:23



02.07.2024 15:13:35



03.07.2024 09:12:12

