#### "УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







#### АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Umumzavod xo'jaligi tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Kabirov Samariddin Obidjonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunalar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i Berdiyev To'lqin Omonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Harajatlar nazoratchisi Isxakov Timur Iminjanovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 72 172-XP-006A Boiler da joylashgan 172-PSV-0706 (WO: 99210), 172-PSV-0707 (WO: 99211), 172-PSV-0708 (WO: 99212) PSV larni Calibration test vaqti kelganligi uchun yechildi va gasketlari yaroqsiz holatga kelganligi va buni ta'mirlashning imkoni mavjud emasligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra yangisiga almashtirish lozim degan hulosaga kelindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Size: 3" (Size: 80mm) GSKT, SOFT IRON RJ B16.20 CL900 R OCTAGONAL	O0011419	3	dona	
2	Size: 6" (Size: 150mm) CL 150 Gasket.	O0011447	3	dona	

#### Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich

Супервайзер статционарного оборудования

08.08.2024 12:27:41

Члены комиссии: Kabirov Samariddin Obidjonovich

начальник технологических установок

## Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат

## Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

# Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li начальник участка (U&O)

08.08.2024 13:07:07



08.08.2024 12:45:10

