"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU): Mamurov Faruxjon Salimovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To`lqin Omonovich Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi Muhandis - texnolog: Saidov Saida'lo Mirsaidovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi (Xarajatlar nazoratchisi): Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: Work Order 120279-asosida 30 unitda o'rnatilgan 130-SC-001 namuna olish joyidagi Needle valve muntazam ishlatilishi natijasida yemirilishi natijasida SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD to`liq yopilmay qolishi natijasida sizish aniqlanmoqda. Ushbu holatni hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD rasmini quyidagi faylda ilova qilindi.

№ Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD,GRAPHITE, NACE, 316L (S. 656/ 1 of 1) / ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН СЕРИИ SVH 1/2"OD, GRAPHITE, NACE, 316L (S. 656/ 1 of 1) (HI2140-0778) (WIM0070927)	(WIM0070927)	1	Dona	130-SC-230 namuna olish joyidagi Needle valve muntazam ishlatilishi natijasida yemirilishi natijasidaSVH NEEDLE VALVE 1/2"OD to`liq yopilmay qolishi natijasida sizish aniqlanmoqda. Ushbu holatni hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi

Составлено:

Karimov Atobek Axmad o'g'li Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

Mamurov Faruxjon Salimovich начальник участка (SLU)

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат

Saidov Saida'lo Mirsaidovich

Инженер технолог

18.09.2024 10:18:12



18.09.2024 13:25:49



18.09.2024 11:05:33



18.09.2024 12:25:44

