"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







## АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Tovar xomashyo tsexi Uchastka boshlig'i Umirov Fayzulla Baxodirovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunalar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i Berdiyev To'lqin Omonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Harajatlar nazoratchisi Isxakov Timur Iminjanovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 84 da joylashgan, mahsulot yuklash estakadasi 184-XX-002B meetring skid dagi air eliminator gaz fazadan tashqari mahsulot o'tkizishi ham ko'zatilganligi uchun WO: 112332 bo'yicha yechildi spiral wound gasket yaroqsiz holatga kelganligi va buni ta'mirlashning imkoni mavjud emasligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra yangisiga almashtirish lozim degan hulosaga kelindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Spiral wound gasket	05799	1	ldona	Spiral wound gasket bizda mavjud emasligi sababli o'rniga Ftoroplast gasket ishlatildi.

## Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich

Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии: Umirov Fayzulla Baxodirovich Начальник участка Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат 08.08.2024 16:33:11



## Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li начальник участка (U&O)

08.08.2024 16:38:04



08.08.2024 16:33:52

