"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU): Mamurov Faruxjon Salimovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi boshlig'i: Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li Мунтазам техник хизмат курсатишни режалаштириш булими / Харажатлар назоратчиси: Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: W/O 116854-asosida 30 unitda o'rnatilgan 130-XF-044 C Pressure Leaf Filterini tozalash va tekshirish maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket (Torque sababli siqilish hisobiga eziladi) bunday holatda gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi va gasket ishlash qobiliyatini yoʻqotishiga olib kelishini hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. Gasket rasmini quyidagi faylda ilova qilindi.

N	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 WIM0052598	O0009312	1	Dona	Gasket ezilib yaroqsiz holatga kelib qolgan. Gasket rasmini quyidagi faylga ilova qilindi.

Составлено:

инженер

27.08.2024 12:40:53

Члены комиссии:

Vaitov Sardor Mengniboyevich

Mamurov Faruxjon Salimovich начальник участка (SLU)

Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат

Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li Начальник цеха

27.08.2024 13:48:34



27.08.2024 16:10:55



28.08.2024 09:28:07

