"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi / tsex boshligí- Xalilov DIlmurod Abdullayevich

Ishonchlilik bo'limi / aylanuvchi mexanizmlar muhandisi - O'mrzaqov G'anisher Boynazarovich

Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / aylanuvchi mexanizmlar yetakchi mutaxassisi - Bo'tayorov Obid Norquchqor o'g'li

Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Uchastka boshlig'i - Buriyev Mansur Jurayevich

Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Bo'lim boshlig'i - Berdiyev To'lqin Omonovich

Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Xarajatlar nazoratchisi - Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexida o'rnatilgan HEEL DRAIN VESSEL PUMP (145-PC-026A) mechanical seali ochib ko'rilganda maxsulot tarkibidagi mexanik zarrachalar mechanical seal qismlarini erroziyaga olib kelganligi aniqlandi (Seal finding report). Komissiya a'zolari xulosasiga ko'ra kelgusida ushbu mechanical seal ni , ichki qismlarini yangisiga almashtirish kerak degan xulosaga kelindi.

Ushbu materialni chiqim qilishinggiz mumkin. Kelgusida qayta ishlatish uchun 50 g SS-316 metal o'zimizda saqlanib qoladi.

Ŋ	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Mechanical seal reapir kit	O0007379	1	dona	Ishlash davrida yuzaga kelgan nuqson

Составлено:

Bo'tayorov Obid Norquchqor o'g'li

супервайзер по вращающимся механизмам (PWU)

08.08.2024 10:02:36

Члены комиссии:

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

Xalilov Dilmurod Abdullayevich Начальник цеха Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела
O'mrzaqov G'anisher Boynazarovich
Инженер по вращающемуся оборудованию

Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат

08.08.2024 10:04:34



08.08.2024 10:17:27

