"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Biz, komissiya a'zolari: Umumzavod xo'jaligi tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Rustamov Temir Abdurasul o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Aylanuvchi mexanizmlar yetakchi mutaxassisi Kulnazarov Dilmurat Jumayevich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufar Muzafar o'g'li, Jumumzavod xo'jaligi tsexi Tsex boshlig'i Jabborov Abdulmalik Abdujalil o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Bo'limi boshlig'i Berdiyev To'lqin Omonovich.

Краткое содержание: Qisqa mazmuni: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 71 da joylashgan 171-XP-013-PX-08 Crystallizer Recerculation Pump ga o'rnatilgan tasmali uzatma (Ремень, Belt) W/O No: 112790 bo'yicha ko'zdan kechirilganda xizmat muddati tugaganligi sababli yaroqsiz holatga kelganligi aniqlandi. Komissiya xulosaga ko'ra tasmali uzatma (Ремень, Belt) yangisiga almashtirish lozim.

| № | Наименование ТМЦ | Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.) | Количество | Единица измерения | Описание дефекта или комментарий |
|---|--|--|------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Tasmali uzatma (Ремень приводной прорезиненный клиновый) | Size:C(B) 2800 Kod 14910 | 5 | dona | |

Составлено:

Kulnazarov Dilmurat Jumayevich

супервайзер по вращающимся механизмам

Члены комиссии:

08.08.2024 15:36:15



Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li начальник участка (U&O)

Rustamov Temir Abdurasul o'g'li Инженер технолог Jabborov Abdulmalik Abdujalil o'g'li Начальник цеха Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

08.08.2024 15:36:54

