"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Xasanov Nodir Boxodirovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish mutaxassis Xasanov Mansur To`lqin o`g`li Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi : Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi 50-qurilmaning yoritish chiroqlarida 13 dona HPS NAV-T 150 W lik lampalar yaroqsiz holatga kelganligi aniqlandi (WO 122789 122791 122792 122793 122794 122795 122796 122797). Yaroqsiz lampalarni ta`mirlashni imkoni yo`qligi sabbabli yangi lampalarga almashtirtishga kelishildi. Yaroqsiz lampalar utilizatsiya qilish uchun maxsus bo`limga topshirildi.

Ŋ	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Лампа газоразрядная натриевая NAV-T 150Вт трубчатая2000К E40 SUPER 4Y OSRAM	00027316	9	dona	Lampalar kuygan yaroqsiz holatda.

Составлено:

Nuriddinov Shaxriyor Navruz ug'li

Супервайзер по электроснабжению

Члены комиссии:

18.09.2024 10:52:49

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

Xasanov Nodir Boxodirovich

начальник технологических установок

Xasanov Mansur Tulqin o'g'li специалист по планированию технического обслуживания

Isxakov Timur Iminjanovich

Контролер затрат

18.09.2024 11:07:17



18.09.2024 14:25:59



18.09.2024 13:59:01

