"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i; Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: W/O 122783 .145-XF-040E Pressure Leaf filterning rapcher diski (145-PSE-0504) yorilib ketganligi sababli almashtirish.

| J | No | Наименование ТМЦ | Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.) | Количество | Единица измерения | Описание дефекта или комментарий |
|---|----|---|---|------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | l | RLS Type Rupture Disk- INCONEL - 22 Barg@508°C - Разрывная мембрана типа RLS - INCONEL - 22 бар изб. при 508°C - 6 - 145-PSE-0504 | WIM0066297 | 1 | Dona | Yorilib ketganligi sababli |

Составлено:

Инженер стационарного оборудования

Narziyev Nizomiddin Uyg'un o'g'li



18.09.2024



Xasanov Mansur Tulqin o'g'li специалист по планированию технического обслуживания

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Isxakov Timur Iminjanovich

Контролер затрат

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

18.09.2024 10:36:37



18.09.2024 11:06:58



18.09.2024 14:26:19



18.09.2024 12:18:09

