"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi: Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-041 A Bag Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini almashtirish (5 dona qopi) maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi (W/O 114956.) Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket va bag qoplari rasmi quyidagi faylda ilova qilinad

N	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Gasket / Прокладка, спиральная тяжелая прокладка 316 Нержавеющая сталь, (t4.5 хО.D856 х I.D826)	00006129	1	dona	titilib ketgan
2	Bag Filter / PTFE / o 200 x 800	00007592	5	dona	teshilib yaroqsiz holatda

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии: Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка 14.08.2024 09:52:56 Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат Xalilov Dilmurod Abdullayevich Начальник цеха Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок