"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

01.08.2024 09:59:28





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 F Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi (112971). Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi

J	Nº	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный № , код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 (O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

03.08.2024 08:49:17



29.07.2024 17:10:47



29.07.2024 17:15:45



31.07.2024 14:10:58



29.07.2024 17:19:01

