"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU): Mamurov Faruxjon Salimovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To`lqin Omonovich Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi Muhandis - texnolog: Saidov Saida'lo Mirsaidovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi (Xarajatlar nazoratchisi): Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: M/R 33291-asosida 30 unitda o'rnatilgan 130-XF-044 D Pressure Leaf Filterini tozalash va tekshirish maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket (Torque sababli siqilish hisobiga eziladi) bunday holatda gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi va gasket ishlash qobiliyatini yo`qotishiga olib kelishini hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. Gasket rasmini quyidagi faylda ilova qilindi.

J	№ Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	1 Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20	(WIM0052598)	1	Dona	Gasket ezilib yaroqsiz holatga kelib qolgan. Gasket rasmini quyidagi faylga ilova qilindi.

Составлено:

Karimov Atobek Axmad o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

18.09.2024 10:32:11

Mamurov Faruxjon Salimovich начальник участка (SLU)

Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат

Saidov Saida'lo Mirsaidovich

Инженер технолог

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

18.09.2024 13:26:15



18.09.2024 12:24:28



18.09.2024 11:06:25

