"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish mutaxassis Xasanov Mansur To`lqin o`g`li Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi: Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi 45-qurilmaning yoritish chiroqlarida 9 dona HPS NAV-T 150 W lik lampalar yaroqsiz holatga kelganligi aniqlandi (WO 122952 122951 122949 122939 122938 122934 122933 122930 122928). Yaroqsiz lampalarni ta`mirlashni imkoni yo`qligi sabbabli yangi lampalarga almashtirtishga kelishildi. Yaroqsiz lampalar utilizatsiya qilish uchun maxsus bo`limga topshirildi.

Ŋ	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Лампа газоразрядная натриевая NAV-T 150Вт трубчатая2000К E40 SUPER 4Y OSRAM	00027316	9	dona	Lampalar kuygan yaroqsiz holatda.

Составлено:

Nuriddinov Shaxriyor Navruz ug'li

Супервайзер по электроснабжению

Члены комиссии:

18.09.2024 10:07:38

Xasanov Mansur Tulqin o'g'li специалист по планированию технического обслуживания

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich начальник технологических установок Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат 18.09.2024 10:36:51



18.09.2024 10:11:55



18.09.2024 14:26:38

