"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich



АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i o'rinbosari A.D.Pardayev Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Elektr uskunalari muhandisi (U&O) Qoraboyev B.P, Umumzavod xo'jaligi tsexi Muhandis - texnologi Sevarov Bekzod Nasimovich, Umumzavod xo'jaligi tsexi Muhandis - texnologi Rustamov Temir Abdurasul o'g'li, Tovar-xomashyo tsexi Muhandis - texnologi Ermurodov Xurshidbek Choriyor o'g'li.

Краткое содержание: Umumzavod xoʻjaligi sexi va Tovar xomashyo sexi tamonidan berilgan MR larga asosan ochilgan WO-110572,110573,109006,109005,108993,108936,102180,94489,87809,86654,110514,108948,108949,105916,108950,105963,114954,107980 lar boʻyicha tekshirilganda 150 Wli L-26C,L-28C yoritish chiroqlari yonmay qolganligi(kuyganligi) aniqlandi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Yuqori bosimli natriy chirog'i 150 W Type:L-26C,28C Rating:1x150W,230V,50Hz Degree:IP41 Classification:Zone 1 & 2 Exde IIC T3	27316	50	dona	

Составлено:

Qoraboyev Bahrom Pardayevich инженер

11.09.2024 16:54:23

Члены комиссии: Pardayev Aliyor Dusnazarovich Заместитель начальника отдела Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li начальник участка (U&O)
Sevarov Bekzod Nasimovich
Инженер технолог
Rustamov Temir Abdurasul o'g'li
Инженер технолог
Ermurodov Xurshidbek Choriyor o'g'li
Инженер технолог
Isxakov Timur Iminjanovich
Контролер затрат