

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

14.06.2024 10:40:52







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Xasanov Nodir Boxodirovich

Краткое содержание: Sizga ma'lumki, 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 B Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida

Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi.

No	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
l	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 (O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

Xasanov Nodir Boxodirovich

начальник технологических установок

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

17.06.2024 08:36:54



11.06.2024 13:58:27



11.06.2024 10:05:35



13.06.2024 14:15:30



10.06.2024 17:24:55

