Электрон рақамли имзо орқали тасдиқланған. Хужжат коди :ORD-048/713-2024





"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

> 10.05.2024 17:15:20





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии:

Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU): Mamurov Faruxjon Salimovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi Muhandis texnologi: Jabborov Nodirbek Xolto'rayevich Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi boshlig'i: Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li

Краткое содержание: M/R-28496, W/O-99266 asosida 30 unitda o'rnatilgan 130-XF-044 D Pressure Leaf Filterini Vibrator shaftini tekshirish maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket (Torque sababli siqilish hisobiga eziladi) bunday holatda gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi va gasket ishlash qobiliyatini yoʻqotishiga olib kelishini hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. Gasket rasmini quyidagi faylda ilova qilindi

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 WIM0052598		1	Dona	

Составлено:

Karimov Atobek Axmad o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования (SLU)

12.05.2024 08:33:54

Члены комиссии:

Mamurov Faruxjon Salimovich начальник участка (SLU)

Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

Jabborov Nodirbek Xolto'rayevich

Инженер технолог

Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li Начальник цеха

03.05.2024 09:19:58



03.05.2024 10:07:37



08.05.2024 08:38:25



03.05.2024 09:48:09

