"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

25.07.2024 17:02:12





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Muhandis - texnolog ;Berdiyev Aziz Furqatovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 145 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 C Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi (Work Order (110015)) Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi

J	Nº	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный № , код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 (O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

Buriyev Mansur Jurayevich

Начальник участка

Berdiyev Aziz Furqatovich

Инженер технолог

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

26.07.2024 09:08:10



25.07.2024 14:17:29



25.07.2024 08:42:49



25.07.2024 15:36:23



25.07.2024 14:05:40

