"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







### АКТ дефектации

Мы, члены комиссии:

Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 F Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida (W/ O 108923)

Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi.

Nº	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 ( O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm ) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)
/ 1	72465502 - Bearing bush D=102/78 x 34 - PEEK+30%CF	00004261	2	dona	chetlari singan ichidan yorilgan

### Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

# Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

# Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

08.08.2024 16:42:16



08.08.2024 17:21:46



08.08.2024 17:33:28



08.08.2024 17:24:54



08.08.2024 18:00:51

