"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotga oxirgi qayta ishlov berish tsexi Muhandis texnologi: Kenjayev Abbos Erkinovich Mahsulotga oxirgi qayta ishlov berish tsexi boshlig'i: Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Краткое содержание: Sizga ma'lumki, 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 F Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi. Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilindi

N:	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 (O'lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm) WIM0052598	WIM0052598	1	Dona	145-XF-040 F Pressure Leaf Filteri Gasket yaroqsiz holatga kelib qolgan.

Составлено:

Narziyev Nizomiddin Uyg'un o'g'li

Инженер стационарного оборудования

Члены комиссии: Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат 18.09.2024 09:38:37



Xasanov Mansur Tulqin o'g'li специалист по планированию технического обслуживания

Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

Kenjayev Abbos Erkin o'g'li Инженер технолог

18.09.2024 09:49:00



18.09.2024 10:09:21



18.09.2024 09:43:46



18.09.2024 12:26:08

