"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







## АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Umumzavod xo'jaligi tsexi muxandis - texnolog Shaberdiyev Muhammad Abdikarim o'g'li, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunalar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i o'rinbosari Pardayev Aliyor Dusnazarovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 77 da joylashgan177-XP-006-PD-01C nasos suction qismidagi spoolda sizish aniqlanganligi sababli W/O 116294 bo'yicha tekshirib kurilganda pipe spool ichki qismi yemirilgan va rezbali birikmalari ham yoroqsiz holatga kelganligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra pipe spool ini yangisiga almashtirish kerak degan xulosaga kelindi.

Ŋ	2 Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Стержень из фторопласта Ф4 : d-80 L-1000 мм	O0005810	4.400	kg	

## Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich

Супервайзер статционарного оборудования

11.09.2024 17:14:59

Члены комиссии: Shaberdiyev Muhammad Abdikarim o'g'li Инженер технолог Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат Pardayev Aliyor Dusnazarovich Заместитель начальника отдела Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li начальник участка (U&O)