"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi : Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 A Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida (W/O 114955) Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qolganligi aniqlandi

Ŋ	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладкапо стандарту ASME B16.20 (O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm) WIM0052598	00009312	1	dona	gasket titilib yaroqsiz holatga kelgan

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования

14.08.2024 09:50:15

Члены комиссии: **Buriyev Mansur Jurayevich** Начальник участка

Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат Xalilov Dilmurod Abdullayevich Начальник цеха Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок