"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Umumzavod xo'jaligi tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Kabirov Samariddin Obidjonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunalar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i Berdiyev To'lqin Omonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Harajatlar nazoratchisi Isxakov Timur Iminjanovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 72 172-PC-002A nasos discharge liniyasidagi restriction orifice (172-RO-0002) WO: 108072 bo'yicha ochib ko'rilganda, restriction orifice (172-RO-0002) va 2" Class 900 gasket lari yaroqsiz holatga kelganligi va buni ta'mirlashning imkoni mavjud emasligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra yangisiga almashtirish lozim degan hulosaga kelindi.

J	№ Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
	/	O0021213	1	dona	
2	Size: 2" (Size: 50mm) GSKT, SOFT IRON RJ B16.20 CL1500 R OCTAGONAL	O0011397	2	dona	

Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich

Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии:

08.08.2024 13:25:17

Kabirov Samariddin Obidjonovich

начальник технологических установок

Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат

Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li начальник участка (U&O)

08.08.2024 14:03:20



08.08.2024 13:33:20



08.08.2024 13:44:21

